


Evaluatieonderzoek Conventionele Explosieven

Herinrichting Vredesplein te Eindhoven



Opgesteld
A.H.J.M. Kuiten

Projectleider /
Senior OCE-deskundige
Datum: 27 november 2009

Inhoudsopgave

1	<i>Evaluatie onderzoek</i>	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Beschrijving project	3
1.3	Beoordeling documentatie	3
1.4	Onderzocht gebied	3
1.5	Advies	4
2	<i>Bijlagen</i>	5
2.1	Kaart Explosieven onderzoek	5
2.2	Onderzocht gebied "Vredesplein"	6
2.3	Protocol	7

1 Evaluatie onderzoek

1.1 Inleiding

Op verzoek van gemeente Eindhoven heeft (het toenmalige) EMW B.V. in 2004 een historisch vooronderzoek explosieven uitgevoerd voor de gehele gemeente Eindhoven. In dit historisch vooronderzoek zijn diverse gebieden als, mogelijk, verdachte gebieden aangemerkt op aanwezigheid van Conventionele Explosieven (CE). In dit onderzoek zijn, in samenspraak met de gemeente Eindhoven, stralen rond deze verdachte gebieden getrokken waarbinnen een nader onderzoek naar vermoedelijke CE dienen te worden uitgevoerd wanneer hier grondwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

1.2 Beschrijving project

Advin regio Zuidoost is bezig met de herinrichting van een gebied genaamd "Vredesplein". Hierbij moeten diverse grondwerkzaamheden plaats gaan vinden. Uit het historisch vooronderzoek is gebleken dat een klein deel van het gebied binnen de straal van een verdacht gebied valt, zie bijlage 2.1. Hierdoor zou het gebied onderzocht dienen te worden op aanwezigheid van CE. Advin regio Zuidoost heeft Heijmans Infra Techniek B.V. / Saneringstechniek verzocht nogmaals de documentatie te beoordelen en de bekende gegevens van gedane onderzoeken te evalueren.

1.3 Beoordeling documentatie

De documentatie is bestudeerd, hierbij zijn de bekende gegevens en de schadekaart van het van Eindhoven nogmaals doorgenomen.

Documentatie;

De gegevens uit de documentatie zijn aangegeven op de kaart, bijgevoegd in bijlage 2.2, hierbij zijn gebieden aangegeven waarbinnen;

- * diverse kleine brandbommen zijn gevallen;
- * 1 bom is gevallen die geëxplodeerd is;
- * 1 vliegtuig gecrasht is;
- * 1 V-1 gevallen en geëxplodeerd is;
- * Complex Strijp-S dat zwaar gebombardeerd is.

1.4 Onderzocht gebied

Het gebied "Vredesplein" valt buiten de hierboven genoemde gebieden en is met deze gegevens niet verdacht op aanwezigheid van explosieven.

Doordat de geallieerden dwars door Eindhoven zijn opgetrokken naar Son en er over en weer is geschoten met artillerie, is het niet uit te sluiten dat er explosieven worden aangetroffen bij de grondwerkzaamheden.

1.5 Advies

Na deze update is het advies voor het gebied "Vredesplein" dat een onderzoek naar eventuele aanwezigheid van CE niet hoeft te worden uitgevoerd.


Omdat er in Nederland overal explosieven kunnen worden aangetroffen is er een protocol bijgevoegd, zie bijlage 2.3, hoe te handelen bij aantreffen explosieven.

2 Bijlagen

2.1 Kaart Explosieven onderzoek



2.2 Onderzocht gebied “Vredesplein”



Strip-S

De Philips complexen zijn diverse malen gebombardeerd

Bom

Bom op hoek Hemelrijken – Schoolstraat 14/15-11-1940.
Bom is geëxplodeerd.

Vliegtuig crash

Een Ventura AG940 YH-T van het 21^e Squadron gecrasht.

V-1 inslag

Op 16-12-1944 slaat een V-1 neer in de Kruisstraat. V-1 is geëxplodeerd.

Brandbommen

Op 29-07-1940 vallen er diverse brandbommen in dit gebied.

2.3 Protocol

LET OP!

Conventioneel Explosief gevonden, en dan

- Er wordt een Conventioneel Explosief gevonden.
- In situ tijdelijk veilig stellen.
- Werkzaamheden nabij verdacht object staken.
- De aannemer neemt direct contact op met de politie (0900-8844)
- Politie neemt contact op met het EODD (0800 – 0230 494)
- Aannemer houdt het verdachte object in de gaten tot politie / EODD op locatie is (vrij houden van toeschouwers en bewoners).
- De EODD beoordeelt de situatie.
- Op aanwijzingen van de EODD kan het werk hervat worden.