

Gevelbeplating

Op dit moment zijn de werkplaats en de showroom voorzien van verschillende gevelbeplatingen. De showroom heeft een lage goot met horizontale gevelbeplating, waarmee het een landelijke uitstraling heeft. De bestaande werkplaats, welke een hogere goothoogte kent, is voorzien van verticale gevelbeplating. Zoals waarneembaar in onderstaande afbeelding 'huidige situatie gevelbeplating' heeft de werkplaats vanwege de huidige gevelbeplating, grijze damwanden, de uitstraling van een industrieel bedrijfspand. Om de werkplaats beter in de omgeving te laten passen en de samenhang tussen de bebouwing te verbeteren wordt, in het kader van een extra kwaliteitsimpuls, de voor- en zijgevels (t.p.v. ingang werkplaats) voorzien van eenzelfde gevelbeplating als de showroom (afbeelding: referentie gevelbeplating).

Huidige situatie gevelbeplating



Referentie gevelbeplating.

