

BEUNINGEN-LOCATIE

Beuningen



VODO | MNNR

14-11-2023


Inhoud

- 1. Locatie / Bestaande situatie**
- 2. Nieuwe situatie**
- 3. Beplantingsplan**
- 4. Impressies**


Locatie (Beuningen)



Locatie (Beuningen)



Locatie (Beuningen)



Locatie (Wilhelminalaan)



Locatie (Burgemeester Geradtslaan)



Locatie (Thorbeckeplein)




Locatie (Thorbeckeplein)




Locatie (directe omgeving)




Kelder verdieping




Begane grond inrit




Begane grond uitrit



Eerste verdieping



Tweede verdieping




Maaiveld verharding

Beuningen




1 stoeptegels
grijs



2 stoeptegels
donkergrijs




3 Asfalt
zwart



4 Asfalt
rood



5 Baksteen visgraat
rood grijs



- 1 stoeptegels grijs
- 2 stoeptegels donkergrijs
- 3 Asfalt zwart
- 4 Asfalt rood
- 5 Baksteen visgraat rood grijs

Beplantingsplan

Beuningen



*Beplanting op renders is indicatief voor gekozen types zie benamingen in beplantingsplan.

Inleiding

De gemeente Beuningen vindt een fijne en gezonde leefomgeving erg belangrijk. Vandaar dat de gemeenteraad in november 2022 het Groenbeleidsplan 2023-2030 heeft aangenomen. In dit plan staat wat er de komende acht jaar gaat gebeuren met het gemeentelijk groen, de bomen en de natuur. [1]


Als onderdeel van het plan voor Aldi Beuningen hebben wij een ontwerp gemaakt voor een daktuin, die samen met nieuwe bomen, planten en gevelbegroeiing, bijdraagt aan een groenere en levendige omgeving.




*Beplanting op renders is indicatief voor gekozen types zie benamingen in beplantingsplan.

Bestaande situatie

In rood - de bomen die verdwijnen bij de bouw,
deze worden vervangen door nieuwe bomen



Begane grond



Bestaande beplanting



Bestaande boom: (haag)beuk



Bestaande boom: robinia



Bestaande haag: haagconifeer



Bestaande haag: klimop

Nieuwe beplanting



1 Aster ageroides 'Asran'



4 Lonicera purpusii 'Winter beauty'



2 Salvia nemorosa 'Mainacht'



5 Begroeide muur



3 Sedum 'Herbstfreude'



6 Cotoneaster Dammeri 'Dwergmispel'




Betula pendula 'Zwitsers Glorie'



Platanus xhispanica 'Gewone platan'



Eerste verdieping
475m² groen
300m² verhard



● Carpinus japonica



● Cladrastis kentukea



● Styphnolobium japonicum regent



1 Aster agerotoides 'Asran'



2 Salvia nemorosa 'Mainacht'



3 Sedum 'Herbstfreude'




4 Lohicera purpusii 'Winter beauty'



5 Buxus sempervirens

Nieuwe situatie
bomen



Beplanting gevel

Op aantal plekken worden spankabels, in combinatie met RVS netten, bevestigd aan de gevel om klimplanten tegen de gevel op te laten groeien. De netten worden in nissen in de gevel gespannen. Door middel van de gaas netten en de klimplanten die eraan omhoog groeien zal deze nis als een groen vlak ogen.

De planten die gebruikt zullen worden in het plan worden in de volgende schema's beschreven. Als basis wordt een winterharde en wintergroene klimplant gebruikt, zodat de gevel in alle jaargetijden groen oogt. Daarnaast zal een variatie gebruikt worden aan bloeiende klimplanten voor een divers beeld.

Er is gebruik gemaakt van zowel klimplanten als slingerplanten, klimplanten zullen tegen de muur op klimmen slingerplanten maken gebruik van kabels die gespannen worden. Dit wordt nader uitgewerkt in de volgende fase.



*Beplanting op renders is indicatief voor gekozen types zie benamingen in beplantingsplan.

Beplanting oostgevel



*Beplanting op renders is indicatief voor gekozen types zie benamingen in beplantingsplan.



Hedere Helix
Wintergroen



Linocera 'Kamperfoelie'
Wintergroen en bloeier



Hedere Helix Gold
Wintergroen

Beplanting westgevel



*Beplanting op renders is indicatief voor gekozen types zie benamingen in beplantingsplan.



● **Linocera 'Kamperfoelie'**
Wintergroen en bloeier



● **Trachelospermum
Jasminoides 'Sterjasmijn'**
Wintergroen en bloeier



● **Akeba quinta - klimbes**
Bloeier

Beeldkwaliteit





























