

Visuele inspectie, conform NEN 2990, buitenlocaties, risicoklasse 2

versienummer 4.1, geldig van 18-08-2014



HAI Projectnummer : HAI-14404
Datum inspectie : 30-09-2014
Tijdstip en duur inspectie : 13:15 tot 13:25
Referentie opdrachtgever : 14-0773
Inspectienummer : 1

Opdrachtgever : ASW Milieu, Bakkerstraat 8, 8332 AA te Putten

Object/locatie : Naast de openbare weg / Flevoweg nabij nr.1 te Elburg

Naast de openbare weg / golfplaatmateriaal (restanten) / CHR 10-15% CRO2-5% / Ca.1.5m² / Hechtgebonden

Inspectiegebied oppervlakte: Ca. 16m²

Aantal segmenten : 1

Weersomstandigheden : Droog

Nr. Melding : 546481

Nr. Omgevingsvergunning: Gem. Elburg :Schriftelijke toestemming 546481

Nr. Inventarisatierapport : AK blom: 14/5301

Afzetting met lint op 5m? : Nee i.v.m. kleiner gebied

Inspecteerbaar tot 5 m van het gesaneerde object: Nee i.v.m. kleiner gebied

Uitvoering : Volledig

Blijft asbest achter: Nee

Gaten uitgeboord : Nee

Ruimte voldoende verlicht? : Ja

Duurzame coating : Nee

Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oppervlakte in m ²	16											
Dak / Dakgoten	nvt/nvt											
Balken	nvt											
Muren / kozijnen	nvt/nvt											
Begroeiing / gras	+/+											
Plassen	nvt											
Sloot/Vijver(kanten)	nvt/nvt											
Aarde / zand	+/nvt											
Grind	nvt											
Bestrating / Vloeren	nvt/nvt											
Machines / installaties	nvt/nvt											
Gereedschappen	nvt											
Steigers / Ladders	nvt/nvt											
Verreiker / Manbak	nvt/nvt											
Deco unit	nvt											

+ = in orde bevonden / +2 = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak / A = afkeur / nvt = niet van toepassing

Visueel akkoord : Ja

Goedgekeurd

Verwijderd materiaal aanwezig : Nee

Conclusie : Op grond van de bevindingen tijdens de visuele inspectie, kan geconcludeerd worden dat het geïnspecteerde gebied/ruimte/object/opp. **WEL** betreden mag worden zonder persoonlijke beschermings- middelen en dat ten tijde van de inspectie het geïnspecteerde gebied/ruimte/object/opp. **WEL** vrij is van verwijderde asbesthoudende materialen en restanten daarvan en van asbestverdachte materialen.

Naam inspecteur : Wout Hansman

Naam contact persoon ter plaatse : T. Klarenbeek


Handtekening:

Datum afgifte en versienummer : 30-09-2014/1


Situatieschets:



GASTON



Bord



Deco-unit



Lint



segment scheiding



Gesaneerd asbest



Pakketten / container

Bijzonderheden / Opmerkingen : Het inspectie object betreft het stuk terrein naast de openbare weg waarvan asbesthoudende golfplaat restanten (in opdracht van gemeente) middels handpicking zijn verwijderd. Het afval wordt dubbel verpakt en gesaneerd. Het inspectiegebied betreft perceel naast de openbare weg tot het gras en begroeiing en alles binnen het afgezette gebied.

Uitsluitingen : Alles onder de toplaag van het geïnspecteerde gebied en buiten het afgezette gebied.

Als bijlage zijn de foto's van het inspectie-object en - gebied toegevoegd

Bijlage zijn de foto's van het inspectie-object en - gebied .

HAI Projectnummer : HAI-14404


Naam opdrachtgever : ASW Milieu, Bakkerstraat 8, 8332 AA te Putten

Adres locatie : Naast de openbare weg / Flevoweg nabij nr.1 te Elburg

vooraanzicht schuur



plastic golfplaat



Bijlage zijn de foto's van het inspectie-object en - gebied .

HAI Projectnummer : HAI-14404

Naam opdrachtgever : ASW Milieu, Bakkerstraat 8, 8332 AA te Putten

Adres locatie : Naast de openbare weg / Flevoweg nabij nr.1 te Elburg

~~aanbouw schuur~~

~~isolatieplaten schuurtje~~