


ANALYSE



Luchtfoto 2015, een groot deel van de schuren zijn al gesaneerd.

KARAKTERISTIEKEN ERF EN GEBOUWEN

- A. De bedrijfswoning, georiënteerd op de weg. Het gebouw heeft een agrarische en landelijke uitstraling en blijft staan.
- B. Op De Beek 77 heeft nieuwbouw plaatsgevonden. De boerderij met schuur is gesloopt en wat verder op de kavel is nieuw gebouwd. De nieuwe situatie wordt meegenomen bij het uitwerken van het plan.
- C. De grote schuur met mestkelders en asbest wordt geheel gesaneerd.
- D. Vanaf de Flevoweg is er een toegang naar beide erven.
- E. Waardevolle beplanting langs de Flevoweg. Onderdeel van het GNN.
- F. Flevoweg.
- G. Waardevolle bomensingel op de kavelgrens. De kavelrichting sluit aan op de verkaveling rondom de beek.



Oorspronkelijke situatie met schuren en kuiplaten