



ACTUALISEREND VOORONDERZOEK
BODEM

BREEGRAVEN 101-115

TE WARNSVELD



Bodem



Rapportage actualiserend vooronderzoek bodem

Breegraven 101-115 te Warnsveld

Opdrachtgever	Ons Huis Apeldoorn Postbus 24 7300 AA Apeldoorn
Rapportnummer	14691.001
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	15 maart 2021
Vestiging	Gelderland Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 088 - 5001600 doetinchem@econsultancy.nl
Opsteller	[REDACTED]
Paraaf	[REDACTED]
Kwaliteitscontrole	[REDACTED] B. [REDACTED]
Paraaf	[REDACTED]



Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Betrouwbaarheid

Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK	1
3	GERAADPLEEGDE BRONNEN.....	2
4	HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE	2
5	TOEKOMSTIGE SITUATIE	3
6	CALAMITEITEN.....	3
7	UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE.....	3
8	AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN	3
9	INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN.....	4
10	BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE	4
11	TERREININSPECTIE	4
12	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	5

BIJLAGEN:

- 1. - Topografische ligging van de locatie
- 2a. - Locatieschets
- 2b. - Foto's onderzoekslocatie

1 INLEIDING

Ons Huis Apeldoorn heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een actualiserend vooronderzoek bodem op de locatie Breegraven 101-115 te Warnsveld.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van sloop en nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Het actualiserend vooronderzoek bodem heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een aanvullend verkennend bodemonderzoek of verkennend onderzoek asbest in bodem conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een archiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek.

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie ($\pm 2.500 \text{ m}^2$) is gelegen aan de Breegraven 101-115 te Warnsveld (zie bijlage 1).

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Warnsveld, sectie I, nummer 4059.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 9,0 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie $X = 212.560$, $Y = 461.365$.

3 GERAADPLEEGDE BRONNEN

In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen.

Tabel 1. Geraadpleegde bronnen

Onderdeel	Bron
Historisch, huidig en toekomstig gebruik	Opdrachtgever (contactpersoon: [REDACTED]), d.d. 10 december 2020
Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek	Gemeente Zutphen (contactpersoon: [REDACTED]), d.d. 3 maart 2021
Locatiegegevens van internet: - historisch topografisch kaartmateriaal - basisregistratie grootschalige topografie - kadastrale gegevens - hoogtekaart - luchtfoto's - Google streetview - provinciale bodeminformatie - bodemopbouw - geo(hydro)logie - kabels en leidingen - asbestdakenkaart provincie Gelderland	www.topotijdreis.nl www.pdok.nl www.kadaster.nl www.ahn.nl webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms maps.google.nl www.bodemloket.nl maps.bodemdata.nl www.dinoloket.nl www.kadaster.nl/klic-wion gelderland.nl/bestanden/geoteksten/webmaps/asbestdakenkaart/index.html
Terreininspectie	Uitgevoerd door Econsultancy, d.d. 3 maart 2021

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode tot omstreeks 1920 blijkt dat de onderzoekslocatie zich in agrarisch gebied bevond. De weg Breegraven was destijds de doorgaande weg tussen Warnsveld en Vierakker. Vanaf omstreeks 1920 is er bebouwing aanwezig aan de overkant van de weg. In de jaren '60 van de vorige eeuw is ook de huidige onderzoekslocatie bebouwd met vier blokken van twee onder één kap woningen. In de daarop volgende jaren is de omliggende wijk ontwikkeld.

Op het meest noordelijk gelegen gedeelte van het perceel is ook een twee onder één kap aanwezig geweest. Deze bebouwing (101-103) is omstreeks 2006 afgebroken. De overige woonhuizen nog aanwezig (105-115)

De omliggende terreindelen zijn in gebruik als tuin en gedeeltelijk verhard met tegels, klinkers en asfalt. Daarnaast zijn er op vrijwel alle percelen bijgebouwen aanwezig. Op een gedeelte van deze bijgebouwen bestaat de dakbedekking uit asbestverdachte golfplaten. Deze daken zijn niet voorzien van een dakgoot.

Op Breegraven 111 is een voormalige groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen) gevestigd geweest. Gezien het gebruik van de locatie is het waarschijnlijk dat het hier ging om een kantoor- of postadres. Verdere gegevens hierover zijn niet bekend.

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Zutphen bekend heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie.

5 TOEKOMSTIGE SITUATIE

De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing op de onderzoekslocatie af te breken en nieuwe woningen te realiseren.

6 CALAMITEITEN

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan en zijn geen gegevens bekend dat op deze locatie, als ook in de directe nabijheid, met schuim is geblust. Ook uit informatie van de gemeente Zutphen blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE

Op de onderzoekslocatie zijn twee bodemonderzoeken uitgevoerd.

Op het terrein van Breegraven 101-103 is in 2012 een bodemonderzoek uitgevoerd (Econsultancy, rapportnummer 12045470, d.d. 31 mei 2012). In de bovengrond zijn lokaal zwakke tot matige bijmengingen met puin en/of kolengruis waargenomen. De met puin en kolengruis verontreinigde bovengrond is licht verontreinigd met kwik, lood en pak. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met molybdeen en nikkel.

Op het terrein van Breegraven 105-115 is in 2015 een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd (Econsultancy, rapportnummer 15055563, d.d. 24 juni 2015). In de bovengrond is plaatselijk een zwakke bijmenging met kolengruis waargenomen. De bovengrond was over de gehele locatie licht verontreinigd met kwik, lood, zink, PAK en lokaal PCB. De ondergrond is licht verontreinigd met lood en kwik. Het grondwater is licht verontreinigd met barium.

8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aangrenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Aan de noordzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich de Warnsveldse schooltuin. In westelijke en zuidelijke richting grenst de onderzoekslocatie aan de openbare wegen Dahliapad en Breegraven. Aan de overzijde van deze straten liggen woonhuizen met siertuinen. Tegenover het zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie ligt een supermarkt met een parkeerplaats. In oostelijke richting grenst de onderzoekslocatie aan woonhuizen met bijbehorende siertuinen.

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende verontreinigingen te verwachten zijn.

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de regio Apeldoorn (Witteveen+Bos, projectnummer EP91-1, d.d. 26 januari 2011) bevindt de onderzoekslocatie zich in een gebied met bodemfunctieklasse 'wonen'. De bodemkwaliteit van de boven- en ondergrond is 'AW2000'.

10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland in een niet-gekarteerd gebied. De dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een veldpodzolgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt $\pm 6,0$ m +NAP, waardoor het grondwater zich op $\pm 3,0$ m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in westelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.

11 TERREININSPECTIE

Op 3 maart 2021 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

Afgezien van de potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging, die in de voorgaande paragrafen zijn beschreven, zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potentiële bronnen aangetroffen. Dit betreft de golfplaten daken op de schuren en bijgebouwen in de achtertuinen van de bebouwing.

12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Ons Huis Apeldoorn heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een actualiserend vooronderzoek bodem op de locatie Breegraven 101-115 te Warnsveld.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van sloop en nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Bij de uitgevoerde bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater voldoende vastgelegd. De destijds vastgelegde bodemkwaliteit wordt nog steeds representatief geacht voor de actuele bodemkwaliteit op de locatie. Het is dan ook niet noodzakelijk om aanvullend onderzoek te doen naar chemische bodem- of grondwaterkwaliteit.

Gezien het feit dat er bij de terreininspectie daken met asbestverdachte golfplaten zijn waargenomen en er bij de voorgaande bodemonderzoeken zintuiglijke bijmenging met puin in de bovengrond is waargenomen, is het noodzakelijk om een verkennend onderzoek asbest in bodem uit te voeren. Hiervoor zijn een aantal verdachte deellocaties te identificeren.

Druppelzones schuurtjes met asbestverdacht golfplaatmateriaal

Uit de huidige informatie blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de aanwezigheid van asbestverdacht golfplaatmateriaal als dakbedekking zonder dakgoot. De kern van de verwachte verontreinigingen is duidelijk. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd, dat een gedeelte van de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met plaatselijk bodembelasting en met een duidelijke verontreinigingskern" (VEP). Het doel van het onderzoek in deze situatie is vast te stellen of de vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk aanwezig zijn en in hoeverre de bepalingsgrens wordt overschreden.

Overige terreindelen

Uit de huidige informatie blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de in de vorige onderzoeken waargenomen zintuiglijke bijmenging met puin in de bovengrond. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het onderzoek in deze situatie is vast te stellen of de verdenking al dan niet terecht is en in hoeverre de bepalingsgrens wordt overschreden.

Wanneer (op termijn) grond van de locatie wordt afgevoerd, is het raadzaam om in dit stadium ook de parameter PFAS in het onderzoek mee te nemen. De resultaten worden in dat geval indicatief getoetst aan de toepassingsnormen uit het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie".

Algemeen

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit, het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.

Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie



Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht

Bijlage 2a Locatieschets



Titel: Locatieschets; Vosstraat 20 Hall		A4
	PROJECT: 14865.001	
	SCHAAL: 1:427	DATUM: 11-3-2021
	GETEKEND: SHe	BIJLAGE: 2a

Legenda

Symbolen:	Polygonen:	Boringen:	
⊠ Asfalt ⊠ Klinker + Beton ⊠ Ontgravingsdiepte (m -mv) ⊠ Partijhoogte (m +mv) 📷 Opnamerichting foto + Vloeistofdichte vloer ⊠ Prefab betonnen vloerplaat ⊠ Tegels ⋈ Golfplaat (asbest verdacht) ⊙ Boom ⊙ Bos ☁ Struiken ⋈ Gras ~ Water ☀ Braak ⊠ Grind ☀ Onverhard ⊠ Puinverharding ⊠ Talud ⊠ Spoorbaan 🚲 Fietspad ⊠ Parkeerplaats ▲ Duiker ▲ Voormalige duiker ⚡ Trafo ⊠ Pomp ⊠ Olie/vetafscheider ⊠ Mangat ⊠ Riool inspectieput ⊗ Zinkput ● Ontluchting ○ Vulpunt ▬ Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm ▬ Ontgravingsvak ▬ Saneringslocatie ▬ Partij ontgraven grond ▬ Toekomstige bebouwing ▬ Voormalige bebouwing ▬ Asfaltverharding ▬ Reparatievak asfalt ▬ Opslagtank (bovengronds) ▬ Opslagtank (bovengronds in lekbak) ▬ Opslagtank (ondergronds) ▬ Struweel ▬ Haag Lijnen: — Bebouwing — Grens onderzoekslocatie - - Toekomstige bebouwing ---- Voormalige bebouwing — Beschoeiing ××× Hekwerk ▬ Spoorlijn ▬ Wandmonster Verontreiniging: ▬ Niet verontreinigd ▬ Gehalte >AW/S-waarde ▬ Gehalte >T-waarde ▬ Gehalte >I-waarde ▬ Niet verontreinigd ▬ AW/S-waarde contour ▬ T-waarde contour ▬ I-waarde contour ▬ Niet verontreinigd ▬ AW/S-waarde contour ▬ T-waarde contour ▬ I-waarde contour ● Niet verontreinigd ● Licht verontreinigd ● Matig verontreinigd ● Sterk verontreinigd ? Verontreinigingsgraad onbekend ✖ Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld ⓪ Boring tot 0,5 m -mv ⓪ Boring tot 1,0 m -mv ⓪ Boring tot 1,5 m -mv ⓪ Boring tot 2,0 m -mv ⓪ Boring tot 2,5 m -mv ⓪ Boring tot 3,0 m -mv ⓪ Boring tot 3,5 m -mv ⓪ Boring tot 4,0 m -mv ⓪ Boring tot 4,5 m -mv ⓪ Boring tot 5,0 m -mv 📏 Peilbuis (diep) 📏 Peilbuis ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv ⊕ Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv 📏 Peilbuis voorgaand onderzoek (diep) 📏 Peilbuis voorgaand onderzoek ▬ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv ⓪ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep) 📏 Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis ▬ Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep) 📏 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis ⊕ Kernboring 80 mm ⊕ Kernboring 120 mm ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv ⊕ Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv ⊕ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv 📏 Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep) 📏 Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis ⓪ Boring tot 0,5 m -waterbodem ⓪ Boring tot 1,0 m -waterbodem			

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 1.



Foto 2.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 3.



Foto 4.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 5.



Foto 6.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 7.



Foto 8.

