

AFVALZORG WEEGBON

Wegbonnummer	: 1501002910-2	Datum aanlevering	: 20-07-2011
Beg. afname	: AVN1 Geldermalsen	Orig. wegbonnr.	:
Beg. afval	: 05404	Printdatum	: 20-07-2011
Locatie terrein	: AVN1 Geldermalsen		
Valwegbonnummer	: 054040010092		
Contijnbonnummer	: 054040010092		
AFVALstofcode	: 105060 selectief verwijderd asbest (GA)		
Naam adres	: Unanuweg 27		
	: 3546YAK UTRECHT		
Ontvanger	: 15337 Dskan Asbestverwijdering BV		
Ontv. voor	: 15337 Dskan Asbestverwijdering BV		
Verwijderd	: 00177 Aanneembedrijf Dskan BV		
Transport	: BP-VN-87-2		
Refrigeratiecontainer	:	Navol. heffing	: Geen
Andere container	: 0 m3	Afv. belasting	: EUR 108,13
Volledige naam	: 0 m3		
Wegbonnummer	: 43	Vol. gewicht	: 10820 kg 10:50
Wegbonnr.	: 1	Laag gewicht	: 8040 kg 11:52
		Netto gewicht	: 2780 kg

LET OP: NIEUW AANDEELTJE VERPLICHT DER I.M.B.I.

AC3

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft, Postadres Postbus 2, 1506 ZG Assendelft
Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

* week A11-0161 Cothen (bakb) ca. 620 kg.

* Hetouwe in verband op diverse andere werken.

Art. 5604 - Uitgave Beurtoortadres
Tel. 088-55 22 111
artadres.nl

AFVALZORG WEEGBON

Weegbonnummer : 1811002907-2 Datum aanlevering : 20-07-2011
 Bedrijfsnaam : AVRJ Gelderwalsen
 Bedrijfsnr. : 05404 Orig. weegbonnr. :
 Locatie : AVRJ Gelderwalsen Printdatum : 20-07-2011
 Valstroomnummer : 05W0A0010092
 Contractnummer : 05W0A0010092
 Afvalstroomcode : 105060 selectief verwijderd asbest (BA)
 Herkomst : Uraniumweg 27
 3545 AR UTRECHT

Ontoeder : 19337 Oskam Asbestverwijdering BV
 Deelnemer : 19337 Oskam Asbestverwijdering BV
 Verwijderaar : 00127 Aannemersbedrijf Oskam BV
 Kantoor : BP-IN-87

Registreercontainer :
 Volledige massa : 0 kg/m3
 0 kg/m3

Navos heffing : Geen
 Afv. belasting : EUR 100,13
 Vol gewicht : 34560 kg 08:00
 Leeg gewicht : 27180 kg 08:53
 Netto gewicht : 7380 kg

LET OP: NIEUW GELEIDEBILJET VERPLICHT PER 1 MEI

Cont 71

HOOFDKANTOOR

Bezoekeadres Nieuwmarkt 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft
 Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

* Werk A11-0061 Cather (bak 71) ca. 2500 kg.

* Het overige is overvloedig op diverse andere werken.

kopie admin d.d. 15-08-2011 A11-0003 O. Lammers

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☒ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar

afzender Oskam Asbestverwijdering BV

straat + nr Uraniumweg 27

postc. + woonpl. 3542 AK Utrecht

VIHB-nummer

2

factuuradres Oskam Asbestverwijdering BV

postbus of straat + nr Uraniumweg 27

postc. + woonpl. 3542 AK Utrecht

3

ontdoener Oskam Asbestverwijdering BV

straat + nr Uraniumweg 27

postc. + woonpl. 3542 AK Utrecht

4

uitbesteed vervoerder Aannemersbedrijf Oskam BV

straat + nr Uraniumweg 27

postc. + woonpl. 3542 AK Utrecht

VIHB-nummer UT503992VIHB

5

getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Aannemersbedrijf Oskam BV

straat + nr Uraniumweg 27

postc. + woonpl. 3542 AK Utrecht

6

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

05 W 0 4 0 0 1 0 0 9 2 Asbesthoudend bouw materiaal

aantal/
verpakking

eural
code

verw. hoeveelheid
meth. (kg)

17.06.05*

G01

15m³

Contracht nr: 00010092

Bak nr:

Bak nr:

71



AANNEMERSBEDRIJF

AANNEMERSBEDRIJF OSKAM B.V.

Uraniumweg 27 Postbus 40335

3542 AK Utrecht 3504 AC Utrecht

Tel: 030-6666666 Fax: 030-2410241

3* locatie van herkomst Oskam Asbestverwijdering BV

straat + nr Uraniumweg 27

postc. + woonpl. 3542 AK Utrecht

datum aanvang transport 20-7-11

4*

locatie van bestemming AVRI Geldermalsen

straat + nr Meersteeg 15

postc. + woonpl. 4191 NK Geldermalsen

datum ontvangst transport 20-7-11

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

kenteken BP-JN-07

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres.
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijlage

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijlage



**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Behorende bij bevindingenrapport: 113.3537-BEC

Opdrachtgever

Oskam Asbestverwijdering B.V.
t.a.v. afdeling Asbestsanering
Postbus 40335
3504 AC Utrecht
Ref.nr. opdrachtgever
Kenmerk inventarisatierapport
Kenmerk sloopvergunning
Contactpersoon: W. Gerrits.(00117)

A11-0161
Pj Milieu BV: 1023402K
Gem. Wijk bij Duurstede: WBD1103438

pagina 1 van 2
Utrecht,
15 juni 2011


Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek	Kerkdwarsweg 2 te Cothen.
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie, onder accreditatie.
Risicoklasse SZW	2
Containment?	Nee
datum controle	15 juni 2011
Aankomsttijd inspecteur	14:00
Vertrektijd inspecteur	15:00
Tijdsduur visuele inspectie (min)	40
Inspecteur	B. Ech-chafa
Visuele inspectie werkplek	
Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek	Golfplaten op het dak, kit tegen betonnen staanders en rookgasafvoer in de werkplaats. Zie bijgevoegde situatietekening.
Maaiveld	Binnen
Weersomstandigheden	Bewolkt
Afmeting werkplek (m2)	300
Verwijderd asbest	Golfplaten (op het dak) (chrysotiel 10-15% hechtgebonden). Rookgasafvoer (in de werkplaats) (chrysotiel 10-15% hechtgebonden). (amosiet 0,1-2% hechtgebonden). Kit (tegen betonnen staanders) (chrysotiel 2-5% hechtgebonden).
Inspectie werkplek	In orde bevonden.
Uitsluitingen en niet bereikbare plaatsen	Ja, nl; Onder de toplaag van de bodem die bedekt is met begroeiing op sommige plaatsen.
Beperkingen bij de inspectie (inspectieefficiency niet optimaal)	Op de toplaag van de bodem die bedekt is met begroeiing en zand op sommige plaatsen
Opmerkingen	Geen opmerkingen.

Conclusie visuele inspectie:

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening:
Inspecteur Amos Milieutechniek
B. Ech-chafa



Amos Milieutechniek b.v.
Uraniumweg 27° 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC
Utrecht

Tel: 030-2412425
Fax: 030-2412426
email: info@amos.nl
web: www.amos.nl



KvK, Utrecht: 30139120
ABN AMRO-bank: 49.73.64.107
IBAN: NL31 ABNA 0497364107
BTW nr: NL 806163306.B01

Versie 3.8



Bevindingenrapport Tekeningbladpagina 2 van 2
Utrecht, 15 juni 2011**Amos**

Behorende bij bevindingenrapport: 113.3537-BEC	
Plaats van onderzoek	Kerkdwarsweg 2 te Cothen.
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie.
Omschrijving werkplek	Golfplaten op het dak, kit tegen betonnen staanders en rookgasafvoer in de werkplaats.



Amos Milieutechniek b.v.
 Uraniumweg 27^e 3542 AK
 Postbus 40328 3504 AC
 Utrecht

Tel: 030-2412425
 Fax: 030-2412426
 email: info@amos.nl
 web: www.amos.nl

KvK, Utrecht: 30139120
 ABN AMRO-bank: 49.73.64.107
 IBAN: NL31 ABNA 0497364107
 BTW nr: NL 806163306.B01



**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Visuele inspectie, conform NEN 2990.****Behorende bij bevindingenrapport: 113.3802****Opdrachtgever**

Oskam Asbestverwijdering B.V.
t.a.v. afdeling Asbestsanering
Postbus 40335
3504 AC Utrecht
Ref.nr. opdrachtgever
Kenmerk Inventarisatierapport
Kenmerk sloopvergunning
Contactpersoon: W.Gerrits

A11-0161
PJ Milieu BV, 1023402K aanv.
Gemeente Wijk bij Duurstede, WBD1103438

pagina 1 van 2
Utrecht,
23 juni 2011

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek
Type onderzoek

Kerkdwarsweg 2 te Cothen
Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Visuele inspectie, onder accreditatie.

Risicoklasse SZW

2

Containment?

Nee

Datum controle

23 juni 2011

Aankomsttijd inspecteur

12:45

Afweertijd inspecteur

14:00

Tijdsduur visuele inspectie (min)

20

Inspecteur

S. Hendriks

Visuele inspectie werkplek

Omschrijving werkzaamheden
en/of werkplek

Beplating boven kozijnen en los op het puin + depot met betonelementen.

Zie bijgevoegde situatietekening.

Maaiveld

Binnensituatie

Weersomstandigheden

Regen

Afmeting werkplek (m2)

200

Verwijdert asbest

Plaat (Boven kozijnen en los op de vloer) (chrysotiel 10-15% hechtgebonden).

Kit (Depot puin met betonelementen) (chrysotiel 0,1-2% hechtgebonden).

Inspectie werkplek

In orde bevonden.

Uitsluitingen en niet bereikbare
plaatsen

Onder opgeslagen spullen is geen visuele inspectie mogelijk.

Beperkingen bij de inspectie

(inspectieefficiency niet optimaal)

Tussen naden/kieren van de bouw- en constructiedelen is beperkte visuele mogelijk. Enkel toplaag maaiveld, zand en puin is visueel te inspecteren.

Opmerkingen

Geen.

Conclusie visuele inspectie:

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening:

Inspecteur Amos Milieutechniek
S. Hendriks

Amos Milieutechniek b.v.
Uraniumweg 27^a 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC
Utrecht

Tel: 030-2412425
Fax: 030-2412426
email: info@amos.nl
web: www.amos.nl

KvK, Utrecht: 30139120
ABN AMRO-bank: 49.73.64.107
IBAN: NL31 ABNA 0497364107
BTW nr: NL 806163306.B01

Versie 3.8



Bevindingenrapport Tekeningblad

pagina 2 van 2


Utrecht, 23 juni 2011

Behorende bij bevindingenrapport: 113.3802

Plaats van onderzoek Kerkdwarsweg 2 te Cothen

Type onderzoek Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie.

Omschrijving werkplek Beplating boven kozijnen en los op het puin + depot met betonelementen.



Legenda:



Asbesthoudende bron
Meespunten luchtmonsterneming
Geinspecteerd gebied en/of
containment begrenzing (foliewanden)



Sluis
Onderdrukmaschine
Begrenzings linten

Amos

Amos Milieutechniek b.v.
Uraniumweg 27* 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC
Utrecht

Tel: 030-2412425
Fax: 030-2412426
email: info@amos.nl
web: www.amos.nl

KvK, Utrecht: 30139120
ABN AMRO-bank: 49.73.64.107
IBAN: NL31 ABNA 0497364107
BTW nr: NL 806163306.B01



**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Behorende bij bevindingenrapport: 113.3385

Opdrachtgever

Oskam Asbestverwijdering B.V.
t.a.v. afdeling Asbestsanering
Postbus 40335
3504 AC Utrecht
Ref.nr. opdrachtgever
Kenmerk inventarisatierapport
Kenmerk sloopvergunning
Contactpersoon: W.Gerrits

A11-0161
PJ Milieu BV, 1023402K
Gemeente Wijk bij Duurstede, WBD1103438

pagina 1 van 3
Utrecht,
8 juni 2011

Onderzoeksgegevens


Plaats van onderzoek	Kerkdwarsweg 2 te Cothen
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie, onder accreditatie. Asbestconcentratiemetingen, zie bijgesloten pagina.
Risicoklasse SZW	2
Containment?	Ja
Datum controle	8 juni 2011
Aankomsttijd inspecteur	11:10
Vertrektijd inspecteur	13:45
Tijdsduur visuele inspectie (min)	10
Inspecteur	S. Hendriks
Visuele inspectie werkplek	
Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek	Plaat tegen wand achter voormalige kachel in de werkplaats Zie bijgevoegde situatietekening.
Maaiveld	Binnensituatie
Weersomstandigheden	N.v.t
Afmeting containment (m2)	2
Verwijderd asbest	M4- Plaat (In de werkplaats) (chrysotiel 10-15% hechtgebonden).
Inspectie werkplek	In orde bevonden.
Uitsluitingen en niet bereikbare plaatsen	Het gehele containment is afgeplakt, enkel muur waartegen de plaat bevestigd was is visueel te inspecteren.
Beperkingen bij de inspectie (inspectieefficiency niet optimaal)	Tussen naden/kieren van de bouw- en constructiedelen is beperkte visuele mogelijk.
Opmerkingen	Op het dak van de werkplaats blijft asbesthoudende golfplaten aanwezig, dit wordt in de volgende fase verwijderd.

Conclusie visuele inspectie:

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening:
Inspecteur Amos Milieutechniek
S. Hendriks




Digitaal gegenaseerde handtekening

Amos Milieutechniek b.v.
Uraniumweg 27° 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC
Utrecht

Tel: 030-2412425
Fax: 030-2412426
email: info@amos.nl
web: www.amos.nl

Versie 3.8



KvK, Utrecht: 30139120
ABN AMRO-bank: 49.73.64.107
IBAN: NL31 ABNA 0497364107
BTW nr: NL 806163306.B01





Bevindingenrapport Tekeningbladpagina 3 van 3
Utrecht, 8 juni 2011**Amos**

Behorende bij bevindingenrapport: 113.3385	
Plaats van onderzoek	Kerkdwarsweg 2 te Cothen
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie. Asbestconcentratiemetingen, zie bijgesloten pagina.
Omschrijving werkplek	Plaat tegen wand achter voormalige kachel in de werkplaats



Amos Milieutechniek b.v.
Uraniumweg 27^e 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC
Utrecht

Tel: 030-2412425
Fax: 030-2412426
email: info@amos.nl
web: www.amos.nl

KvK, Utrecht: 30139120
ABN AMRO-bank: 49.73.64.107
IBAN: NL31 ABNA 0497364107
BTW nr: NL 806163306.B01

