

WFM Bredeveld
Achterweg 21, 2201AH Noordwijk

Illustratie peil bestaande schuur

Bijgaand een drietal foto's ter verificatie van het huidig peil van de bestaande bijgebouwen.

Foto 1: de vloer van de bestaande schuur ligt -50mm beneden maaiveld (peil)
Foto 2 en 3 geven overzicht van de maaiveld en bestaande schuur.

