

Inspectierapport - 19/5886

Conform NEN 2990

Invoerveld algemeen

Klant	LVA bv	Inspecteur	G. de Bruijn
Contactpersoon klant	Dhr Ter Wolbeke	Aankomsttijd	10.15
Adres	Ambachtsweg 5	Vertrektijd	11.15
Postcode en Plaats	2071 NS Udenhout	Begintijd inspectie	10.50
Verwijderingsbedrijf	LVA bv	Eindtijd inspectie	11.00
Naam DTA	G. Schoop		
Opdrachtgever/eigenaar pand	Houtepen B.V.		
Aard sanering	Buitensanering	Duur visuele inspectie	10
Projectnr. verwijderingsbedrijf	19LV397	Inspectie direct in orde	ja
Omschrijving object	Weiland		
Adres inspectie	T.p.v. Venneweg 1		
Plaats inspectie	Goirle		
Datum inspectie	9-8-2019		
Omschrijving Locatie	Maaiveld		
Omschrijving geinspec. gebied	Maaiveld		
Gebied afgezet? Ja / nee	Ja		
Hoe is het gebied afgezet	Lint		
Oppervlak werkgebied	10	m ²	
Oppervlak verwijderd materiaal	6	m ²	

	datum	nummer	
Gegevens werkplan	09-08-2019	19LV397	code verwijderde bron(en)
Gegevens inventarisatierapport	08-07-2019	AR 1907018	Bron 1
SC540 bureau	A & M		
Gegevens sloopmelding	12-07-2019	19070632	
Op wiens naam is deze	Houtepen B.V.		

Soort ondergrond	☐ Verhard	☒ Onverhard	☐ Gedeeltelijk verhard
Inspectie vond plaats	☐ Binnen	☒ Buiten	☐ Beide
Weersomstandigheden	☐ Helder	☒ Neerslag	☐ Schemer ☐ Donker
Situatie werkplek	☐ Droog	☐ Vochtig	☒ Nat
Tekening werkgebied	☐ Nee	☒ Ja	

Inspectie (randvoorwaarden)

	Gecontroleerd	Opmerkingen
Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	ja	
Met welke hulpmiddelen is het inspectiegebied gecontroleerd?		Hark
Zijn losstaande producten in het inspectiegebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na controle uit het inspectie gebied verwijderen)	ja	

Inspectierapport - 19/5886

Registratie asbesthoudende toepassingen/materialen volgens inventarisatierapport + mededelingen DTA

Nummer	Locatie, bouwdeel	Materiaal	Asbestsoorten (gewichtsperscentage in %)
1	Weiland	Golfplaten	Chrysotiel, 10-15 %, Hechtgebonden
2			
3			
4			
5			
6			

Inspectie van bouw en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd/gespoten waren

Nummer	Locatie/bouwdeel	Resultaat			Opmerkingen
		Constructiedeel	Aangelegen delen	Ondergelegen oppervlak	
1	Maaiveld	Ok	Ok	Ok	
2					
3					
4					
5					
6					

Overige uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden

Het betreft het verwijderen van de golfplaten op het maaiveld van het weiland (bron 1).
Van het maaiveld is alleen de toplaag geïnspecteerd.
Verder geen opmerkingen.

Inspectierapport - 19/5886

Aanvullende lijst met aandachtspunten

Omschrijving	Aanwezig	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Daken en nok	Nee									
Dakgoten	Nee									
Bomen en struiken	Nee									
Plassen (regen)	Nee									
Sloot en/of vijver	Nee									
Grind	Nee									
Gras / Zand / Aarde	Ja	v								
Vuile ruimte deco	Ja	v								

Verklarende woordenlijst

v in orde bevonden

A afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestresten die
vezelemisatie kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw
worden gereinigd

v(2) in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak n.v.t. niet van toepassing

1 = 0-250m²

4 = 751-1000m²

7 = 1501-1750m²

2 = 251-500m²

5 = 1001-1250m²

8 = 1751-2000m²

3 = 501-750m²

6 = 1251-1500m²

9 = 2001-2250m²

Conclusie

Is geïnspecteerde ruimte of oppervlakte vrij van waarneembare asbestverdachte materialen?

Ja

Geïnspecteerde ruimte voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990?

Ja

Inspecteur	G. de Bruijn
	Roba Inspecties
Datum	9-8-2019

DTA	G. Schoop
	LVA bv
Datum	9-8-2019

Paraaf



Paraaf



Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Roba Inspecties

De leveringsvoorwaarden van Roba Inspecties zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 52871185




Inspectierapport - 19/5886

Bijlage 1

(Behorende bij het bevindingenrapport met onderstaande omschrijving)

Tekening van het onderzoeksgebied



Inspectierapport - 19/5886

Bijlage 2

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer
Inspectierapport - 19/5886

		
Foto 1: Deco opstelling	Foto 2: Het werkgebied.	Foto 3: Hier zijn de golfplaten verwijderd (bron 1).
Foto 4:	Foto 5:	Foto 6:
Foto 7:	Foto 8:	Foto 9:

Inspectierapport - 19/5886

Bijlage 3

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer
Inspectierapport - 19/5886

Foto 10:	Foto 11:	Foto 12:
Foto 13:	Foto 14:	Foto 15:
Foto 16:	Foto 17:	Foto 18:

Inspectierapport - 19/5886

Opdrachtbevestiging

Hierbij zijn overeengekomen dat Roba Inspecties een visuele inspectie zal uitvoeren conform NEN 2990 bij het saneringsbedrijf:

Klant	LVA bv
Contactpersoon klant	Dhr Ter Wolbeke
Adres	Ambachtsweg 5
Postcode en plaats	2071 NS Udenhout
Naam DTA	G. Schoop
Aard sanering	Buitensanering
Projectnummer verwijderingsbedrijf	19LV397

Omschrijving object	Weiland
Adres inspectie	T.p.v. Venneweg 1
Plaats inspectie	Goirle
Datum inspectie	9-8-2019

Paraaf



Paraaf



Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Roba Inspecties.

De leveringsvoorwaarden van Roba Inspecties zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 52871185.