

Het oorspronkelijke verspringende achtergevel profiel wordt hersteld door de overkapping te verwijderen, een nieuwe gevelopening te maken ter plaatse van de oorspronkelijke hoge staldeur, en de oorspronkelijke 'karschop' en 'bakhuisje' te herbouwen in een moderne uitstraling.

C.T.H. Boons