

Certificaten/verklaringen omtrent  
tank- en asbestsanering  
Woning Walsert 5, Rijkevoort-De Walsert

27 mei 2019

LEEFLANG

CLEANING & TRANSPORT B.V.

REINIGINGSCERTIFICAAT

Auto nr. : 015

Datum : 9-2-2015

Metaalhof 15-17  
Industrieterrein Pr. Alexander  
3067 GM Rotterdam  
Telefoon 010 - 4552222  
Telefax 010 - 4556333  
info@leeflangcleaning.nl  
www.leeflangcleaning.nl

K.v.K. 28101725

No. 022568

WERKADRES

Naam : v/d Heuvel S. moni Melkveehouderij

Adres : Wilsout 5

Postcode : 5449 AD Woonplaats : Rijkevoort

TANK AFKOMSTIG VAN:

☒ Bovengronds ☐ Ondergronds

Tankinhoud : 1500 Ltr

Product : Diesel

Anders :

Reinigingsmethode : HD of anders:

Bijzonderheden :

Tijdstip reiniging : uur

Tank gereinigd door : P Jansen

Bevestigingsplaats zegel : Hysco

ZEGELNUMMER : RE-092571

Certificaat is geldig t/m :

Bij verbroken zegel is het certificaat niet meer geldig.

Opdrachtgever : T&E Techniek

Adres :

Postcode : Woonplaats:

Ondergetekende, de heer , verklaart namens de opdrachtgever met de hierboven omschreven tankreiniging akkoord te gaan.

Akkoord namens opdrachtgever:

Verklaring nr. 2015/068

Metaalhof 15-17  
3067 GM ROTTERDAM  
Telnr. : 010-4552222  
Telefax: 010-4556333  
K.v.K. : 28101725  
[www.leefflangcleaning.nl](http://www.leefflangcleaning.nl)  
[info@leefflangcleaning.nl](mailto:info@leefflangcleaning.nl)

Rotterdam: 10 februari 2015

## TANK Vernietigings Verklaring

Hierbij bevestigen wij, Leefflang B.V., te hebben vernietigd :


Locatie van herkomst : v/d Heuvel Simons Melkveehouderij  
Adres : Walsert 5  
Plaats : 5449 AD Rijkevoort  
Inhoud : 1.500 liter  
Product : Diesel  
Vernietigd op : 10 februari 2015  
Reinigingszegelnr : RE-092531

Opdrachtgever : T & E Techniek BV  
Adres : Zuid- Carolinaweg 15  
Woonplaats : 5453 JG Langenboom

Namens Leefflang Cleaning & Transport,

Naam: R. Bal

Handtekening



## Inspectierapport - 19/4747

Conform NEN 2990

### Invoerveld algemeen

|                                 |                         |                          |                |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Klant                           | Kosse BV                | Inspecteur               | Ad Gijsen      |
| Contactpersoon klant            | S.Kosse                 | Aankomsttijd             | 10:00          |
| Adres                           | H.J. Ypenburglaan 3     | Vertrektijd              | 11:45          |
| Postcode en Plaats              | 5424 SN Elsendorp       | Begintijd inspectie      | 10:15          |
| Verwijderingsbedrijf            | Kosse BV                | Eindtijd inspectie       | 11:00          |
| Naam DTA                        | J.Sip                   |                          |                |
| Opdrachtgever/eigenaar pand     | Dhr Grootcholten        |                          |                |
| Aard sanering                   | Buitensanering          | Duur visuele inspectie   | 45             |
| Projectnr. verwijderingsbedrijf | 9025                    | Inspectie direct in orde | Nee            |
| Omschrijving object             | Div gebouwen            |                          |                |
| Adres inspectie                 | Walsert 5               |                          |                |
| Plaats inspectie                | Rijkevoort - De Walsert |                          |                |
| Datum inspectie                 | 07/03/19                |                          |                |
| Omschrijving Locatie            | Dak/maaiveld            |                          |                |
| Omschrijving geinspec. gebied   | Dak/maaiveld            |                          |                |
| Gebied afgezet? Ja / nee        | Ja                      |                          |                |
| Hoe is het gebied afgezet       | Lint                    |                          |                |
| Oppervlak werkgebied            | 900                     | m <sup>2</sup>           |                |
| Oppervlak verwijderd materiaal  | 720                     | m <sup>2</sup>           | 6 Mtr 35 stuks |

|                                | datum                  | nummer      |                           |
|--------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| Gegevens werkplan              | 07/03/2019             | 9025        | code verwijderde bron(en) |
| Gegevens inventarisatierapport | 17/12/2018             | 20181538    | Bron 2+3+4+5+6+7          |
| SC540 bureau                   | Bregman & vd Ekeren bv |             |                           |
| Gegevens sloopmelding          | 18/02/2019             | Z/19/029293 |                           |
| Op wiens naam is deze          | Dhr Grootcholten       |             |                           |

|                       |                                                    |                                        |                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Soort ondergrond      | <input type="checkbox"/> Verhard                   | <input type="checkbox"/> Onverhard     | <input checked="" type="checkbox"/> Gedeeltelijk verhard         |
| Inspectie vond plaats | <input type="checkbox"/> Binnen                    | <input type="checkbox"/> Buiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Beide                        |
| Weersomstandigheden   | <input checked="" type="checkbox"/> Helder         | <input type="checkbox"/> Neerslag      | <input type="checkbox"/> Schemer <input type="checkbox"/> Donker |
| Situatie werkplek     | <input type="checkbox"/> Droog                     | <input type="checkbox"/> Vochtig       | <input checked="" type="checkbox"/> Nat                          |
| Tekening werkgebied   | <input type="checkbox"/> Nee                       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |                                                                  |
| Soort sanering        | <input checked="" type="checkbox"/> Beperkt risico | <input type="checkbox"/> Hoog risico   |                                                                  |

### Inspectie (randvoorwaarden)

|                                                                                                                                          | Gecontroleerd | Opmerkingen              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving        | ja            |                          |
| Met welke hulpmiddelen is het inspectiegebied gecontroleerd?                                                                             | Verreiker     | Valbeveiliging<br>Ladder |
| Zijn losstaande producten in het inspectiegebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na controle uit het inspectie gebied verwijderen) | ja            |                          |

## Inspectierapport - 19/4747

Registratie asbesthoudende toepassingen/materialen volgens inventarisatierapport + mededelingen DTA

| Nummer | Locatie, bouwdeel  | Materiaal          | Asbestsoorten (gewichtsperscentage in %) |
|--------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1      | Wagen schuur / dak | Golfplaat + vormst | Chrysotiel 10-15% Hechtgebonden          |
| 2      | Schuurtje / dak    | Golfplaat + vormst | Chrysotiel 10-15% Hechtgebonden          |
| 3      | Boerderij / Gevel  | AC Buis            | Chrysotiel 10-15% Hechtgebonden          |
| 4      | Boerderij / dak    | Golfplaat + vormst | Chrysotiel 10-15% Hechtgebonden          |
| 5      | Schuurtje gevel    | Plaatmateriaal     | Chrysotiel 5-10% Hechtgebonden           |
| 6      | Maaiveld           | Losse golfplaat    | Chrysotiel 10-15% Hechtgebonden          |

Inspectie van bouw en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd/gespoten waren

| Nummer | Locatie/bouwdeel | Resultaat       |                  |                        | Opmerkingen |
|--------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|
|        |                  | Constructiedeel | Aangelegen delen | Ondergelegen oppervlak |             |
| 1      | Houten balken    | ok              | ok               | ok                     |             |
| 2      | Maaiveld         | ok              | ok               | nvt                    |             |
| 3      | Gevel            | ok              | ok               | ok                     |             |
| 4      |                  |                 |                  |                        |             |
| 5      |                  |                 |                  |                        |             |
| 6      |                  |                 |                  |                        |             |

### Overige uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden

Het betreft het verwijderen van golfplaten en vormstukken op de boerderij/wagenschuur/schuurtjes ( bron 3+5+6) + verwijderen van plaatmateriaal tegen de schuur ( bron 4) + verwijderen van losse golfplaat op het maaiveld ( bron 7) + verwijderen van 2 ac buizen uit de boerderij ( bron 2).

Van de onverharde delen is alleen de oppervlakte van de toplaag geïnspecteerd.

In het gebied staat een container en onder de container is geen inspectie mogelijk.

Naden,kieren,gaten en spouwen zijn beperkt inspecteerbaar.

De boerderij is beperkt inspecteerbaar omdat deze in de nacht is ingestort en niet veilig te betreden.

De houten balken en de vloer zijn schoon gemaakt.

Er wordt gewerkt met een verreiker.

Op de ligboxstal blijft nog asbest golfplaat gehandhaafd en er liggen lossen stukken op het dak de kans op besmetting blijft hier aanwezig.

In het gebied zijn putten deze zijn uitgesloten van de inspectie.

Verder geen opmerkingen.

## Inspectierapport - 19/4747

### Aanvullende lijst met aandachtspunten

| Omschrijving        | Aanwezig | 1 | 2 | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Daken en nok        | Ja       | v | v | v    | v |   |   |   |   |   |
| Dakgoten            | Nee      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
| Bomen en struiken   | Nee      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
| Plassen (regen)     | Nee      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
| Sloot en/of vijver  | Nee      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
| Grind               | Nee      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
| Gras / Zand / Aarde | Ja       | v | v | v    | v |   |   |   |   |   |
| Vuile ruimte deco   | Ja       | v |   |      |   |   |   |   |   |   |
| Werkbak             | Ja       |   | v |      |   |   |   |   |   |   |
| Zandvloer           | Ja       |   | v | v(2) | v |   |   |   |   |   |
| Vloer beton         | Ja       | v | v |      | v |   |   |   |   |   |

### Verklarende woordenlijst

v in orde bevonden

A afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestresten die  
vezelemisatie kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw  
worden gereinigd

v(2) in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak n.v.t. niet van toepassing

1 = 0-250m<sup>2</sup>

4 = 751-1000m<sup>2</sup>

7 = 1501-1750m<sup>2</sup>

2 = 251-500m<sup>2</sup>

5 = 1001-1250m<sup>2</sup>

8 = 1751-2000m<sup>2</sup>

3 = 501-750m<sup>2</sup>

6 = 1251-1500m<sup>2</sup>

9 = 2001-2250m<sup>2</sup>

### Conclusie

Is geïnspecteerde ruimte of oppervlakte vrij van waarneembare asbestverdachte materialen?

Ja

Geïnspecteerde ruimte voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990?


Ja

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Inspecteur | Ad Gijsen       |
|            | Roba Inspecties |
| Datum      | 07/03/19        |

|       |          |
|-------|----------|
| DTA   | J.Sip    |
|       | Kosse BV |
| Datum | 07/03/19 |

Paraaf

Paraaf

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Roba Inspecties


De leveringsvoorwaarden van Roba Inspecties zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 52871185

## Inspectierapport - 19/4747

### Bijlage 1

(Behorende bij het bevindingenrapport met onderstaande omschrijving)

### Tekening van het onderzoeksgebied



Walsert 5 Rijkevoort De Walsert

|  |                             |  |                      |
|--|-----------------------------|--|----------------------|
|  | = afstand in m.             |  | = achtergebleven     |
|  | = 3-traps deco-unit         |  | = verwijderde asbest |
|  | = markering werkgebied      |  | = container          |
|  | = geïnspecteerde object(en) |  | = verreiker          |
|  | = waarschuwbord             |  |                      |

#### Klantgegevens

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Klant                    | Kosse BV                |
| Inspecteur               | Ad Gijsen               |
| Datum inspectie          | 07/03/19                |
| Adres inspectie          | Walsert 5               |
| Plaats inspectie         | Rijkevoort - De Walsert |
| Onderzocht gebied/ruimte | Dak/maaienveld          |

## Inspectierapport - 19/4747

### Bijlage 2

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer  
Inspectierapport - 19/4747

|                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>07-03-2019</p>   |  <p>07-03-2019</p>   |  <p>07-03-2019</p>   |
| <p>Foto 1: Deco opstelling</p>                                                                        | <p>Foto 2: Bron 3+5+6</p>                                                                             | <p>Foto 3: Bron 3+5+6</p>                                                                              |
|  <p>07-03-2019</p> |  <p>07-03-2019</p> |  <p>07-03-2019</p> |
| <p>Foto 4: Bron 3+5+6</p>                                                                             | <p>Foto 5: Bron 2</p>                                                                                 | <p>Foto 6: Bron 4</p>                                                                                  |
|  <p>07-03-2019</p> |  <p>07-03-2019</p> |  <p>07-03-2019</p> |
| <p>Foto 7: Bron 7</p>                                                                                 | <p>Foto 8: Werkbak</p>                                                                                | <p>Foto 9: Zandvloer wagen schuur</p>                                                                  |



Andre Grootsholten &lt;andre.grootsholten@gmail.com&gt;

---

**schoon grond verklaring**

2 berichten

---

**Andre Grootsholten** <andre.grootsholten@gmail.com>  
Aan: info@mverstegengrondverzet.nl

8 mei 2019 om 15:23

Hallo Marc,

zoals mondeling besproken, zou je me een verklaring kunnen opsturen waarin je aangeeft dat je tijdens alle grond- en zeef en stortwerkzaamheden (april 2019) op de walsert 5 te Rijkevoort-de walsert geen asbest bent tegengekomen en dat de grond optisch gezien dus zuiver is.

Met vriendelijke groet André Grootsholten

---

**Mark Verstegen | Grondverzet** <info@mverstegengrondverzet.nl>  
Aan: Andre Grootsholten <andre.grootsholten@gmail.com>

8 mei 2019 om 15:36

Hoi Andre,

Na het sloop werk van v.d Brand Uden hebben wij door middel van 1 zeef bak aan de kraan

Alles uit gezeefd. Om de laatste resten stenen er uit te zeven.

Hier is alleen steenpuin vrijgekomen. Afgevoerd naar puinbreker in Wanroij.

Met vriendelijke groet,

Mark Verstegen



Molenstraat 48

5446 PL Wanroij

Tel: 06 - 250 626 29

E-mail: [info@mverstegengrondverzet.nl](mailto:info@mverstegengrondverzet.nl)

Website: [www.mverstegengrondverzet.nl](http://www.mverstegengrondverzet.nl)

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]