

**Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Beperkt-Risico-Sanering
Visuele inspectie, conform NEN 2990.**

Amos projectnummer: 163.1587-1

Opdrachtgever

J.A. Goris & Zonen B.v.
De van der Schuerenweg 8, 6686BA te Doornenburg

Utrecht, 8-9-2016

Ref.nr. opdrachtgever: SA16075
Kenmerk inventarisatie: Asbest zoeken B.v. 27051602HW Type A volledig. Interne autorisatie d.d. 13-06-2016.
Contactpersoon: Dhr. H. Goris

Onderzoeksgegevens

Plaats van onderzoek	Bergendensestraat 25 te Bommel (loods 2)		
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.		
Risicoklasse SZW	2		
Containment?	Nee		
Datum onderzoek	8 september 2016	Aankomsttijd: 12:45	Vertrektijd: 14:00
Inspecteur	M. Zorn	Tijdsduur visuele inspectie 45 minuten	

Gegevens Visuele inspectie (Blad 1 van 2)

Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek (Zie bijgevoegde situatietekening)	Verwijderen van golfplaten (bron: 2 en 8), nokvorsten (bron: 3), plaatmateriaal (bron: 6) en zwerfasbest (bron:9) van loods 2 onder risicoklasse 2.		
Maaiveld	Gras/tegels		
Weersomstandigheden	Zonnig		
Oppervlakte werkplek (m2)	600 (Inspectie uitgevoerd in 3 sectie(s) van maximaal 250 m2/sectie. (zie tekening))		
Verwijderd asbest (bronnummer)	Golfplaten (Bron: 2 En 8), 40 M2, Dak loods en aanbouw, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)		
	Nokvorsten (Bron: 3), 30 M1, Dak loods, (10-15% chrysotiel, hechtgebonden)		
	Plaatmateriaal (Bron: 6), 2 Stuks, Dak loods, (2-5% chrysotiel, hechtgebonden)		
	Zwerfasbest (Bron: 9), 1 M3, Maaiveld, (15-30% chrysotiel, hechtgebonden))		
	)		
In orde bevonden secties	1- 2- 3-	Resultaat inspectie werkgebied	In orde bevonden.
Niet in orde bevonden secties	Geen	(Zie Visuele Inspectie Blad 2 voor uitgebreide informatie)	
Uitsluitingen en niet bereikbare plaatsen	Ja, namelijk; 5cm onder het maaiveld en in de hoogwerker.		
Beperkingen bij de inspectie (inspectie efficiëntie niet optimaal)	Ja, namelijk; in alle gaten, kieren, naden en grove structuren van bouw- en constructiedelen.		

Conclusie visuele inspectie:

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, **GEEN** visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Handtekening Inspecteur
M. Zorn

Handtekening van Klant



pagina 1 van 4 F403 versie 5.04

Amos Milieutechniek b.v. Uraniumweg 27e 3542 AK
Postbus 40328 3504 AC Utrecht KvK: Utrecht 30139120

