

Bijlage 1

Legenda

-  onderzoekslocatie
-  Werkplaats
-  Wasplaats
-  Olie-vet afscheider
-  Vml. pompeiland en ondergr
-  Achtegrondwaardecontour
-  Interventiewaarde contour
-  boringen aanvullend onderzoek
-  Peilbuis aanvullen onderzoek



Situatietekening

Projectnummer K21013241-2
Kerkweg 2 Heesch