

analyse bureau safety b.v.

milieu technisch laboratorium

Wilmenweg 10
6447 AX Merkelbeek

Tel.: 046 - 4420020
Fax: 046 - 4420022

Bankrelatie: ABN AMRO bank
Rekeningnr: 428566456

Visuele inspectie: VI100194
Inspecteur: R. Janssen
Datum uitvoering: 02-03-2010
Projectnummer: 100054

Klant : Infinity Zuid B.V.	Adres: Magnesiumstraat 35
Postcode:6031 RV	Plaats: Nederweert

Adres: Rijksweg Zuid 99 Geleen

Bouwwerk/constructie: woonhuis (keuken)

Asbesthoudende materialen verwijderd: leiding in beugels

☐ Buitensanering/☐ Glove bag/☐ Kruipruimte/☐ Object/☒ Anders nl.: risicoklasse 1.

Oppervlakte van de ruimte: ca. 2m²

Onderzoek van de bodemtoplaag: ja

Weersomstandigheden: droog

Tijd : 13:20 t/m 14:15 uur

Asbestverdachte resten aangetroffen: ja ☐ / nee ☒ (Zo ja, dan zal aan deze rapportage een materiaalanalyse worden bijgevoegd conform NEN 5896)

Opmerking:

Visuele inspectie

Conclusie van de inspectie: goed	Ruimte voldoet wel ☒ / niet ☐ aan de eisen gesteld conform NEN 2990 (nl). Er werden geen ☒ / wel ☐ asbesthoudende restmaterialen aangetroffen.
----------------------------------	---

De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde inspecties. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV.

Rapportage: F.C.G. Janssen
Directeur Laboratorium
Analyse Bureau Safety BV
Wilmenweg 10
6447 AX Merkelbeek
Tel: 046 - 4420020
Fax: 046 - 4420022

Bij dit certificaat hoort een inspectieformulier en tekening die als bijlage is toegevoegd.



milieu technisch laboratorium

Wilmenweg 10
6447 AX Merkelbeek

Tel.: 046 - 4420020
Fax: 046 - 4420022

Bankrelatie: ABN AMRO bank
Rekeningnr: 428566456

Visuele inspectie: VI100202
Inspecteur: R. Janssen
Datum uitvoering: 02-03-2010
Projectnummer: 100054

Klant : Infinity Zuid B.V.

Adres: Korenbloemstraat 14

Postcode: 6088 AW

Plaats: Roggel

Adres: Rijksweg Zuid 99 Geleen

Bouwwerk/constructie: woonhuis (dak woonkamer / plat dak)

☒ Asbesthoudende materialen verwijderd: dakbeschot / schoorsteen

☒ Buitensanering/ ☐ Glove bag/ ☐ Kruipruimte/ ☐ Object/ ☐ Anders nl.:

Oppervlakte van de ruimte: ca. 40m²

Onderzoek van de bodemtoplaag: ja

Weersomstandigheden: droog

Tijd : 13:30 t/m 14:15 uur

Asbestverdachte resten aangetroffen: ja ☐ / nee ☒ (Zo ja, dan zal aan deze rapportage een materiaalanalyse worden bijgevoegd conform NEN 5896)

Opmerking:

☒ Visuele inspectie

Conclusie van de inspectie: goed

Ruimte voldoet wel ☒ / niet ☐ aan de eisen gesteld conform NEN 2990 (nl).
Er werden geen ☒ / wel ☐ asbesthoudende restmaterialen aangetroffen.

De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde inspecties. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV.

Analyse Bureau Safety BV
Rapportage: F.C.G. Janssen
Directeur Laboratorium
Tel: 046 - 4420020
Fax: 046 - 4420022



Bij dit certificaat hoort een inspectieformulier en tekening die als bijlage is toegevoegd.