





INSPECTIEWAGEN

Bordes inspectiewagen dient met 600 mm te worden verlengd aan de zijde van de toegang naar de inspectiewagen. De toegang dient te worden vernieuwd. Toe te passen nieuwe materialen zijn beeldvormend (vorm en afmetingen) gelijk aan bestaande materialen van de inspectiewagen. Verlenging kan worden gerealiseerd zoals afgebeeld in bovenstaande visualisaties. Tevens kan de verlenging worden gerealiseerd door een vak in de bodem toe te voegen.



	4,00m											
Hoogte	0,195	0,335	0,475	0,615	0,755	0,895	1,035	1,175	1,315	1,455	1,595	1,735
Afstand	0,195	0,335	0,475	0,615	0,755	0,895	1,035	1,175	1,315	1,455	1,595	1,735


LEGENDA

- Faunapassage
- ===== Verticale kolommen brugconstructie
- Bestaande gasleiding
- ===== Kleinwildraaster
- Bestaande geleiderail
- Bestaand brugdek
- Huidig maaiveld
- ===== Waterlijn
- Bestaand hekwerk

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | Plaatmateriaal faunapassage |
|  | Asfalt |
|  | Betonstraatsteen |
|  | Menggranulaat |
|  | Zand |
|  | Beton (prefab) |
|  | Beton (in het werk gestort) |

OPMERKINGEN

- Maten in meters (m), tenzij anders vermeld;
- Hoogtematen in meters (m) ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Hoekmaten in graden (360°), tenzij anders vermeld;
- Coördinaten in meters (m) in het RD-stelsel (Netherlands-RD, oblique stereographic projection).



DOCUMENT IN
BEWERKING

2522