

ACMAA: Méér dan analyseren!

Inspectierapport

Pagina 1 van 8

Opdrachtcode ACMAA Inspectie B.V.: A181201378

Versie: 01

Algemene gegevens	
Opdrachtgever	: Asbest Service Friesland B.V.
Contactpersoon	: Mevr. J.G. Roelofs
Projectnummer	: 018-118
Locatie adres	: Zweinserweg 8 te Peins
Datum	: 17-12-2018

Gegevens werkzaamheden	
Naam analist	: S. de Jong
Werkzaamheden	: Visuele inspectie na risicoklasse 2a sanering openlucht.
Aankomsttijd	: 11:00 uur
Vertrektijd	: 13:00 uur
Klimaat	: Bewolkt en droog T(°C) 8°C
Omschrijving werkzaamheden: Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten met hulpstukken.	
Situatie	: Buiten Grootte inspectiegebied : 1800m²
Inventarisatiebureau	: Bolier Advies en Sloopbegeleiding BV Rapportnummer : 2018-603

Verwijderde asbesthoudende bronnen volgens het inventarisatierapport:

Bron	Locatie/ bouwdeel	Materiaal	Asbestsoort (gew%)	Omvang	Hecht- gebondenheid	Opmerkingen
M001	Dak van schuur	Golfplaten met hulpstukken	Chrysotiel 10-15% Amosiet 2-5%	1105m²	☒ HG ☐ NHG	
M003	Dak van schuur	Golfplaten met hulpstukken	Chrysotiel 10-15% Amosiet 2-5%	±288m²	☒ HG ☐ NHG	

HG = Hechtgebonden
NHG = Niet hechtgebonden

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2012)

Voor de globale situatietekening en de fotoreportage wordt verwezen naar bijlage 1 en 2 van dit inspectierapport

Inspectie randvoorwaarden			Opmerkingen
Slopmelding aanwezig:	☒ Ja ☐ Nee		
Werkplan in overeenstemming met het te inspecteren object:	☒ Ja ☐ Nee		
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig:	☒ Ja ¹⁾ ☐ Nee		Containers met verpakt asbest Werkbak van de hoogwerker Ladder
Voldoende belichting:	☒ Ja ☐ Nee		
Folie op ondergrond aanwezig:	☐ Ja ☒ Nee		Tijdens de sanering heeft in en om de schuren folie gelegen, dit is voor de vrijgave verwijderd.
Is het inspectiegebied groter dan 250 m²	☒ Ja ²⁾ ☐ Nee		Zo ja, aantal zones: 7
Inspectie object geschikt voor inspectie	☒ Ja ☐ Nee		

1 = afval en losse obstakels zijn verplaatsbaar en zorgen niet voor een visuele beperking.
2 = zie bijlage 3 "waarnemingsformulier" bijgevoegd bij dit rapport.



Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

ACMAA Inspectie B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 – 2455042
Fax 074 – 25082454
E-mail inspectie@acmaa.nl

Website www.acmaa.nl
IBAN NL24RABO0184895979
KvK 60951931

BTWnr. NL854132351B01
BIC RABONL2U



Resultaten visuele inspectie	Aanwezig	Resultaat	Opmerkingen
Locatie/ bouwdeel	☒ Ja ☐ Nee	v	
Is de ruimte droog:	☒ Ja ☐ Nee	v	
Is de ruimte stofvrij:	☐ Ja ☒ Nee		
Blijft er asbesthoudend materiaal aanwezig:	☒ Ja ☐ Nee	v	Op 1 schuur blijft asbesthoudende golfplaten achter.
Zijn er oppervlakten gefixeerd:	☐ Ja ☒ Nee		
Constructiedelen (plafond, wanden, etc.)	☒ Ja ☐ Nee	v	
Aangelegde delen	☒ Ja ☐ Nee	v	
Kabelgoten/ doorvoeringen	☐ Ja ☒ Nee		
Ventilatiekanalen	☐ Ja ☒ Nee		
Buizen	☒ Ja ☐ Nee	v	
Verwarmingselementen	☐ Ja ☒ Nee		
Kozijnen	☒ Ja ☐ Nee	v	
Hoogwerker	☒ Ja ☐ Nee	v	
Vloer	☒ Ja ☐ Nee	v	
Machines, installaties	☐ Ja ☒ Nee		
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers, evt. achtergebleven inboedel	☒ Ja ☐ Nee	v	
Transit-route (route waarlangs het asbest is afgevoerd)	☐ Ja ☒ Nee		
Overige, nl:	☐ Ja ☒ Nee		

V = op moment van inspectie in orde bevonden;
V(2) = op moment van inspectie in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestrestanten, gehele ruimte reinigen.

Kleefmonsters		Opmerkingen en codering
Kleefmonsters genomen	☐ Ja ☒ Nee	

Niet geïnspecteerde delen:

- Putten en mestkelders

Opmerkingen

In naden en kieren van bouw-en constructiedelen, tussen begroeiing en toplaag is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Onder de afvalcontainer en onder de toplaag is geen visuele inspectie mogelijk.

Conclusie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn **geén** asbestverdachte en/of asbestverontreinigde materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering.
Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden.

Naam en handtekening analist ACMAA Inspectie B.V.

S. de Jong

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

M.R.H. Schaafsma



Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

ACMAA Inspectie B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

Telefoon 074 – 2455042
Fax 074 – 25082454
E-mail inspectie@acmaa.nl

Website www.acmaa.nl
IBAN NL24RABO0184895979
KvK 60951931

BTWnr. NL854132351B01
BIC RABONL2U