


Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders
van Gemert-Bakel d.d.




11 NOV. 2005

DLV Makelaardij BV

Correspondentieadres:
Mijlstraat 20
5281 LL Boxtel

Telefoon: 0411-652565
Fax: 0411-652566

Internet: www.dlvmakelaardij.nl



Opnamerapport in het kader van Ruimte voor Ruimte

Datum taxatie: 25-08-2005

W.R.M. van Hedel, lidnr. SCVM 02R518,
registermakelaar /taxateur
kantoorhoudende te Boxtel, Mijlstraat 20, 5281 LL
tel: 06-51383994

VBO  **MAKELAAR**

De ondergetekende,

W.R.M. van Hedel , registermakelaar /taxateur onroerende en roerende zaken,
kantoorhoudende te Boxtel, Mijlstraat 20, 5281 LL

VERKLAART

ter plaatse nauwkeurig te hebben opgenomen en gewaardeerd de hieronder nader omschreven onroerende zaken.

Datum opname: 25-08-2005

Peildatum: 25-08-2005

Opdrachtgever:

B.V. Exploitatiemaatschappij "de Peelhorst"

Vertegenwoordigd door M.J. Teunesen gemachtigd namens in 't Groen.

Opdracht omschrijving:

Een beschrijving van de te slopen varkensstallen in het kader van de "Ruimte voor Ruimte" regeling provincie Noord-Brabant. De oppervlakte van de te slopen bedrijfsgebouwen worden bepaald conform de richtlijnen taxatie-instructie RBV (Regeling Beëindiging Veehouderijtakken) zoals opgesteld door de Dienst Landelijk Gebied. Met betrekking tot meting schrijft DLG het volgende: De taxateur moet de oppervlakte van de buitenmaten per bedrijfsgebouw opnemen met behulp van een meetwiel of meetlint en deze per gebouw vermelden in het taxatierapport en op de kaartbijlage.

Locatie:

Nachtegaallaan 60, 5425 RT De Mortel.

Bestemming.

De bestemming van het object is niet getoetst aan het bestemmingsplan.

Milieuvergunning.

De milieuvergunning van het object is door de taxateur niet gecontroleerd.

Omschrijving van de gewaardeerde objecten.

Ligging bedrijfsgebouwen.

De opname heeft betrekking op 4 verschillende bedrijfsgebouwen. Deze bedrijfsgebouwen zijn genummerd. Deze nummering verwijst naar de bedrijfsgebouwen zoals deze zijn aangegeven in de bijlagen.

Omschrijving bedrijfsgebouwen

Algemeen:

Het betreft hier een vleesvarkensbedrijf. Alle door de taxateur beschreven bedrijfsgebouwen zijn in gebruik voor de varkenshouderij.

DLV Makelaardij
29-augustus 2005



Bedrijfsgebouw I**Type: vleesvarkensstal**

- bouwjaar : ca. 1970.
- vloeroppervlakte : 13,95 meter x 7,66 meter = 107 m²
- aantal eenheden : 88 vleesvarkensplaatsen.
- gevels : gemetselde muren.
- dak : houten spanten en gordingen.
- dakbedekking : gedeeltelijk asbesthoudende golfplaten, rest pannen gelijk aan de rest van de woning.
- voersysteem : brijbakken.
- huisvestingsysteem : half rooster.
- mestopslag : 40 m³.
- ventilatiesysteem : mechanische ventilatie.

Bedrijfsgebouw II**Type: vleesvarkensstal**

- bouwjaar : 1970/1976 en gerenoveerd in 1993
- vloeroppervlakte : 59,14 meter x 14,10 meter = 834 m²
- aantal eenheden : 10 afdelingen van 80 vleesvarkens = 800 plaatsen
- gevels : gemetselde spouwmuren
- dak : stalen spanten, houten gordingen
- dakbedekking : asbesthoudende golfplaten
- voersysteem : brijvoeding in normale troggen
- huisvestingsysteem : gedeeltelijk roostervloer
- mestopslag : 1020 m³
- ventilatiesysteem : mechanische ventilatie d.m.v. plafondventilatie
- verwarming : centrale verwarming d.m.v. radiatoren

Bedrijfsgebouw III**Type: vleesvarkensstal**

- bouwjaar : 1970/1976 en gerenoveerd in 1993
- vloeroppervlakte : 59,14 meter x 14,10 meter = 834 m²
- aantal eenheden : 5 afdelingen van 88 vleesvarkens en 3 afdelingen van 80 = 680 plaatsen.
- gevels : gemetselde spouwmuren.
- dak : stalen spanten, houten gordingen.
- dakbedekking : asbesthoudende golfplaten.
- voersysteem : brijvoeding in normale troggen.
- huisvestingsysteem : gedeeltelijk roostervloer.
- mestopslag : 610 m³.
- ventilatiesysteem : mechanische ventilatie d.m.v. kanalsysteem.
- verwarming : centrale verwarming d.m.v. radiatoren.

WGH

Voerhok nr. 4

- bouwjaar : 1970/1976 en gerenoveerd in 1993.
- vloeroppervlakte : 7,18 meter x 5,30 meter = 38 m².
- gevels : gemetselde spouwmuren.
- dakbedekking : asbesthoudende golfplaten.
- dakisolatie : Pur.
- verwarming : verwarmingsketel.

Indeling: deze stal is ingericht als brijvoerhok, centrale verwarming en wateropslag.

Resumé

Bedrijfsgebouw	Oppervlakte (in m ²)
Bedrijfsgebouw 1	107
Bedrijfsgebouw 2	834
Bedrijfsgebouw 3	834
Bedrijfsgebouw 4	38
Totaal	1813

De totaal aantal m² te slopen bedrijfsgebouwen : 1813 m²

Aldus gedaan, te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, om te dienen waar zulks zal behoren.

De taxateur aanvaardt ten aanzien van de inhoud van dit rapport geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever.

Deze taxatie is geschied overeenkomstig de voorwaarden van de VBO.






29 augustus 2005

Registermakelaar/taxateur:




W.R.M. van Hedel

Dit rapport bevat: 4 bladzijden en 3 bijlagen



Woning



woning
60

Houten
opslag

7.66

garage

13.95

Kalkovenstal

1

14.10

2

7.18

4

5.30

3


14.10

Looch

Rundveestad

W. H. H. H.

59.14



0 m 35 m 175 m

Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer
— Kadastrale grens
— Bebouwing
— Overige topografie


Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

GEMERT
G
1524



Voor een eensluitend uittreksel, EINDHOVEN, 29 augustus 2005
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



De Peelhorst
zand en grint

**B.V. Exploitiatiemaatschappij
"De Peelhorst"**

Correspondentie-adres
Postbus 90
NL-6590 AB Gennep

Kantooradres
Hoogveld 16
NL-6598 BL Heijen
Tel. 0485-512500
Fax 0485-514147

Exploitatie "De Bakelse Plassen"
Kaak 7
NL-5763 PK Milheeze
Tel. 0492-343344
Fax 0492-343399
www.teunesen.nl

Bestellingen
Tel. 0485-519090

KOOPOVEREENKOMST

De ondergetekende : In 't Groen B.V, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
de heer J.M.T. In 't Groen, geboren 3 oktober 1964 en mevrouw C.M.L.
van Dooren-In 't Groen, geboren 27 mei 1966.

Adres : Nachtegaallaan 60
Postcode/plaats : 5425 RT De Mortel
Telefoonnummer : 0492 319476

hierna te noemen "Verkoper"

verklaart bij deze verkocht te hebben aan mede-ondergetekende, de heer M.J. Teunesen, directeur van B.V. Exploitiatiemaatschappij "De Peelhorst", kantoorhoudende te 6598 BL Heijen, Hoogveld 16, postbus 90, 6590 AB Gennep (telefoon 0485-512500), hierna te noemen "Koper"

die verklaart te hebben gekocht een bouwrecht in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte zoals vastgelegd door Provinciale Staten van Noord-Brabant bij besluit van 22 februari 2002, op basis van de sloop de varkensstallen van Verkoper, gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Gemert sectie G, nummer 1524, groot 18.68.86 ha. Genoemde varkensstallen hebben een vloeroppervlakte van in totaal 1800 m².


Deze verkoop van het bouwrecht is geschied voor de prijs van in totaal €
te voldoen binnen één werkdag na ontvangst van de daartoe door Verkoper aan Koper toe te zenden factuur. Genoemd bedrag is exclusief BTW.

Verkoper stemt ermee in en zal zijn volledige medewerking ertoe verlenen, dat Koper na voltooiing van de sloop van bovengenoemde stallen een aanvraag zal doen bij de Provincie Noord-Brabant om toekenning aan B.V. Exploitiatiemaatschappij "De Peelhorst" van één of meer bouwblokken elders in de gemeente Gemert-Bakel op basis van de regeling Ruimte voor Ruimte. Verkoper ziet er vanaf zelf een aanvraag te doen in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling.

Bijzonderheden:

- o De sloop van de varkensstallen zal worden verricht voor rekening en risico van Koper.
- o Zodra de sloop is gerealiseerd zal Verkoper zorgdragen voor de intrekking van de milieuvergunning verleend door de gemeente Gemert-Bakel voor genoemde varkensstallen, alsmede de registratie door het Bureau Heffingen te Assen van zijn kennisgeving van het vervallen van alle varkensrechten van zijn bedrijf.





Pag. 2

25-04-05

Getekend te Heijen, ...²⁵... april 2005.

De Verkoper:

In 't Groen B.V,
Nachtegaallaan 60
5425 RT De Mortel

J.M.T. In 't Groen

C.M.L. van Dooren-In 't Groen

De Koper:

B.V. Exploitatiemaatschappij "De Peelhorst"
Hoogveld 16
6598 BL HEIJEN

M.J. Teunissen

(in tweevoud indienen)

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeert-Bakel,

5 OKT. 2005

- ☒ **AANVRAAG SLOOPVERGUNNING**
☐ **SLOOPMELDING**

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders
van Gemeert-Bakel d.d.

(Woningwet, artikel 8, lid 2 sub h en bouwverordening Gemeert-Bakel, artikel 8.1.1 t/m 8.4.1)

Gegevens omtrent de aanvrager:

1. Naam van de opdrachtgever BL Exploitatie m/j "De Peelhorst"
Adres Hoogveld 16
Postcode 6548 BL Woonplaats Heijen
Telefoonnummer 0485-512500 Faxnummer 0485-541657
2. Naam van degene die met het slopen is belast Nog onbekend in m offerte-aanvragen
Adres _____
Postcode _____ Woonplaats _____
Telefoonnummer _____ Faxnummer _____

Gegevens omtrent het te slopen bouwwerk:

1. Adres van het te slopen bouwwerk Nachtegaallaan 60
Postcode 5425 RT Plaats De Mortel
Kadastraal bekend gemeente Gemeert, Sectie 9 Nummer(s) 1524
of kadastraal bekend gemeente Bakel en Milheeze, Sectie _____ Nummer(s) _____
2. Indien niet het gehele bouwwerk wordt gesloopt, geef dan een exacte omschrijving van het te slopen gedeelte Zie gemarkeerde gebouwen op bijgaand kaartje
3. Voor welk doel werd het bouwwerk c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk het laatst gebruikt? valkeusstallen

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemeert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
Gemeert
Telefoon
(0492) 37 85 00
Fax
(0492) 36 63 25
e-mailadres
gemeente@gemeert-
bakel.nl

Bankrekening
28.50.02.708
Postbankrekening
10.69.661

4. Valt op grond van historisch gebruik te verwachten dat het te slopen bouwwerk of een te slopen gedeelte van het bouwwerk chemisch verontreinigd is?
☒ nee
☐ ja, dan moet een onderzoek in worden gesteld naar de vermoedelijke verontreiniging en moet de uitslag van dit onderzoek als bijlage bij deze aanvraag worden toegevoegd.
5. Op hetzelfde perceel als het te slopen bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk wordt:
☒ een nieuw bouwwerk opgericht;
☐ een bestaand bouwwerk veranderd;
☐ een bestaand bouwwerk uitgebreid;
☐ geen nieuw bouwwerk opgericht, geen bestaand bouwwerk veranderd en geen bestaand bouwwerk uitgebreid.

6. Als er sprake is van oprichting van een nieuw bouwwerk, verandering van een bestaand bouwwerk en of uitbreiding van een bestaand bouwwerk is of zal daar voor een bouwvergunning worden aangevraagd en zo ja wanneer?

☐ ja, datum _____

☒ nee.

Gegevens met betrekking tot het slopen:

1. Wanneer vindt het slopen plaats?

Direct na afgifte van de sloopvergunning

2. Op welke wijze zal het slopen plaatsvinden?

Selectief

3. Hoeveel sloopafval zal uw sloopproject naar schatting opleveren?

steenachtig sloopafval ± 1.000 m³

asbesthoudend sloopafval Zie Rapport öko Care bv m² of m³

chemisch verontreinigd sloopafval n.v.t. m² of m³

hout sloopafval ± 50 m³

reststoffen bestaande uit: enkele stalen balken

± 320 m³ isolatiemateriaal

± 100 m³ gasbeton.

4. Wilt u tevens een verzoek doen op de uitzonderingsbepaling om beton/metselwerkpuin op de sloopplaats te mogen verwerken in een aldaar opgestelde mobiele puinbreek-inrichting?

☐ nee

☒ ja, omdat uit de voorgelegde offertes blijkt dat dit
pragmatisch gunstiger is

TOELICHTING/OPMERKINGEN:

Twee (2) varkensstallen worden geheel gesloopt
Een (1) in pandige varkensstal wordt gesloopt en vervolgens
wordt ter plaatse een opslagruimte gebouwd

Plaats _____

Datum _____

Handtekening gemachtigde:

Plaats Heijen

Datum 9-10-2005

Handtekening opdrachtgever:

B.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

"DE PEELHORST" BAKEL

p/a Postbus 90 - 6590 AB GENNEP

Tel: 0485 - 512500

Fax: 0485 - 514147


De volgende tekeningen moeten samen met deze aanvraag worden ingeleverd:

- een situatie tekening, schaal 1.500;

- foto van het te slopen project.

latie

lpomp 0,75 kw




Te slopen stallen 1 en 2 en sluis 3

1:200

in pandige varkensstal 4

1:200



BEHOORT BIJ DE AANVRAAG HINDERWETVERGUNNING

D.D. DE AANVRAGER:

PLATTEGROND VOOR HINDERWETVERGUNNING

Stal 1




Stal 2



Stal 4 (inpandige varkensstal)





De Peelhorst
zand en grint

**B.V. Exploitiemaatschappij
"De Peelhorst"**

Correspondentie-adres
Postbus 90
NL-6590 AB Gennep

Kantooradres
Hoogveld 16
NL-6598 BL Heijen
Tel. 0485-512500
Fax 0485-514147

Exploitatie "De Bakelse Plassen"
Kaak 7
NL-5763 PK Milheeze
Tel. 0492-343344
Fax 0492-343399
www.teunesen.nl

Bestellingen
Tel. 0485-519090

Gemeente Gemert-Bakel
T.a.v. de heer P. van Boxtel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Nr. 05.8432		
- 5 SEP 2005		
Gemeente Gemert-Bakel		

Datum
2 september 2005

Ons kenmerk
TT/jv/BK-A-19

Uw kenmerk
..

Bijlage(n)
1

Doorkiesnummer
0485-550486

E-mail
jose.vos@teunesen.nl

Onderwerp

**Sloop varkensstallen In 't Groen, Nachtegaallaan 60, 5425 RT De Mortel
in kader van Regeling Ruimte-voor-Ruimte**

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders
van Gemert-Bakel d.d.

Geachte heer Van Boxtel,

11 NOV 2005


Bij dezen willen wij u verzoeken ons toestemming te geven voor de sloop van de varkensstallen gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Gemert-Bakel, sectie G, nr. 1524 (Nachtgaallaan 60, 5425 RT De Mortel), welk perceel in eigendom toebehoort aan In 't Groen B.V., zulks met gebruikmaking van de Regeling Ruimte voor Ruimte.

Wij zijn met In 't Groen B.V. overeengekomen, dat wij haar varkensstallen slopen en in ruil daarvoor een beroep kunnen doen op de bovengenoemde regeling. Het gaat daarbij om 4 bedrijfsgebouwen met een totale oppervlakte van 1813 m², die in het bijgaande *Opnamerapport in het Kader van Ruimte voor Ruimte* (zie bijlage) op pagina 4 nader zijn omschreven.

Naast de verlening van een sloopvergunning voor deze bedrijfsgebouwen verzoeken wij u tevens om medewerking voor de planologische inpassing van aan de genoemde oppervlakte gerelateerde Ruimte voor Ruimte kavels binnen uw gemeente, zodat wij aan de vereisten van de Provincie Noord-Brabant inzake de Regeling Ruimte voor Ruimte kunnen voldoen.

In dit verband vragen wij speciaal uw toestemming voor toepassing van de Regeling Ruimte voor Ruimte voor de in dit Opnamerapport als "bedrijfsgebouw 1" betitelde stal van 107 m². Deze zal nl. niet als zodanig worden gesloopt, omdat het een tussengebouw betreft dat één geheel vormt met





de woning, garage en andere stallen en slopen tot aanzienlijke schade aan deze gebouwen zou leiden.

Wel zal de binnenkant van deze stal geheel worden ontmanteld, terwijl er in de toekomst in dit gebouw uitsluitend opslag zal worden gepleegd. Ook zullen de aan deze stal (en uiteraard ook de overige stallen) gerelateerde productierechten en milieuvergunning conform de vereisten van de Regeling Ruimte voor Ruimte worden ingetrokken.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee van alle benodigde informatie t.b.v. uw besluitvorming hebben voorzien. Mocht u echter nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde met mw. J. Vos contact opnemen.


Met vriendelijke groet,

B.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ "DE PEELHORST"

i.o.

M.J. Teunesen

Bijlage: Opnamerapport in het kader van Ruimte voor Ruimte



De Peelhorst

zand en grint


**B.V. Exploitiemaatschappij
"De Peelhorst"**

Correspondentie-adres
Postbus 90
NL-6590 AB Gennep

Kantooradres
Hoogveld 16
NL-6598 BL Heijen
Tel. 0485-512500
Fax 0485-514147

Exploitatie "De Bakelse Plassen"
Kaak 7
NL-5763 PK Milheeze
Tel. 0492-343344
Fax 0492-343399
www.teunesen.nl

Bestellingen
Tel. 0485-519090



Gemeente Gemert-Bakel
Afdeling Ruimtelijke Ordening
t.a.v. de heer A.M. Aerts
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Datum
4 oktober 2005

Ons kenmerk
TT/ms/1-05145/BK-A-19

Uw kenmerk
RO/TA/JVR/05.8432

Bijlage(n)
2

Doorkiesnummer
0485-550471

E-mail
monique.schoofs@teunesen.nl

Onderwerp
**Aanvullende gegevens
aanvraag sloopvergunning varkensstallen Nachtegaallaan 60, De Mortel**

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders
van Gemert-Bakel d.d.

11 NOV. 2005

Geachte heer Aerts,

In aansluiting op uw brief van 13 september 2005 met bovengenoemd kenmerk voegen wij de volgende bescheiden in 2-voud bij:

- Aanvraagformulier om sloopvergunning met situatietekening en foto's;
- Asbestinventarisatierapport conform BRL 5052.


Op dit moment kunnen wij u nog geen gegevens verstrekken van degene die met het slopen belast is, daar nog geen opdracht is verleend. In de loop van volgende week zullen wij u nader berichten.

Op het aanvraagformulier is aangegeven dat op hetzelfde perceel als het te slopen gedeelte van het bouwwerk een nieuw bouwwerk wordt opgericht. De bouwvergunning voor dit gedeelte zal niet door ons maar door de huidige eigenaar aangevraagd worden.

Rabobank Gennep 14 06 23 094
SWIFT-adres RABO NL 2U
IBAN-nr. NL 59 RABO 0140 6230 94

H.R. Venlo 12028421
BTW-nr. NL 002996935 B01





Pagina 2
4 oktober 2005

Wij hopen op een spoedige positieve beslissing op deze aanvraag.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Vos,
telefoonnummer 0485-550486 of de heer R.G.A. Teunesen, telefoonnummer 0485-511950.

Met vriendelijke groet,

B.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ "DE PEELHORST"

i.o. *M. Schaafs-hamers*

M.J. Teunesen

ONTVANGEN 15 NOV. 2005

INGEBOEKT Nr. 2.160

Onderwerp:
Sloopvergunning
Uw brief:
--
Uw kenmerk:
--
Ons kenmerk:
RO/TA/JVR/05.8432
Bijlage(n):

B.V. Exploitiatiemij "De Peelhorst"
Hoogveld 16
6598 BL HEIJEN

Gemert, 11 november 2005

Verzonden:

15 NOV. 2005

Geachte directie,

Bij deze ontvangt u een vergunning voor het slopen van varkensstallen, gelegen aan Nachtegaallaan 60 in De Mortel.

Bij het doorlezen van de sloopvergunning zult u opmerken dat het slopen wel aan een aantal regels is gebonden. Wij verzoeken u daaraan de hand te houden.

Een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling let op het naleven van onder andere het Bouwstoffenbesluit. U moet zijn/haar aanwijzingen opvolgen. Als u dat niet doet kan hij/zij de sloop stilleggen.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat indien er asbest wordt afgevoerd u moet kunnen aantonen waar deze naartoe is vervoerd.

Risico

De sloopvergunning wordt nog gepubliceerd. Iedereen kan daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen, en de voorzieningenrechter vragen de vergunning te schorsen. Dat kan binnen zes weken.

Gegronde bezwaren kunnen leiden tot schorsing en het intrekken van de vergunning. Omdat aan u vergunning is verleend, heeft u het recht om te gaan slopen. Doet u dat binnen de genoemde periode van zes weken, dan handelt u helemaal op eigen risico. Wordt de vergunning geschorst en/of moeten wij de vergunning naar aanleiding van het bezwaar intrekken, dan kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor de eventuele financiële gevolgen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeert-Bakel, Postbus 10.000, 5420 DA Gemert.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- de vermelding van de datum en eventueel het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Indien mogelijk, dient een kopie van het besluit meegestuurd te worden.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
Gemert

Telefoon
(0492) 378500

Fax
(0492) 36 63 25

E-mailadres
gemeente@gemert-
bakel.nl

Bankrekening
28.50.02.708
Postbankrekening
10.69.661

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Bij het verzoek dient een kopie van het bezwaarschrift gevoegd te worden. Tevens dient zo mogelijk een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift en de voorlopige voorziening zich richten, te worden bijgevoegd.

De President kan naar aanleiding van het verzoek een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de griffier van de rechtbank een griffierecht geheven. De griffier wijst de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening op de verschuldigdheid van het griffierecht en zal tevens aangeven binnen welke termijn en op welke manier het griffierecht betaald kan worden.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL,
namens dezen,
de coördinator van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,

b/a 

A.M. Aerts

SLOOPVERGUNNING

Nummer: 05.8432

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeert-Bakel

beschikkende op de aanvraag van: B.V. Exploitiatiemij "De Peelhorst"

wonende/gevestigd te: 6598 BL Heijen

adres: Hoogveld 16

die is gedagtekend op: 4 oktober 2005

en is ontvangen op: 5 oktober 2005

om op het perceel, kadastraal bekend gemeente Gemeert

sectie: G nummer 1524

en plaatselijk bekend: Nachtegaallaan 60, 5425 RT De Mortel

te slopen: varkensstallen

b e s l u i t e n

gelet op de artikel 8, lid 2, sub h, van de Woningwet en 8.1.1 t/m 8.4.1 van de Bouwverordening Gemeert-Bakel sloopvergunning te verlenen, overeenkomstig bij dit besluit behorende, of namens hen gewaarmerkte bescheiden.

Gemeert, 11 november 2005

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL,
namens dezen,
de coördinator van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,

5a 

A.M. Aerts

a.a.: afdeling BMO/FBB t.a.v. A. Jacobs.

Sloopvoorschriften voor B.V. Exploitatiemij "De Peelhorst", Hoogveld 16, 6598 BL Heijen, voor het slopen van varkensstallen aan Nachtegaallaan 60, 5425 RT De Mortel.

1. Algemeen.

- 1.1. Door of namens de houder van de sloopvergunning moet aan het bevoegd gezag, de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gemeert-Bakel, kennis worden gegeven van:
 - a. de aanvang van de sloopwerkzaamheden, tenminste twee werkdagen voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden, de daarbij behorende voorbereidende werkzaamheden inbegrepen;
 - b. de voltooiing van het gehele sloopwerk inclusief de daarbij voorgeschreven voorzieningen en de afwerking, onmiddellijk na de voltooiing.
- 1.2. Mede ter voorkoming van schade, moet voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden tijdig contact worden opgenomen met de technische diensten van nutsbedrijven in verband met het verwijderen van gas-, water- en electriciteitsaansluitingen.
- 1.3. De houder van de sloopvergunning is verplicht alle maatregelen te nemen, die nodig zijn ter voorkoming van vervuiling van de openbare weg als gevolg van het transport van uit de sloop afkomstige materialen, de grond daaronder begrepen.
- 1.4. Rioolaansluitingen op het gemeenteriool moeten direct na het slopen van de huis-riolering op de grens van het werkterrein en het gemeente-eigendom op deugdelijke wijze worden dichtgemetseld in overleg met het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Openbaar Beheer/Onderhoud van de gemeente Gemeert-Bakel.
- 1.5. Beer-, gier-, en zinkputten moeten voor verwijdering c.q. sloping geheel geledigd worden voor rekening van de houder van de sloopvergunning.
- 1.6. Alle funderingen, machinefundaties daaronder begrepen, kelders, putten, kolken, riolen, enz. moeten worden gesloopt en opgeruimd, tenzij deze onderdelen behoren tot of gebruikt worden door gebruikers van nog in gebruik zijnde gedeelten, dan wel aangrenzende bouwwerken.
- 1.7. Gaten, ontstaan door verwijdering van kelders, funderingen, fundaties, putten, kolken, riolen enz. mogen niet worden gedicht c.q. aangevuld, dan nadat hierop door het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Gemeert-Bakel, controle is uitgeoefend en deze zijn toestemming tot het dichten van de gaten heeft gegeven. Deze gaten mogen niet worden gevuld c.q. gedicht met puin of andere uit de sloop afkomstige bouwstoffen c.q. afvalstoffen.
- 1.8. Na het gereedkomen van de sloopwerkzaamheden moet het terrein worden afgewerkt/ geëgaliseerd en zodanig opgehoogd, als ter plaatse door het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gemeert-Bakel, zal worden aangegeven.
- 1.9. Indien voor het plaatsen van een afrastering of schutting of voor het maken van in- en/of uitritten enz. gebruik moet worden gemaakt van gemeentegrond, waarop of waarin trottoirs, bermen, sloten, duikers leidingen, verhardingen e.d. aanwezig zijn, dient van te voren tijdig contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Openbaar Beheer/Onderhoud van de gemeente Gemeert-Bakel, om:
 - a. de gemeentegrond en openbare voorzieningen ter plaatse te inspecteren;
 - b. te bepalen op welke wijze deze beschermd moeten worden.
- 1.10. Het sloopterrein moet zindelijk worden gehouden.

- 1.11. Tijdens het bevoorraden, het afvoeren van afvalstoffen van het sloopterrein en bij het uitstallen van goederen op de openbare weg, moet de weg zoveel mogelijk vrij gehouden worden. Het betreden van woningen moet te allen tijden mogelijk zijn.
- 1.12. Voertuigen binnen het sloopterrein mogen niet harder rijden dan 15 km per uur.

2. Vrijwaringsclausule.

- 2.1. De houder van de sloopvergunning vrijwaart het bevoegd gezag voor alle vorderingen, die hij of derden mochten kunnen doen gelden in welke vorm ook, tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit:
 - a. het verwijderen, gebruiken, hebben en plaatsen van de te slopen objecten, het gebruikte of te gebruiken benodigde werktuigen, materiaal en andere zaken op, in of boven de grond;
 - b. al dan niet verborgen gebreken, zich bevindende op, in, aan, boven of onder gemeenteeigendommen of bij de gemeente in beheer, dan wel in onderhoud zijnde zaken;
 - c. het af- en aanvoeren van materiaal, materieel, enz. van en op het werk en in de directe omgeving daarvan, het transport over de weg van het werk naar het opslagterrein of het stortterrein vice versa daaronder begrepen.
- 2.2. De houder van de sloopvergunning bericht het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gemert-Bakel, tenminste twee werkdagen voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden, de voorbereidende werkzaamheden daaronder begrepen, schriftelijk dat hij akkoord gaat met de in 2.1. omschreven vrijwaringsclausule. Wordt deze verklaring niet tijdig ontvangen dan wordt door het bevoegd gezag aangenomen, dat de houder van de sloopvergunning of zijn rechtverkrijgende het in deze clausule gestelde zonder voorbehoud accepteert.

3. Veiligheid

- 3.1. Het slopen moet op een veilige wijze, overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening, geschieden ten genoegen van het bevoegd gezag.
- 3.2. De publicatie van de arbeidsinspectie, voor zover van toepassing op het gebruik van materieel en gereedschap bij het slopen van het hier bedoelde object, zijn op het werk van toepassing.
- 3.3. Bij het ontdekken c.q. veroorzaken van beschadigingen aan de gemeentelijke riolering of aansluitingen, gas en/of waterleidingbuizen, dan wel kabels ten behoeve van de stroomvoorziening of de KPN, moet door of namens de houder van de sloopvergunning onverwijld het betrokken nutsbedrijf hiervan in kennis worden gesteld.
- 3.4. Bij het ontdekken c.q. veroorzaken van beschadigingen aan een gasleiding moet ook de brandweer via alarmnummer 112 worden gewaarschuwd, terwijl onverwijld alle vuur op het werk moet worden gedoofd, een rookverbod voor het werk en zijn omgeving moet worden ingesteld en alle electro- en andere motoren op het werk moeten tot stilstand worden gebracht.

4. Asbest.

- 4.1. Op het sloopobject is het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet van toepassing.
- 4.2. Voordat met de sloop begonnen wordt, dient de vergunninghouder een opgave te doen aan de gemeente Gemert-Bakel door welk bedrijf het asbest verwijderd gaat worden.
- 4.3. Tenminste vier weken voordat met de sloop wordt begonnen dient het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gemert-Bakel, in de gelegenheid gesteld te worden het gebouw te inspecteren op de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
- 4.4. Voordat met de sloop wordt begonnen dient de aannemer een inventarisatie op te stellen van de plaats, hoedanigheid en omvang van alle asbesthoudende materialen. Zonodig dient hiervoor voor rekening van de aannemer een laboratoriumonderzoek te worden verricht.
- 4.5. Asbesthoudende materialen dienen voor de sloop verwijderd en afgevoerd te worden door een door de Arbeidsinspectie erkend asbestdemontagebedrijf.

5. Afvalstoffen.

- 5.1. Afvalstoffen mogen niet op het sloofterrein worden verbrand.
- 5.2. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 5.3. Afvalstoffen moeten op gezette tijden van het sloofterrein worden afgevoerd.
- 5.4. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten het sloofterrein kunnen verspreiden.

6. Milieuschadelijke (afval)stoffen.

- 6.1. Milieuschadelijke (afval)stoffen zijn:
 - a. Alle afvalstoffen die op grond van het besluit aanwijzing chemische afvalstoffen (Baca) worden aangemerkt en/of;
 - b. (kleine partijen) afvalstoffen die vallen onder de werkingssfeer van de Afvalstoffenwet en ten gevolge van hun aard of samenstelling schade aan het milieu kunnen veroorzaken en/of;
 - c. alle andere stoffen (i.c. producten) die op grond van hun aard of samenstelling schade aan het milieu kunnen veroorzaken.
- 6.2. Voor milieuschadelijke stoffen moet per soort of groep een apart(e) vloeistofdichte bewaarplaats of compartiment aanwezig zijn.
- 6.3. Milieuschadelijke afvalstoffen dienen zo vaak als noodzakelijk te worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting.

7. Bodembescherming.

- 7.1. Bodemverontreinigingen door gevaarlijke stoffen moet onmiddellijk worden opgeruimd en hiervan dient melding te worden gemaakt aan het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gemert-Bakel.
- 7.2. Vaten, waaruit afgetapt wordt moeten voorzien zijn van een vloeistofdichte lekbak.
- 7.3. Eventuele aanwezige brandstoftanks, alsmede de bijbehorende leidingen moeten worden geledigd en gespoeld door een erkend bedrijf dat vergunninghoudend is ingevolge de WCA.
- 7.4. Door of namens de houder van de sloopvergunning moet aan het bevoegd gezag ten minste 24 uur tevoren kennis geven van het ontgraven van de ondergrondse brandstoftank en leidingen.

8. Geluid- en trillinghinder.

- 8.1. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de werkzaamheden met machines, mag gemeten en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen IL-HR-13-01 ter plaatse van de gevels van de in gebruik zijnde woningen buiten het betreffende sloofterrein, niet hoger zijn dan:
 - 50 dB(A) van 07.00 - 19.00 uur
 - 45 dB(A) van 19.00 - 23.00 uur
 - 40 dB(A) van 23.00 - 07.00 uur
- 8.2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 8.1. mag het maximale geluidsniveau (LA, max), gemeten in de meterstand "fast" op de in dat voorschrift vermelde punten, niet hoger zijn dan:
 - 70 dB(A) van 07.00 - 19.00 uur
 - 65 dB(A) van 19.00 - 23.00 uur
 - 60 dB(A) van 23.00 - 07.00 uur

9. Lichthinder.

- 9.1. Lichtschijnselen als gevolg van snijden en lassen mogen bij en in woningen geen hinder veroorzaken.

10. Stofverspreiding.

- 10.1. Stofverspreiding naar omgeving moet tot een minimum worden beperkt.

11. Brandpreventie en -bestrijding.

- 11.1. Voldoende brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. Blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.

- 11.2. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

12. Bewaren van gevaarlijke stoffen.

- 12.1. Gevaarlijke stoffen zijn:
- a. K1 en K2- vloeistoffen en/of
 - b. milieugevaarlijke (afval)stoffen en/of
 - c. giftige stoffen.
- 12.2. Indien de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in emballage meer bedraagt dan 25 l., is publicatieblad CPR 15-1 "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage", uitgave 1989 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid van toepassing.

13. Opslag van dieselolie in bovengrondse tanks (tot 2000 l.).

- 13.1. De stijfheid en sterkte van de tanks moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
- 13.2. De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundatie zijn aangebracht.
- 13.3. Een tank moet zijn voorzien van een ontluchtungsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluchtungsleiding moet tegen in-regenen zijn beschermd.
- 13.4. Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of breuk, onmogelijk is.
- 13.5. In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de afvoerleiding moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel gesloten.
- 13.6. Het uitwendige van een tank en de leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
- 13.7. Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.
- 13.8. Een tank moet geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak, die zodanig is uitgevoerd, dat bij lekkage de gehele voorraad vloeistoffen kan worden geborgen. Boven de tank moet een afdak van onbrandbaar materiaal zijn aangebracht, dat zo groot is dat er geen hemelwater in de lekbak kan komen.
- 13.9. Voorschrift 13.8. is niet van toepassing bij het gebruik van een dubbelwandige tank; de buitenste wand moet dan van minimaal dezelfde kwaliteit zijn als de binnenste wand; tussen de wanden moet een detectie zijn aangebracht die duidelijk aangeeft wanneer vloeistof tussen de wanden bevindt.
- 13.10 De installatie moet voldoende tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.

- 13.11 Een tank mag slechts voor 95 % gevuld zijn.
- 13.12 Onmiddellijk nadat de dieselolie in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleidingen met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
- 13.13 Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingstukken moeten zijn vervaardigd van metaal met voldoende mechanische sterkte; de verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leidingen.
- 13.14 De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden.

14. Gasflessen.

- 14.1. Op het sloofterrein mogen slechts gasflessen aanwezig zijn die, blijkens de ingeponste gegevens, zijn goed gekeurd door:
 - a. de Dienst voor het stoomwezen of
 - b. een door de Dienst geaccepteerde deskundige of
 - c. een ingevolge de EEG- kaderrichtlijn 76/767/EEG alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie.
 De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen, aangegeven in de VLG.
- 14.2. Gasflessen moeten steeds makkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandbare stoffen zijn opgesteld.
- 14.3. De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.
- 14.4. Op een in gebruik zijnde laswagen moet een poeder- of koolzuursneeuwblusser met een vulling van tenminste 7 kg, respectievelijk 6 kg. aanwezig zijn.
- 14.5. Teneinde terugslag van de vlam in een acetyleendisousfles te voorkomen, moet tussen de brander en de reduceerventiel een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde vlamdover zijn aangebracht, tenzij een op vaste reduceerbare druk (2 bar) afgesteld reduceertoestel wordt gebruikt, aan welk toestel een onderdrukventiel is gemonteerd.
- 14.6. Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten werktijd op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te bepalen plaats, ondergebracht zijn. Aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten bij de plaatselijke brandweer bekend zijn.

15. Ongewone voorvallen.

- 15.1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten het sloofterrein zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen van dat voorval zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en ongedaan te maken. Van een en ander moet terstond kennis gegeven worden aan het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Gemert-Bakel.

Aanvullende voorwaarden.

16 **Algemeen.**

- 16.1. Aan het verlenen van de sloopvergunning kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de beslissing op een verzoek om overdracht van gemeenteground noch ten aanzien van de eventuele uitvoering van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is vereist.
- 16.2. Met de sloopwerkzaamheden, de voorbereidende werkzaamheden daaronder begrepen, mag niet eerder worden aangevangen, dan nadat het perceel door de bewoners c.q. gebruikers is ontruimd.

17. **Brandveiligheid.**

- 17.1. Voor het gebruik van explosieve stoffen te behoeve van de sloopwerkzaamheden, moet de vergunninghouder bij het bevoegd gezag een speciale vergunning aanvragen voor het vervoer, het opslaan en het gebruik van springstof.
- 17.2. De maatregelen genoemd in hoofdstuk III van het Brandveiligheidsbesluit bijzondere gebouwen (stb. 1963, 347) ten behoeve van de bescherming van monumenten, zijn op dit werk van toepassing.
- 17.3. De in de openbare weg aanwezige ondergrondse brandkranen moeten onder alle omstandigheden (ook 's nachts) goed bereikbaar zijn.
- 17.4. De vrije doorgangsbreedte en -hoogte op de openbare werken ten behoeve van de brandweer en ambulance voertuigen moet ten minste 2.50 m respectievelijk 4.20 m bedragen.

18. **Schuttingen en afrasteringen.**

- 18.1. Het perceel moet tijdens de sloop van de straat worden afgesloten met een afrastering.
- 18.2. De toestemming tot het plaatsen van een schutting of afrastering is verleend tot wederopzegging, doch uiteindelijk voor de duur van 3 maanden, ingaande op het tijdstip dat met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt.
- 18.3. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente, voor alle vorderingen welke hij of derden mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, welke met het maken, hebben, gebruiken of verwijderen van de schutting of afrastering in verband staan.


19. **Belendingen.**

- 19.1. Indien, door het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het eventueel daarbij behorende grondwerk, belendende bouwwerken of het te behouden gedeelte van het bouwwerk gevaar lopen in te storten, te scheuren of te verzakken, etc.:
 - a. moeten alle verdere sloop- en grondverzetwerkzaamheden direct worden gestopt;
 - b. moeten deze gebouwen direct worden gestut of gestempeld met gezaagd hout. De minimum afmetingen van het hiervoor toe te passen stut- en stempelhout moeten 6,5 x 16,5 cm. bedragen; voor het schoorwerk moet hout met minimum afmetingen van 5 x 7 cm. worden toegepast;
 - c. moet direct het bevoegd gezag gewaarschuwd worden.

Öko Care

adviesbureau voor milieumanagement

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders
van Gemert-Bakel d.d.



11 NOV. 2005

**Asbestinventarisatie t.b.v. sloop
conform BRL 5052**

op de locatie Nachtegaallaan 60 te De Mortel



RP-5531a

**Asbestinventarisatie t.b.v. sloop
conform BRL 5052
op de locatie Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Dit rapport is niet geldig voor een globale- of risico-inventarisatie.**

Opdrachtgever : Dhr. R. Teunesen
Hoogveld 16
6590 AB GENNEP

Steller/DTA: Dhr. P.J.M. van Hoenselaar
Öko-Care B.V.
Adviesbureau voor milieumanagement
Veldweg 11
5447 BH Rijkevoort
telefoon: 0485-371747
telefax: 0485-371879
Website: www.milieumanagement.nl
E-mail: p.van.hoenselaar@milieumanagement.nl

Datum: 27 september 2005

Paraaf uitvoerder: 
Dhr. P.J.M. van Hoenselaar

Paraaf controller: 
Mevr. J.A.M. van Gaal van Amstel

rp5531a.doc/PvH



INHOUDSOPGAVE

BLZ

Samenvatting	4
1 INLEIDING	5
2 DESKRESEARCH	5
3 INVENTARISATIEPLAN EN UITVOERINGSWIJZE	5
4 VEILIGHEID EN NOODPLAN	6
4.1 Veiligheid	6
4.2 Noodplan	6
5 RESULTATEN	7
5.1 Visuele inspectie	7
5.2 Monsternamen en -analyse	7
6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN	8
7 ACHTERGRONDINFORMATIE	8

BIJLAGEN uit document ZP5531a:

- Bijlage 1: Inventarisatieplan en inspectieformulier "beoordelingsmodel"
- Bijlage 2: Noodplan
- Bijlage 3: Situatieschetsen en foto's
- Bijlage 4: Analysecertifica(a)t(en) asbestmonsters
- Bijlage 5: Kopieën handboek Asbest, Intechnum, 2^e herziene druk, juli 2000

SAMENVATTING

Bij de asbestinventarisatie van 3 varkensstallen en sluis, die is uitgevoerd aan de Nachtegaallaan 60 te De Mortel, zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. De resultaten van het onderzoek staan in tabel 1. In deze tabel wordt verwezen naar tekeningen en foto's, die zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 1: Asbesthoudende materialen in het pand aan de Nachtegaallaan 60 te De Mortel:

tekening Nr.	foto- Nr.	locatie	hecht- gebonden	oppervlakte	Bevestiging
1	1	Golfplaten dak stal 1	Ja	± 1.000 m ²	Geschroefd
2	2	Ontluchting van vlakke plaat rechterzijde stal 1	Ja	± 40 m ²	Genageld
3	3	Afscheidingsschotten stal 4	Ja	± 25 m ²	In ijzers geschroefd
4	4	Ontluchting binnenzijde stal 2	Ja	± 55 m ²	Genageld
5	5	Deurbeplating sluis 3	Ja	± 3 m ²	Genageld
6	6	Golfplaten op dak stal 2	Ja	± 1.000 m ²	Geschroefd
7	7	Ontluchting van vlakke plaat linker- en rechterzijde stal 2	Ja	± 55 m ²	Genageld
8	8	Golfplaten op dak sluis 3	Ja	± 43 m ²	Geschroefd
9	9	AC-buis in beton stal 1	Ja	Ø 110 ± 4m ¹	Ingestort
10	10	Zwerfasbest voorzijde stal 1	Ja	± 1,5 m ²	Los
11	11	Zwerfasbest achterzijde stal 1	Ja	Onbekend	Los
12	12	Ontluchting binnenzijde stal 1	Ja	± 40 m ²	Genageld
13	13	11 deuren beplating stal 1	Ja	± 22 m ²	Genageld
14	14	Afscheidingsschotten stal 1	Ja	± 300 m ²	In ijzers geschroefd
15	15	Afscheidingsschotten in stal 2	Ja	± 350 m ²	In ijzers geschroefd
16	16	Rookkanaal in CV-ruimte sluis 3	Ja	± 3 m ¹	Ingemetseld
17	17	Golfplaten op afdak	Ja	± 3 m ²	Geschroefd
18	18	Vlakke plaat op vloer stal 1	Ja	± 250 m ²	Geschroefd

Tevens zijn de volgende asbestverdachte installaties aangetroffen. In sluis 3 is een C.V.-ketel aanwezig van het type De Dietrich-Meetron bouwjaar onbekend. Volgens het Handboek Asbest¹ (betreffende bijlage opgenomen in bijlage 6), is het onbekend of deze ketel asbest bevat.

¹ Handboek Asbest – Verantwoord omgaan mét en veilig werken aan asbesthoudende installaties (Intechnium, 2^e herziene druk juli 2000)

1 INLEIDING

Dhr. R. Teunesen heeft Öko-Care B.V. opdracht gegeven om 3 varkensstallen en sluis aan de Nachtegaallaan 60 te De Mortel te inventariseren op asbesthoudende materialen conform de BRL 5052². Het betreft hier een volledige asbestinventarisatie voorafgaand aan sloop³. Een volledige asbestinventarisatie is een publiekrechtelijke verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Aanleiding voor de asbestinventarisatie is de sloop van het pand.

Het asbestverwijderingsbesluit schrijft voor dat, alvorens een gebouw of bouwwerk wordt gesloopt, het vrij dient te zijn van asbest. Het verwijderen van asbesthoudende materialen is uitsluitend toegestaan aan een asbestverwijderingsbedrijf, dat is gecertificeerd voor de BRL 5050⁴.

De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd voorafgaand aan de asbestverwijdering om de aanwezigheid van asbest in een gebouw of bouwwerk te onderzoeken en in kaart te brengen. Öko-Care B.V. te Rijkevoort is als deskundig bedrijf voor asbestinventarisatie gecertificeerd voor de BRL 5052⁵. De medewerkers van Öko-Care B.V. zijn in het bezit van het certificaat DTA⁶.

Bij het veldwerk zijn de wettelijke voorschriften voor veiligheid en gezondheid in het omgaan met asbest in acht genomen (zie par. 4.1).

2 DESKRESEARCH

In het vooronderzoek wordt informatie verzameld om het inventarisatieplan op te stellen en om efficiënt te kunnen inventariseren. Hierbij zijn diverse bronnen geraadpleegd. Uit interviews met de eigenaar/betrokkenen, inzage in (gemeente)archieven en bouwtekeningen en bestekken, is getracht een zo volledig mogelijk inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid en de plaatsen van asbesthoudend materiaal. Het vooronderzoek heeft de volgende informatie opgeleverd.

- De beide varkensstallen zijn gebouwd voor 1993.
- Aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbest zijn verkregen uit: hinderwettekening
- Voor zover bekend zijn er geen verbouwingen of renovaties geweest, noch asbestsaneringen
- Calamiteiten (brand, overstroming, instorting e.d.) hebben zich niet voorgedaan.

3 INVENTARISATIEPLAN EN UITVOERINGSWIJZE

Uit de informatie die in het vooronderzoek/deskresearch is verzameld, is een inventarisatieplan opgesteld. Het inventarisatieplan, dat als leidraad voor de inspectie dient, is als bijlage 1 in dit rapport opgenomen.

De asbestinventarisatie bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt het gehele gebouw en/of bouwwerk, zowel van binnen als van buiten, onderworpen aan een nauwgezette visuele inspectie. De plaatsen en de hoeveelheden van hechtgebonden en/of niet-hechtgebonden asbestverdachte materialen en de staat, waarin deze zich bevinden (beschadigingen e.d.), worden gerapporteerd.

Ten tweede kunnen van asbestverdachte materialen monsters voor analyse op asbest worden genomen. De asbestanalyse wordt uitbesteed aan een hiervoor geaccrediteerd laboratorium (ISO 17025), zie par. 7.

De asbestinventarisatie is niet-destructief. Daarom is het niet altijd mogelijk om alle plaatsen waar zich asbest kan bevinden, te bereiken en/of daar monsters te nemen. Asbestverdachte materialen zijn vaak verborgen (bv. spouw- en stelplaatjes, ingemetselde constructiedelen, rioolleidingen). Bovendien kunnen ruimten of constructiedelen ontoegankelijk zijn, of te gevaarlijk zijn om te betreden (bv. instortingsgevaar). Monsters voor analyse kunnen soms niet genomen worden, als beschadiging van constructiedelen niet is toegestaan. Daarnaast kan van monsternamen worden afgezien, wanneer een gebouw in gebruik is of bewoond wordt. Monsters zijn evenmin genomen, als in vergelijking met soortgelijk materiaal dat geanalyseerd is, deze constructies waarschijnlijk asbesthoudend of asbestvrij zijn. Tenslotte zijn constructiedelen waarvan de structuur onmiskenbaar op asbest duidt, niet bemonsterd en als asbesthoudend aangemerkt. Dergelijke beperkingen en uitzonderingen worden steeds in het rapport vermeld en verantwoord.

² BRL 5052 – Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor asbestinventarisatie.

³ Dit onderzoek is geen risico-inventarisatie of globale inventarisatie.

⁴ BRL 5050 – Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor algemeen asbestverwijderen.

⁵ Gecertificeerd bij KIWA N.V. Certificatie en Keuringen, onder het certificaatnummer 40545.

⁶ DTA: deskundig toezichthouder asbestsloop

4 VEILIGHEID EN NOODPLAN

4.1 Veiligheid

Materiaalmonsters voor asbestanalyse worden genomen met inachtneming van de voorschriften voor veiligheid en gezondheid in het omgaan met asbest (arbeidshygiëne en milieuhygiëne), zoals die staan beschreven in de BRL 5052 en BRL 5050. Voor het overige wordt de Wet- en Regelgeving m.b.t. asbest gevolgd⁷. Bewoners, gebruikers of andere belanghebbenden worden voorgelicht over de veiligheidsvoorschriften, waaraan zij zich tijdens de inspectie te houden hebben.

De DTA draagt bij de monsternamen beschermende kleding en een volgelaatsmasker met een zogenaamd P3- filter, dat beschermd tegen asbestvezels. De DTA zorgt ervoor dat bij de monsternamen niemand zonder PBM's aanwezig is en de ruimte wordt afgezet (waarschuwinglint en/of -borden). Monsters worden zo genomen, dat asbestvezels zich niet kunnen verspreiden (asbeststofzuiger, fixeermiddel). Deze maatregelen dragen er zorg voor dat noch personen (monsternemer, bewoners), noch het milieu met asbest besmet worden.

Bij het nemen van monsters wordt steeds een inspectieformulier ingevuld ter beoordeling van de risico's op de emissie van asbest. Voor de beoordeling wordt een puntensysteem gebruikt om de grootte van de risico's te bepalen. Overschrijdt het gesommeerde puntenaantal een bepaalde waarde, dan dienen direct maatregelen tegen de verspreiding van asbest genomen te worden. In bijlage 1 zijn de inspectieformulieren, die bij het veldwerk zijn ingevuld, opgenomen.

4.2 Noodplan

Tijdens de asbestinventarisatie wordt gebruik gemaakt van het standaard noodplan zoals dit door Öko-Care B.V. is opgenomen in het ISO 9001 kwaliteitssysteem onder VEI-101. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in bijlage 2.

⁷ Zie o.a. het Arbo-Informatieblad AI-3 Asbest (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 3^e herziene druk, 2004).

5 RESULTATEN

5.1 Visuele inspectie

De asbestinventarisatie is uitgevoerd door Dhr. P.J.M. van Hoenselaar. De gebouwen waren tijdens de inspectie niet in gebruik.

De DTA'er stuitte op een aantal beperkingen.

- Mestkelders niet toegankelijk (ivm mest) etc.
- Isolatiemateriaal (pur) binnenzijde tegen dak.
- Niet zichtbaar of tussen dak (golfplaten) en isolatie (pur) zich nog ander materiaal bevindt.

Tijdens de visuele inspectie zijn asbestverdachte materialen aangetroffen. Een deel van de asbestverdachte materialen/constructiedelen zijn uitsluitend visueel beoordeeld. In tabel 2 zijn deze materialen opgesomd is verantwoord, waarom van monsternamen is afgezien (zie ook par. 3).

Tabel 2: asbestverdachte materialen die niet op asbest zijn geanalyseerd.

Tekening nr	fotonr.	Locatie	oppervlakte	bevestiging	reden/verantwoording
6	6	Golfplaten op dak stal 2	± 1.000 m ²	Geschroefd	Idem aan stal 1 (monster 01)
7	7	Ontluchting van vlakke plaat linker- rechterzijde stal 2	± 55 m ²	Genageld	Idem aan stal 1 (monster 02)
8	8	Golfplaten op dak sluis 3	± 43 m ²	Geschroefd	Idem aan stal 1 (monster 01)
9	9	AC-buis in beton stal 1	Ø 110 ± 4m ¹	Ingestort	In cement
10	10	Zwerfasbest voorzijde stal 1	± 1,5 m ²	Los	Afkomstig van stal 1
11	11	Zwerfasbest achterzijde stal 1	Onbekend	Los	Afkomstig van stal 1 en 2
12	12	Ontluchting binnenzijde stal 1	± 40 m ²	Genageld	Idem binnen stal 2 (monster 04)
13	13	11 deuren beplating stal 1	± 22 m ²	Genageld	Idem sluis 3 (monster 05)
14	14	Afscheidingsschotten stal 1	± 300 m ²	In ijzers geschroefd	Idem sluis 3 (monster 03)
15	15	Afscheidingsschotten in stal 2	± 350 m ²	In ijzers geschroefd	Idem sluis 3 (monster 03)
16	16	Rookkanaal in CV-ruimte sluis 3	± 3 m ¹	Ingemetseld	In cement
17	17	Golfplaten op afdak	± 3 m ²	Geschroefd	Idem aan stal 1 (monster 01)
18	18	Vlakke plaat op vloer stal 1	± 250 m ²	Geschroefd	Idem binnen stal 2 (monster 04)

De tekeningen en foto's zijn opgenomen bijlagen 3.

5.2 Monsternamen en -analyse

Van de onderzochte asbestverdachte constructiedelen zijn 5 monsters genomen. Eural Lab Boxmeer B.V., een geaccrediteerd asbestlaboratorium (ISO/IEC 17025), heeft het materiaal op asbest onderzocht. De resultaten van de asbestanalyse staan in tabel 3. De tekeningen en foto's zijn opgenomen in bijlagen 3. De monsternummers verwijzen naar de analyserapporten in bijlage 4. Tevens zijn de asbestsoorten vermeld, alsmede de sterkte van vezelbinding, de oppervlakte en de bevestiging van het materiaal.

Tabel 3: materialen die op asbest zijn geanalyseerd.

tekening nr.	foto nr.	Locatie	monster Nr.	asbestsoort	Hechtgebonden	oppervlakte	bevestiging
1	1	Golfplaten dak stal 1	PB5531/01	10 – 15 % chrysotiel	Ja	± 1.000 m ²	Geschroefd
2	2	Ontluchting van vlakke plaat rechterzijde stal 1	PB5531/02	2 – 5 % chrysotiel	Ja	± 40 m ²	Genageld
3	3	Afscheidingsschotten stal 4	PB5531/03	10 – 15 % chrysotiel	Ja	± 25 m ²	In ijzers geschroefd
4	4	Ontluchting binnenzijde stal 2	PB5531/04	2 – 5 % chrysotiel	Ja	± 55 m ²	Genageld
5	5	Deurbeplating sluis 3	PB5531/05	2 – 5 % chrysotiel	Ja	± 3 m ²	Genageld

6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Er zijn op een achttiental plaatsen asbesthoudende materialen aangetroffen.

De asbesthoudende constructies bevinden zich in een goede toestand. Er is geen sprake van direct besmettingsgevaar door het vrijkomen van asbestvezels. De gebouwen kunnen zonder PBM's betreden worden. Het asbest dat in zwerfmateriaal, is aangetroffen, is hechtgebonden en vormt geen direct gevaar voor mens en milieu.

Het is wettelijk verplicht (Asbestverwijderingsbesluit) asbest te laten verwijderen door daarvoor gespecialiseerde en gecertificeerde (BRL 5050) bedrijven. De werkwijze van deze asbestsaneringsbedrijven waarborgt dat de verwijdering en afvoer van asbest op milieu- en arbeidshygiënische verantwoorde wijze geschiedt. Öko-Care B.V. kan, als deskundig bedrijf, het saneringsproces begeleiden en adviezen verstrekken.

Het wordt ten sterkste afgeraden om zelf asbesthoudende materialen te verwijderen. Bij ondeskundige verwijdering zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, kan men de eigen en andermans gezondheid ernstige schade toebrengen en kan asbest in het milieu terechtkomen (zie par. 7).

Als, vóór de sanering asbesthoudende materialen per ongeluk beschadigd worden, dient men de ruimte onmiddellijk te verlaten, af te sluiten en contact op te nemen met ons bureau. Wij adviseren dan welke maatregelen genomen moeten worden.

Tenslotte nog dit. De asbestinventarisatie kan om de redenen die in par. 3 zijn genoemd, niet garanderen dat alle asbesthoudende materialen zijn opgespoord. Wij adviseren om bij sloop en/of renovatie altijd op resterend asbesthoudend materiaal verdacht te zijn en voorzichtigheid te betrachten. Bij twijfel kunt u met ons bedrijf contact op nemen om het materiaal te inspecteren en zonodig te laten analyseren.

Voor aanvang van de sloop dient een sloopvergunning te worden aangevraagd waarvan dit rapport onderdeel zal uitmaken.

7 ASBEST

Asbest is een verzamelnaam voor een groep van natuurlijke mineralen, die als vezels zijn gekristalliseerd. De chemische samenstelling (o.a. silicium) en de vezelstructuur maakten asbest geschikt als grondstof voor materialen die duurzaam, vochtwerend, slijtvast en chemisch inert zijn en goede isolerende eigenschappen hebben (hitte, geluid, elektriciteit). Asbest is dan ook veel toegepast in gebouwen en installaties.

Er zijn verschillende soorten asbest, de drie voornaamste zijn. Chrysotiel (witte asbest) is in 90 % van de producten verwerkt. Crocidoliet (blauwe asbest) en amosiet (bruine asbest) worden ook vaak in een diversiteit aan materialen aangetroffen. Analyse van asbest geschiedt doorgaans met de polarisatiemicroscop. Identificatie van asbestvezels is mogelijk door de typische atomaire structuur van de mineralen (dubbelbrekend en kenmerkende interferentiekleuren). Daarnaast gebruikt men de elektronenmicroscop bij het opsporen van asbestvezels. De in dit rapport vermelde resultaten zijn verkregen met de polarisatiemicroscop.

Men onderscheid hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. In het eerste geval zijn de asbestvezels relatief sterk aan het dragermateriaal (b.v. cement) gebonden. In het tweede geval liggen de asbestvezels losser ingebed (b.v. zachte plaat, asbestkoord, gips). Bij beschadiging van het materiaal is de kans op emissie van asbestvezels bij niet-hechtgebonden asbest groter dan bij hechtgebonden asbest.

In de bouw treft men asbest aan in een groot aantal constructies. Voorbeelden zijn golfplaat, leien, dakbeschot, gevelplaat, vensterbank en vloerbedekking. Asbest is ook verwerkt in pakkingsmaterialen, remblokken en matrassen.

Het commerciële succes van asbest werd in de loop van de Twintigste Eeuw in toenemende mate overschaduwd door de ernstige risico's die deze stof voor de gezondheid met zich meebracht. Asbestvezels bleken uiterst kankerverwekkende te zijn. Met name luchtwegen en longen worden aangetast (asbestose, mesothelioom). Dit maakte asbest op den duur onacceptabel als commercieel product.

Toch is asbest na de Tweede Wereldoorlog in Nederland veel toegepast in de bouw. Pas in 1993 stelde de overheid een algemeen verbod op het gebruik en de verwerking van asbest in.

Bijlage 1

**Inventarisatieplan
en inspectieformulier “beoordelingsmodel”**

Inventarisatieplan P5531, Nachtegaallaan 60 te De Mortel.

Algemeen

Het betreft een asbestinventarisatie voor de sloop van 3 varkensstallen en sluis aan de Nachtegaallaan 60 te De Mortel.

Verwachte asbestconcentraties

Beide stallen zijn gebouwd voor 1993. Tevens is er een depot met zwerfasbest conform opdrachtgever.

Er hebben zover bekend geen calamiteiten plaatsgevonden.

Tekeningen worden aangeleverd.

Omdat er weinig uit het historisch onderzoek naar voren is gekomen zal er zeer secuur op asbesthoudende materialen gecontroleerd worden.

Er worden geen asbestvezelconcentraties verwacht die het verwaarloosbaar risiconiveau (< 1000 vezelequivalenten per m^3 lucht) overschrijden.

Voorzorgsmaatregelen

De varkensstallen zijn niet in gebruik ten tijde van de asbestinventarisatie. Daar waar monsters worden genomen wordt de ruimte afgezet. Tijdens de monsternamen wordt gebruik gemaakt van de vereiste PBM's. Er wordt gebruik gemaakt van een Volgelaatsmasker met een P3-filter. De monsternamenplek wordt van te voren geïmpregneerd.

Bij het aantreffen van niet-hechtgebonden of verdacht asbest worden aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Er wordt voor de monsternamen gebruik gemaakt van standaardgereedschappen.

Monsternamenplan

Het monsternamenplan wordt in het veld bepaald. Hierbij wordt de monsternamen tabel aangehouden.

Het te nemen monster dient maximaal 5 m^2 groot te zijn. Als leidraad voor het aantal te nemen monster per m^2 kan het volgende worden aangehouden als men vermoedt dat het niet om homogeen materiaal gaat:

0 – 10 m^2	1 monster
10 – 50 m^2	2 monsters
$> 50\text{ m}^2$	in overleg met projectleider

Er wordt gecontroleerd op asbesthoudende materialen aan de hand van een het inspectieformulier vereenvoudigd beoordelingsmodel bepaling risico's van asbest. Dit zal grondiger gebeuren dan normaal omdat er weinig of geen historische gegevens bekend zijn.

Voorlichting

Ter plaatse zullen de opdrachtgever, eigenaar en eventuele aanwezigen derden op de hoogte worden gebracht van alle aspecten en veiligheidsmaatregelen van het onderzoek.

Let op de volgende materialen:

- Asbest houdende (golf)platen (niet-asbest houdende golfplaten bevatten de inscriptie NT).
- Schoorsteenpijpen.
- Regenpijpen.
- Drempels.
- Vensterbanken.
- Putdeksels.
- Dakbeschot.
- Asbestcementen platen tegen wanden en onder/boven ramen.
- Asbest bij eventuele ketel.
- Dak.
- Windveren en boeiboorden.
- Leidingomhulsel.
- Tussenschotten in stal.
- Binnenriool

Belangrijke telefoonnummers i.v.m. asbestcalamiteiten

Politie, brandweer (en ambulance): 112

Politie: 0900 – 88 44

Gemeente Gemert-Bakel: 0492 – 37 85 00

Dhr. Ir. J.C. Wielenga (KIWA): 06-537 54 900 (070-414 46 25)

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	
		Fotonummer: 1	
		Paraaf: <i>PM</i>	
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		stal 1	
Oppervlak asbesthoudend materiaal:		Golfplaten dak	
Afmeting van de ruimte:		$\pm 1000 \text{ m}^2$	
		Wijze bevestiging: geschroefd	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ¹ nl.:	☐ ☐ ☐ ☒ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☐ Nee, geen monsternamen omdat: ☒ Ja, monsternr.: PB5531/01	☐ ☒	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratietesting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		stal 1	
Oppervlak asbesthoudend materiaal:		ontluchting rechterzijde	
Afmeting van de ruimte:		$\pm 40 \text{ m}^2$	
		Wijze bevestiging: genageld	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ² nl.:	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☐ Nee, geen monsternamen omdat: ☒ Ja, monsternr.: PB5531/02	☐ ☒	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratietesting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

² Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	Fotonummer: 3
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	Paraaf: <i>RAH</i>
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		stal 4	
Oppervlak asbesthoudend materiaal: afscheidingsschotten			
Afmeting van de ruimte:		$\pm 25 \text{ m}^2$	Wijze bevestiging: in ijzers geschroefd
I	Type asbesthoudend materiaal: Sputasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ³ nl.:	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☐ Nee, geen monsternamen omdat: ☒ Ja, monsternr.: PB5531/03	☐ ☒	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratietesting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

³ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	
		Fotonummer: 4	
		Paraaf: <i>RAA</i>	
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		stal 2	
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Ontluchting binnenzijde stal			
Afmeting van de ruimte:		$\pm 55 \text{ m}^2$	
		Wijze bevestiging: genageld	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ⁴ nl.:	☐ 20 ☐ 10 ☒ 5 ☐ 5 ☐ 5-20	
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☐ Nee, geen monsternamen omdat: ☒ Ja, monsternr.: PB5531/04	☐ 2 ☒ 0	
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ 10 ☒ 5 ☐ 0	
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ 6 ☒ 3 ☐ 0	
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

⁴ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	
		Fotonummer: 5	
		Paraaf: <i>RAA</i>	
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		sluis 3	
Oppervlak asbesthoudend materiaal: deurbeplating			
Afmeting van de ruimte:		$\pm 3 \text{ m}^2$	
		Wijze bevestiging: genageld	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ⁵ nl.:	☐ 20 ☐ 10 ☒ 5 ☐ 5 ☐ 5-20	
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☐ Nee, geen monsternamen omdat: ☒ Ja, monsternr.: PB5531/05	☐ 2 ☒ 0	
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ 10 ☒ 5 ☐ 0	
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ 6 ☒ 3 ☐ 0	
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratie meting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

⁵ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		stal 2	
Oppervlak asbesthoudend materiaal:		Golfplaten dak	
Afmeting van de ruimte:		$\pm 1000 \text{ m}^2$	
		Wijze bevestiging: geschroefd	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ⁶ nl.:	☐ 20 ☐ 10 ☐ 5 ☒ 5 ☐ 5-20	
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☒ Nee, geen monsternamen omdat: idem monster 01 ☐ Ja, monsternr.:	☐ 2 ☒ 0	
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ 10 ☒ 5 ☐ 0	
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ 6 ☒ 3 ☐ 0	
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratie meting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

⁶ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)**BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN**
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever: Dhr. R. Teunesen		Fotonummer: 7	
Projectnummer: P5531			
Uitgevoerd door: P. van Hoenselaar		Paraaf: 	
Datum inspectie: 20 september 2005			
Straat: Nachtegaallaan 60			
Woonplaats: De Mortel			
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel: stal 2			
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Ontluchting linker- en rechterzijde			
Afmeting van de ruimte: $\pm 55 \text{ m}^2$		Wijze bevestiging: genageld	
I	Type asbesthoudend materiaal: Sputasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ⁷ nl.:	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☒ Nee, geen monsternamen omdat: idem monster 02 ☐ Ja, monsternr.:	☐ ☒	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratietesting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

⁷ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	
		Fotonummer: 8	
		Paraaf: <i>RAH</i>	
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		sluis 3	
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Golfplaten dak			
Afmeting van de ruimte:		$\pm 43 \text{ m}^2$	
		Wijze bevestiging: geschroefd	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ⁸ nl.:	☐ ☐ ☐ ☒ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd	☐ ☒ ☒ ☐	2 0 X Nee, geen monsternr. omdat: idem monster 01 O Ja, monsternr.:
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratietesting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

⁸ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	Fotonummer: 9
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	Paraaf: <i>RAA</i>
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		stal 1	
Oppervlak asbesthoudend materiaal: AC buis in beton			
Afmeting van de ruimte:		$\pm 4 \text{ m}^1$	Wijze bevestiging: ingestort
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ⁹ nl.:	☐ 20 ☐ 10 ☒ 5 ☐ 5 ☐ 5-20	
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☒ Nee, geen monsternr. omdat: idem monster *** ☐ Ja, monsternr.:	☐ 2 ☒ 0	
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ 10 ☒ 5 ☐ 0	
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ 6 ☒ 3 ☐ 0	
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratiekening uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

⁹ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever: Dhr. R. Teunesen		Fotonummer: 10	
Projectnummer: P5531			
Uitgevoerd door: P. van Hoenselaar		Paraaf: 	
Datum inspectie: 20 september 2005			
Straat: Nachtegaallaan 60			
Woonplaats: De Mortel			
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel: stal 1			
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Zwerfasbest voorzijde			
Afmeting van de ruimte: $\pm 1,5 \text{ m}^2$		Wijze bevestiging: los	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ¹⁰ nl.:	☐ ☐ ☐ ☒ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☒ Nee, geen monsternr. omdat: idem monster 01 ☐ Ja, monsternr.:	☐ ☒	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹⁰ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)**BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN**

(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	Fotonummer: 11
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	Paraaf: 
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		stal 1	
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Zwerfasbest achterzijde			
Afmeting van de ruimte:		onbekend	Wijze bevestiging: los
I	Type asbesthoudend materiaal:		
	Sputasbest, asbestkoord	☐	20
	Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton	☐	10
	Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)	☐	5
	Asbestcement golfplaten	☐	5
	Andere asbesthoudende producten 11 nl.: divers	☒	5-20
II	Asbestsoort:		
	Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)	☐	2
	Serpentijn (chrysotiel)	☒	0
	Is er een analyse uitgevoerd	X Nee, geen monsternamen omdat: materialen uit stal 1, 2 O Ja, monsternr.:	
III	Oppervlaktestructuur:		
	Open vezelstructuur	☐	10
	Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd	☒	5
	Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐	0
IV	Conditie van het oppervlak:	☒	6
	Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd	☐	3
	Licht beschadigd of verweerd	☐	0
	Geen beschadigingen		
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹¹ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	Fotonummer: 12
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	Paraaf: 
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		stal 1	
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Ontluchting binnenzijde			
Afmeting van de ruimte:		$\pm 40 \text{ m}^2$	Wijze bevestiging: genageld
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ¹² nl.:	☐ O ☐ O ☒ X ☐ O ☐ O	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylleet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☒ Nee, geen monsternr. omdat: idem monster 04 ☐ Ja, monsternr.:	☐ O ☒ X	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ O ☒ X ☐ O	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ O ☒ X ☐ O	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹² Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		stal 1	
Oppervlak asbesthoudend materiaal:		11 deuren beplating	
Afmeting van de ruimte:		$\pm 22 \text{ m}^2$	
		Wijze bevestiging: genageld	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ¹³ nl.:	☐ 20 ☐ 10 ☒ 5 ☐ 5 ☐ 5-20	
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd	☐ 2 ☒ 0 X Nee, geen monsternamen omdat: idem monster 05 O Ja, monsternr.:	
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ 10 ☒ 5 ☐ 0	
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ 6 ☒ 3 ☐ 0	
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹³ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever: Dhr. R. Teunesen		Fotonummer: 14	
Projectnummer: P5531			
Uitgevoerd door: P. van Hoenselaar		Paraaf: <i>RAJ</i>	
Datum inspectie: 20 september 2005			
Straat: Nachtegaallaan 60			
Woonplaats: De Mortel			
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel: stal 1			
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Afscheidingsschotten			
Afmeting van de ruimte: $\pm 300 \text{ m}^2$		Wijze bevestiging: in ijzers geschroefd	
I	Type asbesthoudend materiaal: Sputasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ¹⁴ nl.:	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☒ Nee, geen monsternr. omdat: idem monster 03 ☐ Ja, monsternr.:	☐ ☒	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratietesting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹⁴ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever: Dhr. R. Teunesen		Fotonummer: 15	
Projectnummer: P5531			
Uitgevoerd door: P. van Hoenselaar		Paraaf: 	
Datum inspectie: 20 september 2005			
Straat: Nachtegaallaan 60			
Woonplaats: De Mortel			
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel: stal 2			
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Afscheidingsschotten			
Afmeting van de ruimte: $\pm 350 \text{ m}^2$		Wijze bevestiging: in ijzers geschroefd	
I	Type asbesthoudend materiaal: Sputasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ¹⁵ nl.:	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☒ Nee, geen monsternamen omdat: idem monster 03 ☐ Ja, monsternr.:	☐ ☒	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratie meting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹⁵ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)**BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN**

(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever:		Dhr. R. Teunesen	
Projectnummer:		P5531	Fotonummer: 16
Uitgevoerd door:		P. van Hoenselaar	
Datum inspectie:		20 september 2005	Paraaf: 
Straat:		Nachtegaallaan 60	
Woonplaats:		De Mortel	
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel:		sluis	
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Rookkanaal CV-ruimte			
Afmeting van de ruimte:		$\pm 3 \text{ m}^1$	Wijze bevestiging: ingemetseld
I	Type asbesthoudend materiaal:		
	Sputasbest, asbestkoord	O	20
	Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton	O	10
	Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)	X	5
	Asbestcement golfplaten	O	5
	Andere asbesthoudende producten ¹⁶ nl.:	O	5-20
II	Asbestsoort:		
	Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)	O	2
	Serpentijn (chrysotiel)	X	0
	Is er een analyse uitgevoerd	X Nee, geen monsternamen omdat: in cement O Ja, monsternr.:	
III	Oppervlaktestructuur:		
	Open vezelstructuur	O	10
	Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd	X	5
	Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	O	0
IV	Conditie van het oppervlak:		
	Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd	X	3
	Licht beschadigd of verweerd	O	0
	Geen beschadigingen		
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratie meting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹⁶ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)**BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN**

(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever: Dhr. R. Teunesen		Fotonummer: 17	
Projectnummer: P5531			
Uitgevoerd door: P. van Hoenselaar		Paraaf: <i>RAH</i>	
Datum inspectie: 20 september 2005			
Straat: Nachtegaallaan 60			
Woonplaats: De Mortel			
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel: afdak achterzijde bij sluis 3			
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Golfplaten dak			
Afmeting van de ruimte: $\pm 3 \text{ m}^2$		Wijze bevestiging: geschroefd	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ¹⁷ nl.:	☐ ☐ ☐ ☒ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☒ Nee, geen monsternamen omdat: idem monster 01 ☐ Ja, monsternr.:	☐ ☒	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratie meting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹⁷ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)**BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN**

(vereenvoudigde versie)

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"			
Opdrachtgever: Dhr. R. Teunesen		Fotonummer: 18	
Projectnummer: P5531			
Uitgevoerd door: P. van Hoenselaar		Paraaf: <i>RAJ</i>	
Datum inspectie: 20 september 2005			
Straat: Nachtegaallaan 60			
Woonplaats: De Mortel			
Postcode:			
Vertrek/bouwdeel: stal 1			
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Vlakke plaat op vloer			
Afmeting van de ruimte: $\pm 250 \text{ m}^2$		Wijze bevestiging: geschroefd	
I	Type asbesthoudend materiaal: Spuitasbest, asbestkoord Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) Asbestcement golfplaten Andere asbesthoudende producten ¹⁸ nl.:	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	20 10 5 5 5-20
II	Asbestsoort: Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) Serpentijn (chrysotiel) Is er een analyse uitgevoerd ☒ Nee, geen monsternamen omdat: idem monster 04 ☐ Ja, monsternr.:	☐ ☒	2 0
III	Oppervlaktestructuur: Open vezelstructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw	☐ ☒ ☐	10 5 0
IV	Conditie van het oppervlak: Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd Licht beschadigd of verweerd Geen beschadigingen	☐ ☒ ☐	6 3 0
BEOORDELING PUNTENTOTAAL			
< 15 Geen direct risico			
Concentratie meting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode			
> 20 Sanering dringend noodzakelijk			

¹⁸ Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde producten.

Bijlage 2

Noodplan

Alarmregeling Öko-Care B.V. (Veldlocaties)

WAT TE DOEN BIJ BRAND, EEN NOODSITUATIE OF EEN ERNSTIG ONGEVAL?

ALARMNUMMER



112



Regels melden brand, een noodsituatie of een ernstig ongeval aan 112-centrale

Waar bevindt u zich ?	Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Wat is er aan de hand ?	Brand, ongeval of bijv. een gaslekkage
Wanneer is het gebeurd ?	Tijd waarop het incident plaats vond
Slachtoffer(s) ?	Aantal en de toestand slachtoffer(s)
Wat heeft u gedaan ?	Wat u gaat doen
Welke hulpverleningsdienst ?	Brandweer, politie, ambulancedienst
Uw naam en telefoonnummer ?	P. van Hoenselaar (06-nummer)

Procedures bij ongevallen:

1. Denk aan uw eigen veiligheid.
2. Waarschuw contactpersoon Öko-Care B.V (zie telefoonnr. onderaan deze pagina).
3. Waarschuw een arts of ambulance.
4. Vang arts en/of ambulance op.
5. Wijs iemand aan die met de ambulance meegaat (EHBO'er).
6. Informeer aan het einde van de dag naar de toestand van de betrokken persoon.

Procedures bij brand:

1. De brand via 112 en aan contactpersoon Öko-Care B.V.
2. Waarschuw de personen in uw omgeving/breng de personen in veiligheid.
3. Sluit ramen en deuren (zuurstoftoevoer en rookverspreiding voorkomen)
4. Poog een beginnende brand te blussen
5. Vang de brandweer op en informeer deze.
6. Controleer of iedereen in veiligheid is.

Belangrijke telefoonnummers:	Telefoonnummer	
Ambulance	112	
Brandweer	112	0900-8844 (geen spoed)
Politie	112	
Contactpersoon Öko-Care B.V.: Albert Klarenberg / Huib van Hellemond	0485-371747	

Bijlage 3

Situatieschetsen en foto's



Foto 1. Golfplaten dak stal 1



Foto 2. Ontluchting stal 1




Foto 3. Afscheidingsschotten stal 4




Foto 4. Ontluchting binnenzijde stal 2



Foto 5. Deurbepating sluis 3



Foto 6. Golfplaten dak stal 2



Foto 7. Ontluchting stal 2



Foto 8. Golfplaten dak sluis 3



Foto 9. AC buis stal 1



Foto 10. Zwerfasbest voorzijde stal 1




Foto 11. Zwerfasbest achterzijde stal 1



Foto 12. Ontluchting binnenzijde stal 1

Bijlage 3a

Nr. 11	Nr. 11	Nr. 11	
Stal 1	Nr. 3	Nr. 5	Stal 2
	Nr. 8		Nr. 4
	Sluis 3		Nr. 7
	Nr. 12	Nr. 2	Nr. 4
		Nr. 4	Nr. 7
Nr. 6	Nr. 12	Nr. 2	Nr. 4
		Nr. 4	Nr. 7
	Nr. 12	Nr. 2	Nr. 4
		Nr. 4	Nr. 7
	Nr. 12	Nr. 2	Nr. 4
		Nr. 4	Nr. 7
	Nr. 12	Nr. 2	Nr. 4
		Nr. 4	Nr. 7
Nr. 10		Nr. 9	



adviesbureau voor milieumanagement

Adviesbureau voor milieumanagement

Veldweg 11

5447 BH RIJKEVOORT

Asbestinventarisatie t.b.v. sloop

Nachtegaallaan 60 te De Mortel




Foto 13. 11 deuren beplating stal 1




Foto 14. Afscheidingsschotten stal 1



Foto 15. Afscheidingsschotten stal 2



Foto 16. Rookkanaal CV-ruimte sluis 3



Foto 17. Golfplaten op afdak




Foto 18. Vloer stal 1

Nr. 17

Bijlage 3b

Nr. 13		Nr. 16	
Stal 1	Nr. 13	Stal 2	
	Nr. 13	Sluis 3	
	Nr. 13		
	Nr. 13		
	Nr. 13		
Nr. 14	Nr. 13		
	Nr. 13	Nr. 15	
	Nr. 13		
	Nr. 13		
	Nr. 13		
Nr. 18	Nr. 13		



Öko Care
adviesbureau voor milieumanagement
Adviesbureau voor
milieumanagement
Veldweg 11
5447 BH RIJKEVOORT

Asbestinventarisatie t.b.v. sloop
Nachtegaallaan 60 te De Mortel

Bijlage 4

Analysecertificaten van asbestmonsters



Aan: Öko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11
.5447 BH Rijkevoort

Eural Lab Boxmeer B.V.
Veldweg 11
5447 BH Rijkevoort
T (0485) 37 18 15
F (0485) 37 18 79
E j.vangaal@eurallab.nl
I www.eurallab.nl
Rabobank 14.57.26.436
K.v.K 17140596
BTW 8105.68.093.B01

ANALYSECERTIFICAAT MATERIAALMONSTER

vertrouwelijk

Datum rapportage: 20 september 2005
Rapportnummer: RG204468a
Barcode monster: 0000883

Opdrachtgever: Öko-Care B.V.
Referentienummer opdrachtgever: P5531

Datum analyse: 20 september 2005
Naam laborant: J. van Gaal
Datum ontvangst monsters: 20 september 2005
Monstername door: Opdrachtgever


Analyse techniek: Identificatie: lichtmicroscopie
Norm: NEN 5896: 2003 Kwalitatieve analyse van asbest in
materialen met polarisatiemicroscopie
Analyse op: asbest

Locatie monstername	Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Monsternummer opdrachtgever	PB5531/01
Soort materiaal	Golfplaten
Opmerkingen	Dak stal 1

Soort Asbest	Massa % monster
Chrysotiel	10 – 15 %
Amosiet	Niet aantoonbaar
Crocidoliet	Niet aantoonbaar
Andere asbestsoorten	Niet aantoonbaar

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <0,1% aangenomen te worden.

Dhr. Dr. J.H.H.M. van Daal
Hoofd Laboratorium



Aan: Öko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11
.5447 BH Rijkevoort

Eural Lab Boxmeer B.V.
Veldweg 11
5447 BH Rijkevoort
T (0485) 37 18 15
F (0485) 37 18 79
E j.vangaal@eurallab.nl
I www.eurallab.nl
Rabobank 14.57.26.436
K.v.K 17140596
BTW 8105.68.093.B01

ANALYSECERTIFICAAT MATERIAALMONSTER

vertrouwelijk

Datum rapportage: 20 september 2005
Rapportnummer: RG204468a
Barcode monster: 0000884

Opdrachtgever: Öko-Care B.V.
Referentienummer opdrachtgever: P5531

Datum analyse: 20 september 2005
Naam laborant: J. van Gaal
Datum ontvangst monsters: 20 september 2005
Monstername door: Opdrachtgever


Analyse techniek: Identificatie: lichtmicroscopie
Norm: *NEN 5896: 2003 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie*
Analyse op: asbest

Locatie monstername	Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Monsternummer opdrachtgever	PB5531/02
Soort materiaal	Plaatmateriaal
Opmerkingen	Ontluchting stal 1

Soort Asbest	Massa % monster
Chrysotiel	2 – 5 %
Amosiet	Niet aantoonbaar
Crocidoliet	Niet aantoonbaar
Andere asbestsoorten	Niet aantoonbaar

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <0,1% aangenomen te worden.

Dhr. Dr. J.H.H.M. van Daal
Hoofd Laboratorium



Aan: Öko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11
.5447 BH Rijkevoort

Eural Lab Boxmeer B.V.
Veldweg 11
5447 BH Rijkevoort
T (0485) 37 18 15
F (0485) 37 18 79
E j.vangaal@eurallab.nl
I www.eurallab.nl
Rabobank 14.57.26.436
K.v.K 17140596
BTW 8105.68.093.B01

ANALYSECERTIFICAAT MATERIAALMONSTER

vertrouwelijk

Datum rapportage: 20 september 2005
Rapportnummer: RG204468a
Barcode monster: 0000885

Opdrachtgever: Öko-Care B.V.
Referentienummer opdrachtgever: P5531


Datum analyse: 20 september 2005
Naam laborant: J. van Gaal
Datum ontvangst monsters: 20 september 2005
Monstername door: Opdrachtgever

Analyse techniek: Identificatie: lichtmicroscopie
Norm: NEN 5896: 2003 Kwalitatieve analyse van asbest in
materialen met polarisatiemicroscopie
Analyse op: asbest

Locatie monstername	Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Monsternummer opdrachtgever	PB5531/03
Soort materiaal	Plaatmateriaal
Opmerkingen	Afscheidingsschotten stal 3

Soort Asbest	Massa % monster
Chrysotiel	10 – 15 %
Amosiet	Niet aantoonbaar
Crocidoliet	Niet aantoonbaar
Andere asbestsoorten	Niet aantoonbaar

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <0,1% aangenomen te worden.


Dhr. Dr. J.H.H.M. van Daal
Hoofd Laboratorium



Aan: Öko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11
.5447 BH Rijkevoort

Eural Lab Boxmeer B.V.

Veldweg 11

5447 BH Rijkevoort

T (0485) 37 18 15

F (0485) 37 18 79

E j.vangaal@eurallab.nl

I www.eurallab.nl

Rabobank 14.57.26.436

K.v.K 17140596

BTW 8105.68.093.B01

ANALYSECERTIFICAAT MATERIAALMONSTER

vertrouwelijk

Datum rapportage: 20 september 2005
Rapportnummer: RG204468a
Barcode monster: 0000886

Opdrachtgever: Öko-Care B.V.
Referentienummer opdrachtgever: P5531

Datum analyse: 20 september 2005
Naam laborant: J. van Gaal
Datum ontvangst monsters: 20 september 2005
Monstername door: Opdrachtgever


Analyse techniek: Identificatie: lichtmicroscopie
Norm: NEN 5896: 2003 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie
Analyse op: asbest

Locatie monstername	Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Monsternummer opdrachtgever	PB5531/04
Soort materiaal	Plaatmateriaal
Opmerkingen	Ontluchting binnen stal 2

Soort Asbest	Massa % monster
Chrysotiel	2 – 5 %
Amosiet	Niet aantoonbaar
Crocidoliet	Niet aantoonbaar
Andere asbestsoorten	Niet aantoonbaar

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <0,1% aangenomen te worden.

Dhr. Dr. J.H.H.M. van Daal
Hoofd Laboratorium



Aan: Öko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11
.5447 BH Rijkevoort

Eural Lab Boxmeer B.V.
Veldweg 11
5447 BH Rijkevoort
T (0485) 37 18 15
F (0485) 37 18 79
E j.vangaal@eurallab.nl
I www.eurallab.nl
Rabobank 14.57.26.436
K.v.K 17140596
BTW 8105.68.093.B01

ANALYSECERTIFICAAT MATERIAALMONSTER

vertrouwelijk

Datum rapportage: 20 september 2005
Rapportnummer: RG204468a
Barcode monster: 0000887

Opdrachtgever: Öko-Care B.V.
Referentienummer opdrachtgever: P5531


Datum analyse: 20 september 2005
Naam laborant: J. van Gaal
Datum ontvangst monsters: 20 september 2005
Monstername door: Opdrachtgever

Analyse techniek: Identificatie: lichtmicroscopie
Norm: NEN 5896: 2003 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie
Analyse op: asbest

Locatie monstername	Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Monsternummer opdrachtgever	PB5531/05
Soort materiaal	Plaatmateriaal
Opmerkingen	Deur CV-ruimte stal 3

Soort Asbest	Massa % monster
Chrysotiel	2 – 5 %
Amosiet	Niet aantoonbaar
Crocidoliet	Niet aantoonbaar
Andere asbestsoorten	Niet aantoonbaar

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <0,1% aangenomen te worden.


Dhr. Dr. J.H.H.M. van Daal
Hoofd Laboratorium

Bijlage 5


Kopieën uit handboek asbest

Bijlage 1 - Inventarisatie-overzicht cv-ketels

MERK:	ASBESTHOUDEND	ASBESTVRIJ	ONBEKEND
ACV	*		
ATAG	*		
AGPO-FERROLI	*		
AWB	*		
BERETTA		*	
BENRAAD	*		
BIASI			*
BUDERUS	*		
BURNHAM	*		
CECID		*	
CHAFFOTEAUX ET MAURY	*		
CHAPPEE		*	
COMBUTEC/COMBUCAL			*
CRANE	*		
CRONE	*		
DE DIETRICH			*
DOMOMAX/DOMOBLOC			*
DRIE-O-GAS	*		
DRU	*		
ECOGAS			*
ELM LeBlanc		*	
EMMEF	*		
ETNA	*		
EUROSTAR			*
FASTO	*		
FORTA			*
FRÖLING	*		
HA-ES		*	
HAMWORTHY			*
HOVAL	*		
IDEAL STANDARD/ STELRAD	*		
INTERGAS	*		
JUNKERS	*		
LOCHINVAR		*	
MARK		*	
NEFIT + plus	*		
NOVUM	*		
OCEAN			*
RADSON		*	
RAINCHON	*		

Hijmans Asbest & Milieu bv.

Melding arbeidsinspectie en certificerende instelling			
1	Certificerende instelling:	Naam Adres / plaats Telefoon - / faxnr.	: TÜV Nederland QA B.V. : De Waal 21c / Best : 0499-339560 / 0499-339509
2	Arbeidsinspectie:	Regio Adres / plaats Telefoon - / faxnr.	: Regio Oost : Janspoort 7 / Arnhem : 026-3557111 / 026-3557196
3	Asbestbedrijf dat de (hoofd)- aannemer is van het werk:	Naam Contactpersoon Adres / plaats Telefoon - / faxnr. KOMO-procescertificaatnr.	: Hijmans Asbest & Milieu bv. : R. Hijmans : Molenstraat 28 / Winssen : 0487-521280 / 0487-521935 : 1948/4.1
4	Asbestbedrijf dat het werk daadwerkelijk uitvoert:	Naam Contactpersoon Adres / plaats Telefoon - / faxnr. KOMO-procescertificaatnr.	: Hijmans Asbest & Milieu B.V. : R. Hijmans : Molenstraat 28 / Winssen : 0487-521280 / 0487-521935 : 1948/4.1
5	Opdrachtgever	Naam Contactpersoon Adres / plaats Telefoon - / faxnr.	: De Peelhorst Exploitatie B.V. : dhr. R. Teunissen : Hoogveld 16 / Gennep : 0485-512500 / 0485-514147
6	Plaats (projectlocatie)	Naam Adres / plaats Telefoon - / faxnr.	: Varkensstallen te Mortel : Nachtegaallaan 60 / De Mortel : 0492-319478 /
7	Periode van asbest verwijderen:	Datum / tijdstip aanvang werk Datum / tijdstip einde werk	: 5-4-2006 / 08.00 : 5-4-2006 / 17.00 <i>Vervang werk, was eerder gemeld.</i>
8	Aantal asbestwerkers:	1	
9.1	Betreft werkzaamheden in/op/aan:	Agrarische bedrijfsgebouwen	
9.2	Betreft werkzaamheden in/op/aan:	Bouwwerk	
9.3	Locatie tijdens werkzaamheden:	Niet in gebruik	
9.4	Categorie voor asbest verwijderen:	Werkzaamheden die onder de certificatieplicht vallen	
9.5	Werkzaamheden in:	Containment	
10.1	Asbestinventarisatie-rapport opgesteld door:	Naam Contactpersoon Adres / plaats Telefoon / faxnr. KOMO-procescertificaatnr. Datum rapport	: Oke Care : P.J.M. van Hoenselaar : Veldweg 11 / Rijkevoort : 0485-371747 / 0485-371879 : K40545 : 27-8-2005
10.2	Soort asbest:	Chrysotiel / Chrysotiel / Chrysotiel / Chrysotiel	
10.3	Hechtgebonden asbest:	alleen hechtgebonden asbest	
10.4	Indicatie hoeveelheid asbest:	992 vierkante meter	

Melding arbeidsinspectie en certificerende instelling		
11	Sloopvergunning of mededeling onder voorschriften	aangevraagd en aanwezig op werkplek
12	Projectplan	Code : 2006-001
13	Keuringenplan	Code : 2006-001
14	V&G-plan	Code : 2006-001
15	Ondertekening	Plaats : Winssen Datum : 04-04-2006 Contactpersoon : R. Hijmans Handtekening : 

**Certichem Laboratory BV**

Ambachtsweg 5
6581 AX MALDEN
tel: 024-3582588
Fax: 024-3585807
e-mail: info@certichem.nl

Hijmans BV
De heer R. Hijmans
Molenstraat 28
6645 ZG WINNSEN

Ons kenmerk, 06-1026c/RW/RT

Malden,
bijlage(n)

13-04-2006

Blad 1 van 1

RAPPORTAGE VAN VISUELE INSPECTIE

De visuele inspectie heeft tot doel na te gaan of op de onderzoekslocatie nog visueel zichtbare restanten van het te verwijderen asbest aanwezig zijn. De inspectie vond plaats na het verwijderen van asbesthoudende materialen en was conform het meetvoorschrift TNO-MEP-R 2000/065, hoofdstuk 4.

Omschrijving

Afkomstig van
Projectnummer
Geïnspecteerd door
Tijd/datum van inspectie
Methode van inspectie

Visuele inspectie ter bepaling van de afwezigheid van
asbestdelen.

Varkensstal, Nachtegaallaan 60 te De Mortel; fase 1
2006-001
De heer R. Waas
08.30 uur tot 09.15 uur, d.d. 11-04-2006
Conform voorschrift 04/124

Resultaten**Visuele inspectie**

Tijdens het uitvoeren van de visuele inspectie zijn, in het kader van de inspectie-opdracht, geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Beperkingen

Op de mestputten is folie gelegd.

Uitsluitingen


Geen.

Gegevens over de gevolgde procedure, inspectieresultaten, situatietekeningen en foto's kunnen bij Certichem Laboratory BV worden opgevraagd. Documentatie t.a.v. het onderzoek wordt 7 jaar in het archief van Certichem Laboratory BV bewaard. Niets uit dit rapport mag gereproduceerd worden, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

Certichem Laboratory BV

R.J.M. Waas
Directeur





Aannemings-, Verhuur-, Asbestwerken-, Handels- en sloopbedrijf

Hijmans bv



Postbus 28 - 6645 ZG WINNSEN

560444

Datum: 21-06-2006

Molenstraat 28
Telefoon: 0487 - 521 280
Autotel.: 0653 - 919 293
Fax: 0487 - 521 935
Bank: ABN-AMRO Nijmegen
Rek. nr.: 61.51.97.701
K.v.K. Nijmegen nr. 32597
BTW: NL0015.76.562.B.01

De Peelhorst Exploitatiemaatschappij
Postbus 90
6590 AB GENNEP
R. Teunesen

REKENING nr.: 06089

Werk, De Morel, Jan Baarschot.

Diverse stallen gesloopt volgens afspraak,
voor de prijs van

60.000,00

ingekomen	22 JUNI 2006	
geboekt	22 JUNI 2006	
betaald		
groot.nr.	5160/201	
cred.nr.	183827	
betalen.nal.	0625(00)	
	old	overloef
acc. berekening	22/6	
acc. prijs		
acc. lev./dienst		
ind. andere		

Subtotaal:	€	60.000,00
BTW 19,0%		11.400,00
Faktuurbedrag:	€	71.400,00



in 't groen

Betaling binnen 30 dagen
Reclames binnen 8 dagen

NL BSB certificaat

Stichting BMC

Ir. P. Bloklandhuis
Büchnerweg 3
Postbus 150 2800 AD Gouda
Tel: (0182) 53 23 00
Fax: (0182) 57 02 16
E-mail: bmc@bmc-cert.nl

Certificatie-instelling voor betonmortel, (metsel)mortels,
cement en andere grondstoffen, alsmede daaraan
gerelateerde producten

aangesloten organisatie van de Betonvereniging

Website: www.bmc-cert.nl



ZAND EN/OF GRIND

**zand en grind (korrelklasse a en b)
voor toepassing als schone grond**

nummer : 832-05-BSB

uitgegeven : 1 januari 2005

geldig tot : 31 januari 2007

vervangt : 832-04-BSB

Bedrijf:

**B.V. Exploitatie-Maatschappij
"De Peelhorst"**
Postbus 90
6590 AB Gennep

Winplaats:

**Zandexploitatie
"De Bakelse Plassen"**
Kaak 7
5763 PK Milheeze

Verklaring van BMC Certificatie:

Dit clusterattest-met-productcertificaat is op basis van BRL 9321 d.d. 2000-10 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de in dit certificaat genoemde en door het bedrijf geleverde (industrie)zand- en/of grind, begeleid door één van onderstaande certificatiemerken, op het moment van aflevering voldoet aan de in dit certificaat vermelde milieuhygiënische specificaties.

Voor de erkenning van dit NL BSB certificaat door de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat wordt verwezen naar de lijst van erkende kwaliteitsverklaringen in relatie tot het Bouwstoffenbesluit zoals die op www.bouwkwaliteit.nl door de Stichting Bouwkwaliiteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd.

BMC Certificatie

dr. ir. H.A.W. Cornelissen
directeur

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is.

Milieuhygiënische specificaties:

Zand en/of grind voldoet aan de in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit gestelde eisen

Certificatiemerk:

Het NL BSB certificatiemerk (afmeting 10x10 mm) dan wel het NL BSB woordmerk (afmeting 5 mm hoog) moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten van het op basis van BRL 9321 gecertificeerde zand en/of grind.

Tevens vermeldt elke afleveringsbon ten minste de onderstaande gegevens:

- datum van belading en aflevering
- massa van de lading en de scheepsnaam of het kenteken van de vrachtauto
- naam en adres van de producent
- wingebed en naam/locatie verwerkingsinstallatie
- naam van het product, de categorie-indeling en toepassingsvoorwaarden
- resultaat controle reinheid van het transportmiddel



NL BSB®

NL BSB® is een collectief merk van de Stichting Bouwkwaliiteit (SBK)

Wenken voor de gebruiker

1. Bij aflevering inspecteren of:
 - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument,
 - 1.2 de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld,
 - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat is aangegeven,
 - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport, geen zichtbare gebreken vertoont,
 - 1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" vermelde normen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met:
 - 2.1 de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met:
 - 2.2 het bureau van de Stichting BMC, Postbus 150, 2800 AD Gouda.
3. Controleer of het certificaat nog geldig is aan de hand van de op de voorzijde van het certificaat vermelde geldigheidsdatum. Raadpleeg eventueel de website van BMC: www.bmc-cert.nl/nederlands/selecteer.asp.

De cluster wordt beheerd door:

Teunesen Zand en Grint B.V.
Postbus 90
6590 AB Gennep


Clusterdeelnemers zijn:

Certificaat nummer Bedrijf

832-05-BSB	B.V. Exploitatie-Maatschappij "De Peelhorst"
833-05-BSB	Teunesen Zand en Grint B.V.
837-05-BSB	Teunesen Zand en Grint B.V.
838-05-BSB	Teunesen Zand en Grint B.V.

Zandexpl.: Bakelse Plassen
Exploitatie: Klein Vink
Exploitatie: De Banen
Exploitatie: De Diepeling

17 FEB. 2006



kantooradres : Einsteinweg 13
6662 PW Elst
telefoon : 0481-365340
telefax : 0481-372296
e-mail adres : info@udm.nl
internet adres : www.udm.nl
k.v.k. Rotterdam : 24385492
abn-amro bank : 48.85.92.887
btw nummer : NL 8150.57.593.B.01

B.V. Exploitatiemaatschappij
"De Peelhorst" zand en grint
T.a.v. mevrouw J. van Duren
Postbus 90
6590 AB GENNEP

datum : 16 februari 2006
ons kenmerk : udm/06-04-0046.R01
behandeld door : ing. N.B.J. Lurvink
Doorkiesnummer: 0481-365345

Betreft: onderzoeksresultaten teelaarde exploitatie "De Bakelse Plassen" te Milheeze

Geachte mevrouw Van Duren,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de door ons uitgevoerde analyse op teelaarde afkomstig van bovengenoemde exploitatie en de indicatieve toetsing van de analyseresultaten aan het Bouwstoffenbesluit.

Het monster is door u aangeleverd. UDM draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de bemonstering en bemonsteringsmethode.

Het monster is geanalyseerd op het standaard NEN 5740 pakket voor grond (incl. lutum en organische stof).


NEN-pakket 5740 grond analyse op: droogrest, voorbehandeling cryogeen malen indien noodzakelijk (t.b.v. onderzoek organische parameters), arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, minerale olie, EOX en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Het analysecertificaat is opgenomen in de bijlage. Uit de indicatieve toetsing van de analyseresultaten aan de waarden van het Bouwstoffenbesluit blijkt dat de teelaarde afkomstig van exploitatie "De Bakelse Plassen" te Milheeze geclassificeerd kan worden als schone grond. De toetsing is eveneens opgenomen in de bijlage.

Opgemerkt dient echter te worden dat het hier om een indicatieve toetsing gaat en de bemonstering en analyse niet conform het Bouwstoffenbesluit zijn uitgevoerd. Aan het onderzoek kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voor vragen kunt u zich wenden tot ing. N.B.J. Lurvink of ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,
UDM midden B.V.


H. P. J. van Leeuwe
Vestigingsmanager

Bijlagen: - Analyseresultaten
- Toetsing analyseresultaten



UDM midden B.V. (Elst)
T.a.v. N.B.J. Lurvink
Einsteinweg 13
6662 PW ELST

Analysecertificaat

Datum: 16-02-2006

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer	2005011228
Uw projectnummer	06-04-0046
Uw projectnaam	exploitatie "De Bokelse Plassen" te Milheeze
Uw ordernummer	06-04-0046
Monster(s) ontvangen	10-02-2006

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Analytico Milieu B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Laboratoriummanager


Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VRT/BTW No.
NL 0078.36.533.B09
KvK No. 09086623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw projectnummer	06-04-0046	Certificaatnummer	2006011228
Uw projectnaam	exploitatie "De Bakelse Plassen" te Milheeze	Startdatum	10-02-2006
Uw ordernummer	06-04-0046	Rapportagedatum	16-02-2006/09:32
Datum monstername	09-02-2006	Bijlage	A, C
Monsternemer	De Peelhorst zand en grint	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
Q Droge stof	% (m/m)	89.1
Q Organische stof	% (m/m) ds	3.1
Q Gloeirest	% (m/m) ds	96.5
Q Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5.7
Metalen		
Q Arseen (As)	mg/kg ds	<10
Q Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.40
Q Chroom (Cr)	mg/kg ds	<5.0
Q Koper (Cu)	mg/kg ds	5.3
Q Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.10
Q Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<5.0
Q Lood (Pb)	mg/kg ds	<10
Q Zink (Zn)	mg/kg ds	12
Minerale olie		
Q Minerale olie C10-C16	mg/kg ds	--
Q Minerale olie C16-C22	mg/kg ds	--
Q Minerale olie C22-C50	mg/kg ds	--
Q Minerale olie C30-C40	mg/kg ds	--
Q Minerale olie (GC) totaal	mg/kg ds	<20
Somparameter organohalogen verbindingen		
Q EOX	mg/kg ds	0.10
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, PAK		
Q Naftaleen	mg/kg ds	<0.010
Q Fenanthreen	mg/kg ds	<0.010
Q Anthraceen	mg/kg ds	0.0052
Q Fluorantheen	mg/kg ds	0.024
Q Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.010
Q Chryseen	mg/kg ds	0.012
Q Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.010
Q Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.010
Q Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.017
Q Indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.026
Q PAK Totaal VR0M (10)	mg/kg ds	0.084

Nr. **Monsterschrijving**
1 teelaarde "De Bakelse Plassen" te Milheeze

Analytico-nr.
2418048

Analytico Milieu B.V.

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: RP04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Accoord
RvA coörd.
GW

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.
NL 0078.36.333.B09
KvK No. 09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het Brusselse Gewest (RIVM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2006011228

Pagina 1/1


Analytico-nr.	Boornr	Deelmonster	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
2418048	1		0	0	0900493310	teelaarde "De Bakelse Plassen"

Analytico Milieu B.V.
 Gildeweg 44-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info@analytico.com
 Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
 VAT/BTW No.
 NL 0078.36.533.B09
 KvK No. 09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het Brussels Gewest (BVL), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006011228

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Referentiemethode
Droge stof	W0104	Gravimetrie	Gelijkw. ISO 11465/CMA 2/II/A.1(g) / EN 1
Organische stof	W0109	Gravimetrie	Conform NEN 5754 / ISO 12879
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	W0171	Sedimentatie	Gelijkwaardig aan NEN 5753
AES/ICP Arseen (As)	W0417	ICP-AES	Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/I/B.1
AES/ICP Cadmium (Cd)	W0417	ICP-AES	Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/I/B.1
AES/ICP Chroom (Cr)	W0417	ICP-AES	Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/I/B.1
AES/ICP Koper (Cu)	W0417	ICP-AES	Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/I/B.1
AES/ICP Kwik (Hg)	W0417	ICP-AES	Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 i.
AES/ICP Nikkel (Ni)	W0417	ICP-AES	Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/I/B.1
AES/ICP Lood (Pb)	W0417	ICP-AES	Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/I/B.1
AES/ICP Zink (Zn)	W0417	ICP-AES	Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/I/B.1
Minerale Olie (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
EOX	W0351	Microcoulometrie	Eigen methode
PAK (VROM)	W0301	HPLC	Conform NEN 5710

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.
NL 0076.36.533.B09
KVK No. 09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de broeders van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Project
Certificaatnr
UDM Projectnummer
Massa van de partij (ton)
Aantal grepen

exploitatie "De Bakelse Plassen" te Milheeze
2006011228
06-04-0046

Parameters:		mm A ³	mm B ³	gem ¹	spreiding ²	Toets
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% ds	5,7	5,7	5,7	1,00	
Organische stof vlgs gloeiverlies methode	% ds	3,1	3,1	3,1	1,00	
Zuurgraad (pH-CaCl2)						
Arseen (As)	mg/kg ds	9,59	9,59	9,6	1,00	
Barium (Ba)	mg/kg ds					
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,3836	0,3836	0,38	1,00	
Kobalt (Co)	mg/kg ds					
Koper (Cu)	mg/kg ds	7,261	7,261	7,3	1,00	
Kwik, niet vluchtig (Hg)	mg/kg ds	0,0959	0,0959	0,10	1,00	
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	4,795	4,795	4,8	1,00	
Lood (Pb)	mg/kg ds	9,59	9,59	9,6	1,00	
Zink (Zn)	mg/kg ds	16,44	16,44	16,4	1,00	
Cyanide totaal (CN)	mg/kg ds					
Chloride (Cl)	mg/kg ds					
Minerale olie (som C10 - C40)	mg/kg ds	19,18	19,18	19,2	1,00	
PAK Totaal VROM (10)	mg/kg ds	0,11508	0,11508	0,1	1,00	
EOX	mg/kg ds	0,137	0,137	0,1	1,00	

- 1: Is het rekenkundige gemiddelde.
2: Is de verhouding tussen de hoogste en de laagste werkelijk gemeten waarde. Indien deze gelijk of hoger is dan 2,5 dient een controle van de gevolgde procedures plaats te vinden conform AP-04.
3: Als de meetwaarde kleiner is dan de detectiegrens, dan dient deze met een factor 0,7 vermenigvuldigd te worden voordat ermee wordt gerekend.

- ++: waarde overschrijdt de samenstellingswaarde voor bouwstof zijnde grond (niet toepasbaar binnen het gebied van het Bouwstoffenbesluit)
U: waarde overschrijdt de tussenwaarde ($= \frac{1}{2}(S+I)$) doch niet de samenstellingswaarde voor bouwstof zijnde grond
+: waarde overschrijdt de 2x de samenstellingswaarde voor schone grond doch niet de tussenwaarde ($= \frac{1}{2}(S+I)$)
+/-: waarde overschrijdt de samenstellingswaarde voor schone grond doch niet de tussenwaarde ($= \frac{1}{2}(S+I)$)
.: waarde overschrijdt de samenstellingswaarde voor schone grond niet
≤: Geen overschrijding samenstellingswaarde (Wijziging Bouwstoffenbesluit, Staatsblad nr 610, 24-nov. 2005)
>: Overschrijding samenstellingswaarde (Wijziging Bouwstoffenbesluit, Staatsblad nr 610, 24-nov. 2005). uitsluiting verplicht!

Fraïe < 63 µm

5,7

Lutum
silt
zand

5,7
0,0
94,3

Op basis van indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit is er sprake van :			
Grond Schoon			
Maximale spreiding: Aantal getoetste stoffen			
Grepen:	Monsters	Zekerheidsfactor	
1	2	1,37	

Overzicht toetsing samenstellingswaarden

Projectnaam: exploitatie "De Bakelse Plassen" te Milheeze
 Certificaatnummer: 2006011228
 Projectnummer: 06-04-0046

grond
 gecorrigeerde samenstellingswaarden voor schone grond en bouwstof zijnde grond naar het gehalte van lutum en organische stof

Monsteroomschrijving	MMA		
fractie < 2 µm	5,7 ->	5,7	% d.s.
org. stof	3,1 ->	3,1	% d.s.

MMB		
5,7 ->	5,7	% d.s.
3,1 ->	3,1	% d.s.

Gemiddelde MMA + B		
5,7	% d.s.	
3,1	% d.s.	

Standaardbodem		
25,0	% d.s.	
10,0	% d.s.	

parameter	gecorrigeerd		gecorrigeerd		gecorrigeerd		standaard bodem		
	S-waarde mg/kg d.s.	Toetswaarde samenstelling mg/kg d.s.	S-waarde mg/kg d.s.	Toetswaarde samenstelling mg/kg d.s.	S-waarde mg/kg d.s.	Toetswaarde samenstelling mg/kg d.s.	S-waarde mg/kg d.s.	TW	Toetswaarde mg/kg d.s.
arsen	19	35	19	35	19	35	29	v	55
barium	75	236	75	236	75	236	200	v	625
cadmium	0,51	8	0,51	8	0,51	8	0,8	v	12
chrom	61	233	61	233	61	233	100	v	380
kobalt	30	357	30	357	30	357	20	v	240
koper	20	107	20	107	20	107	36	v	190
kwik	0,22	7	0,22	7	0,22	7	0,3	v	10
molybdeen	10,0	200	10,0	200	10,0	200	10,0	c	200
nikkel	16	94	16	94	16	94	35	v	210
lood	59	367	59	367	58,8	366,64	85	v	530
antimoon	3	15	3	15	3	15	3	g	15
selen	0,70	100	0,70	100	1	100	0,70	v	100
tin	4	190	4	190	4,00	190	19	v	900
vanadium	14	112	14	112	18,8	112	42	146	250
zink	72	369	72	369	72	369	140	v	720
anorganische parameters									
bromide	20	-	20	-	20	-	20	v	-
Cyanide (vrij)	1	20	1	20	1	20	1	c	20
Cyanide - complex pH ≥ 5	5	50	5	50	5	50	5	c	50
Cyanide - complex pH < 5	5	50	5	50	5	50	5	c	50
chloride	200	-	200	-	200	-	200	v	650
fluoride	249	-	249	-	249	-	249	v	650
thiocyanaten	-	20	-	20	-	20	-	-	20
sulfaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organische verbindingen									
Minerale Olie	76	155	16	155	16	155	50	-	500
aromaten									
benzeen	0,02 (d)	0,3	0,02 (d)	0,3	0,02 (d)	0,3	0,05	-	1
tolueen	0,02 (d)	0,39	0,02 (d)	0,39	0,02 (d)	0,39	0,05	-	1,25
ethylbenzeen	0,02 (d)	0,39	0,02 (d)	0,39	0,02 (d)	0,39	0,05	-	1,25
xyleen	0,03 (d)	0,39	0,03 (d)	0,39	0,03 (d)	0,39	0,05	-	1,25
styreen	0,09	31	0,09	31	0,09	31	0,09	-	1,25
fenol	0,02 (d)	0,39	0,02 (d)	0,39	0,02 (d)	0,39	0,05	-	1,25
oresolen (som)	0,02 (d)	2	0,02 (d)	2	0,02 (d)	2	0,05	-	1,25
o-dihydroxybenzeen (catechol)	0,02	6	0,02	6	0,02	6	0,05	-	1,25
(meta) resorcinol	-	3	-	3	-	3	0,05	-	1,25
(para) hydrochinon	-	3	-	3	-	3	0,05	-	1,25
Polycyclische aromaten	-	3	-	3	-	3	-	-	10
naftaleen	-	5	-	5	-	5	-	-	5
antraceen	-	10	-	10	-	10	-	-	10
fenantreen	-	20	-	20	-	20	-	-	20
fluorantheen	-	35	-	35	-	35	-	-	35
benzo(a)antraceen	-	40	-	40	-	40	-	-	40
chryseen	-	10	-	10	-	10	-	-	10
benzo(a)pyreen	-	10	-	10	-	10	-	-	10
benzo(ghi)peryleen	-	10	-	10	-	10	-	-	10
benzo(k)fluorantheen	-	10	-	10	-	10	-	-	10
indeno(123cd)pyreen	-	40	-	40	-	40	-	-	40
pak-totaal (10-VROM)	1	40	1	40	1	40	-	-	40
Gehaleneerde koolwaterstoffen									
monochlooretheen	-	40	-	40	-	40	-	-	40
dichloormethaan	0,12 (d)	1,2	0,12 (d)	1,2	0,12 (d)	1,2	0,12 (d)	-	0,1
1,2-dichloorethaan	0,006 (d)	1,2	0,006 (d)	1,2	0,006 (d)	1,2	0,006 (d)	-	4
trichloormethaan (chloroform)	0,006 (d)	1,2	0,006 (d)	1,2	0,006 (d)	1,2	0,006 (d)	-	4
trichlooretheen (VCM)	0,03 (d)	1,2	0,03 (d)	1,2	0,03 (d)	1,2	0,03 (d)	-	3
tetrachloormethaan (TETRA)	0,12 (d)	0,3	0,12 (d)	0,3	0,12 (d)	0,3	0,12 (d)	-	4
tetrachlooretheen (PER)	0,003 (d)	1,2	0,003 (d)	1,2	0,003 (d)	1,2	0,003 (d)	-	1
chloornaftaleen (som)	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-	-	4
chloorbenzeen (som)	0,01	1,6	0,01	1,6	0,01	1,6	0,01	-	10
chloorfenolen (som)	0,003 (d)	1,9	0,003 (d)	1,9	0,003 (d)	1,9	0,003 (d)	-	5
pentachloorfenol	-	1,6	-	1,6	-	1,6	-	-	6
PCB's (som)	0,006	0,2	0,006	0,2	0,006	0,2	0,006	-	5
EOX	-	0,8	-	0,8	-	0,8	-	-	0,5
Besrijdingsmiddelen									
DDT/DBP (totaal)	0,003	0,2	0,003	0,2	0,003	0,2	0,01	-	0,5
aldrin/endrin/dieldrin/som	0,002	0,2	0,002	0,2	0,002	0,2	0,005	-	0,5
HCH (som α, β, γ, δ)	0,003	0,2	0,003	0,2	0,003	0,2	0,01	-	0,5
OCB's (som)	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	-	0,5
atrazine	0,00006	0,2	0,00006	0,2	0,00006	0,2	0,00006	-	0,5
carbofuryl	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	-	0,5
carbofuran	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	-	0,5
mekeb	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	-	0,5
chlooraard	0,003	-	0,003	-	0,003	-	0,003	-	0,5
endosulfan	0,0008	-	0,0008	-	0,0008	-	0,0008	-	0,5
heptachloor	0,0008	-	0,0008	-	0,0008	-	0,0008	-	0,5
heptachloorepoxyde (som)	0,0008	-	0,0008	-	0,0008	-	0,0008	-	0,5
Organo-tinverbindingen	0,0003	-	0,0003	-	0,0003	-	0,0003	-	0,5
NCB niet chloorhoudend	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	-	0,5
cyclohexanon	0,031	83,7	0,031	84	0,031	84	0,10	-	270
ftalaten (som)	0,031	18,6	0,031	19	0,031	19	0,10	-	60
pyridine	0,031	0,3	0,031	0,3	0,031	0,3	0,10	-	1
tetrahydrofuran	0,031	0,6	0,031	0,6	0,031	0,6	0,10	-	2
terahydrothiofeen	0,031	27,9	0,031	28	0,031	28	0,10	-	90

TW : Tussenwaarden waarboven conform het Bouwstoffenbesluit uitloging moet plaatsvinden. Voor het bepalen daarvan is gebruik gemaakt van de Interventiewaarde van de WBB
 (c): niet gecorrigeerde constante
 (v): variabele gecorrigeerd door lutum en humus

// IN 'T GROEN B.V.
NACHTEGAALLAAN 60
5425RT DE MORTEL



landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

Relatienummer: 201635849

26 september 2005

Overzicht van uw bedrijfssituatie
in verband met mestproductie-, pluimvee- en varkensrechten.
Overzicht nummer 4.

U ontvangt dit overzicht omdat u een wijziging in uw
bedrijfssituatie hebt doorgegeven, of omdat u hebt gevraagd om
dit overzicht.

In dit overzicht vindt u de mestproductie- en pluimveerechten
(2 en 3) en uw varkensrechten (4 en 5) zoals die voor uw bedrijf
zijn geregistreerd.

Onder punt 1 wordt uitgelegd waarom u geen overzicht meer krijgt
van uw oppervlakte landbouwgrond.

1 Geen overzicht landbouwgrond

Met ingang van 1 januari 2004 krijgt u geen overzicht meer van
uw oppervlakte landbouwgrond en uw grondgebonden mestproductie-
rechten. U moet zelf uw grondgebonden mestproductierechten
berekenen om te bepalen hoeveel dieren u mag houden.

Meer informatie over hoe u uw grondgebonden mestproductierechten
kunt berekenen, vindt u op internet: www.minlnv.nl/loket

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen
Mandemaat 3
Postadres: Postbus 322
9400 AH Assen
Telefoon 0800 22 333 22
Fax (0592) 31 36 05

Relatienummer: 201635849-004

2 Mestproductierechten 2005 in kg fosfaat (exclusief uw eventuele grondgebonden mestproductierechten). Hieronder staat hoeveel kg fosfaat u in heel 2005 mag produceren.

niet-gebonden	niet-verplaatsbaar	verplaatsbaar
Rundvee/Kalkoenen*	83	5151
Varkens/Kippen**	0	0
Varkens/Kippen voorwaardelijk	0	0
Pluimvee	0	0
Pluimvee voorwaardelijk	0	0
Schape*	0	65
GVNEK***	0	0

Totaal niet-gebonden in 2005 5299 kg

3 Mestproductierechten 2006 in kg fosfaat (exclusief uw eventuele grondgebonden mestproductierechten). Mestproductie- en/of pluimveerechten die u vanaf 1 januari 2006 mag produceren.

niet-gebonden	niet-verplaatsbaar	verplaatsbaar
Rundvee/Kalkoenen*	83	5151
Varkens/Kippen**	0	0
Varkens/Kippen voorwaardelijk	0	0
Pluimvee	0	0
Pluimvee voorwaardelijk	0	0
Schape*	0	65
GVNEK***	0	0

Totaal niet-gebonden in 2006 5299 kg

* Niet te benutten voor kalkoenen.

** Niet te benutten voor varkens, kippen en kalkoenen.

*** GVNEK = geiten, vossen, nertsen, eenden en konijnen.
Niet te benutten voor kalkoenen.

4 Varkensrechten 2005 in varkensseenheden (=ve)
Hieronder staat hoeveel varkensseenheden u vanaf 1 januari 2005 gemiddeld mag houden.

	fokzeugen	niet-fokzeugen
verhandelbaar	0.0	0.0
grondgebonden	0.0	0.0
voorwaardelijk/verhandelbaar	0.0	0.0
voorwaardelijk/grondgebonden	0.0	0.0
totaal varkensrechten in 2005	0.0 ve	

Relatienummer: 201635849-004

Het is mogelijk dat in bovenstaand overzicht nog niet alle bij
Dienst Regelingen ontvangen mutaties zijn verwerkt.
Als deze mutaties zijn verwerkt, ontvangt u een nieuw overzicht.

Heeft u nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en
16.30 uur gratis bellen met Het LNV-Loket: 0800 - 22 333 22.

Met vriendelijk groet,

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
voor deze:

De sectormanager Dienst Regelingen

Bijlage bij het Overzicht van uw bedrijfssituatie

201635849-004
IN 'T GROEN B.V.
NACHTEGAALLAAN 60
5425RT DE MORTEL

Deze bijlage is het gevolg van het verwerken van de volgende wijziging(en) in uw oppervlakte landbouwgrond en/of een wijziging van uw mestproductie- en/of pluimvee- en/of varkensrechten.

Wijziging(en) in het aantal mestproductie- en/of pluimvee- en/of varkensrechten:

Afboeken van 171.0 ve NFZ**** verhandelbaar op 14 september 2005
a.g.v. het verwerken van doorhalen mest- e/o pluimvee- e/o varkensrechten.

Afboeken van 5040 kg verplaatsbaar Varkens/Kippen op 14 september 2005
a.g.v. het verwerken van doorhalen mest- e/o pluimvee- e/o varkensrechten.

Doorhalen varkensrechten en mpr rechten in het kader van de regeling
Ruimte voor Ruimte.

**** NFZ = Niet Fokzeugen, FZ = Fokzeugen

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit overzicht. In situaties waarin dit overzicht is aan te merken als een 'besluit' in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat is uitsluitend het geval als u dit overzicht ontvangt omdat u een melding heeft gedaan van een:

- overdracht van varkensrechten, pluimveerechten of mestproductierechten
- overdracht van een bedrijf met varkensrechten
- verzoek tot doorhalen van varkensrechten, pluimveerechten of mestproductierechten
- splitsing van een bedrijf met varkensrechten, pluimveerechten of mestproductierechten
- samenvoeging van bedrijven met varkensrechten, pluimveerechten of mestproductierechten.
- wijziging die leidt tot een berekening van het varkensrecht op basis van een of meer van de categorieën van het Besluit hardheidsgevallen varkenshouderij.
- wijziging die leidt tot een berekening van het pluimveerecht op basis van een of meer van de categorieën hardheidsgevallen.

Is dit overzicht een 'besluit' en wilt u een bezwaarschrift indienen? Stuur uw bezwaarschrift dan binnen zes weken na de datum van dit overzicht naar Dienst Regelingen, Postbus 322, 9400 AH Assen. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval:

- uw relatienummer, naam- en adresgegevens
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt
- de reden(en) van uw bezwaar, en
- de datum en handtekening.

Relatienummer: 201635849-004

5 Varkensrechten 2006 in varkensseenheden (=ve)

Hieronder staat hoeveel varkensseenheden u vanaf 1 januari 2006 gemiddeld mag houden.

	fokzeugen	niet-fokzeugen
verhandelbaar	0.0	0.0
grondgebonden	0.0	0.0
voorwaardelijk/verhandelbaar	0.0	0.0
voorwaardelijk/grondgebonden	0.0	0.0
totaal varkensrechten in 2006	0.0 ve	

6 Ligging van uw bedrijf

Voor uw mestproductie- en/of pluimveerechten in concentratiegebied Zuid.

Voor uw varkensrechten in concentratiegebied Zuid.

7 Locaties

NACHTEGAALLAAN 60
5425RT DE MORTEL

8 Huisvestingen varkens

NACHTEGAALLAAN 60
5425RT DE MORTEL

[illegible]

05 JUL 2002



111014638

166111014638

☐ A ☐ B (in te vullen door Bureau Heffingen)

Hef-081-99/000105

Komt u in aanmerking voor vrijstelling? Let op! Lees ook de Toelichting

- 1 Had u op 1 januari 1998 minder varkens dan gebruikelijk op uw bedrijf als gevolg van de varkenspest of gold er voor uw bedrijf een fokverbod?

☒ Ja☐ Need

- ▶ U komt eventueel in aanmerking voor vrijstelling (zie Toelichting). Ga naar vraag 2.
- **Let op!** Hebt u meer fosfaat en ook meer stikstof afgevoerd dan aangevoerd (zie vraag 39 en 20 van de verfijnde aangifte)? Vul dit formulier dan niet in en stuur het niet terug.
- ▶ U komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Vul het formulier niet verder in en stuur het niet terug.

- 2 Hebt u vorig jaar het formulier 'Vrijstelling varkenspest bij de verfijnde aangifte 1998' ontvangen en hebt u daarop al uw vrijstelling voor 1998 berekend? Zo ja, geef aan of u de vrijstelling in 1998 volledig hebt benut.

☐ Ja, en ik heb de vrijstelling volledig
benut op de verfiijnde aangifte 1998

☒ Ja, en ik heb de vrijstelling niet volledig kunnen benutten op de verfiijnde aangifte 1998

☐ Nee

- ▶ U komt niet in aanmerking voor vrijstelling voor 1999. Vul het formulier niet verder in en stuur het niet terug.
- ▶ Ga naar vraag 9. U kunt vraag 3 t/m 8 overslaan.
- ▶ Ga naar vraag 3.

Ondertekening

Onderteken en stuur mee met de
verfijnde aangifte vóór
1 september 2000.

Let op! Hebt u vraag 6 ingevuld,
stuur dan kopieën mee van uw
Vee- en Varkenssaldokaarten 1998.

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid
ingevuld

Naam

J.M.T in 't Groen
Plaats

De Mortel

Datum ondertekening

03 - 07 - 2002

Handtekening

Ik stuur kopieën mee van de Vee- en Varkenssaldo-kaart(en) 1998 van mijn varkens.

Aantal kopieën:

--	--

UBN-nummers horend bij uw mestnummer

[illegible]

Reden verkleining varkensstapel

- 3 Om welke reden(en) was uw varkensstapel op 1 januari 1998 kleiner dan gebruikelijk zou zijn in 1998? U mag meer hokjes aankruisen.
- ☐ Besmetting met varkenspest
 - ☐ Preventieve ruiming
 - ☐ Opkoop van varkens binnen een vervoersverbodgebied (van een bedrijf dat niet werd verdacht van varkenspest)
 - ☐ Overname van varkens binnen een vervoersverbodgebied (van een bedrijf dat werd verdacht van varkenspest)
 - ☐ Fokverbod, geen preventieve ruiming

Periode waarover u het gemiddelde aantal varkens berekent

- 4 Hebt u in de periode 1 september t/m 31 december 1998 nog varkens aangevoerd om uw varkensstapel op peil te krijgen?
- ☐ Nee ☐ Ja
- Bereken het gemiddelde over de periode 1 september 1998 t/m 31 december 1998. Ga naar vraag 6.
- Ga naar vraag 5.

- 5 Kies over welke maand u het gemiddeld aantal varkens berekent. Kruis één hokje aan.
- ☐ September 1998 ☐ Oktober 1998 ☐ November 1998 ☐ December 1998

Aantal varkens voor vrijstelling

Gemiddeld aantal varkens in de gekozen periode Maak de berekening aan de hand van de hulpstaat in de toelichting.

Aantal varkens op 1 januari 1998 Neem over van uw Vee- of Varkenssaldokaart, Veesalodiskette of managementprogramma.

Bij fokverbod: diercategorie 401 tellen als 400 Gold voor uw bedrijf een fokverbod? Tel dan de fokzeugen uit diercategorie 401 die u hield op 1 januari 1998 mee bij diercategorie 400 (zie de Toelichting).

Aantal varkens voor vrijstelling kleiner dan 0 Door overgang van diercategorie kan het 'Aantal varkens op 1 januari 1998' groter zijn dan het 'Gemiddeld aantal varkens in de gekozen periode'. Het 'Aantal varkens voor vrijstelling' is dan kleiner dan 0. Dit negatieve aantal moet u aangeven door in de kolom 'Vul in: + of -' het minteken (-) in te vullen. Dit moet u daarna ook zo overnemen bij vraag 7 (zie ook de Toelichting). Als het 'Aantal varkens voor vrijstelling' groter is dan 0, dan vult u in deze kolom het plusteken (+) in.

Alle diercategorieën invullen U bent verplicht om het 'Aantal varkens voor vrijstelling' te berekenen voor *alle* voorgedrukte diercategorieën.

- 6 Bereken het aantal varkens waarvoor vrijstelling geldt

Nummer diercategorie	Gemiddeld aantal varkens in de gekozen periode (zie vraag 4 en 5)	Aantal varkens op 1 januari 1998	Vul in: + of -	Aantal varkens voor vrijstelling
4 0 0			=	
4 0 1			=	
4 0 2			=	
4 0 3			=	
4 0 4			=	
4 0 5			=	
4 0 6			=	
4 0 7			=	
4 1 0			=	
4 1 1			=	

Berekening vrijstelling

- 7 Vrijstelling berekenen voor alle diercategorieën U bent verplicht om de vrijstelling voor alle diercategorieën te berekenen. Dus ook voor die categorieën waarvoor het 'Aantal varkens voor

vrijstelling' kleiner is dan 0. Dit lijkt onvoordelig voor u, maar dit is meestal niet zo (zie pagina 7 van de Toelichting).

Nummer diercategorie	Vul in: + of -	Aantal varkens voor vrijstelling Neem over van vraag 6	Vul in: + of -	Fosfaat (P ₂ O ₅) in kg	Vul in: + of -	Stikstof (N) in kg
4 0 0						
4 0 1						
4 0 2						
4 0 3						
4 0 4						
4 0 5						
4 0 6						
4 0 7						
4 1 0						
4 1 1						

8 Totalen voor vrijstelling

Uitkomst groter dan 0? Neem dan over bij Q bij vraag 21. Sla vraag 9 t/m 13 over.

Uitkomst groter dan 0? Neem dan over bij R bij vraag 25. Sla vraag 14 t/m 18 over.

De kilogrammen met een - ervoor moet u aftrekken. Het totaal voor vrijstelling kan daardoor kleiner zijn dan 0. Is zowel de vrijstelling voor fosfaat als voor stikstof kleiner dan 0? Dan hoeft u het formulier niet verder in te vullen en ook niet terug te sturen.

Niet-benutte vrijstelling fosfaat voor 1998 Let op! Vul alleen in als u in 1998 een fosfaatoverschot had

9 Vrijstelling fosfaat voor 1998

7 9 9 2

• Neem over van vraag 7 van het formulier 'Vrijstelling varkenspest bij de verfijnde aangifte 1998'

10 Aanvoer fosfaat in 1998

1 2 1 7 2

• Neem over van vraag 19 van de Verfijnde aangifte 1998

11 Afvoer fosfaat in 1998

7 5 4 6 -

• Neem over van vraag 37 van de Verfijnde aangifte 1998

12 Fosfaatoverschot 1998

• Trek af: vraag 10 - 11

4 6 2 6 -

13 Vrijstelling fosfaat voor 1999

• Trek af: vraag 9 - 12

3 3 6 6

Uitkomst groter dan 0? Neem dan over bij Q bij vraag 21

Niet-benutte vrijstelling stikstof voor 1998 Let op! Vul alleen in als u in 1998 een stikstofoverschot had

14 Vrijstelling stikstof voor 1998

1 5 9 8 4

• Neem over van vraag 7 van het formulier 'Vrijstelling varkenspest bij de verfijnde aangifte 1998'

15 Aanvoer stikstof in 1998

3 1 0 8 7

• Neem over van vraag 19 van de Verfijnde aangifte 1998

16 Afvoer stikstof in 1998

2 8 7 9 4 -

• Neem over van vraag 37 van de Verfijnde aangifte 1998

17 Stikstofoverschot 1998

• Trek af: vraag 15 - 16

3 0 9 3 -

18 Vrijstelling stikstof voor 1999

• Trek af: vraag 14 - 17

1 2 8 9 1

Uitkomst groter dan 0? Neem dan over bij R bij vraag 25

Berekening fosfaatoverschot 1999 Let op! Bereken hier uw fosfaatoverschot en niet bij vraag 41 op de aangifte

19 Totaal aanvoer fosfaat in 1999

1 4 5 4 4

• Neem over van vraag 20 van de Verfijnde aangifte 1999

20 Totaal afvoer fosfaat in 1999

1 4 1 8 9 -

• Neem over van vraag 39 van de Verfijnde aangifte 1999

3 5 5

• Afvoer groter dan aanvoer? Vul dan '0' in bij vraag 22 'Fosfaatoverschot'

21 Vrijstelling fosfaat berekend bij vraag 8 of 13

Q 3 3 6 6 -

22 Fosfaatoverschot voor 1999

0

• Fosfaatoverschot kleiner dan 0? Vul dan '0' in.

Neem over bij A bij vraag 41 op de Verfijnde aangifte 1999.

Berekening stikstofoverschot 1999 Let op! Bereken hier uw stikstofoverschot en niet bij vraag 45 op de aangifte

23 Totaal aanvoer stikstof in 1999

4 4 5 5 8

• Neem over van vraag 20 van de Verfijnde aangifte 1999

24 Totaal afvoer stikstof in 1999

4 2 0 9 0 -

• Neem over van vraag 39 van de Verfijnde aangifte 1999

2 4 6 8

• Afvoer groter dan aanvoer? Vul dan '0' in bij vraag 26 'Stikstofoverschot'

25 Vrijstelling stikstof berekend bij vraag 8 of 18

R 1 2 8 9 1 -

26 Stikstofoverschot voor 1999

0

• Stikstofoverschot kleiner dan 0? Vul dan '0' in.

Neem over bij 'Stikstofoverschot' bij vraag 45 op de Verfijnde aangifte 1999.
Ga naar de Ondertekening op pagina 1.