



Milieuhygiënisch vooronderzoek NEN 5725

**Aanleg 110 kV kabelverbinding tussen
hoogspanningsstations Hengelo Weideweg en
Hengelo Oele (HGLW110-HGLO110)**

projectnummer 0452535.100
definitief
12 februari 2020

Milieuhygiënisch vooronderzoek NEN 5725

**Aanleg 110 kV kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Hengelo
Weideweg en Hengelo Oele (HGLW110-HGLO110)**

projectnummer 11191-0452535.100
documentnummer 452535-HO1
definitief revisie 02
12 februari 2020

Auteurs

T.F. de Vries

Opdrachtgever

TenneT TSO B.V.
Postbus 718
6800 AS ARNHEM

datum vrijgave	beschrijving revisie 02	goedkeuring	vrijgave
12-02-2020	definitief	W. Visser	R.S. Raap

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
2	Onderzoeksopzet en algemene gegevens	3
2.1	Onderzoeksopzet	3
2.2	Terreinbeschrijving	4
3	Onderzoeksresultaten	5
3.1	Algemene bodemkwaliteit	5
3.2	Locatie specifieke bodeminformatie	5
3.3	Aanvullend geleverde informatie	11
3.4	Bodemonderzoek tracé Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg	13
3.5	Historisch kaartmateriaal	13
3.6	Terreinverkenning	15
4	Conclusies en aanbevelingen	16
	Bijlagen	
1.	Gegevens bodemkwaliteitskaart	
2.	Omgevingsrapportages Provincie Overijssel	
3.	Tekening 452535-HO1	


1 Inleiding

In opdracht van TenneT TSO B.V. is door Antea Group in april 2019 een milieuhygiënisch bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de 110 kV kabelverbinding van hoogspanningsstation Hengelo Weideweg aan de Generatorweg 61 te Hengelo naar hoogspanningsstation Hengelo Oele aan de Vockersweg 3 te Hengelo.

Aanleiding

TenneT heeft in het 110 kV netdeel Harculo-Hengelo verschillende knelpunten gesignaleerd die een risico vormen voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving van Hengelo. Door de aanleg van de 110 kV kabelverbinding tussen 110 kV station Hengelo Weideweg (HGLW110) en 110 kV station Hengelo Oele (HGLO110) (enkel circuit) wordt het hoogspanningsnet in de regio Hengelo versterkt.

Het onderhavige rapport heeft betrekking op het onderhavige tracé zoals is weergegeven in figuur 1.1.



Figuur 1.1: Ligging tracé kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Voor de aanleg van de kabelverbinding is voorzien in 8 horizontaal gestuurde boringen. Tevens worden enkele wegen gekruist door middel van het aanbrengen van een mantelbuis. Het overige deel van de kabelverbinding wordt in open ontgraving aangelegd.

Doel

Het doel van het vooronderzoek is het vaststellen of er verontreinigingen bekend zijn ter plaatse van het werkgebied en/of in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden binnen 250 meter van het tracé.

Op basis van de resultaten van onderhavig vooronderzoek wordt beoordeeld of milieukundig vervolgonderzoek nodig is, ter bepaling van de arbeidhygiënische risico's tijdens de aanleg van het tracé.

Opgemerkt wordt dat en behoeve van de aanleg van het kabelverbinding mogelijk bemaling dient te worden toegepast. In het kader van het geohydrologisch onderzoek dienen grondwaterverontreinigingen binnen het invloedsgebied van de bemalingen te worden geïnventariseerd.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit

Het milieuhygiënisch vooronderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, NNI, oktober 2017).

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.

In dit rapport is verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

2 Onderzoeksopzet en algemene gegevens

2.1 Onderzoeksopzet

Het milieuhygiënisch vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek).

De aanleiding tot het vooronderzoek is:

- Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico's (aanleiding 'G').

Ten behoeve van het vooronderzoek is informatie verzameld over zowel de algemene regionale als de locatie specifieke bodemkwaliteit ter plaatse van het tracé en de directe omgeving (straal van 250 meter rondom het tracé).

Op basis van bovengenoemde aanleiding en de daarbij behorende onderzoeksaspecten (tabel 1 uit de NEN 5725) zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Bodeminformatiesysteem Provincie Overijssel;
- Gemeente Hengelo;
- Gemeente Hof van Twente;
- Nazca IT Solutions B.V. (BDOK Antea Group);
- Historische topografische kaarten.

De verwachtingen ten aanzien van archeologische waarden en niet gesprongen explosieven worden separaat onderzocht en gerapporteerd.

Onderstaand zijn de geraadpleegde bronnen nader toegelicht.

Provincie Overijssel

Met behulp van de digitale kaart 'Bodematlas', de 'Omgevingsrapportage' en het digitale bodeminformatiesysteem van Provincie Overijssel zijn de verdachte activiteiten, stortplaatsen, bekende bodemonderzoeken, verontreinigingscontouren en saneringscontouren binnen het onderzoeksgebied geïnventariseerd.

Gemeente Hengelo

Het bodeminformatiesysteem van de gemeente Hengelo wisselt de data uit met het bodeminformatiesysteem van Provincie Overijssel. Aanvullend is een omgevingsrapportage uit BDOK opgevraagd over de beschikbare bodeminformatie ter plaatse van de voorgenomen werkzaamheden. Tevens is de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Hengelo geraadpleegd.

Gemeente Hof van Twente

Het bodeminformatiesysteem van de gemeente Hof van Twente wisselt de data uit met het bodeminformatiesysteem van Provincie Overijssel. Tevens is de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Hof van Twente geraadpleegd.

Historische topografische kaarten

De digitaal beschikbare topografische kaarten (TOP25 en Bonnebladen, Kadaster) uit de periode 1900 - 2017 zijn geraadpleegd op het voorkomen van voormalige watergangen, bebouwing, wegen, spoorlijnen en overige infrastructurele werken.

2.2 Terreinbeschrijving

Huidige situatie

De kabelverbinding begint op het 110 kV station Hengelo Weideweg. Het eerste deel in noordwestelijke richting (ca. 50 m) op het bedrijventerrein wordt in open ontgraving aangelegd. Vervolgens wordt de spoorlijn tussen Almelo en Hengelo gekruist door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD). Het tracé ligt vervolgens tot aan zuidelijke kruising met de A35 in cultuurgrond, waarbij diverse wegen, de spoorlijn tussen Delden en Hengelo en het Twentekanaal worden gekruist door middel van HDD's. Het overige deel in de cultuurgronden wordt aangelegd in open ontgraving. Het tracé eindigt ten zuiden van het 110 kV station Hengelo Oele.

Historische situatie

Voor de historische terreinindeling is gebruik gemaakt van historische topografische kaarten. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat op het tracé geen voormalige erfpercelen op het kaartmateriaal zichtbaar zijn. Wel zijn op het kaartmateriaal diverse (voormalige) kavelsloten, houtwallen, wegen en paden zichtbaar welke door het tracé worden gekruist. De voormalige wegen en heidepaden zijn op tekening 452535-HO-S1 weergegeven. De kavelsloten en houtwallen zijn niet op tekening weergegeven.

Toekomstige situatie

Het toekomstige gebruik van de omgeving na aanleg van de kabelverbinding verandert niet.

3 Onderzoeksresultaten

3.1 Algemene bodemkwaliteit

De gebiedseigen bodemkwaliteit van onder meer de gemeenten Hengelo en gemeente Hof van Twente is vastgelegd in de 'Regionale bodemkwaliteitskaart Twente' (Witteveen+Bos, kenmerk ES349-1/18-004.422, 22 maart 2018).

Uit bijlage II van de Bodemkwaliteitskaart blijkt dat het tracé is gelegen in de zones 355, 366 en 367. Voor alle zones is de gemiddelde bodemkwaliteit AW2000. Uit de ontgravingskaarten (bijlage VIII van de Bodemkwaliteitskaart) blijkt dat boven- en ondergrond voldoen aan de kwaliteit Natuur/Landbouw. De indeling van de zones en de ontgravingskaarten zijn opgenomen in bijlage 1.

Betekenis bodemkwaliteitskaarten

Opgemerkt wordt dat de op de bodemkwaliteitskaarten vastgestelde achtergrondwaarden de statistisch bepaalde gemiddelde kwaliteit weergeven in een gebied, gebaseerd op de resultaten van uitgevoerd onderzoek binnen het onderscheiden deelgebied. Vanwege de steekproefsgewijze bepaling kan nooit worden uitgesloten dat binnen het gebied onvoorziene gevallen van verontreiniging aanwezig zijn. Voor onvoorziene gevallen van bodemverontreiniging (bv dempingen, stortgaten e.d.) kan voor de aanleg een (standaard) plan van aanpak/protocol worden opgesteld waarin wordt omschreven hoe om te gaan met aangetroffen onvoorziene bodemverontreinigingen.

3.2 Locatie specifieke bodeminformatie

Stortplaatsen

De aanwezigheid van (voormalige) stortplaatsen op of in de directe nabijheid van het tracé (tot 50 m) zijn geïnventariseerd met de Bodematlas van Provincie Overijssel. Hieruit blijkt dat tot een afstand van 250 meter uit het tracé of 50 meter vanaf de tijdelijke werkwegen geen voormalige en/of in gebruik zijnde stortplaatsen aanwezig zijn.

Locatie specifieke bodeminformatie

De locatie specifieke bodeminformatie is geïnventariseerd met behulp van de 'Omgevingsrapportage' en de informatie uit het bodeminformatiesysteem van Provincie Overijssel. De omgevingsrapportages zijn opgenomen in bijlage 2. Met de Omgevingsrapportage zijn 103 locaties naar voren gekomen. Op 3 locaties is alleen een onverdachte activiteit vermeld. Op 20 locaties is alleen een verdachte activiteit bekend. Op 1 locatie is alleen een historisch onderzoek bekend. Op 47 locaties zijn alleen oriënterende, indicatieve-, nul-/eindsituatie-, verkennende bodemonderzoeken of verkennende asbestonderzoeken uitgevoerd. De locaties hebben de status 'voldoende onderzocht' en er zijn geen aanwijzingen dat de bodem sterk verontreinigd is. Deze 71 locaties zijn daarom niet nader beoordeeld. De beschikbare informatie van de overige 32 locaties is in tabel 3.1 samengevat. De locaties zijn weergegeven op tekening 452535-HO1 (bijlage 3).

Tabel 3.1: Samenvatting bodemonderzoeken tot 250 m uit tracé

Volgnr. (Locatiecode)	afstand tot tracé (m)	Samenvatting/conclusie	Aanbeveling
1 (AA173501012)	70	Op de locatie is een nader onderzoek uitgevoerd naar asbestwegen. De locatie heeft de status 'voldoende onderzocht'. Informatie over de onderzoeksresultaten is niet in de beoordeelde informatie aanwezig. Het perceel waarin de locatie is gelegen wordt gepasseerd middels een gestuurde boring	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
2 (AA016405502)	23	Op de locatie is 1 bodemonderzoek (uit 2017) bekend (soort niet bekend). Verdere informatie ontbreekt. De onderzoekslocatie loopt gedeeltelijk over het station van TenneT. Het TenneT station is eveneens recentelijk onderzocht (zie locatie AA016405525). De onderzoekslocatie ligt op ruim 20 m afstand van het voorgenomen tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
3 (AA016405525)	0	Op de locatie is een asbestonderzoek uitgevoerd t.p.v. een leidingtracé. Verdere informatie over het asbestonderzoek ontbreekt. Daarnaast zijn in 2015 en 2017 op de locatie verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij in de grond maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten. In het grondwater zijn naast een van nature matig verhoogde concentratie barium, licht verhoogde concentraties gemeten. Uit de profielbeschrijvingen van het onderzoek uit 2015 blijkt in de boringen nabij het onderhavige tracé geen asbestverdachte bijmengingen zijn aangetroffen. Het eerder genoemde asbestonderzoek is naar verwachting elders op de locatie uitgevoerd. De actuele bodemkwaliteit is voldoende in beeld.	Aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
4 (AA016400543)	110	Op de locatie was de grond over een oppervlakte van 483 m ² verontreinigd met asbest (> 100 mg/kg). In 2010 is een grondsanering uitgevoerd, de verontreiniging is volledig verwijderd en aangevuld met schone aanvulgrond. Door het bevoegd gezag is ingestemd met de sanering. Het tracé passeert de locatie ten noorden middels een HDD.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
5 (AA016400603)	42	Op de locatie zijn een oriënterend bodemonderzoek en een saneringsevaluatie uit 1991 bekend. Verdere informatie ontbreekt. Binnen de locatie liggen eveneens de locaties AA016405423, AA016405497, AA016402291, AA016401684 en AA016402208. Op de locaties zijn in de periode 1998-2018 6 verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd. Alle locaties hebben de status 'voldoende onderzocht'. Op het terrein worden geen noemenswaardige verontreinigingen verwacht.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.

Volgnr. (Locatiecode)	afstand tot tracé (m)	Samenvatting/conclusie	Aanbeveling
6 (AA016400650)	42	In 2011 is op terrein een verkennend en nader bodemonderzoek ter plaatse van een olietank uitgevoerd waarbij in de grond sterk verhoogde gehalten zijn gemeten. De onderzoekslocatie is slechts beperkt van omvang (ca. 8 m x 3 m) en ligt op circa 190 m van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
7 (AA016402739)	200	De locatie is gelegen binnen onderzoekslocatie 6 (AA016400650). Uit de informatie blijkt dat in 2013 een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. De locatie heeft de status voldoende gesaneerd. De locatie is plaatselijk sterk verontreinigd. De locatie ligt op ruime afstand van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
8 (AA016402610)	50	In 2011 is tevens een BUS-sanering uitgevoerd (AA016402610) op minimaal 75 m afstand van de locatie. De grond op de locatie is sterk verontreinigd en er is een leeflaag aangebracht. Er is sprake van een stabiel situatie.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
9 (AA016400651)	170	Op de locatie zijn in de periode 1989 -1998 enkele onderzoeken en een saneringsevaluatie uitgevoerd. Uit de informatie blijkt dat de grond licht verontreinigd was. Er is ingestemd met de uitgevoerde sanering.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
10 (AA016401537)	160	Op de locatie is in de periode 2000-2001 een sanering uitgevoerd. De verontreinigde grond is volledig verwijderd.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
11 (AA016400800)	80	Op de locatie (RWZI) zijn in de periode 1993-2018 4 verkennende bodemonderzoeken en 1 nul- of eindsituatieonderzoek uitgevoerd. De locatie heeft de status 'voldoende onderzocht', maar is beoordeeld als 'potentieel ernstig'. De locatie wordt op ruime afstand gepasseerd middels een gestuurde boring.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
12 (AA016401753)	120	Op de locatie is in 2004 is ingestemd met het saneringsresultaat (volledige verwijdering) op de locatie. Uit de informatie blijkt dat de verontreiniging zich in de waterbodem bevond. De locatie ligt op grote afstand van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
13 (AA016401754)	120	De locatie betreft hetzelfde onderzoekslocatie als locatie 11 (AA016401753). Uit de informatie blijkt dat de grond over een oppervlakte van 2.500 m ² sterk was verontreinigd. De locatie is in 2106 volledig gesaneerd. De locatie ligt op grote afstand van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
14 (AA016401756)	120	De locatie betreft hetzelfde onderzoekslocatie als locatie 11 en 12 (AA016401753/ AA016401756). De onderzoeken behorende bij deze locatie zijn allemaal uitgevoerd voor de in 2016 uitgevoerde sanering. De locatie ligt op grote afstand van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.

Volgnr. (Locatiecode)	afstand tot tracé (m)	Samenvatting/conclusie	Aanbeveling
15 (AA016401937)	0 - 250	Op de locatie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Uit de informatie uit het BIS blijkt dat bij de meest recente nadere onderzoeken (2005) in de grond maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten. In het grondwater is een matig verhoogde concentratie gemeten. In 2009 is nog een historisch onderzoek uitgevoerd voor de gehele locatie. Voor de gehele locatie geldt echter de status 'Opstellen saneringsplan'. De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van 28 ha. en de locatie van het 110 kV station Hengelo-Weideweg maakt onderdeel van de onderzoekslocatie. Het station van TenneT is recenter onderzocht (zie 3 - AA016405525).	Aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
16 (AA016401999)	2-280	De onderzoekslocatie betreft de locatie 'Grobbevweg (toekomstige spoortunnel)'. De locatiecontour is erg ruim om het spoor ingetekend. Verwacht wordt dat de daadwerkelijke locatie kleiner is geweest, de spoortunnel (fietstunnel) bevindt zich namelijk op 120 m afstand van het tracé. Het meest recente rapport op de locatie betreft een saneringsevaluatie uit 2008. Uit de gegevens blijkt dat de sterk verontreinigde grond (250 m ³) deels is verwijderd. Er is ingestemd met de saneringsresultaat en er is geen verdere nazorg noodzakelijk. De spoortunnel bevindt zich op 120 m afstand van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
17 (AA016402014)	0	De locatie betreft het TenneT station. Bij deze locatie is alleen een nul- of eindsituatie onderzoek bekend. De locatie heeft de status 'uitvoeren nader onderzoek'. De locatie is in 2017 voor het laatst onderzocht (zie 3 - AA016405525). De informatie bij deze locatie is daarom achterhaald	Aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
18 (AA016402321)	0 -250	De onderzoekslocatie betreft een spoorlijn welke middels een gestuurde boring wordt gekruist. Binnen dit onderzoeksgebied zijn een grote hoeveelheid verkennende bodemonderzoeken (onderzoek per kadastraal perceel) bekend. De grond en het grondwater zijn maximaal licht verontreinigd.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
19 (AA016402798)	146	In een smalle strook grond direct naast het spoor zijn in 2004 sterk verhoogde gehalten in de grond gemeten, het grondwater was licht verhoogd. Een deel van de verontreiniging, ca. 200 m ten zuidwesten van het tracé is gesaneerd middels een BUS-melding. De locatie ligt op ruime afstand van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.

Volgnr. (Locatiecode)	afstand tot tracé (m)	Samenvatting/conclusie	Aanbeveling
20 (AA016402560)	155	Uit de informatie blijkt dat op de locatie de verdachte activiteit 'stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land' bekend is. De locatie wordt echter niet genoemd op de digitale kaart 'Stortplaatsen' van de Provincie Overijssel. Op de locatie zijn een verkennend en oriënterend bodemonderzoek uit 2010 bekend. De locatie heeft de status 'uitvoeren nader onderzoek'. De locatie ligt op ruime afstand van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats. Ten aanzien van het uit te voeren verkennend bodemonderzoek heeft de locatie geen nadere aandacht. Bij het opstellen van een eventueel bemalingsadvies wordt aanbevolen om de invloed van de bemaling te beoordelen.
21 (AA016402707)	170	De locatie betreft een erf en halfverhard pad. In 2011 is een asbestonderzoek uitgevoerd. De locatie heeft de status 'starten sanering'. Op basis van de informatie wordt aangenomen dat de locatie (deels) met asbest (>100 mg/kg d.s.) is verontreinigd. Gezien de afstand tot het tracé heeft het pad geen invloed op de kwaliteit ter plaatse van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
22 (AA173500139)	5	De locatie (Brugtalud Twentekanaal) is in het bodeminformatiesysteem als een puntlocatie ingetekend. Ter plaatse van de locatie is een verkennend bodemonderzoek uit 2003 bekend. De locatie heeft de status 'Voldoende onderzocht' en is potentieel ernstig verontreinigd. Door het bevoegd gezag is in 2003 besloten dat er geen vervolg noodzakelijk is. Op het historische kaartmateriaal is ter plaatse geen brug te zien en ook in de huidige situatie bevindt zich hier geen brug. Verwacht wordt dat de puntlocatie op de verkeerde plaats in het bodeminformatiesysteem is verwerkt. De puntlocatie wordt gekruist door middel van een gestuurde boring. Het in-/uittredepunt bevindt zich op circa 50 m van de puntlocatie.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
23 (AA173500140)	5	De locatie (Dekkersweg) is in het bodeminformatiesysteem als een puntlocatie ingetekend op exact dezelfde plaats als locatie 22 (AA173500139), naast de Dekkersweg. Ter plaatse van de locatie zijn geen bodemonderzoeken of verdachte activiteiten bekend. De locatie heeft de status 'Uitvoeren nader onderzoek' en is beoordeeld als 'Potentieel Ernstig'. De verwachting is dat de status en beoordeling hebben op de asfaltlaag en/of de funderingslaag. De kabels worden parallel aan de Dekkersweg in cultuurgrond aangelegd. De Dekkersweg wordt noordelijker gekruist door middel van een gestuurde boring.	Ter plaatse van de Dekkersweg vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
24 (AA173500242)	0	Ter plaatse van de locatie (Twentekanaal 30,8-36,2) zijn diverse onderzoeken, waaronder een saneringsplan, bekend. Het historisch onderzoek uit 2002 is digitaal beschikbaar. Het betreft een historisch en extensief asbestonderzoek. Het onderzochte traject ligt op ca. 6 km afstand van het kabeltracé. Bovendien wordt het Twentekanaal gekruist door middel van een gestuurde boring.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.

Volgnr. (Locatiecode)	afstand tot tracé (m)	Samenvatting/conclusie	Aanbeveling
25 (AA173505747)	0	Uit de informatie blijkt dat op de locatie een sanering is uitgevoerd waarbij licht verhoogde gehalten zijn achtergebleven. Uit de informatie uit het BIS blijkt dat de saneringslocatie slechts een deel van de locatie betreft. Het perceel wordt gekruist middels een gestuurde boring. De saneringslocatie bevindt zich op ca. 250 m afstand van het in-/uittredepunt.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
26 (AA016405541)	0	In de omgevingsrapportage is alleen de locatie (Grondwal A35 locatie Vockersweg) genoemd. Verdere informatie ontbreekt. De locatie wordt gekruist middels een gestuurde boring. Het in-/uittredepunt ligt op ca. 200 m afstand van de grondwal.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
27 (AA016400529)	235	De locatie (Nijhuisbinnenweg 14) is als puntlocatie in het BIS opgenomen. Op de locatie is in 2005 een onderzoek naar asbestwegen uitgevoerd. De locatie heeft de status 'Voldoende onderzocht'. De onderzoeklocatie ligt op ruime afstand van het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
28 (AA016400770)	160	De onderzoekslocatie betreft een kilometers lange watergang. Op de locatie zijn meerdere onderzoeken bekend waaronder diverse saneringsplannen en een saneringsevaluatie. Uit meerdere titels blijkt dat de waterbodem verontreinigd is met kwik. Er heeft een sanering plaatsgevonden. De watergang wordt door het tracé gekruist door middel van een zinker. Ter plaatse van het tracé is reeds voorzien in een waterbodemonderzoek.	Met het voorziene waterbodemonderzoek wordt de actuele kwaliteit van de waterbodem voldoende onderzocht.
29 (AA016401581)	75	De onderzoekslocatie betreft het bedrijventerrein ten zuiden van de Platinaweg/TenneT station Hengelo Oele. De onderzoeken uit 1995 en 1996 zijn uitgevoerd voordat het bedrijventerrein is gerealiseerd. In 2005 is nog een onderzoek aan de Goudstraat uitgevoerd. De Goudstraat bevindt zich op ruim 500 m vanaf het tracé.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.
30 (AA016401964)	50	Op de locatie betreft een watergang. Er zijn twee indicatieve en één nader onderzoek uitgevoerd. Uit de informatie uit het BIS blijkt dat er maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten.	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.

Volgnr. (Locatiecode)	afstand tot tracé (m)	Samenvatting/conclusie	Aanbeveling
31 (AA016402362)	6	De locatie bestaat uit 12 wegen welke op de aanwezigheid van asbest zijn onderzocht. Uit luchtfoto's blijkt dat meerdere van deze wegen halfverhard zijn. Ter plaatse van 3 van deze wegen is een saneringsplan en saneringsevaluatie opgesteld, het is aannemelijk dat ter plaatse van de halfverharde wegen asbest is aangetoond. Het onderhavige tracé ligt over een lengte van 140 m parallel aan de Nijhuisbinnenweg (asfaltweg) en wordt aangelegd in cultuurgrond. Indien de Nijhuisbinnenweg asbesthoudend is (geweest) dan zal zich dit naar verwachting in de funderingslaag hebben bevonden. Een eventuele funderingslaag reikt niet tot in de cultuurgrond.	De Nijhuisbinnenweg wordt niet opgebroken en er vinden direct nabij de weg geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk
32 (AA016402628)	160	De locatie betreft een afsluiterlocatie van Gasunie. Op de locatie heeft in 2011 een sanering plaatsgevonden. Het betreft een kleine onderzoeklocatie op ruime afstand van het onderhavige tracé..	Op de locatie vinden geen graafwerkzaamheden plaats, aanvullende aandacht voor deze locatie is niet noodzakelijk.

Uit de geïnventariseerde bodemonderzoeken blijkt dat binnen een straal van 50 m rondom het tracé geen noemenswaardige verontreinigingen te verwachten zijn.

Ter plaatse van het gebied rondom de Slachthuisweg/Eggerinksweg/hoogspanningsstation Hengelo Weideweg zijn tot 250 rondom het tracé een groot aantal onderzoeken en diverse saneringen uitgevoerd. Bij eventuele tracéwijzigingen dient te worden beoordeeld of er extra bodemonderzoek noodzakelijk is.

3.3 Aanvullend geleverde informatie

Door de opdrachtgever zijn bodemrapporten aangeleverd. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd ter plaatse van de hoogspanningsstations Hengelo Weideweg en Hengelo Oele. De onderzoeksbevindingen van deze rapportages zijn in de onderstaande tabel samengevat.

Tabel 3.2: Samenvatting bodemonderzoeken TenneT

Locatie	afstand tot tracé (m)	Conclusie
Hoogspanningsstation Hengelo Weideweg		
TenneT 110 kV station aan de Generatorstraat 61 te Hengelo (HGLW110)	0	Kortsluitvastheidstudie GDO-net 110 kV station Slachthuisweg Hengelo (HGLW110)-Bodemonderzoek, Arcadis, kenmerk 078432662, d.d. 19 mei 2015. Bovengrond met de puin- en/of kolengruishoudend laag: matig verhoogde gehalte aan PCB en licht verhoogde gehalten aan metalen, PAK en minerale olie. Ondergrond: maximaal licht verhoogde gehalten aan PCB aangetoond. Grondwater: maximaal licht verhoogde concentraties aan metalen aangetoond. Aanbevolen wordt om de matige verontreiniging aan PCB verder af te perken. Vanwege het voorkomen van bijmengingen met puin wordt de locatie aangemerkt als asbest verdacht.

Locatie	afstand tot tracé (m)	Conclusie
Enexis 110 kV station aan de Generatorstraat 61 te Hengelo (HGLW110)	0	Verkennd bodemonderzoek Enexis station Hengelo Weideweg HGL1W Generatorweg 61 te Hengelo, Antea Group, kenmerk 413632-81 d.d. 12 juni 2017. Bovengrond met zwak puin en kolengruishoudende laag: licht verhoogde gehalten aan PCB, PAK en zware metalen. Ondergrond: sporen tot volledig puinhoudend met maximaal matig verhoogde gehalte aan nikkel en licht verhoogde gehalten aan PAK, PCB en zware metalen. Grondwater: licht tot matig verhoogde concentratie aan barium en licht verhoogde concentraties aan zink, 1,2-dichlooretheen en/of vinylchloride. Aanbevolen wordt om de matige verontreiniging aan nikkel verder af te perken. Vanwege het voorkomen van bijmengingen met puin wordt de locatie aangemerkt als asbestverdacht.
	0	Veldvervangingen AIS 110kV/150kV - Historisch bodemonderzoek Transformatorstation aan de Generatorstraat 61 te Hengelo, Sweco, kenmerk SWNL0235859 d.d. 26 maart 2019. Uit de rapportage blijkt dat in de jaren '50 en '60 mogelijk een aantal greppels zijn gedempt. In de jaren '50 zijn wegen aangelegd (met name aan de noordzijde van het perceel) die in de jaren '70 zijn verdwenen. De voormalige wegen en greppels zijn voldoende onderzocht. OP de zuidzijde van het perceel is in 2012 een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest aangetoond. OP het perceel is puinhoudende grond aanwezig en dat ivoor zover bekend niet onderzocht op asbest. In 2015 en 2017 zijn tijdens bodemonderzoeken een matig verhoogd gehalte aan PCB in een mengmonster van twee bodemlagen aangetoond. Het mengmonster is niet uitgesplitst. Het overige derrein (met uitzondering van de noordzijde van het perceel) is voldoende onderzocht en is maximaal licht verontreinigd met PCB, PAK, minerale olie en zware metalen. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met zware metalen, 1,2-dichlooretheen en vinylchloride.
	0 - 95	Verkennd bodem en asbestonderzoek transformatorstation aan de Generatorstraat 61 te Hengelo, Sweco, kenmerk SWNL0236094 d.d. 1 april 2019. Ten behoeve van het onderzoek zijn op de locatie 3 deellocaties gefineerd, deellocatie noord, deellocatie PCB en deellocatie asbest. Deellocatie noord is betreft het terreindeel langs de westelijke terreingrens. Het zuidelijke deel van deze deellocatie (afstand tot tracé minimaal 30 m) is eveneens asbest verdacht. De deellocaties 'PCB' en 'asbest' liggen op circa 90 m afstand van het tracé. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de deellocatie 'noord' in de bovengrond verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB en PAK aangetoond. De bovengrond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie. In de bovengrond is geen asbest aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties barium en xylenen aangetoond. Ter plaatse van deellocatie 'PCB' zijn in de bovengrond licht tot matig verhoogde gehalten aan PCB aangetoond. Op basis van gehalte PCB voldoet de bovengrond aan de bodemkwaliteitsklassen Industrie (boring He 3 B07) en Niet toepasbaar (boring He3 B16) Ter plaatse van de deellocatie 'asbest' is geen asbest aangetoond.

Locatie	afstand tot tracé (m)	Conclusie
Trafostation Hengelo Oele		
110 kV station aan de Vockersweg 3 te Hengelo (HGLO110)	85	Milieukundig bodemonderzoek TenneT locatie aan de Oele Vockersweg 3 te Hengelo, Wiertsema & Partners, kenmerk VN-70298-1 d.d. 13 maart 2018. Bovengrond (puinhoudend): sterk verontreinigd (>interventiewaarde) met PAK, licht verontreinigd met PCB en minerale olie. Ondergrond: geen verhoogde gehalten gemeten (alleen op PAK onderzocht) Grondwater: niet onderzocht Asbest: Ter plaatse van boring BM003 is een asbestverontreiniging aanwezig. Bij het nader onderzoek is de interventiewaarde voor asbest niet overschreden.
	50	Door de opdrachtgever zijn een losse tekening met analysecertificaten en toetsresultaten geleverd van uitgevoerd bodemonderzoek op het zuidwestelijk terreindeel. Uit de resultaten blijkt dat in de grond de gehalten asbest en PAK de interventiewaarde overschrijden. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie en PCB gemeten.

3.4 Bodemonderzoek tracé Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg

Op het tracé van de 110 kV kabelverbinding tussen de TenneT hoogspanningsstations Almelo Mosterdpot en Hengelo Weideweg is reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In het perceel ten noordwesten van het hoogspanningsstation Hengelo Weideweg ligt het tracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele parallel aan het tracé Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek op het tracé Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg is de positie van het in-/uittredepunt van de HDD verplaatst en is de lengte van de open ontgraving in het perceel met circa 50 m toegenomen.

Uit de analyseresultaten ter plaatse van het onderzochte perceelsgedeelte blijkt dat in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten zijn gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties minerale olie (150 µg/l) en barium (52 µg/l) gemeten.

Er wordt niet verwacht dat de kwaliteit van de bodem op het niet onderzochte deel van het perceel afwijkt van het onderzochte deel.

3.5 Historisch kaartmateriaal

Op basis van topografisch kaartmateriaal uit de periode 1901 tot heden zijn voormalige watergangen, wegen/heidepaden en gebouwen ter plaatse van het voorgenomen tracé geïnventariseerd. Op het historisch kaartmateriaal zijn ter plaatse van het tracé geen aanwijzingen dat op het tracé voormalige erfpercelen aanwezig zijn.

Het tracé kruist op 1 plaats een voormalige watergang. Het tracé ter plaatse van deze watergang wordt in open ontgraving gekruist. Uit historische topografische kaarten blijkt dat de watergang tussen 1970 en 1980 is aangelegd en tussen 1990 en 1995 is gedempt. Gezien periode waarin de watergang is gegraven en vervolgens gedempt wordt verwacht dat het dempingsmateriaal gebiedseigen grond betreft. De demping wordt als onverdacht beschouwd.

Ter plaatse van het tracé is tevens een voormalig ven aanwezig. Dit voormalig ven wordt gekruist door middel van een gestuurde boring. Deze locatie behoeft daarom geen verdere aandacht.

Het tracé kruist op 5 verschillende locaties een voormalige weg. Op 4 locaties wordt de voormalige weg middels een gestuurde boring gekruist. Op het tracédeel parallel aan de Nijhuisbinnenweg wordt een voormalige weg in open ontgraving gekruist. Het betreft naar verwachting een voormalige perceelontsluiting. Deze perceelontsluiting is in het veld nog duidelijk te vinden. Uit recent fotomateriaal afkomstig van Cyclomedia Technology B.V. blijkt dat in de watergang nog een dam aanwezig is en dat er nog een erfafscheiding langs de voormalige ontsluitingsweg staat.

De voormalige watergangen en wegen welke door het tracé worden gekruist zijn op tekening 452535-HO-S1 weergegeven.

3.6 Terreinverkenning

De terreinverkenning ter plaatse van het tracé is uitgevoerd met behulp van het boven beschreven kaartmateriaal en met behulp van de luchtfoto's uit Street Smart/Globespotter van Cyclomedia Technology B.V. Op basis hiervan zijn geen andere bijzonderheden dan in paragrafen 3.4. en 3.5 beschreven waargenomen.

Ter plaatse van de tracégedeelten welke in open ontgraving worden aangelegd wordt nog een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd om de actuele kwaliteit van de (water)bodem vast te leggen. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de Woolderesweg in open ontgraving worden gekruist. De weg is verhard met asfalt.

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt tevens een terreinverkenning uitgevoerd.

4 Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

Op basis van de verzamelde informatie kan het volgende worden geconcludeerd:

- Uit de bodemkwaliteitskaart van regio Twente blijkt dat de boven- en ondergrond van het tracé voldoen aan de klasse natuur/landbouw.
- In het gebied rondom de Slachthuisweg is een groot aantal bodemonderzoeken en een aantal saneringen uitgevoerd. In dit gebied worden de kabels slechts over een lengte van circa 180 m in open ontgraving aangelegd. Een deel van dit tracé is reeds onderzocht ten behoeve van het tracé Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. In de grond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties minerale olie en barium gemeten. De resultaten worden representatief geacht voor de gehele open ontgraving op dit perceel.
- Het tracé kruist op 5 locaties voormalige wegen waarvan 4 worden gekruist middels een gestuurde boring. Deze voormalige wegen behoeven geen verdere aandacht zolang het tracé niet wordt gewijzigd. Aan de Nijhuisbinnenweg is een voormalige perceelontsluiting aanwezig. Langs deze weg is nog een erfafscheiding aanwezig en is daardoor goed het veld terug te vinden.
- Het tracé kruist de Woolderesweg in open ontgraving. De weg asfaltverhard, er zijn geen gegevens bekend omtrent het funderingsmateriaal.
- Er wordt 1 voormalige watergang en een voormalig heideven gekruist. Het voormalig heideven worden gekruist door middel van een gestuurde boring. De watergang wordt in open ontgraving gekruist. Deze watergang is in de periode tussen 1970 en 1995 aanwezig geweest. Verwacht wordt dat de watergang is gedempt met gebiedseigen grond en is daarom als onverdacht aangemerkt. De voormalige watergang en het voormalig heideven behoeven geen verdere aandacht.
- Ter plaatse van de watergang haaks op de Dekkersweg is in het verleden onderzoek uitgevoerd. De watergang is over meerdere kilometers onderzocht waarbij (plaatselijk) een verontreiniging met kwik is aangetoond. Tevens is bekend dat er saneringen hebben plaatsgevonden. Alle watergangen welke door het tracé in open ontgraving worden gekruist (waaronder genoemde watergang) worden verkennend onderzocht. Dit onderzoek (waarbij onderzoek naar kwik onderdeel van uitmaakt) is voldoende intensief om de actuele kwaliteit van de waterbodem vast te leggen.
- Verder zijn er op het tracé (zowel HDD als open ontgraving) geen verdachte activiteiten en/of bekende bodemverontreinigingen naar voren gekomen op basis van onderhavig vooronderzoek.

Aanbevelingen

Ten behoeve van het voorgenomen verkennend bodemonderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:

- Vaststellen van de funderingswijze/materiaal van de Woolderesweg ter plaatse van het tracé.
- Uitvoeren van twee boringen in de voormalige perceelontsluiting aan de Nijhuisbinnenweg om vast te kunnen stellen of er puinverhardingen aanwezig zijn. Bij het aantreffen van puin wordt aanbevolen om een verkennend asbestonderzoek uit te voeren.


- Voor het overige onverdachte deel van het tracé kunnen de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de bodemkwaliteitskaart. Op aangeven van de opdrachtgever wordt op alle tracégedeelten welke in open ontgraving worden aangelegd een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Deze tracédelen kunnen worden onderzocht conform de strategie voor een onverdachte lijnvormige locatie (ONV-L).

Bij het uitvoeren van het veldwerk dient het terrein te worden verkend op verdachte situaties.

Heerenveen, februari 2020

Antea Group

Bijlage 1 : Gegevens bodemkwaliteitskaart



Deelgebieden regio

- AW2000
- Wonen
- Gebiedsgericht
- Niet gezoneerd
- Niet gezoneerd, eigen BKK
- Gemeentegrens

NR Gebiedsgericht	
385	Onderaard historische ring
356	Hengelo Tuindorp
363	Hengelo Hart van Zuid
405	Enschede Centrum voor 1900
Niet gezoneerde locaties met eigen BKK	
314	Combian
417	Wierveld Twenthe



getekend: S.M.J. Arts MSc
gecontroleerd: ing. C.D. Kraan
goedgekeurd: drs. J. Lackin
versie: definitief 1
datum: 21-03-2018
tekeningnr: 2


formaat: A0 liggend
schaal: 1:32500
0 400 800 1200 1600 2000 m

Regionale bodemkwaliteitskaart Twente

Deelgebieden regio
4 van 4

opdrachtgever: Regio Twente
projectnaam: Regionale BKK
projectcode: ES349





Zandvanger

- AW2000
- Niet toepasbaar

Ontgravingskaart bovengrond

- AW2000
- Wonen
- Industrie
- Niet toepasbaar
- Niet gezoneerd

Gemeentegrens

getekend: S.M.J. Arts MSc
gecontroleerd: ing. C.D. Kraan
goedgekeurd: drs. J. Lackin
versie: definitief 1
datum: 22-03-2018
tekeningnr: 2

formaat: A0 liggend
schaal: 1:60000

0 1 2 3 4 km

Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
Ontgravingskaart bovengrond

opdrachtgever: Regio Twente
projectnaam: Regionale BKK
projectcode: ES349

Witteveen + Bos

Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
Ontgravingskaart ondergrond

getekend: S.M.J. Arts MSc
gecontroleerd: ing. C.D. Kraan
goedgekeurd: drs. J. Lackin
versie: definitief 1
datum: 22-03-2018
tekeningnr: 2

formaat: A0 liggend
schaal: 1:60000
0 1 2 3 4 km

opdrachtgever: Regio Twente
projectnaam: Regionale BKK
projectcode: ES349




Ontgravingskaart ondergrond

- AW2000
- Wonen
- Industrie
- Niet gezoneerd
- Gemeentegrens

Bijlage 2 : Omgevingsrapportages Provincie Overijssel

Hengelo Oele - Hengelo Weide weg (1/2)

Omgevingsrapportage



Bodem

 Locaties

Ondergrond

 Kadastraal perceel

 topografie

 Selectie

Inhoudsopgave

Voorblad	
Inhoudsopgave	
Inleiding	
Toegangswegen naar Erve Wender en landerijen	
C1735021003	
HBB: Haarweg 5 Hengelo	
HBB: Naamloos -200 Hengelo	
HBB: Naamloos -180 Hengelo	
HBB: Naamloos -179 Hengelo	
HBB: Naamloos -131 Hengelo	
HBB: Naamloos -130 Hengelo	
HBB: Naamloos -129 Hengelo	
HBB: Woolderesweg 162 Hengelo	
HBBil: Slachthuisweg 129 Hengelo	
HBBil: Slachthuisweg 187 Hengelo	
Tank: Wegtersweg 0 Hengelo	
Tank: Wegtersweg 0 Hengelo	
Eggerinksweg 15	
Slachthuisweg 69 / Turbinestraat 6	
Wegtersweg 7 - 23	
Slachthuisweg 0, F35	
Generatorstraat 61	
Slachthuisweg 77 Hengelo	
Erve Uunk en Erve Woldhuis	
Wegtersweg, Slachthuisweg	
Wegtersweg 1	
Slachthuisweg (PTT)	
Westermaat Zuid	
Wegtersweg 9	
Weideweg (IJsselmij centrale)	
Woolderesweg 130	
Wegtersweg 17	
Woolderesweg 325	
vml Abattoir (Slachthuis)	
Weideweg (bergbezinkbasin)/ tracee Berflobeek	
Woolderbinnenbeek, retentiegebied deellocaties 1-4	
Wegtersweg 7 19	
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)	
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)	
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)	
Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)	
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)	
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)	
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)	
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)	
Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)	
Generatorstraat 42, 44 en 60	
Slachthuisweg e.o (vml IJsselcentrale)	
Grobbeeweg (toekomstig spoortunnel)	
Slachthuisweg 201, Transformatorstation	
Haarweg 5	
Slachthuisweg sectie A 4713	
Alkondor	
Eggerinksweg 7	
Totale spoorlijnen Hengelo	
Woolderesweg sectie A 4520	
Wegtersweg 9 geval loc. 6	
Grobbeeweg sectie A 5204 (ged)	
Woolderbroekweg 30	
Woolderesweg 325 e.o.	
Woolderesweg 158	
Brinkhuisweg 24	
Wegtersweg 9	
Wegtersweg 9	
Grobbeeweg 0, sectie A4587	
Kaarten	
Disclaimer	
Toelichting	

Inleiding

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: <https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/>.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.

Locatie: Toegangswegen naar Erve Wender en landerijen

Locatie

Adres	Petzoldweg AMBT DELDEN
Locatiecode	AA173501012
Locatienaam	Toegangswegen naar Erve Wender en landerijen
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173501012

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Nader onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
20-06-2005	Nader onderzoek	Technisch onderzoek asbestwegen 2e fase, cluster 2, Toegangswegen naar Erve Wender en landerijenT010	BAM/Tebodin		Provincie	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C1735021003

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA173504376
Locatiennaam	C1735021003
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173504376

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
afgebroken gebouw (asbest verdacht)	9999	9999	Nee	Ja		Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Haarweg 5 Hengelo

Locatie

Adres	Haarweg 5 Hengelo
Locatiecode	AA016403685
Locatiennaam	HBB: Haarweg 5 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
dieseltank (bovengronds)	1991	9999	Nee	Nee			Onbekend
opslag van aldehyden, ethers, esters of ketonen	1973	9999	Nee	Nee			Onbekend
stookolietank (bovengronds)	1973	9999	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Naamloos -200 Hengelo

Locatie

Adres	Naamloos -200 Hengelo
Locatiecode	AA016404238
Locatiennaam	HBB: Naamloos -200 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	1963	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Naamloos -180 Hengelo

Locatie

Adres	Naamloos -180 Hengelo
Locatiecode	AA016404254
Locatiennaam	HBB: Naamloos -180 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	1983	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Naamloos -179 Hengelo

Locatie

Adres	Naamloos -179 Hengelo
Locatiecode	AA016404255
Locatiennaam	HBB: Naamloos -179 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	1983	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Naamloos -131 Hengelo

Locatie

Adres	Naamloos -131 Hengelo
Locatiecode	AA016404289
Locatiennaam	HBB: Naamloos -131 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig en Urgent
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
stortplaats op land (niet gespecificeerd)	9999	1991	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Naamloos -130 Hengelo

Locatie

Adres	Naamloos -130 Hengelo
Locatiecode	AA016404290
Locatiennaam	HBB: Naamloos -130 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	1991	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Naamloos -129 Hengelo

Locatie

Adres	Naamloos -129 Hengelo
Locatiecode	AA016404291
Locatiennaam	HBB: Naamloos -129 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	1991	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Woolderesweg 162 Hengelo

Locatie

Adres	Woolderesweg 162 Hengelo
Locatiecode	AA016405123
Locatienaam	HBB: Woolderesweg 162 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
dieseltank (bovengronds)	1973	9999	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBBII: Slachthuisweg 129 Hengelo

Locatie

Adres	Slachthuisweg 129 Hengelo
Locatiecode	AA016405332
Locatiennaam	HBBII: Slachthuisweg 129 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBBII: Slachthuisweg 187 Hengelo

Locatie

Adres	Slachthuisweg 187 Hengelo
Locatiecode	AA016405333
Locatiennaam	HBBII: Slachthuisweg 187 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Tank: Wegtersweg 0 Hengelo

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016405398
Locatiennaam	Tank: Wegtersweg 0 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
dieseltank (ondergronds)	9999	9999	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Tank: Wegtersweg 0 Hengelo

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016405399
Locatiennaam	Tank: Wegtersweg 0 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
dieseltank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Eggerinksweg 15

Locatie

Adres	Eggerinksweg 15 7556AG Hengelo
Locatiecode	AA016405423
Locatienaam	Eggerinksweg 15
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
04-09-2014	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Eggerinksweg 15	Kruse Milieu			
19-07-2018	Verkennd onderzoek NEN 5740	VBO Eggerinksweg 15 te Hengelo	OverigBIS9			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg 69 / Turbinestraat 6

Locatie

Adres	Slachthuisweg 69 7556AX Hengelo
Locatiecode	AA016405445
Locatienaam	Slachthuisweg 69 / Turbinestraat 6
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
22-05-2015	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Turbinestraat 6 en Slachthuisweg 69	Kruse Milieu			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Wegtersweg 7 - 23

Locatie

Adres	Wegtersweg 7 23 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016405497
Locatiennaam	Wegtersweg 7 - 23
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
23-02-2017	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Wegtersweg 7 - 23	OverigBIS9			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg 0, F35

Locatie

Adres	Slachthuisweg Hengelo
Locatiecode	AA016405502
Locatiennaam	Slachthuisweg 0, F35
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016404716

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
27-04-2017		BdmO Slachthuisweg 0, F35	TauwBIS9			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Generatorstraat 61

Locatie

Adres	Generatorstraat 61 7556RC Hengelo
Locatiecode	AA016405525
Locatiennaam	Generatorstraat 61
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
17-12-2012	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Asbestonderzoek in bodem t.p.v. leidingtracé Generatorstraat 61	OverigBIS9			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg 77 Hengelo

Locatie

Adres	Slachthuisweg 77 7556AX Hengelo
Locatiecode	AA016405556
Locatienaam	Slachthuisweg 77 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
07-01-2019	Verkennd onderzoek NEN 5740	Verkennd bodemonderzoek Slachthuisweg 77	Kruse Milieu			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Erve Uunk en Erve Woldhuis

Locatie

Adres	Brinkhuisweg 6 7555PD HENGLO OV
Locatiecode	AA016400543
Locatienaam	Erve Uunk en Erve Woldhuis
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV016400543

Status

Vervolg WBB	Volgende gesaneerd	Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en >= 100 mg/kg;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-06-2005	Nader onderzoek	Technisch onderzoek asbestwegen 2e fase, cluster 2, Erve "Uunk" en Erve "Woldhuis", T042	BAM/Tebodin		Provincie	
24-02-2010	Sanerings evaluatie	Saneringsregeling Asbestwegen 2e fase Evaluatieverslag sanering Erve Uunk Hengelo	ARCADIS		Provincie	
29-03-2010		Resultaatsverificatie locatie T042 betreft Brinkhuisweg 6 te Hengelo	Tauw B.V.		Provincie	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	483	261			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
23-03-2010	Instemmen uitgevoerde sanering	2010/047169	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)			05-06-2009	23-03-2010

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
23-03-2010	Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)	Niet van toepassing	

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Wegtersweg, Slachthuisweg

Locatie

Adres	Wegtersweg 1 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016400578
Locatiennaam	Wegtersweg, Slachthuisweg
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400025

Status

Vervolg WBB	Volgende onderzoek	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
04-03-1993	Indicatief onderzoek	IO Wegtersweg, Slachthuisweg	GEOFOX		000248.101	
12-10-2000	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Wegtersweg 1	GEOFOX		000248.102	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Wegtersweg 1

Locatie

Adres	Wegtersweg 1 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016400603
Locatienaam	Wegtersweg 1
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400050

Status

Vervolg WBB	Volgende onderzoek	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-03-1991	Oriënterend bodemonderzoek	CONC OO IJsselmij centrale	GEOFOX		000029.101	
01-09-1991	Sanerings evaluatie	SE Wegtersweg 1, IJsselmij	GEOFOX		000029.601	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (PTT)

Locatie

Adres	Slachthuisweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016400608
Locatiennaam	Slachthuisweg (PTT)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400055

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
15-08-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Slachthuisweg 0, PTT	-		000266.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westermaat Zuid

Locatie

Adres	Holtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016400616
Locatiennaam	Westermaat Zuid
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400063

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-12-1992	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Wegtersweg-Holtersweg	GEOFOX		101.06.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Wegtersweg 9

Locatie

Adres	Wegtersweg 9 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016400650
Locatienaam	Wegtersweg 9
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400097

Status

Vervolg WBB	Opstellen SP	Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-12-1991	Oriënterend bodemonderzoek	OO Reinigingsdienst Wegtersweg	GEOFOX		000032.101	
19-10-1993	Nader onderzoek	NO Reinigingsdienst Wegtersweg	GEOFOX		000032.201	
01-12-1994	Nader onderzoek	Av NO Reinigingsdienst Wegtersweg	OranjeWoud		000032.202	
01-05-1995	Verkenndend onderzoek NVN 5740	Vbo Milieupark Westermaat	OranjeWoud		000032.102	
01-03-1996	Nader onderzoek	Interim BdmO Milieupark Westermaat	OranjeWoud		000032.203	
01-07-1996	Saneringsplan	SP Milieupark Westermaat	OranjeWoud		000032.401	
18-09-1996	Nader onderzoek	Av NO Wegtersweg 9	DHV		000032.204	
28-05-2002	Sanerings evaluatie	SE Milieupark locatie 1 t/m 6	OranjeWoud		000032.601	
12-02-2004	Nader onderzoek	NO Milieupark Westermaat (loc.1 en 6)	OranjeWoud		000032.205	
10-07-2009	Historisch onderzoek	HO Wegtersweg 9	Tauw		000032.100	
01-04-2011	Verkenndend onderzoek NEN 5740	Vbo Wegtersweg (olietank)	Kruse Milieu BV		000032.103	
29-04-2011	Nader onderzoek	NO Wegtersweg 9 (olietank)	Kruse Milieu BV		000032.206	
15-06-2011	Nul- of eindsituatieonderzoek	EIND Wegtersweg 9	TEBODIN		000032.104	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land	9999	9999				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m ²	m ³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	300	595			
Grond	S	500				
Grondwater	I		2265			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
30-10-1996	Instemmen met SP	MBG 96/2987 OV/110/142/40	Definitief
05-09-2002	Niet instemmen uitgev Sanering		Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)		30-10-1996		

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Weideweg (IJsselmij centrale)

Locatie

Adres	Weideweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016400651
Locatienaam	Weideweg (IJsselmij centrale)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400098

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-03-1989	Indicatief onderzoek	IO na sloop geb stroomcentrale IJsselmij	Heidemij		000511.101	
01-05-1996	Saneringsplan	SP Weideweg	Heidemij Advies		000511.401	
01-07-1996	Nader onderzoek	Vbo & Av Weideweg / Slachthuisweg	Heidemij		000511.102	
01-08-1996	Monitoringsrapportage	MON Weideweg/Slachthuisweg	OranjeWoud		000511.701	
21-08-1998	Sanerings evaluatie	SE werkplaats Weideweg	DHV		000511.601	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m ²	m ³	Van	Tot	Opmerking
Grond	S	144				
Grondwater	S					

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
22-07-1999	Instemmen uitgevoerde sanering	WB/1999/1057	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Woolderesweg 130

Locatie

Adres	Woolderesweg 130 7555LC Hengelo
Locatiecode	AA016400689
Locatienaam	Woolderesweg 130
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400136

Status

Vervolg WBB	Volgende onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig en Urgent
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
15-07-1993	Indicatief onderzoek	IO Woolderesweg 130 (Twickelcollege).	GEOFOX		000275.101	
08-04-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Woolderesweg 130 (Twickelcollege).	GEOFOX		000275.102	
15-05-1998	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Woolderesweg 130 deel A Twickelcollege	Van der Poel		000275.103	
15-05-1998	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Woolderesweg 130 Deel B Twickelcollege	Van der Poel		000275.104	
06-06-2002	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Woolderesweg 130	Verhoeve Milieu bv		000275	
24-02-2015	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Woolderesweg 130 - Nieuwbouw Twickelcollege	Kruse Milieu			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Wegtersweg 17

Locatie

Adres	Wegtersweg 17 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016400800
Locatienaam	Wegtersweg 17
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400247

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
19-08-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Wegtersweg 17 (RWZI)	Tauw		000314.101	
15-10-1997	Nul- of eindsituatieonderzoek	BdmO RWZI tpv te bouwen slibopslagtanks.	RWZI Hengelo		000314.102	
08-07-1999	Verkennd onderzoek NVN 5740	BdmO RWZI	Witteveen en Bos		000314.103	
18-02-2015	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Wegtersweg 17, RWZI	TebodinBIS9			
27-07-2018	Verkennd onderzoek NEN 5740	VBO Wegtersweg 17	De BondtBIS9			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Woolderesweg 325

Locatie

Adres	Woolderesweg 325 7555LR Hengelo
Locatiecode	AA016400832
Locatiennaam	Woolderesweg 325
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400279

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-04-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Woolderesweg 325	Grond-, gewas- en milieulaboratorium Z		000570.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
dieseltank (bovengronds)	9999	9999				Nee	
hbo-tank (ondergronds)	9999	9999				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: vml Abattoir (Slachthuis)

Locatie

Adres	Slachthuisweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401070
Locatiennaam	vml Abattoir (Slachthuis)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400517

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
31-12-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo vml Abattoir (slachthuis)	Boluwa ECO Systems		000423.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
doe-het-zelf winkel	9999	9999				Nee	
onbekend	9999	9999				Nee	
ramen-, deuren- en kozijnenfabriek (metaal)	9999	9999				Nee	
rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi)	9999	9999				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Weideweg (bergbezinkbasin)/ tracee Berflobeek

Locatie

Adres	Weideweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401299
Locatienaam	Weideweg (bergbezinkbasin)/ tracee Berflobeek
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400746

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
27-12-1999	Indicatief onderzoek	IO Weideweg/ Schouwpad Berflobeek	DHV		000946.101	
27-12-1999	Indicatief onderzoek	IO Weideweg/ Schouwpad (bergbezinkbasin)	GEOFOX		000946.102	
16-01-2003	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	Wbdo/bm/talud Berflobeek thv Slachthuisw	Waterschap Regge en Dinkel		000946.103	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Woolderbinnenbeek, retentiegebied deellokatie 1-4

Locatie

Adres	Woolderbroekweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401537
Locatienaam	Woolderbinnenbeek, retentiegebied deellokatie 1-4
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400984

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	Ernstig, niet urgent
Status besluiten	Ernstig, niet urgent	Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-10-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Woolderbinnenbeek deellok 1-4	Heidemij Advies		768.01.101	
08-11-1999	Avr (aanvullend rapport)	Av Woolderbinnenbeek retentiegebied	Arcadis Heidemij Advies		768.01.201	
14-02-2000	Saneringsplan	SP retentiegebied Woolderbinnenbeek	Arcadis Heidemij Advies		768.01.401	
11-07-2001	Sanerings evaluatie	SE retentiegebied Woolderbinnenbeek	ARCADIS		768.01.601	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I		4000			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
10-05-2000	Instemmen met SP	WB/2000/1243	Definitief
27-11-2002	Instemmen uitgevoerde sanering	WB/2001/2686	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)		01-01-2023		

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
27-11-2002	Aanbrengen schone leeflaag	Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.	

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Wegtersweg 7 19

Locatie

Adres	Wegtersweg 7 19 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016401684
Locatiennaam	Wegtersweg 7 19
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401131

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
09-04-1998	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Wegtersweg 7 19	NIBAG		000840.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Slachthuisweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401753
Locatienaam	Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401200

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	Urgent san binnen 4 jaar
Status besluiten	Urgent san binnen 4 jaar	Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-08-2000	Saneringsplan	SP Wegtersweg, 'pompenblok'	De Bondt		414.01.401	
03-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale)	De Bondt		414.01.101	
01-06-2004	Sanerings evaluatie	SE Wegtersweg Gasturbinecentrale	Kruse Milieu BV		414.01.601	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m ²	m ³	Van	Tot	Opmerking
Grond	S					
Waterbodem	I					
Waterbodem	T					

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
22-02-2000	besch urgent san binnen 4 jaar	WB/2000/2843	Definitief
22-08-2000	Instemmen met SP	WB/2000/2843	Definitief
14-07-2004	Instemmen uitgevoerde sanering	sbo64743	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Gefaseerd (locatie)		01-11-2004		

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
14-07-2004	Voll. verw., aanvulgrond achtergrond	Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.	

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401754
Locatienaam	Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401201

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	Ernstig, niet urgent
Status besluiten	Ernstig, niet urgent	Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale)	De Bondt		414.02.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m ²	m ³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	2500				Niet ingetekend, is reeds gesaneerd
Grondwater	I					Niet ingetekend, is reeds gesaneerd

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
18-11-1997	besch. ernstig, niet urgent	MBG 97/2889	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)		01-01-2016		

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401755
Locatiennaam	Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401202

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale)	De Bondt		414.03.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401756
Locatienaam	Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401203

Status

Vervolg WBB	Monitoring	Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Status rapporten	Monitoringsrapportage	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
15-06-1999	Avr (aanvullend rapport)	Av Wegtersweg	Van der Poel Consult BV		414.04.101	
03-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vml centrale)	De Bondt		414.04.102	
09-01-2001	Sanerings evaluatie	Interim SE Wegtersweg	De Bondt		414.04.601	
11-10-2002	Monitoringsrapportage	MON Wegtersweg 41	Aveco De Bondt		414.04.701	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401757
Locatiennaam	Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401204

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale)	De Bondt		414.05.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401758
Locatiennaam	Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401205

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale)	De Bondt		414.06.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401759
Locatienaam	Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401206

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale)	De Bondt		414.07.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401760
Locatiennaam	Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401207

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale)	De Bondt		414.08.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401761
Locatiennaam	Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401208

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
02-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale)	De Bondt		414.09.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)

Locatie

Adres	Wegtersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401762
Locatiennaam	Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401209

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	HO & Vbo Wegtersweg (vml centrale)	De Bondt		414.10.101	
01-11-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Wegtersweg	Kruse Milieu BV		414.10.102	
07-11-2005	Bijzonder inventariserend onderzoek	Asbest Wegtersweg	RPS		414.10.104	
07-11-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Wegtersweg	Aveco De Bondt		414.10.103	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Generatorstraat 42, 44 en 60

Locatie

Adres	Generatorstraat 42 7556RC Hengelo
Locatiecode	AA016401892
Locatiennaam	Generatorstraat 42, 44 en 60
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401339

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
25-07-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Generatorstraat 42, 44 en 60	LAnkelma		001247.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg e.o (vml IJsselcentrale)

Locatie

Adres	Slachthuisweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401937
Locatiennaam	Slachthuisweg e.o (vml IJsselcentrale)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401384

Status

Vervolg WBB	Opstellen SP	Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Status rapporten	Historisch onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Verdacht op basis van UBI-code/asbestsignaleringskaart /andere informatie, bijvoorbeeld mondeling;
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
14-10-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740	MilieuO Slachthuisweg (vm IJsselcentrale)	DHV		414.12.101	
27-10-1997	Saneringsplan	SP beknopt Slachthuisweg (vm IJsselcentrale)	DHV		414.12.401	
16-07-1998	Sanerings evaluatie	SE Slachthuisweg (vml IJsselcentrale)	DHV		414.12.601	
15-05-2002	Monitoringsrapportage	MON Wegtersweg mei 2002	DHV		414.12.701	
30-10-2002	Monitoringsrapportage	MON Slachthuisweg 2000-2002	DHV		414.12.702	
09-09-2003	Nader onderzoek	NO GW Slachthuisweg	DHV		414.12.201	
06-08-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Inventr.O Slachthuisweg eo	TEBODIN		414.12.102	
10-02-2005	Nader onderzoek	NO Slachthuisweg eo	TEBODIN		414.12.202	
01-11-2005	Nader onderzoek	NO Slachthuisweg fase 2	TEBODIN		414.12.203	
10-07-2009	Historisch onderzoek	HO Slachthuisweg 1	Tauw		414.12.100	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
afgewerkte olietank (ondergronds)	9999	9999				Nee	
aluminium productenfabriek	9999	9999				Nee	
autoparkeer- en -stallingsbedrijf	9999	9999				Nee	
autoreparatiebedrijf	9999	9999				Nee	
autowasserij	9999	9999				Nee	
benzine-service-station	9999	9999				Nee	
benzinepominstallatie	9999	9999				Nee	
benzinetank (ondergronds)	9999	9999				Nee	
brandstoftank (ondergronds)	9999	9999				Nee	
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf	9999	9999				Nee	
chemische afvalstoffenopslag/kca-depot	9999	9999				Nee	
destructiebedrijf	9999	9999				Nee	
dieseltank (ondergronds)	9999	9999				Nee	
drukkerij (algemeen)	9999	9999				Nee	
electriciteitsproductie en -distributiebedrijf	9999	9999				Nee	
elektricititscentrale	9999	9999				Nee	
gemeentelijke, provinciale en rijkswerkplaatsen (weg- en waterbouw)	9999	9999				Nee	
goederenopslagplaats	9999	9999				Nee	
hbo-tank (ondergronds)	9999	9999				Nee	
houtbe- en -verwerkende industrie	9999	9999				Nee	
laad-, los-, op- en overslagbedrijf (goederen)	9999	9999				Nee	
metaalconstructiebedrijf	9999	9999				Nee	
motorenrevisiebedrijf	9999	9999				Nee	
ontgroning	9999	9999				Nee	
onverdachte activiteit	9999	9999				Nee	
oude metalengroothandel (schroot)	9999	9999				Nee	
overige kunststofproductenindustrie	9999	9999				Nee	
overige reparatiebedrijven tbv particulieren	9999	9999				Nee	
schildersbedrijf	9999	9999				Nee	
schoonmaakbedrijf	9999	9999				Nee	
slachthuis	9999	9999				Nee	
smederij	9999	9999				Nee	

stookolietank (bovengronds)	9999	9999		Nee	
stookolietank (ondergronds)	9999	9999		Nee	
stortplaats op land (niet gespecificeerd)	9999	9999		Nee	
timmerwerkindustrie	9999	9999		Nee	
timmerwerkplaats	9999	9999		Nee	
transportbedrijf	9999	9999		Nee	
verfspuitinrichting (metaal)	9999	9999		Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Grobbenweg (toekomstig spoortunnel)

Locatie

Adres	Grobbenweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401999
Locatienaam	Grobbenweg (toekomstig spoortunnel)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401447

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	Ernstig, niet urgent
Status besluiten	Ernstig, niet urgent	Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
16-01-2004	Oriënterend bodemonderzoek	MilieuO Grobbenweg	Transport Consultants and Engineers		001301.101	
28-06-2004	Saneringsplan	SP deel spooronderdoorgang Grobbenweg	TCE		001301.401	
01-05-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Grobbenweg sectie A 2916 (ged)	Kruse Milieu		001301.102	
20-05-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Grobbenweg sectie A 3628 (ged)	Kruse Milieu BV		001301.103	
15-12-2006	Nader onderzoek	NO onderdoorgang Grobbenweg	Movares Nederland BV		001301.201	
03-01-2007	Nader onderzoek	NO Uitkartering Zn verontr. onderdoorgang Grobbenweg	Movares Nederland BV		001301.202	
10-01-2008	Sanerings evaluatie	SE spooronderdoorgang Grobbenweg	Movares Nederland BV		001301.601	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
slachthuis	9999	9999				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	300	250			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
30-05-2005	besch. ernstig, niet urgent	sbo87837	Definitief
20-07-2010	Instemmen uitgevoerde sanering	BVL/374277	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Deelsanering (gedeelte locatie)	Geen Nazorg			

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
10-01-2008	Voll. verw., aanvulgrond achtergrond	Niet van toepassing	

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg 201, Transformatorstation

Locatie

Adres	Slachthuisweg 201 7556AZ Hengelo
Locatiecode	AA016402014
Locatienaam	Slachthuisweg 201, Transformatorstation
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401462

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-10-2003	Nul- of eindsituatieonderzoek	NUL/ BSB Slachthuisweg 201	ARCADIS		001304.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Haarweg 5

Locatie

Adres	Haarweg 5 7555PC Hengelo
Locatiecode	AA016402121
Locatienaam	Haarweg 5
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401569

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
13-06-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Haarweg 5	Kruse Milieu BV		001456.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Slachthuisweg sectie A 4713

Locatie

Adres	Slachthuisweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402129
Locatienaam	Slachthuisweg sectie A 4713
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401577

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
29-07-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Slachthuisweg (sectie A nr. 4713	TEBODIN		001464.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Alkondor

Locatie

Adres	Eggerinksweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402208
Locatiennaam	Alkondor
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401656

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
20-07-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Eggerinksweg sectie A 4320	Geofox-Lexmond BV		001616.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Eggerinksweg 7

Locatie

Adres	Eggerinksweg 7 7556AG Hengelo
Locatiecode	AA016402291
Locatiennaam	Eggerinksweg 7
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401739

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
12-12-2007	Nul- of eindsituatieonderzoek	NUL Eggerinksweg 7	Tebodin Consultants en Engineers		001719.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
metaalconstructiebedrijf	9999	9999				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Totale spoorlijnen Hengelo

Locatie

Adres	Stationsplein 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402321
Locatienaam	Totale spoorlijnen Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401769

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	Beoordeling	Ernstig, geen risico's bepaald
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4471, 4572	Bk Ingenieurs Velsbroek bv		001750.101	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4571	BK Ingenieurs		001750.102	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4574	BK Ingenieurs		001750.103	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4475	BK Ingenieurs		001750.104	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4576	BK Ingenieurs		001750.105	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4577	BK Ingenieurs		001750.106	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4584	BK Ingenieurs		001750.107	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4586, 4588	BK Ingenieurs		001750.108	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4587, 4590, 4591	BK Ingenieurs		001750.109	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4592	BK Ingenieurs		001750.110	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 1601, 1602, 4594, 4595	BK Ingenieurs		001750.111	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4582	Syncera De Straat		001750.130	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4579	Syncera De Straat		001750.131	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie S 746	Syncera De Straat		001750.133	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie S 741	Syncera De Straat		001750.134	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie I 3156	Syncera De Straat		001750.135	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6645	Syncera De Straat		001750.136	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6640	Syncera De Straat		001750.137	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6643	Syncera De Straat		001750.138	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6642	Syncera De Straat		001750.139	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie I 3208	Syncera De Straat		001750.140	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Totale Spoorlijn Hgl	Syncera De Straat		001750.112	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie K 2375	Syncera De Straat		001750.113	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoOrlijn Hgl sectie K 2376	Syncera De Straat		001750.114	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1605	Syncera De Straat		001750.115	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1614	Syncera De Straat		001750.116	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1604	Syncera De Straat		001750.117	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1617	Syncera De Straat		001750.118	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1607	Syncera De Straat		001750.119	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1606	Syncera De Straat		001750.120	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1611	Syncera De Straat		001750.121	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1621	Syncera De Straat		001750.122	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1610	Syncera De Straat		001750.123	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1613	Sybcera De Straat		001750.124	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1623	Syncera De Straat		001750.125	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1622	Syncera De Straat		001750.126	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1609	Syncera De Straat		001750.127	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1618	Syncera De Straat		001750.128	
20-12-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4581	Syncera De Straat		001750.129	
20-12-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie I 2438	Syncera De Straat		001750.132	
19-03-2010	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Nieuw te realiseren station	van der Helm		001750.141	
15-07-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstrook sectie A 4573	Aveco De Bondt		001750.142	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m ²	m ³	Van	Tot	Opmerking
Grond						
Grond	S	10000	15000			
Grondwater	S	5000	7500			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
23-06-2003	Instemmen met SP		Definitief
30-11-2004	Instemmen met SP		Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Woolderesweg sectie A 4520

Locatie

Adres	Woolderesweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402560
Locatienaam	Woolderesweg sectie A 4520
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402008

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	Beoordeling	Ernstig, geen spoed
Status rapporten	Oriënterend bodemonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-04-2010	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Grondradaronderzoek Woolderesweg 130	Geofox-Lexmond BV		001971.101	
12-07-2010	Oriënterend bodemonderzoek	OO Woolderesweg 130	Geofox-Lexmond		001971.102	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land	9999	9999				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Wegtersweg 9 geval loc. 6

Locatie

Adres	Wegtersweg 9 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016402610
Locatiennaam	Wegtersweg 9 geval loc. 6
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402058

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Ernstig, geen spoed
Status rapporten	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
10-08-2010	Verkennd onderzoek NEN 5740	Afp. BdmO Wegtersweg 9 + Indicatieve partijkeuring (geval 1, 4 en 6)	OranjeWoud		002026.101	
06-12-2010	Meldingsformulier BUS saneringsplan	BUS-M Wegtersweg 9 (geval 6)	VROM/ Oranjewoud		002026.401	
01-08-2011	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	BUS-E Wegtersweg 9, geval 6	VROM/ Tebodin		002026.601	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	1900	950			BUS-melding

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
06-12-2010	Aanpak ander kader	396143	Definitief
13-12-2011	beschikking BUS saneringsevaluatie	wvl/458566	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Deelsanering (gedeelte locatie)				

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
	Aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde	Stabiël, gr.restver./pas.zorg, geen mon	

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Grobbenweg sectie A 5204 (ged)

Locatie

Adres	Grobbenweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402636
Locatienaam	Grobbenweg sectie A 5204 (ged)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402084

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
29-03-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Volkstuinencomplex Grobbenweg	Geofox-Lexmond BV		000180.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Woolderbroekweg 30

Locatie

Adres	Woolderbroekweg 30 7555PV Hengelo
Locatiecode	AA016402697
Locatiennaam	Woolderbroekweg 30
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402145

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
10-08-2011	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Asbest Woolderbroekweg 30	MOS Grondmechanica BV		000148.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Woolderesweg 325 e.o.

Locatie

Adres	Woolderesweg 325 7555LR Hengelo
Locatiecode	AA016402707
Locatienaam	Woolderesweg 325 e.o.
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402155

Status

Vervolg WBB	Starten sanering	Beoordeling	
Status rapporten	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
18-10-2011	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Astbest Woolderesweg 325 e.o	MOS Grondmechanica BV		000241.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Woolderesweg 158

Locatie

Adres	Woolderesweg Hengelo
Locatiecode	AA016402717
Locatienaam	Woolderesweg 158
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402165

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
29-11-2011	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Asbest Woolderesweg 158	MOS Grondmechanica		000452.101	Geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Brinkhuisweg 24

Locatie

Adres	Brinkhuisweg 24 7555PD Hengelo
Locatiecode	AA016402722
Locatienaam	Brinkhuisweg 24
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402170

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
31-10-2011	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Asbest Brinkhuisstraat 24	MOS Grondmechanica BV		000939.101	Geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
dieseltank (bovengronds)	1973	9999	Nee	Nee			Onbekend
dieseltank (bovengronds)	1992	9999	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Wegtersweg 9

Locatie

Adres	Wegtersweg 9 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016402730
Locatiennaam	Wegtersweg 9
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402178

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren OO	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
10-02-2012	Nul- of eindsituatieonderzoek	NUL ABP Wegtersweg 9	TEBODIN		001435.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Wegtersweg 9

Locatie

Adres	Wegtersweg 9 7556BP Hengelo
Locatiecode	AA016402739
Locatienaam	Wegtersweg 9
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402189

Status

Vervolg WBB	Voldoende gesaneerd	Beoordeling	Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Niet onderzocht
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
26-03-2012	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Wegtersweg 9	Witteveen en Bos		Gemeente	POSI
26-03-2013	Nul- of eindsituatieonderzoek	NUL Wegtersweg 9	Witteveen en Bos		Gemeente	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Grobbenweg 0, sectie A4587

Locatie

Adres	Grobbenweg Hengelo
Locatiecode	AA016402798
Locatiennaam	Grobbenweg 0, sectie A4587
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402252

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Grobbenweg 0, sectie A4587	OverigBIS9		Gemeente	
22-11-2007	Nader onderzoek	NO Grobbenweg 0, sectie A4587	OverigBIS9		Gemeente	
22-05-2013	Avr (aanvullend rapport)	Av Grobbenweg 0, sectie A4587	Mos GrondmechanicaBIS9		Gemeente	
22-05-2013	Meldingsformulier BUS saneringsplan	BUS-M Grobbenweg 0, sectie A4587	Mos GrondmechanicaBIS9		Gemeente	
22-05-2014	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	BUS-E Grobbenweg 0, sectie A4587	Mos GrondmechanicaBIS9		Gemeente	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
04-08-2014	beschikking BUS saneringsevaluatie	BO-2013-0047-002	Aangeboden

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Deelsanering (gedeelte locatie)	Registratie		05-12-2013	18-12-2013

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
04-08-2014	Aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde		

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Disclaimer

De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruik van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruik van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren (aanvullend) SP)

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)

Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld 'Beschikking'.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met 'vervallen' wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met 'Benoemd' wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en

tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren


Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.

Hengelo Oele - Hengelo Weide weg (2/2)

Omgevingsrapportage



Bodem

 Locaties

Ondergrond

 Kadastraal perceel

 topografie

 Selectie

Inhoudsopgave

Voorblad	
Inhoudsopgave	
Inleiding	
Brugtalud Twentekanaal	
Dekkersweg	
Twenthekanaal km 30,8-36,2	
C1735021031	
C1735021028	
C1735021029	
C1735021030	
Looftrietweg te Delden (perceel A 8687)	
Looftrietweg 40 te Delden	
Dekkersweg 3 te Delden	
Kalkboerweg 17	
Genselerweg 45 te Ambt Delden	
HBB: Dekkersweg 3 Hengelo	
HBB: Naamloos -165 Hengelo	
HBB: Vockersweg 10 Hengelo	
HBB: Vockersweg 15 Hengelo	
HBB: Vockersweg 16 Hengelo	
HBBII: Dekkersweg 7 Hengelo	
Grondwal A35 Locatie Vockersweg	
Nijhuisbinnenweg 14 (Erve Giesbers)	
Fabelenweg 0	
Watergangen Hengelo	
Zeggersweg (SEP-terrein)	
Dekkersweg 3	
Leferinksweg, Haaksbergerstraat	
Nijhuisbinnenweg 10, TH 101	
Nijhuisbinnenweg 14, TH 100	
Nijhuisbinnenweg TH 99	
Zeggershoek TH 202	
Vockersweg TH 102 nabij 25	
Goudstraat, Platinastraat TH 104	
Vockersweg TH 108	
Vockersweg TH 106	
Vockersweg TH III1	
Goudstraat 65	
Goudstraat nabij 65	
Totale spoorlijnen Hengelo	
Asbestonderzoek 12 wegen in Beckum	
Gasleidingen trace	
Platinastraat, gas afsluitlocatie S-9784	
Nijhuisbinnenweg 16	
Kaarten	
Disclaimer	
Toelichting	

Inleiding

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: <https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/>.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.

Locatie: Brugtalud Twentekanaal

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA173500139
Locatienaam	Brugtalud Twentekanaal
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173500139

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Potentieel Ernstig en Urgent
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
09-04-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	Brugtalud Twentekanaal			Provincie	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onbekend	9999	9999					
onbekend	9999	9999	Nee	Nee	Nee	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
18-07-2003	Geen vervolg (geen adm Nazorg)		Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Dekkersweg

Locatie

Adres	HENGEL OV
Locatiecode	AA173500140
Locatiennaam	Dekkersweg
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173500140

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onbekend	9999	9999					
onbekend	9999	9999	Nee	Nee	Nee	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Twenthekanaal km 30,8-36,2

Locatie

Adres	Twenthekanaal GOOR
Locatiecode	AA173500242
Locatienaam	Twenthekanaal km 30,8-36,2
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173500242

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren OO	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Bijzonder inventariserend onderzoek	Beschikking	Ernstig, niet urgent
Status besluiten	Ernstig, niet urgent	Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en >= 100 mg/kg;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
26-04-2002	Historisch onderzoek	Twenthekanaal km 30,8-36,2	GEOFOX		Provincie	
12-03-2003	Nader onderzoek	Intensief asbestonderzoek Twenthekanaal traject Goor-Hengelo	GEOFOX	1103.001	Gemeente	Algemene conclusie: Sterke verontreiniging >I, omvang bekend Status o.b.v. onderzoek: Ernstig, niet urgent Vervolgonderzoek: saneringsplan Conclusie rapport: Geofox, B5610/2/PMU/Rfr, maart 2003
10-10-2005	Saneringsplan	Saneringsplan Kanaaldijk langs Twenthekanaal	TAUW	1103.002	Gemeente	Algemene conclusie: Sterke verontreiniging >I, omvang bekend Opmerking project: Sanering middels ontgraven grond Status o.b.v. onderzoek: Ernstig, niet urgent Vervolgonderzoek: Evaluatie sanering Conclusie rapport: Tauw, R001-4410826SSW-baw-V01-NL, oktober 2005
01-09-2017	Bijzonder inventariserend onderzoek	Nadere inventarisatie bronlocaties bodemverontreiniging en KRW-beschermde gebieden	Provincie Overijssel		Provincie	Geen bedreiging voor KRW beschermd gebied.

Beschikbare documenten per onderzoek

Datum	Type	Naam	Document
26-04-2002	Historisch onderzoek	Twenthekanaal km 30,8-36,2	izka14r4.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onbekend	9999	9999					
onbekend	9999	9999	Nee	Nee	Nee	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C1735021031

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA173504390
Locatiennaam	C1735021031
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173504390

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999	Nee	Ja		Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C1735021028

Locatie

Adres	loofrietweg
Locatiecode	AA173504417
Locatiennaam	C1735021028
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173504417

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999	Nee	Ja		Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C1735021029

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA173504460
Locatiennaam	C1735021029
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173504460

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999	Nee	Ja		Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: C1735021030

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA173504463
Locatiennaam	C1735021030
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173504463

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Pot. verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999	Nee	Ja		Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Loofrietweg te Delden (perceel A 8687)

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA173505747
Locatienaam	Loofrietweg te Delden (perceel A 8687)
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173505747

Status

Vervolg WBB	Voldoende gesaneerd	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet aangetoond
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
19-01-2011	Sanerings evaluatie	Evaluatie Loofrietweg te Delden (perceel A 8687)	ARCADIS	2457.001	Gemeente	Algemene conclusie: Gesaneerd, lichte rest verontreiniging Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolgonderzoek: Voldoende gesaneerd

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	9999				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Loofrietweg 40 te Delden

Locatie

Adres	Loofrietweg 40 7495WR Ambt Delden
Locatiecode	AA173505874
Locatiennaam	Loofrietweg 40 te Delden
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173505874

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet aangetoond
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
22-02-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Verkennd onderzoek Loofrietweg 40 te Delden	Twinova	2316.001	Gemeente	Algemene conclusie: Lichte verontreiniging groter dan streefwaarde Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolgonderzoek: Niet noodzakelijk Conclusie rapport: 50202-01

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	9999				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Dekkersweg 3 te Delden

Locatie

Adres	Dekkersweg 3 7495WJ Ambt Delden
Locatiecode	AA173506702
Locatiennaam	Dekkersweg 3 te Delden
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173506702

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Oriënterend bodemonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
04-06-1997	Oriënterend bodemonderzoek	Verkennd onderzoek Dekkersweg 3 te Delden		1468.001	Gemeente	Algemene conclusie: Matige verontreiniging groter dan 1/2*(S+I) Opmerking project: Geen nader onderzoek aangezien de lokatie in gebruik zal worden genomen als stal. Status o.b.v. onderzoek: Niet ernstig Vervolgonderzoek: geen

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	9999	Nee	Ja		Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Kalkboerweg 17

Locatie

Adres	Kalkboerweg 17 7495WN AMBT DELDEN
Locatiecode	AA173507116
Locatiennaam	Kalkboerweg 17
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173507116

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-08-2011	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Asbestonderzoek i.h.k.v. de Saneringsregeling asbestwegen derde fase Kalkboerweg 17 te Ambt Delden	MOS Grondmechanica B.V.		Provincie	Opmerking project: asbest < 100 mg/kgds

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

[h132iowz.pdf](#)

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
	Vaststellen rapportage OO		Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Genselerweg 45 te Ambt Delden

Locatie

Adres	Genselerweg 45 7495WL Ambt Delden
Locatiecode	AA173507558
Locatiennaam	Genselerweg 45 te Ambt Delden
Plaats	Hof van Twente
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV173507558

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Niet onderzocht
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
26-05-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740	Genselerweg 45 te Ambt Delden	Econsultancy	4191.001		Algemene conclusie: Lichte verontreiniging groter dan AW2000 Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolgonderzoek: geen Prioriteit: - Conclusie rapport: Econsultancy, 11045524, de ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie en het grondwater is licht verontreinigd met benzeen

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Dekkerswg 3 Hengelo

Locatie

Adres	Dekkerswg 3 Hengelo
Locatiecode	AA016403291
Locatiennaam	HBB: Dekkerswg 3 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
dieseltank (bovengronds)	1992	9999	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Naamloos -165 Hengelo

Locatie

Adres	Naamloos -165 Hengelo
Locatiecode	AA016404263
Locatiennaam	HBB: Naamloos -165 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	1983	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Vockersweg 10 Hengelo

Locatie

Adres	Vockersweg 10 Hengelo
Locatiecode	AA016404976
Locatienaam	HBB: Vockersweg 10 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzinetank (ondergronds)	9999	9999	Nee	Nee			Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	1971	9999	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Vockersweg 15 Hengelo

Locatie

Adres	Vockersweg 15 Hengelo
Locatiecode	AA016404977
Locatiennaam	HBB: Vockersweg 15 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
landbouwmachinereparatiebedrijf	1967	9999	Nee	Nee			Onbekend
metaalconstructiebedrijf	1967	9999	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Vockersweg 16 Hengelo

Locatie

Adres	Vockersweg 16 Hengelo
Locatiecode	AA016404978
Locatienaam	HBB: Vockersweg 16 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
dieseltank (ondergronds)	1977	9999	Nee	Nee			Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBBII: Dekkersweg 7 Hengelo

Locatie

Adres	Dekkersweg 7 Hengelo
Locatiecode	AA016405200
Locatiennaam	HBBII: Dekkersweg 7 Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Grondwal A35 Locatie Vockersweg

Locatie

Adres	Hengelo
Locatiecode	AA016405541
Locatiennaam	Grondwal A35 Locatie Vockersweg
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB		Beoordeling	
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Nijhuisbinnenweg 14 (Erve Giesbers)

Locatie

Adres	Nijhuisbinnenweg 14 7554RH HENGLO OV
Locatiecode	AA016400529
Locatiennaam	Nijhuisbinnenweg 14 (Erve Giesbers)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	OV016400529

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Nader onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-04-2005	Nader onderzoek	Technisch onderzoek asbestwegen 2e fase, cluster 2, Erve Giesbers, T031	BAM/Tebodin		Provincie	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Fabelenweg 0

Locatie

Adres	Haaksbergerstraat 0 Hengelo
Locatiecode	AA016400741
Locatiennaam	Fabelenweg 0
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400188

Status

Vervolg WBB	Volgende onderzoek	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-06-1992	Indicatief onderzoek	CONC IO Fabelenweg 0	GEOFOX		154.02.101	
01-05-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo hoek Leferinksweg /Zeggersweg	OranjeWoud		154.02.102	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Watergangen Hengelo

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA016400770
Locatienaam	Watergangen Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400217

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	Urgent, start sanering voor 2015
Status besluiten	Urgent, start sanering voor 2015	Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
31-10-1992	Nader onderzoek	NO 3 Watergangen Gemeente Hengelo	Tauw		000188.201	
31-07-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	Av & Vbo waterkwal. 5 watergangen	Tauw		000188.101	
31-08-1993	Sanerings onderzoek	SO kwikverontreiniging waterbodembodem	Tauw		000188.301	
31-12-1993	Saneringsplan	SP kwikverontr waterbodembodem 5 watergangen Twente	Tauw		000188.401	
31-01-1994	Saneringsplan	SP 5 watergangen fase 1	OranjeWoud		000188.402	
30-11-1994	Sanerings onderzoek	SO Kwikverontreiniging 5 watergangen Twente	OranjeWoud		000188.302	
21-02-1997	Saneringsplan	CONC DSP 5 watergangen 1	OranjeWoud		000188.403	
15-02-2000	Sanerings evaluatie	SE vijf waterlopen Twente (Woolderbinnenbeek)	OranjeWoud		000188.601	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m ²	m ³	Van	Tot	Opmerking
Grond	S					
Waterbodembodem	S					

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
11-06-1997	besch. urg start san voor 2015	MBG 97/1276	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Gefaseerd (locatie)		01-06-2001		

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
	Voll. verw., aanvulgrond achtergrond	Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon	

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Zeggersweg (SEP-terrein)

Locatie

Adres	Vockersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016400795
Locatiennaam	Zeggersweg (SEP-terrein)
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400242

Status

Vervolg WBB	Volgende onderzoek	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-11-1990	Verkennd onderzoek NVN 5740	MilieuO bouwterrein 380 kV station	Tauw		000142.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Dekkersweg 3

Locatie

Adres	Dekkersweg 3 7555PN Hengelo
Locatiecode	AA016401487
Locatienaam	Dekkersweg 3
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016400934

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
04-06-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Dekkersweg 3	De Bondt		000754.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Leferinksweg, Haaksbergerstraat

Locatie

Adres	Leferinksweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401581
Locatienaam	Leferinksweg, Haaksbergerstraat
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401028

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren evaluatie	Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
30-03-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vbo Leferinksweg, Haaksbergerstraat	OranjeWoud		000466.101	
01-06-1995	Nader onderzoek	NO Leferinksweg, Haaksbergerstraat	Oranjewoud BV		000466.201	
18-07-1996	Verkennd onderzoek NEN 5740	BdmO Leferinksweg, Haaksbergerstraat	DHV OOST		000466.102	
22-04-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Goudstraat 31-49	NIBAG		000466.103	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
autoreparatiebedrijf	9999	9999				Nee	Ja
benzine-service-station	9999	9999				Nee	Ja
chemische grondstoffen en chemicaliëngroothandel	9999	9999				Nee	Ja
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999				Nee	Ja
erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999	9999				Nee	Ja
lasinrichting	9999	9999				Nee	Ja
metaalconstructiebedrijf	9999	9999				Nee	Ja
metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf	9999	9999				Nee	Ja
metaalslijp-, -polijst-, -straal- en -graveerbedrijf	9999	9999				Nee	Ja
metaalwarenindustrie	9999	9999				Nee	Ja
rotatie-diepdrukkerij	9999	9999				Nee	Ja
stortplaats op land (niet gespecificeerd)	9999	9999				Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Nijhuisbinnenweg 10, TH 101

Locatie

Adres	Nijhuisbinnenweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401908
Locatiennaam	Nijhuisbinnenweg 10, TH 101
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401355

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
18-06-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Nijhuisbinnenweg 10, TH 101	Verhoeve Milieu		001239.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999				Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Nijhuisbinnenweg 14, TH 100

Locatie

Adres	Nijhuisbinnenweg 14 7554RH Hengelo
Locatiecode	AA016401909
Locatienaam	Nijhuisbinnenweg 14, TH 100
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401356

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
18-06-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Nijhuisbinnenweg 14, TH 100	Verhoeve Milieu		001238.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Nijhuisbinnenweg TH 99

Locatie

Adres	Nijhuisbinnenweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401948
Locatiennaam	Nijhuisbinnenweg TH 99
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401395

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
17-06-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Nijhuisbinnenweg, TH 99	Grontmij		001222.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Zeggershoek TH 202

Locatie

Adres	Platinastraat 0 Hengelo
Locatiecode	AA016401964
Locatiennaam	Zeggershoek TH 202
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401412

Status

Vervolg WBB	Volgende onderzoek	Beoordeling	Niet ernstig
Status rapporten	Nader onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-08-1988	Indicatief onderzoek	IO Zeggershoek TH 202	Gemeente Hengelo		001289.101	
29-01-2001	Indicatief onderzoek	IO Zeggershoek TH 202	Tauw		001289.102	
03-04-2001	Nader onderzoek	NO Zeggershoek TH 202	Tauw		001289.201	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Vockersweg TH 102 nabij 25

Locatie

Adres	Vockersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402020
Locatienaam	Vockersweg TH 102 nabij 25
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401468

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-01-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Vockersweg TH 102	Verhoeve Milieu		001313.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Goudstraat, Platinastraat TH 104

Locatie

Adres	Goudstraat 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402034
Locatiennaam	Goudstraat, Platinastraat TH 104
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401482

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
19-01-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Goudstraat / Platinastraat TH 104	Verhoeve Milieu		001361.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
ontgroning	9999	9999				Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Vockersweg TH 108

Locatie

Adres	Vockersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402037
Locatiennaam	Vockersweg TH 108
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401485

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
19-01-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Vockersweg TH 108	Verhoeve Milieu		001363.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Vockersweg TH 106

Locatie

Adres	Vockersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402038
Locatiennaam	Vockersweg TH 106
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401486

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
19-01-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Vockersweg TH 106	Verhoeve Milieu		001364.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Vockersweg TH III1

Locatie

Adres	Vockersweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402039
Locatiennaam	Vockersweg TH III1
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401487

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
19-01-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Vockersweg TH III1	Verhoeve Milieu		001365.101	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Goudstraat 65

Locatie

Adres	Goudstraat 65 7554NG Hengelo
Locatiecode	AA016402236
Locatiennaam	Goudstraat 65
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401684

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-03-2007	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Goudstraat 65	Van der Poel Consult		001655.101	
01-01-2016	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Goudstraat 65	Van der Poel Consult			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
autoreparatiebedrijf	9999	9999				Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Goudstraat nabij 65

Locatie

Adres	Goudstraat 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402253
Locatiennaam	Goudstraat nabij 65
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401701

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
06-07-2007	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Goudstraat nabij 65	Tauw		001678.101	
01-01-2016	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Goudstraat nabij 65	Van der Poel Consult			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Totale spoorlijnen Hengelo

Locatie

Adres	Stationsplein 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402321
Locatienaam	Totale spoorlijnen Hengelo
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401769

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	Beoordeling	Ernstig, geen risico's bepaald
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4471, 4572	Bk Ingenieurs Velsbroek bv		001750.101	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4571	BK Ingenieurs		001750.102	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4574	BK Ingenieurs		001750.103	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4475	BK Ingenieurs		001750.104	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4576	BK Ingenieurs		001750.105	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4577	BK Ingenieurs		001750.106	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4584	BK Ingenieurs		001750.107	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4586, 4588	BK Ingenieurs		001750.108	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4587, 4590, 4591	BK Ingenieurs		001750.109	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 4592	BK Ingenieurs		001750.110	
20-12-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstroken sectie A 1601, 1602, 4594, 4595	BK Ingenieurs		001750.111	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4582	Syncera De Straat		001750.130	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4579	Syncera De Straat		001750.131	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie S 746	Syncera De Straat		001750.133	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie S 741	Syncera De Straat		001750.134	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie I 3156	Syncera De Straat		001750.135	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6645	Syncera De Straat		001750.136	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6640	Syncera De Straat		001750.137	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6643	Syncera De Straat		001750.138	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6642	Syncera De Straat		001750.139	
20-12-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie I 3208	Syncera De Straat		001750.140	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Totale Spoorlijn Hgl	Syncera De Straat		001750.112	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie K 2375	Syncera De Straat		001750.113	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoOrlijn Hgl sectie K 2376	Syncera De Straat		001750.114	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1605	Syncera De Straat		001750.115	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1614	Syncera De Straat		001750.116	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1604	Syncera De Straat		001750.117	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1617	Syncera De Straat		001750.118	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1607	Syncera De Straat		001750.119	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1606	Syncera De Straat		001750.120	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1611	Syncera De Straat		001750.121	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1621	Syncera De Straat		001750.122	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1610	Syncera De Straat		001750.123	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1613	Sybcera De Straat		001750.124	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1623	Syncera De Straat		001750.125	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1622	Syncera De Straat		001750.126	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1609	Syncera De Straat		001750.127	
08-02-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1618	Syncera De Straat		001750.128	
20-12-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4581	Syncera De Straat		001750.129	
20-12-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo spoorlijn Hgl sectie I 2438	Syncera De Straat		001750.132	
19-03-2010	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo Nieuw te realiseren station	van der Helm		001750.141	
15-07-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740	Vbo groenstrook sectie A 4573	Aveco De Bondt		001750.142	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond						
Grond	S	10000	15000			
Grondwater	S	5000	7500			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
23-06-2003	Instemmen met SP		Definitief
30-11-2004	Instemmen met SP		Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Asbestonderzoek 12 wegen in Beckum

Locatie

Adres	Hayinksweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402362
Locatiennaam	Asbestonderzoek 12 wegen in Beckum
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016401810

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
20-10-2006	Indicatief onderzoek	Asbest 12 wegen te Beckum	Geofox-Lexmond		001509.101	
22-06-2007	Saneringsplan	PvA 3 asbestwegen te Beckum	Geofox-Lexmond BV		001509.401	
13-05-2009	Sanerings evaluatie	SE 3 asbestwegen te Beckum	Geofox-Lexmond		001509.601	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Gasleidingen trace

Locatie

Adres	Wullenweg 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402557
Locatiennaam	Gasleidingen trace
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402005

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Status rapporten	Historisch onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
11-12-2009	Historisch onderzoek	BdmO trace Bornerbroek - Epe	ARCADIS		001969.100	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Platinastraat, gas afsluitlocatie S-9784

Locatie

Adres	Platinastraat 0 Hengelo
Locatiecode	AA016402628
Locatienaam	Platinastraat, gas afsluitlocatie S-9784
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402076

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987			

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
16-02-2011	Nader onderzoek	NO Platinastraat met Plan van Aanpak	Outline Consultancy		001537.201	
13-09-2011	Sanerings evaluatie	SE Platinastraat, afsluitlocatie S-9784	Outline Consultancy		001537.601	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Nijhuisbinnenweg 16

Locatie

Adres	Nijhuisbinnenweg 16 7554RH Hengelo
Locatiecode	AA016402714
Locatiennaam	Nijhuisbinnenweg 16
Plaats	Hengelo (O)
Locatiecode bevoegd gezag WBB	AA016402162

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
14-10-2011	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Asbest Nijhuisbinnenweg 16	MOS Grondmechanica BV		000336.101	Vevoelonderzoek is niet noodzakelijk.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Disclaimer

De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruik van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruik van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren (aanvullend) SP)

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)

Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld 'Beschikking'.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met 'vervallen' wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met 'Benoemd' wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en

tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.


Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.

Bijlage 3 : Tekening 452535-HO1



Legenda

- tracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele
- aanleg middels HDD
 - aanleg in open ontgraving
 - [dashed line] grens onderzoeksgebied milieuhygiënisch vooronderzoek
 - [orange box] onderzochte locatie met volgnummer
 - voormalige watergang
 - [blue box] voormalig ven
 - voormalige weg

D1	16-12-2019	DEFINITIEF	TdV
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER	GIS SPECIALIST	SCHAAL
Tennet TSO B.V.	T.F. de Vries	1:10.000
PROJECTOMSCHRIJVING	PROJECTLEIDER	FORMAAT
Milieuhygiënisch vooronderzoek aanleg 110 kV kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Hengelo Weideweg en Hengelo Oele (HGLW-HGLO)	R.S. Raap	A2
KAARTTITEL	DATUM	BLAD IN BLADEN
Overzicht met geïnventariseerde locaties	16-12-2019	1 van 1
KAARTNUMMER	STATUS	WIJZ.NR
452535-H01	DEFINITIEF	D1
	www.anteagroup.nl	



Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

www.anteagroup.nl

Copyright © 2019

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.