



AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

MEMO

VAN : Agra-Matic

DATUM : 28 mei 2019

BETREFT : **AANVULLENDE GEGEVENS AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ALTEVEERSTERWEG 6 TE ALTEVEER.**

Brandtechnische voorzieningen:

In het advies van de omgevingsdienst inzake de brandveiligheid zijn een aantal zaken benoemd. Hieronder per onderdeel een toelichting.

Voor de stal is een technische ruimte ingetekend. Deze wordt 60 minuten brandwerend afgescheiden van de stal. Dit is op tekening aangegeven. De staltechniek bevindt zich in de technische ruimte voor de stal. Deze ruimte wordt 60 minuten brandwerend afgescheiden van de stal.

Bij de aanvraag wordt een rapportage gevoegd waarin de gelijkwaardigheid is beschreven.

De technische voorziening tegen de noordgevel is een warmtewisselaar. Een warmtewisselaar zoals aangegeven is geen technische ruimte. De warmtewisselaar heeft de functie van het afvoeren van een deel van de stallucht. Met deze stallucht wordt een deel van de verse lucht van buiten opgewarmd. De opgewarmde lucht wordt weer in de stal gebracht. Daarnaast zitten er in de achtergevel van de stal ventilatoren die zorgen voor de afvoer van de afgewerkte stallucht. De stal kan functioneren zonder de warmte wisselaar. Het brandwerend afschermen van de warmtewisselaar is hier niet noodzakelijk.

In de rapportage brandveiligheidsaspecten is een stralingsberekening opgenomen.

In het bouwwerk hoeven geen brandslanghaspels aangebracht te worden, wel zijn er 3 brandblussers aangegeven op tekening. Deze zijn opgehangen op strategische plekken. Elke dag maakt de ondernemer meermaals een controleronde door de stal. Wanneer hij de stal binnenkomt is dat meestal door de technische ruimte. Hier hangt een brandblusser. Voorin de stal zijn de motoren geïnstalleerd voor het opdraaien van de water en voerlijnen. Hier kan gebruik worden gemaakt van de brandblusser uit de technische ruimte. Bij de toegangsdeur naar de warmtewisselaar wordt eveneens een brandblusser geïnstalleerd, ook bij de deur in de achtergevel. Dit zijn de meest praktische en strategische plekken om een brandblusser op te hangen. De kans dat er brand ontstaat is bij de ventilatoren achterin de stal, in de technische ruimte voorin de stal en bij de voorgevel. Daar is allemaal de beschikking over een blusmiddel. Op deze wijze zijn de blusmiddelen goed bereikbaar en voor handen waar het nodig zou kunnen zijn.

Ook om praktische redenen zijn meer brandblussers niet gewenst. De stal wordt zoveel als mogelijk vlak en glad uitgevoerd aan de binnenzijde. Dit in verband met de ventilatie, schoon maken, uitmesten en hygiëne. De aangegeven brandblussers hangen nu op strategische plekken en daar waar ze niet in de weg hangen bij de werkzaamheden in de stal.

Zoals eerder aangegeven maakt ondernemer meermaals een controleronde door de stal. Er zijn dus niet continu mensen in het gebouw aanwezig. De controle wordt uitgevoerd door de ondernemer. Hij is op de hoogte van de plek van de blussers en kan zo een beginnende brand in de kiem smoren.

Voor het praktische gebruik en de personen (zij zijn bekend met het gebouw en de blusmiddelen) is het aantal geïnstalleerde blusmiddelen voldoende.

De aanwezige blusmiddelen worden duidelijk zichtbaar opgehangen.