

Lijst bodemonderzoeken

Milieukundige bodemonderzoeken en bodemsaneringen Bedrijvenpark Rengers

Fase I

- Verkennend bodemonderzoek NVN 5740, Fase I, Van Limborgh; rapportnummer 1-12-116-2; 1995

De resultaten gaven geen aanleiding tot nader onderzoek. Het onderzoek is inmiddels niet meer actueel.

Fase II

- Verkennend bodemonderzoek NVN 5740, Fase II, Van Limborgh; rapportnummer 1-11-653-2; 1998
- Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 (nulsituatie), A. Einsteinlaan 19; Wiertsema & Partners, rapportnummer VN-27214; 2001
- Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 AB Nobellaan 1-3; Oranjewoud, rapportnummer 16546-256268; 2012
- Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 A. Einsteinlaan 29; Wiertsema & Partners, rapportnummer VN-50867-1; 2009

De resultaten gaven geen aanleiding tot nader bodemonderzoek. Het onderzoek uit 1998 is niet meer actueel.

Fase III

- Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, Fase III, Terra Bodemonderzoek; rapportnummer 10251; 2011

De resultaten gaven geen aanleiding tot nader bodemonderzoek.

Fase IV

- Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, Fase IV, CSO-Milfac; rapportnummer 07F352; 2007
- Asbest bodemonderzoek NEN 5707, CSO-Milfac; rapportnummer 07352; 2007
- Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, noordoostelijk deel; Arnicon; rapportnummer M09-005-O; 2009
- Nader bodemonderzoek; Arnicon; rapportnummer M09-005-N; 2009
- Evaluatie bodemsanering asbest; Demolis; rapportnummer 03D025-11-ER-1; 2009
- Nader onderzoek W.J. Ockelslaan 2; Search; rapportnummer 252181.1; 2012

Ter plaatse van een voormalige schuur werd een hoeveelheid asbest aangetroffen. Deze is gesaneerd.

In de noordoostelijke hoek van het terrein is een plaatselijke verontreiniging met koper in het grondwater aangetoond. Een oorzaak is niet gevonden. Hoger gehalten met zware metalen worden wel vaker aangetroffen zonder dat daarvoor een antropogene oorzaak voor is aan te wijzen. Het betreft geen ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor het onttrekken van grondwater verdient het aanbeveling het actuele gehalte koper te onderzoeken, zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden.

De zichtwal is in 2010 aangelegd met schone grond (klasse AW). Melding Besluit bodemkwaliteit nummers 27841 en 30157.