

M E M O

Aan: Hans van Noord (ROI - M+R)
Van: Melcher van Eerde (BWM - A+O)
Datum: 9 september 2010
Onderwerp: Bodeminformatie Drachtstercomplex (tussen
Tijnjedijk en Drachtsterplein)
Kopie: Dossier 'Bodemverontreiniging Drachtsterplein'

Hans,

Gebleken is dat ik in mijn memo d.d. 7 januari 2008 een onvolledige beoordeling van het projectgebied 'Drachtstercomplex' heb gemaakt. Het deel tussen de Tijnjedijk en het Drachtsterplein is destijds abusievelijk buiten beschouwing gelaten. Hierbij volgt een korte beschrijving van de beschikbare bodemkwaliteitsgegevens van dit resterende deel van het projectgebied:

Noordzijde Drachtsterplein

Direct ten noorden van het Drachtsterplein is in 2002 bodemonderzoek uitgevoerd (Oranjewoud, 11017-114303-03). Daarbij zijn hooguit lichte verontreinigingen aangetroffen.

Rotonde Tijnjedijk / Drachtsterweg

Ter plaatse van de huidige rotonde Tijnjedijk / Drachtsterweg is in 1999 bodemonderzoek uitgevoerd (DHV, P4948.01.001). Ook daarbij zijn hooguit lichte verontreinigingen aangetroffen.

Tussenliggende deel

Ter plaatse van het tussenliggende deel van de Drachtsterweg zijn geen specifieke bodemkwaliteitgegevens bekend. Er is evenwel geen sprake van verdenkingen op dit gebied.

Conclusie

De bodemkwaliteit van het deel van het projectgebied 'Drachtstercomplex' tussen de Tijnjedijk en het Drachtsterplein vormt op basis van de beschikbare gegevens geen belemmering voor de voorgenomen werkzaamheden. Binnen dit deel van het projectgebied bestaat geen saneringsopgave.

Groet,

melcher.