

HK interim advies
 Visie Document Ermerstrand 2010
 Situatietekening
 Bijlage A
 30 januari 2011




HK interim advies
 Situatietekening Bijlage A
 Legenda

- 3.1 Ingang Ermerstrand
- 3.2 Plazagebouw en receptie
 - 3.2 A Plazagebouw
 - 3.2 B Hotel
 - 3.2 C Sanitair
 - 3.2 D Receptie en kantoor
- 3.3 Overdekt zwembad
- 3.4.1 Beachcamp
- 3.4.2 Dagrecreatie
- 3.4.3 A Primo
- 3.4.3 B Secundo
- 3.4.4 Outback/Duin
- 3.4.4 A Kampeertrein III
- 3.4.4 B Kampeertrein II
- 3.5 Groepsaccommodaties
 - 3.5 A Nieuwe groepsaccommodatie
 - 3.5 B Bestaande groepsaccommodatie
 - 3.5 C Nieuwe kleine groepsaccommodatie (bestaand gebouw)
 - 3.5 D Nieuw groepshuis (bestaand gebouw)
 - 3.5 E Nieuwe groepsaccommodatie (in combinatie "kop-staart" met loods)
- 3.6 Beachbar en plankier
- 3.7 A Bestaande waterglijbaan
- 3.7 B Tweede waterglijbaan
- 3.8 Eilanden
 - 3.8.1 Viseiland
 - 3.8.2 Paintballeiland
- 3.9 Drijvend restaurant
- 3.10 Drijvende verblijfsrecreatie
- 3.11 Duikspot
- 3.12 Scandinavische Chalets
 - 3.12.A 17 Scandinavische Chalets
 - 3.12.B Groen en beplanting
- 3.13 Voormalige locatie Lokeend
- 3.14 Tertio
 - 3.14 A Tertio
 - 3.14 B Parkeren (na realisatie hotel en zwembad)
- 3.15 Dienstwoning
- 3.16.A Sportveld
- 3.16.B Speeltuin (nieuwe locatie)
- 3.17 Loods (in combinatie "kop-staart" met groepsaccommodatie)
- 3.18 Tokkelbaan