



# BRANDWEER

Aan: Barry van Dorssen

Datum	08-09-2010	Telefoon	0528 291153	Bijlage
Onze referentie		Fax		
Uw referentie		E-mail	e.roersma@hoogeveen.nl	
Uw brief van		Onderwerp	Opmerkingen weg bij het vliegveld	

Beste Barry,

Hierbij ontvangt je de vernieuwde reactie van de brandweer ZuidWest Drenthe voor de weg om het vliegveld

T.a.v. onderstaande onderwerpen het volgende:

## **Fysieke Veiligheid**

Onder fysieke veiligheid wordt begrepen de bescherming van mens, dier en milieu tegen daadwerkelijke ongelukken. In verband hiermee dient in onderhavig geval vooral te worden gedacht aan zowel verkeersveiligheid als brandveiligheid, in casu brandpreventie, bereikbaarheid en aanwezigheid van bluswater.

### **Infrastructuur/ Ontsluitingsstructuur**

Goed.

### **Primaire, secundaire bluswatervoorziening**

Er dient een secundaire bluswatervoorziening aanwezig te zijn. Voorbeelden van secundaire bluswatervoorzieningen zijn open water of een bluswaterriool. Secundair bluswater dient op maximaal 225 meter van de weg gelegen te zijn. De benodigde capaciteit is ten minste 90 m<sup>3</sup>/uur. De brandweertuigen beschikken over voldoende pompcapaciteit om dit te kunnen leveren. De genoemde capaciteit moet geleverd kunnen worden gedurende 4 uur.

Bij de secundaire bluswatervoorziening moet een opstelplaats voor een brandweertuig worden gerealiseerd.

# BRANDWEER



Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik vertrouw er op dat je de brandweer ZuidWest Drenthe ook in de volgende (verdere) fase van de planvorming zult betrekken.

Met vriendelijke groet,

E.R. Roersma  
Adviseur brandveiligheid brandweer ZuidWest Drenthe.