

Buren Kerk-Avezaath Lutterveld II

Boring 02	datum 19-12-2003	situatie maisakker				ploeg JvdR/PWArn		
diepte		materiaal	lutum	hum/org	M50	aanvullende beschrijving	kleurbeschrijving	
0 -- 25 bouwvoor			24	3		rd bakstfrg	d.bruin	
25 -- 50			28	2	RO6		bruin/l.bruin	
50 -- 100			32	2	RO1			
100 -- 150			36	1	RO1	105 HK 105-110 crematie?	kall bruin/grijs	
150 -- 195			22	1	RO6/ZA9			
195 -- 230			36	2	ZA9		d.grijs	
230 -- 250			36	2	ZA9	meer org. materiaal	d.grijs/zwart	
250 -- 300			36	1	PL7	plantenresten	grijs	
Boring 06	datum 19-12-2003	situatie maisakker				ploeg JvdR/PWArn		
diepte		materiaal	lutum	hum/org	M50	aanvullende beschrijving	kleurbeschrijving	
0 -- 30 bouwvoor			24	3	GR1	enkel grintje/rd bakstpuntje	bruin/grijs	
30 -- 70			28	1	RO6	zwarte grintjes	l.bruin/grijs	
70 -- 110			28			95-105 mangaan	l.bruin/grijs	
110 -- 150			32	1	RO2/ZA9		grijs(l.bruin)	
150 -- 200			26	1	RO6/ZA9		grijs(/bruin)	
Boring 11	datum 19-12-2003	situatie maisakker				ploeg JvdR/PWArn		
diepte		materiaal	lutum	hum/org	M50	aanvullende beschrijving	kleurbeschrijving	
0 -- 30 bouwvoor			24	3	GR1	rd bakstfragm	d.bruin	
30 -- 55			24	2	RO6		bruin/grijs	
55 -- 100			20	1	RO1/ZA9		l.bruin/grijs	
100 -- 160			26	1	RO1/ZA9		beige/grijs	
160 -- 200			30	2	ZA9/PL7	gereduceerd	grijs(/l.bruin)	
Boring 14	datum	situatie maisakker				ploeg JvdR/PWArn		
diepte		materiaal	lutum	hum/org	M50	aanvullende beschrijving	kleurbeschrijving	
0 -- 35 bouwvoor			24	3	WO7	rd en rz bakst puntjes	d.bruin/d.grijs	
35 -- 70			28	2	RO6/SC7		bruin/grijs	
70 -- 120			16	1	RO1	100-120 iets zandiger	bruin/grijs-oranje gevlekt	
120 -- 160			26		ZA9		l.bruin/grijs	
160 -- 190			26		ZA9			
190 -- 220			26		ZA9		grijs/l.bruin	
220 -- 300			26		ZA9	op 275 houtresten nat. hout(els	grijs/d.grijs	

Boring 15	datum 19-12-2003	situatie gemeentplantsoen					ploeg JvdR/PWarn	
diepte		materiaal	lutum	hum/org	M50		aanvullende beschrijving	kleurbeschrijving
0 -- 60 verrommeld			24	3	ZA2/PU1			bruin/grijs
60 -- 80 laklaag??			26	3	RO1/GR1		60-70 laklaag??	bruin/grijs
80 -- 100			30	1	RO6		roestsporen	
100 -- 130			24	1	RO6/ZA9			
130 -- 185			26		RO1/ZA9			(l.bruin/)grijs
185 -- 200			26	2	ZA9		HK???	grijs

Boring 18	datum 19-12-2003	situatie gemeentplantsoen					ploeg JvdR/PWarn	
diepte		materiaal	lutum	hum/org	M50		aanvullende beschrijving	kleurbeschrijving
0 -- 60 verrommeld			24	3			bkast puin grind en steen	d.bruin
60 -- 100			24	3	RO6		70-90 als laklaag ontwikkeld	
100 -- 150			28	2	RO1		mangaanspikkels	
150 -- 200			28	1	RO2			

Boring 20	datum 19-12-2003	situatie gras					ploeg JvdR/PWarn	
diepte		materiaal	lutum	hum/org	M50		aanvullende beschrijving	kleurbeschrijving
0 -- 50 verrommeld			24	3			verrommeld	bruin/d.bruin
50 -- 70			24	3			minder verrommeld	bruin/d.bruin
70 -- 110			24	2	RO6/ZA1			bruin
110 -- 140			24	1	RO1		mangaanbrokjes	bruin(/grijs)
140 -- 160			20		RO2			bruin
160 -- 180					300 RO3/GR1		veel ijzer/oer	d.rood/bruin
180 -- 195					300 RO1			
195 -- 205					300 RO3		oer	
205 -- 230					300 RO1			