

Bomeninventarisatie Kuijpersweg 16

T.b.v.

Het opstellen van een bestemmingsplan voor de realisatie van 1 woning



Impressie locatie

December 2014

Versie 1/01122014/Harm Post Advies

1 Aanleiding en doel

Op de planlocatie locatie Kuijpersweg 16 zal na een bestemmingsplanwijziging de realisatie van één woning mogelijk zijn. Op de locatie staan een aantal waardevolle bomen. Om bij de planvorming en de realisatie van de woning een integrale afweging te kunnen maken en verlies van bomen, daar waar mogelijk, te voorkomen is een bomeninventarisatie verricht. Met deze inventarisatie wordt het beter mogelijk de locatie en de omvang van de plattegrond van toekomstige woning vast te leggen.

2 Methode


De bomen zijn op woensdag 26 november 2014 ingemeten en visueel beoordeeld op de kenmerken die voor het verlenen van een kapvergunning worden gehanteerd binnen de gemeente Renkum.



Locatie Kuijpersweg 16 gezien vanaf de straat

3 Inventarisatie

Op het perceel staan 8 bomen die als waardevol kunnen worden geclassificeerd. Daarnaast staan er 2 bomen buiten het perceel die van invloed zijn op de kwaliteit van de locatie. De eerste 8 bomen staan genummerd op de inventarisatiekaart. De andere twee bomen staan als cirkel ongenummerd op de kaart.



Inventarisatiekaart. Inmeting bomen Locatie Kuijpersweg 16

Waardevolle bomen:

Naam	Omtrek	Puntenscore
1 Beuk (<i>fagus sylvatica</i>)	2,65 m	70
2 Beuk (<i>fagus sylvatica</i>)	2,25 m	70
3 Beuk (<i>fagus sylvatica</i>) *	2,60 m	40
4 Beuk (<i>fagus sylvatica</i>)**	1,45 m	55
5 Beuk (<i>fagus sylvatica</i>)**	1,60 m	55
6 Acacia (<i>robinia pseudoacacia</i>)	1,60 m	70
7 Acacia (<i>robinia pseudoacacia</i>) **	1,10 m	55
8 Acacia (<i>robinia pseudoacacia</i>) **	1,80 m	55

* Deze beuk is (te) sterk (op)gesnoeid en staat op kort afstand naast de schuur van Kuijpersweg 18.
Door het snoeien is de vitaliteit van de boom verminderd.

** Deze bomen staan meer dan 10 meter van de straat.

De beuk op het perceel Kuijpersweg nummer 18 is, net als de beuk met nummer 3, sterk opgesnoeid en minder vitaal. Voor beide bomen geldt wel dat het behoud van de bomen, indien mogelijk, moet worden nagestreefd. De boom op achterterrein is een vrijstaande, monumentale beuk (omtrek 3,80 meter) met een zeer goede vitaliteit.



Monumentale beuk op het achterterrein van de locatie Kuijpersweg 16

4 Afweging

In principe zijn alle bomen op het perceel het behouden waard. Er is echter wel een duidelijk verschil in kwaliteit en daarnaast is het van belang om de functionaliteit, met het oog op de toekomstige ontwikkeling van het perceel, in de afweging te betrekken. De beuken 1 en 2, direct aan de straat, zijn zeer waardevol. De habitus en vitaliteit zijn van beide bomen zeer goed. Ze zijn sterk bepalend voor de kwaliteit van het straatbeeld. Dat geldt minder voor de bomen 4 tot en met 8. Deze 3 acacia's en 2 beuken zijn als groep waardevol, maar zijn dat individueel niet. De functionaliteit van de kavel wordt door deze groep negatief beïnvloed. Om het perceel toegankelijk te maken zullen enkele bomen moeten worden verwijderd. De resterende bomen hebben dan als individu of als resterende groep een beperkte kwaliteit. Voor de twee beuken (nummer 3, de boom op het perceel Kuijpersweg 18) aan de rand van het perceel geldt dat deze weliswaar minder vitaal zijn, maar door hun omvang zeker nog waardevol. Ze doen bovendien geen afbreuk aan de functionaliteit van het perceel. Ze kunnen zonder problemen behouden blijven.



De beuken (nummer 1 en 2) zijn bepalend voor het straatbeeld van de Kuijpersweg

5 Conclusie

Bij de verdere planvorming voor de Kuijpersweg 16 zijn de beuken 1 en 2 bepalend voor de indeling van de kavel. Behoud van de bomen is belangrijk. De groep bomen (4 t/m 8) is van minder belang. Indien deze groep de ontwikkeling belemmert is kap van de deze bomen mogelijk. Voor de beuk (nummer 3) aan de rand van de het perceel geldt dat deze, ondanks de verminderde vitaliteit,

behouden kan blijven. Op het achterterrein staat de meest monumentale beuk. Behoud van deze boek is van buitengewoon belang. Bij de ontwikkeling van het perceel zal de standplaats van de bomen moeten worden beschermd.



Harm Post Advies
Cronjéweg 15
6861 CD Oosterbeek

06 55325435
harmpost.advies@gmail.com
www.harmpostadvies.nl