

## RISICOANALYSE, Propaan/Butaan Installaties. Nr.: 577822, 15-4-2011

NR.	TE VERMIJDEN RISICO'S	RISICO / GEVAAR / BLOOTSTELLING	MAATREGELEN
1a	Inwendige overdruk: normale bedrijfsituatie	scheuren drukvat of leidingwerk of appendage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaatsen van drukvat veiligheid</li> <li>- Ontlastklepjes plaatsen tussen mogelijke ingeblokte delen en v.v. van waarschuwingssdopjes</li> <li>- Veiligheid van drukvat afgesteld onder toezicht van NOBO</li> <li>- Een aanduiding van de leverancier van de kleppen dat hun evacuteecapaciteit certificeert</li> <li>- Installatie materialen en appendages kunnen minimaal 1,5 maal de werkdruk verdragen</li> </ul>
1b	thermische vloeistofexpansie	scheuren drukvat of leidingwerk of appendage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaatsen van drukvat veiligheid</li> <li>- Ontlastklepjes plaatsen tussen mogelijke ingeblokte delen</li> <li>- Maximale 90 % vulling mogelijk d.m.v. overvulbeveiliging</li> <li>- Ontwerptemperatuur van drukvat en leidingen hoog genoeg nemen</li> <li>- CEOC Verklaring tank controleren</li> <li>- Bescherming tegen zon en warmte door terugkaatsende verf</li> <li>- Een aanduiding van de leverancier van de kleppen dat hun evacuteecapaciteit certificeert</li> </ul>
2	Uitwendige druk: normale bedrijfsituatie	vervorming drukvat of leiding	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwerpdruk van drukvat en leidingen hoog genoeg nemen</li> <li>- CEOC Verklaring tank controleren</li> <li>- In normale bedrijfsproces is vacuum in tank of leidingen uitgesloten</li> </ul>
3	Omgevingstemperatuur	scheuren drukvat of leidingwerk of appendage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaatsen van drukvat veiligheid</li> <li>- Ontlastklepjes plaatsen tussen mogelijke ingeblokte delen</li> </ul>
4	Temperatuur: Te kleine marge tussen gebruikstemperatuur en	Scheuren drukvat of leidingwerk of appendage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaatsen van drukvat veiligheid</li> <li>- Ontlastklepjes plaatsen tussen mogelijke ingeblokte delen</li> </ul>

	ontwerp temperatuur		
<b>5</b>	<b>Temperatuurwisselingen:</b> - temperatuurgradiënt	Nihil	Geen
<b>6</b>	<b>Kruip</b>	Nihil	Geen
<b>7</b>	<b>Uitwendige brand</b> (poelbrand, jet)	- Scheuren drukvat of leidingwerk of appendage smelten appendages en gasontsnappingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaatsen van drukvat veiligheid</li> <li>- Uitwendige drukvatveiligheid v.v. antibrandblok</li> <li>- Ontlastklepjes plaatsen tussen mogelijke ingeblokte delen</li> <li>- Zoveel mogelijk ondergronds</li> <li>- Plaatsen van waarschuwingssborden bij drukvat, vulpunt en afleverzuil</li> <li>- Indien de omgeving het vereist, houders met mogelijke gevaarlijke producten via risicoanalyse op de juiste afstanden plaatsen (CPR richtlijnen)</li> <li>- Zonering voor explosie gevaar</li> <li>- Noodstopstelsel met smeltleidingen</li> <li>- Brandblusmiddelen plaatsen</li> <li>- Een aanduiding van de leverancier van de kleppen dat hun evacuteecapaciteit certificeert</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Statische druk van de inhoud onder gebruik- en beproevingsscondities</b>	Scheuren drukvat of leidingwerk of appendage	Bij plaatsen drukvat en leidingwerk de ondergrond goed verdichten
<b>9</b>	<b>Dynamische vloeistofdruk</b> (waterslag)	Scheuren van leidingwerk en / of appendage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontlastklepjes plaatsen in de vulleiding Leidingwerk deugdelijk ondersteunen</li> <li>- Bij plaatsen drukvat en leidingwerk de ondergrond goed verdichten en in zandbed leggen KIWA gekeurd (NPR 6906 is van toepassing)</li> <li>- Leidingwerk deugdelijk ondersteunen</li> </ul>
<b>10</b>	<b>Massa van de inhoud onder gebruik- en beproevingsscondities</b>	Scheuren leidingwerk of appendage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij plaatsen drukvat en leidingwerk de ondergrond goed verdichten en in zandbed leggen KIWA gekeurd (NPR 6906 is van toepassing)</li> <li>- Leidingwerk deugdelijk ondersteunen</li> </ul>
<b>11</b>	<b>Verkeersbelasting/ Geotechnische belasting</b> (ondergrondse drukapparatuur)	Scheuren / vervormen leidingwerk of drukvat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij plaatsen leidingwerk de ondergrond goed verdichten</li> <li>- Ondergrondse leidingwerk en tank plaatsen in een zandbed zonder stenen, schelpen, etc. onder KIWA keur</li> </ul>
<b>12</b>	<b>Windbelasting</b> - opstelling buiten	Afbreken drukvatveiligheid (afblaaspip)	Afblaaspip v.v. een breekgroef
<b>13</b>	<b>Sneeuw en ijsbelasting</b> - plaats van opstelling (buiten) - procesmatig	Nihil	Geen
<b>14</b>	<b>Belastingen t.g.v.</b> <b>aardbeving</b>	Scheuren / vervormen leidingwerk van drukvat, afleverzuil en / of vulpunt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leidingwerk flexibel opstellen t.o.v. het drukvat</li> <li>- Uitgaande leidingwerk van drukvat, afleverzuil(en) en vulpunt v.v. doorstroombegrenzers en terugslagkleppen</li> </ul>
<b>15</b>	<b>Reactiekrachten en momenten van</b>	Verzakken van ondergrond bij bovengrondse drukvaten	Ondergrond goed verdichten en berekenen van de sterke oppervlakte druk en sterkte van de ondersteuningsconstructie

	<b>steunconstructies</b>		
<b>16</b>	<b>Reactiekrachten van pijpaansluitingen</b>	Spanningen in leidingwerk	Halfjaarlijks controleren tijdens onderhoud
<b>17</b>	<b>Corrosie</b> - Inwendig - Uitwendig - Condensatie in pijpen voor gasvormige stoffen	- Nvt doorroesten dus verzwakking Nvt	- Drukvat v.v. uitwendige roestwerende bescherming Leidingwerk v.v. uitwendige roestwerende bescherming Indien bodemweerstand < 100 Ohm/m kathodische bescherming aanbrengen op tank en leidingwerk. Kathodische bescherming jaarlijks laten inspecteren door een erkende instantie  Bovengrondse leidingen inspecteren op roest bij halfjaarlijkse inspectie
<b>18</b>	<b>Chemische aantasting door procesmedium</b>	Oplossen van packingmateriaal en lekkages van product	- Juiste keuze nemen voor bestendigheid van alle toe te passen materialen Controle van deze materialen bij nieuwbuwmontage
<b>19</b>	<b>Erosie</b> - leidingen (hoge stromingssnelheid, kolkvorming, turbulente) - vaste stoffen (b.v. kolent)	- Doorslijten van leidingwerk en appendages Nvt	- Snelheden zo kiezen dat dit nihil is Plaatsen van doorstroombegrenzers in leidingsysteem
<b>20</b>	<b>Vermoeling</b> - drukwisselingen - trillen van leidingen - mixers - pompen	- Nvt Scheuren van leidingwerk en appendages, tankaansluitingen Nvt Scheuren van leidingwerk en appendages, tankaansluitingen	- Leidingwerk deugdelijk ondersteunen Pomp(en) deugdelijk ondersteunen Motor en pomp goed uitlijnen Toerental juist kiezen Indien nodig trillingsdempers plaatsen
<b>21</b>	<b>Overmatige belasting door te grote vrije beweging (leidingen)</b>	Scheuren van leidingwerk en appendages	Leidingwerk deugdelijk ondersteunen en fixeren
<b>22</b>	<b>Overbelasting door overmatige krachten op flenzen; verbindingen; balgen; slangen (leidingen)</b>	Scheuren van leidingwerk en appendages	- Leidingwerk deugdelijk ondersteunen en fixeren Plaatsen van breekkoppeling in de afleverslang Plaatsen van doorstroombegrenzers en terugslagkleppen in leidingwerk en drukvat
<b>23</b>	<b>Ontbinding van onstabiele stoffen</b>	Nvt	- Nvt
<b>24</b>	<b>Gevolgen van afzettingen</b> - verlies medium	Nvt	- Nvt

	(niveau)		
	- aantasting - oververhitting	Nvt Nvt	- Nvt Nvt
<b>25</b>	<b>Stabiliteit tijdens transport en verplaatsing</b>	<b>Nvt</b>	- Zonder product vervoeren of verplaatsen
<b>26</b>	<b>Gevaar bij het openen en sluiten van drukapparatuur t.g.v. druk</b>	<b>Onsnappen van het medium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drukapparatuur gasvrij maken volgens juiste procedure door erkend bedrijf</li> <li>- De installatie door bevoegde personen laten openen c.q. bedienen</li> <li>- Gebruiksaanwijzing doornemen</li> <li>- Persoonlijke Bescherm Middelen gebruiken</li> <li>- Voldoende ventileren</li> <li>- Draagbare gasdetectie middelen gebruiken</li> <li>- Werkvergunning gebruiken</li> </ul>
<b>27</b>	<b>Gevaar bij openen en sluiten van de drukapparatuur t.g.v. van het soort medium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbranding- en bevriezingsverschijnselen van de huid, verstikking, explosiegevaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drukapparatuur gasvrij maken volgens juiste procedure door erkend bedrijf</li> <li>- De installatie door bevoegde personen laten openen c.q. bedienen</li> <li>- Gebruiksaanwijzing doornemen</li> <li>- Persoonlijke Bescherm Middelen gebruiken</li> <li>- Vorkvrij werken (vorkvrij gereedschap, etc.)</li> <li>- Voldoende ventileren</li> <li>- Draagbare gasdetectie middelen gebruiken</li> <li>- Werkvergunning gebruiken</li> </ul>
<b>28</b>	<b>Oppervlaktemperatuur, rekening houdend met het bedoogde gebruik</b>	<b>Verbranding- en bevriezingsverschijnselen van de huid</b>	<b>Persoonlijke Bescherm Middelen gebruiken</b>
<b>29</b>	<b>Aantasting inwendige gedeelte bij openen (t.b.v. inspectie)</b>	<b>Nvt</b>	<b>Nvt</b>
<b>30</b>	<b>Onbeheerde chemische reacties t.g.v. onvoldoende ventilatie</b>	<b>Vorming van explosieve mengsels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voldoende ventileren</li> <li>- Explosieveilig werken</li> <li>- Brandblusmiddelen plaatsen</li> </ul>
<b>31</b>	<b>Gevaren bij reinigen, inspecteren en onderhoud</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persoonlijke Bescherm Middelen gebruiken</li> <li>- Vorkvrij werken (vorkvrij gereedschap, etc.)</li> <li>- Voldoende ventileren</li> <li>- Drukvat v.v. twee mangatopeningen</li> <li>- Draagbare gasdetectie middelen gebruiken</li> <li>- Werkvergunning gebruiken</li> <li>- Brandblusmiddelen plaatsen</li> <li>- Drukapparatuur gasvrij maken volgens juiste procedure door erkend bedrijf</li> </ul>

32	<b>Overtopping</b>	Drukverhoging in drukvat en leidingwerk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continue meting van het niveau van de houder met aanduiding in de besturingskast en vulpunktstuurkast</li> <li>- Onafhankelijk en "fail safe" veiligheidssysteem dat de toever voor naar de houder afsluit wanneer het maximale niveau bereikt is</li> <li>- Onafhankelijke meting van het maximaal toelaatbaar niveau</li> </ul>
33	<b>Overdruk t.g.v. overvulling (vulverhouding en dampdruk bij referentitemperatuur)</b>		-
34	<b>Instabiliteit van de drukapparatuur bij het vullen en ledigen</b>	Nihil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nvt</li> </ul>
35	<b>Het ongecontroleerd vrijkommen van onder druk staande stof bij het ledigen</b>	Verbranding- en bevriezingsverschijnselen van de huid, verstikking, explosiegevaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitgaande leidingwerk van drukvat, afleverui(en) en vulpunt v.v. doorstroombegrenzers en terugslagkleppen</li> <li>- Gebruiksaanwijzing doornemen</li> <li>- Persoonlijke Bescherm Middelen gebruiken</li> <li>- Vakkrij werk (vakkrij gereedschap, etc.)</li> <li>- Voldoende ventileren</li> <li>- Draagbare gasdetectie middelen gebruiken</li> <li>- Werkvergunning gebruiken</li> <li>- Brandblusmiddelen plaatsen</li> <li>- Drukapparatuur gasvrij maken volgens juiste procedure door erkend bedrijf</li> </ul>
36	<b>Gevaren bij het aansluiten en loskoppelen</b>	Verbranding- en bevriezingsverschijnselen van de huid, verstikking, explosiegevaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruiksaanwijzing doornemen</li> <li>- Voldoende ventileren</li> <li>- Persoonlijke Bescherm Middelen gebruiken (vulpunt)</li> <li>- Brandblusmiddelen plaatsen</li> <li>- Aarden van tankwagen en aansluiten op het noodstopssysteem</li> </ul>
37	<b>Openhoring van ontvlambare mengsels van brandbare stoffen (ketels)</b>	Nvt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nvt</li> </ul>
38	<b>Vlamterugslag (ketels)</b>	Nvt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komt geen open vuur bij in werking</li> </ul>
39	<b>Ontladung van statische elektriciteit</b>	vonk vorming	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aarden van de het leidingwerk bij vulpunt</li> <li>- Plaatsen van isolatieverbinding met een voldoende hoge weerstand</li> </ul>
40	<b>Gevaren als gevolg van vrijkomende stoffen (locatie en aard van de stof)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrijkommen van het medium</li> <li>- Vrijkommen van het medium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voldoende ventileren</li> <li>- Brandblusmiddelen plaatsen</li> <li>- Elektrische installatie aanleggen volgens NEN 1010</li> </ul>

	- Veiligheidskleppen - lekkages - flenspakkingen (soort) - stopbuspakking - t.g.v. krachten / momenten op flensverbinding	- Vrijkommen van het medium - Vrijkommen van het medium - Vrijkommen van het medium	- Explosieveilig installatiemateriaal toepassen
41	<b>Gevolgen van het laten vallen van het drukapparaat (samenhangend met het beoogde gebruik)</b>	Nvt	- Drukapparatuur is niet gevuld met het medium als deze zou vallen (drukvat wordt ingegraven)
42	<b>Nadelige effecten t.g.v. het beproevingssmedium</b>	Nvt	Nvt
43	<b>Falen verbinding (las) t.g.v. te verwachten gebruik- omstandigheden</b>	Scheuren van de las, vrijkommen van het medium	- lasverbindingen in de installatie maken door gecertificeerde lassers installatie laten bouwen door erkend installatiebedrijf
44	<b>Aanrijden installatie</b>	Vervorming / afscheuren van leidingwerk	Het plaatsen van aanrijdbeveiligingen (palen, verhogingen, vangrail, hekwerken)
45	<b>Leeglopen van de houder bij een lek of een breuk in de vloeistof afvoerleiding van het drukvat</b>	Vrijkommen van het medium	- Aanwezigheid op de afvoerleiding van het drukvat van een doorstroombegrenzer en een op afstand gestuurd ventiel terugslagklep
46	<b>Leeglopen van de houder bij een lek of een breuk in de vloeistof toevierleiding van het drukvat</b>	Vrijkommen van het medium	- Aanwezigheid op de toevierleiding van het drukvat van een terugslagklep en een op afstand gestuurd ventiel
47	<b>Ontsappen van het medium bij vullen van gastanks autottractie</b>	Vrijkommen van het medium	- bedienen op afstand bestuurbare ventielen bij explosiegevaar en stoppen automatisch het verladen
48	<b>Mechanische zwakheid die leidt tot een lek in de slang bij het verladen</b>	Vrijkommen van het medium	De slangen dienen halfjaarlijks gecontroleerd en beproefd te worden
49	<b>Vandalisme / sabotage van de Installatie</b>	Ontsappen van het medium	- Omheinen van de installatie geheel of gedeeltelijk - Afsluitbare kast om vulpunt
50	<b>Kortsleuteling van de elektrische installatie</b>	Vonkvorming	- Snelzekeringen - Explosieveilig installatiemateriaal toepassen - Zenerbarrières plaatsen - Elektrische installatie aanleggen volgens NEN 1010
51	<b>Risico's verbonden aan</b>	Kans op menselijk falen	- Explosievrije verlichting plaatsen of verlichting plaatsen buiten

	<b>het verladen en behandelen van propaan buiten wanneer het daglicht onvoldoende is</b>		explosiezone
<b>52</b>	<b>Onmogelijkheid of moeilijkheid om snel toegang te hebben tijdens een interventie</b>	<b>Het uitbreiden van de interventie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toegang tot het terrein / verhaadstation via verschillende richtingen (om rekening te houden met de windrichting)</li> <li>- Breed genoeg om interventievoertuigen toe te laten</li> </ul>
<b>53</b>	<b>Wateroverlast</b>	<b>Opdrijven van drukvat en / of leidingwerk</b>	Berekenen en plaatsen van ballast(plaat)
<b>54</b>	<b>Blikseminstag</b>	<b>Vonkvorming</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smeltzekeringen</li> <li>- Explosieveilig installatiemateriaal</li> <li>- Zenerbarrières plaatsen</li> <li>- Elektrische installatie aanleggen volgens NEN 1010</li> </ul>

Grenzen van de gevaren/risicobeschouwing tegen de juiste (juridische) achtergrond 8):  
 De propana installatie bestaat uit een bovengronds drukvat, onder en bovengronds leidingwerk welke vloeistof of damp-vormig product bevat.  
 Het drukvat heeft een eigen veiligheidsappendage (Pos.02 van de tekening)  
 Het leidingwerk heeft tussen eventueel ingeblokte delen een ontlastklepje.  
 De producten welke het drukvat kan bevatten is propaan.

Toelichting op de noten, zie laatste blad		Indien noodzakelijk: risico-reductie door If applicable: risk reduction by 5)					
Nr. No.	Soort gevvaar <i>Type of hazard</i>	Van toepassing <i>Relevant</i>	Risico-bepaling door <i>Risk estimation by</i>	Ontwerp/design <i>Control of production process</i>	Beveiliging (systemen) <i>Safeguarding (Systems)</i>	Aanvullende maatregelen <i>Additional precautions</i>	Gebruik / Use <i>Waarschuwing over resterend risico Warning against remaining risk</i>
1)	2)	3)	Constructieve maatregelen <i>Construction</i>	Controle productieproces <i>Control of production process</i>	Beveiliging (systemen) <i>Safeguarding (Systems)</i>	Aanvullende maatregelen <i>Additional precautions</i>	Gebruik / Use <i>Waarschuwing over resterend risico Warning against remaining risk</i>
1	Inwendige overdruk - normale bedrijfs situatie - regeneratie condities - thermische - vloeistofexpansie - exotherme reactie/run away	Y N Y -- N	M -- M -- N	P - P - --	P - + --	Zie 1 van R.A.* -- + --	A -- A --

Kenmerk: 57822 Rev. 0		Naam: Pluimveebedrijf Verhoeft		Adres: Koekoekendijk 10		Plaats: 4782 PK Moerdijk					
Fabrikant: LPG Installaties De Visser BV		Namens de fabrikant: Naam: Th.C.van Egmond									
Handtekening:											
							Toelichting <i>Explanations</i>				
							Risico-evaluatie <i>Risk evaluation</i>				
							4)				

Nr. No.	Soort gevaar <i>Type of hazard</i>	Van toepassing <i>Relevant</i>	Risico- bepaling door <i>Risk estimation by</i>	Indien noodzakelijk: risico-reductie door <i>If applicable: risk reduction by</i>				Risico-evaluatie <i>Risk evaluation</i>	Toelichting <i>Explanations</i>	
				Ontwerp/design <i>Control of production process</i>	Beviliging (systemen) <i>Safeguarding (Systems)</i>	Aanvullende maatregelen <i>Additional precautions</i>	Gebruik / Use <i>Remaining risk</i>			
1)		2)	3)	Constructieve maatregelen <i>Construction</i>						
2	Uitwendige druk - vacuum - normale bedrijfsituatie - regeneratie condities - condenserende damp t.g.v. afkoelen	N Y N N	M M M -	- + - -	- + - -	- - - -	- - - -	A A - -	Zie 2 van R.A.*	
3	Omgevingstemperatuur	Y	M	+	P	Y	-	A	Zie 3 van R.A.*	
4	Temperatuur - Te kleine marge tussen gebruikstemperatuur en ontwerpstemperatuur - regeneratie condities - exotherme reakties - te trage responsstijd van temperatuurreducers	Y	-	+ - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	Zie 4 van R.A.*	
5	Temperatuurwisselingen - temperatuurgradient	N	-	-	-	-	-	-	-	Zie 5 van R.A.*
6	Kruip	N	-	-	-	-	-	-	-	Zie 6 van R.A.*
7	Uitwendige brand (poebrand, i.e.)	Y	EC	P	P	Y	+	A	Zie 7 van R.A.*	
8	Statische druk van de inhoud onder gebruiks- en beproefingscondities	Y Y	M M	+	-	+	-	A A	Zie 8 van R.A.*	
9	Dynamische vloeistofdruk (waterslag) - Condensatie van gasvormige stoffen	Y N	M -	+	+	Y	-	A -	Zie 9 van R.A.*	

Nr. No.	Soort gevaar <i>Type of hazard</i>	Van toepassing <i>Relevant</i>	Risico-bepaling door <i>Risk estimation by</i>	Indien noodzakelijk: risico-reductie door				Risico-evaluatie <i>Risk evaluation</i>	Toelichting <i>Explanations</i>
				Ontwerp/design <i>Design</i>	Controle productieproces <i>Control of production process</i>	Beviliging (systemen) <i>Safeguarding (systems)</i>	Gebruik / Use <i>Additional precautions</i>		
10	Massa van de inhoud onder gebruiks- en beproefingscondities	Y	M	+	+	--	Y	--	Zie 10 van R.A.*
11	Verkeersbelasting/ Geotechnische belasting (ondergrondse drukapparatuur)	Y	M	+	+	--	Y	--	A Zie 11 van R.A.*
12	Windbelasting - opstelling buiten	Y	M	+	+	--	--	--	A Zie 12 van R.A.*
13	Sneeuw en ijsbelasting - plaats van opstelling (buiten) - procesmatig	N	--	+	--	--	--	--	A Zie 13 van R.A.*
14	Belastingen t.g.v. aardbeving	Y	M	P	--	Zie 14 R.A.*	Y	--	A Zie 14 van R.A.*
15	Reactiekrachten en momenten van steunconstructies	Y	M	+	+	--	--	--	A Zie 15 van R.A.*
16	Reactiekrachten van pijpansluitingen	Y	M	+	+	--	--	--	A Zie 16 van R.A.*
17	Corrosie - Inwendig - Uitwendig - Condensatie in pijpen voor gasvormige stoffen	N Y N	M M M	- + -	-- + --	-- Y --	-- -- --	-- A --	Zie 17 van R.A.*
18	Chemische aanstoting door procesmedium	Y	M	+	+	--	--	--	A Zie 18 van R.A.*

Nr. No.	Soort gevaar <i>Type of hazard</i>	Van toepassing <i>Relevant</i>	Risico-bepaling door <i>Risk estimation by</i>	Indien noodzakelijk: risico-reductie door				Risico-evaluatie <i>Risk evaluation</i>	Toelichting <i>Explications</i>
				3)	Ontwerp/design	Beveiliging (systemen) <i>Control of production processes</i>	Aanvullende maatregelen <i>Additional precautions</i>		
5)									
19	Erosie - leidingen (hoge stromingsnelheid, folkvorming, turbulentie) - vaste stoffen (b.v. kolen)	Y	M	+	-	-	Y	--	A Zie 19 van R.A.*
20	Vermoeiing - drukwisselingen - trillen van leidingen - mixers - pompen	N Y N N	M M - -	-	-	-	-	--	A Zie 20 van R.A.*
21	Overmatige belasting door te grote vrije beweging (leidingen)	Y	M	+	-	-	-	--	A Zie 21 van R.A.*
22	Overbelasting door overmatige krachten op flessen; verbindingen; balgen; slangen (leidingen)	Y	M	+	-	-	-	--	A Zie 22 van R.A.*
23	Ontbinding van onstabiele stoffen	N	--	--	--	--	--	--	A Zie 23 van R.A.*
24	Gevolgen van afzettingen - verlies medium (niveau) - aantasting - oververhitting	N N N	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--	Zie 24 van R.A.*
25	Stabiliteit tijdens transport en verplaatsing	N	--	--	--	--	--	--	Zie 25 van R.A.*
26	Gevaar bij het openen en sluiten van drukappartuur t.b.v. druk	Y	M	--	P	Zie 26 R.A.*	Y	--	A Zie 26 van R.A.*

Nr. No.	Soort gevaar <i>Type of hazard</i>	Van toepassing <i>Relevant</i>	Risico-bepaling door <i>Risk estimation by</i>	Indien noodzakelijk: risico-reductie door <i>If applicable: risk reduction by</i>				Risico-evaluatie <i>Risk evaluation</i>	Toelichting <i>Explications</i>
				Ontwerp/design <i>Control of production process</i>	Constructieve maatregelen <i>Construction</i>	Beveiliging (systemen) <i>Safeguarding (Systems)</i>	Anvullende maatregelen <i>Additional precautions</i>		
				P	Zie 27 R.A.*	Y	Y		A
27	Gevaar bij openen en sluiten van de drukapparatuur t.g.v. van het soort medium	Y	M	--	--	--	Y	--	A
28	Oppervlaktemperatuur, rekening houdend met het beoogde gebruik		M	--	--	--	Y	--	Zie 28 van R.A.*
29	Aantasting inwendige gedeelte bij openen (t.h.v. inspectie)	N	M	--	--	--	--	--	Zie 29 van R.A.*
30	Onbeheerde chemische reacties t.g.v. onvoldoende ventilatie	Y	US	--	+	--	Y	--	Zie 30 van R.A.*
31	Gevaaren bij reinigen, inspecteren en onderhoud - ventilatie - productresten	Y Y	M M	+	+	+	Y Y	--	A A
32	Overvulling	Y	M+US	P	P	+; Zie 32 R.A.*	Y	--	Zie 32 van R.A.*
33	Overdruk t.g.v. overvulling (vulverhouding en dampdruk bij referentietemperatuur)	Y	M	P	P	+; Zie 33 R.A.*	Y	--	Zie 33 van R.A.*
34	Instabiliteit van de drukapparatuur bij het vullen en ledigen	N	--	--	--	--	--	--	Zie 34 van R.A.*
35	Het ongecontroleerd vrijkomen van onder druk staande stof bij het ledigen	Y	US	+	+	+	--	A	Zie 35 van R.A.*
36	Gevaaren bij het aansluiten en loskoppelen	Y	US	+	--	--	Y	--	Zie 36 van R.A.*

Nr. No.	Soort gevaar <i>Type of hazard</i>	Van toepassing <i>Relevant</i>	Risico- beoordeling door <i>Risk estimation by</i>	Indien noodzakelijk: risico-reductie door				Risico- evaluatie <i>Risk evaluation</i>	Toelichting <i>Explanations</i>
				Ontwerp/design <i>Design</i>	Controle productieproces <i>Control of production process</i>	Beveiliging (systemen) <i>Safeguarding (Systems)</i>	Aanvullende maatregelen <i>Additional precautions</i>		
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)		
37	Openhopping van ontvlambare mengsels van brandbare stoffen (ketels)	N	--	--	--	--	--	--	Zie 37 van R.A.*
38	Vlamtengstag (ketels)	N	--	--	--	--	--	--	Zie 38 van R.A.*
39	Oplading van statische elektriciteit	Y	M	+	+	-	Y	--	Zie 39 van R.A.*
40	Gevaren als gevolg van vrijkomende stoffen (locatie en aard van de stof)	Y	M	+	+	--	Y	--	A Zie 40 van R.A.*
	- veiligheidskleppen								
	- lekkages								
	· flenspakkings (soort)	Y	M	+	+	--		--	
	· stopbuspakkings	Y	M	--	+	--		--	
	· tgv. krachten/momenten	Y	M	--	+	--		--	
	op flensverbinding								
41	Gevolgen van het laten vallen van het drukapparaat (samenhangend met het beoogde gebruik)	N	--	--	--	--	--	--	Zie 41 van R.A.*
42	Nadelige effecten t.g.v. het beproefingsmedium	N	--	--	--	--	--	--	Zie 42 van R.A.*
43	Falen verbinding (las) t.g.v. te verwachten gebruiksomstandigheden	Y	M	+	+	--	--	--	A Zie 43 van R.A.*
44	Aanrijden installatie	Y	M	+	--	--	--	--	A Zie 44 van R.A.*

Nr. No.	Soort gevaar <i>Type of hazard</i>	Van toepassing <i>Relevant</i>	Risico-bepaling door <i>Risk estimation by</i>	Indien noodzakelijk: risico-reductie door				Risico-evaluatie <i>Risk evaluation</i>	Toelichting <i>Explanations</i>
				3)	4)	5)	6)		
				Ontwerp/design	Gebruik / Use				
				Constructieve maatregelen <i>Construction</i>	Controle productieproces <i>Control of production process</i>	Beveiliging (systemen) <i>Safeguarding (Systems)</i>	Aanvullende maatregelen <i>Additional Precautions</i>	Waarschuwing over resterend risico <i>Warning against remaining risk</i>	
				7)	7)	7)	7)	7)	
45	Leeglopen van de houder bij een lek of een break in de vloeistof afvoerleiding van het drukvat	Y	M	+	+	—	—	—	A Zie 45 van R.A.*
46	Leeglopen van de houder bij een lek of een break in de vloeistof toeverleiding van het drukvat	Y	M	+	+	—	—	—	A Zie 46 van R.A.*
47	Ontsnappen van het medium bij vullen van gastanks autotracatie	Y	M	+	—	+	—	—	A Zie 47 van R.A.*
48	Mechanische zwakheid die leidt tot een lek in de slang bij het verladen	Y	M	+	—	—	—	—	A Zie 48 van R.A.*
49	Vandalisme / sabotage van de installatie	Y	M	+	—	—	—	—	A Zie 49 van R.A.*
50	Kortsleuteling van de elektrische installatie	Y	M	+	—	—	—	—	A Zie 50 van R.A.*
51	Risico's verbonden aan het verladen en behandelen van propaan buiten warmeer het daglicht onvoldoende is	Y	BC	+	—	—	—	—	A Zie 51 van R.A.*
52	Omnogelijkheid of moeilijkheid om snel toegang te hebben tijdens een interventie	Y	EC	—	—	—	—	—	A Zie 52 van R.A.*
53	Wateroverlast	Y	EC	+	—	—	—	—	A Zie 53 van R.A.*
54	Blikseminstag	Y	—	+	—	—	—	—	A Zie 54 van R.A.*

R.A.\* = zie bijgaande Risico Analyse, LPG Installaties

- 1) Binnen het bedoelde gebruik en het redelijkerwijs te voorziene misbruik / overschrijding van de ontwerpcondities van de drukapparatuur. Identificatie van de gevaren  
*Within the scope of the intended use and reasonable foreseeable misuse or operation outside the design conditions. Hazard identification.*  
 Bij het definiëren van het gevaar dient onderscheid te worden tussen de oorzaken en de gevaren die daar het gevolg van zijn. (b.v. uitval van hulpgeneratie kan bezwijken t.g.v. drukoverschrijding tot gevolg hebben.  
*When defining the hazards, there has to be a clear distinction between the causes and the hazards that can result from them. (example: auxiliary power failure can lead to collapse due to excessive pressure)*
- 2) Beantwoorden met / *answer with:* Y/N.  
 Bepalen of een gevaar van toepassing is kan door een logische redenatie, al dan niet ondersteund door analyse technieken als HAZOP, FMEA  
*Analyzing the possibility of the hazard can be done by logical reasoning, when necessary supported by analysis techniques as HAZOP and FMEA*
- 3) Beantwoorden met / *answer with:*  
 M = fabrikant/manufacturer;  
 EC = ingenieursbureau / engineering company;  
 US = specificatie van de gebruiker / user specification  
*In the framework of the PED, the manufacturer has to bear the main responsibility and has to be supplied with the relevant information in order to establish the hazard identification and risk assessment.*  
*Exception to this principle shall be clearly indicated*
- 4) Beantwoorden met / *answer with:* A (acceptabel), if a tolerable risk is achieved; NA (Not Acceptable, if a tolerable risk is NOT achieved)  
 De risicoreductie dient uitgevoerd te zijn tegen het principe ALARP (as low as reasonable possible)  
*The risk reduction shall be carried out against the ALARP principle*
- 5) Beantwoorden met / *answer with:*  
 + = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door de betreffende maatregel  
*Risk reduction to acceptable level with only the counter measure*  
 P = Risico tot acceptabel niveau teruggebracht door een combinatie met andere maatregelen (meerdere P's op de betreffende regel)  
*Risk reduction to acceptable level with a combination with other precautions (more than one P on the applicable rule)*
- 6) Indien een instrumentele beveiliging is aangebracht, tevens een referentie opgeven naar een kwantitatieve risicoanalyse  
*If safeguarding is realized by instrumentation (e.g. SRMCR), a reference shall be made to a quantitative risk analysis*  
 Zo nodig dienen aanwijzingen voor installatie en beveiliging opgenomen te worden in de handleiding bij het drukapparaat  
*If necessary directions for installation and safeguarding shall be part of the operation manual*

- 7) Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in de handleiding  
*These counter measures shall be part of the operation manual*
- 8) Gaarne aangeven welke drukvaten; installatieleidingen; onder druk staande c.q. veiligheidsapparatuur tot de aangevraagde drukapparatuur behoren  
*Please indicate which vessels, piping; pressure equipment that is applied for.*



**RAPPORTAGE  
INSPECTIES  
GEBRUIKSFASE**

**VERKLARING  
VAN  
HERKEURING**

LR Nederland B.V.

Regional Office Rotterdam  
Postbox 701  
3000 AS Rotterdam  
Phone +31 (0)10 20 14 200  
Fax +31 (0)10 20 18 440

REGISTERNUMMER:	577822	ITEMNUMMER: LPG tank 16.8 m3	Datum vorige inspectie:	18-04-2011
naam/adres/woonplaats GEBRUIKER:	Plant:	Kenmerk + datum van Verklaring van ingebuikneming, Vergunning of Verklaring van Geen Bezwaar:		
L.P. Groenewegen Koekoekdijk 10 4782 PK Moerdijk NEDERLAND	Plaats van opstelling: Koekoekdijk 10 te Moerdijk	Kenmerk: VvI/577822 d.d.: 5-2011		
REDEN VAN INSPECTIE:	Periodiek volgens Warenwetbesluit Drukapparatuur art. 12c			

UITGEVOERD DOOR:	LLOYD'S REGISTER NEDERLAND B.V.
------------------	---------------------------------

Aard van de inspectie	x	Resultaat *	Datum
1 Herbeoordeling volgens plan (indien niet aanwezig plan opstellen) d.d.: 7047	x	A	02/05/2011
2 Visueel inwendig onderzoek ruimte(n):			
3 Visueel uitwendig onderzoek			
4 Visuele inspectie van de losgenomen appendages			
5 Herbeproeing op: bar, medium: Ruimte(n):			
6 Calibratie controle			
7 Vuurvaste bemetseling uitgenomen			
8 Niet destructief onderzoek uitgevoerd rapportur:			
9 Overig / Aanvullend / Specificatie: Lekdichtheid	x	A	02/05/2011

x * RESULTAAT VAN DE INSPECTIE / BEVINDINGEN / EINDOORDEEL:	
x A Acceptabel, geen gebreken geconstateerd.	
AM Toelaatbare afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven)	
AM1 Geen bezwaar tegen in bedrijfname toestel.	
AM2 Afwijkingen werden meteen verholpen.	
AM3 Opheffen van de afwijking is nodig.	
AQ Ontoelaatbare afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven)	
AQ1 Na opheffen afwijkingen en vóór in bedrijfname opnieuw keuren (geen Verklaring van Herkeuring afgeven)	
AQ2 Vergunning / VGB / VVI wordt ingetrokken (geen Verklaring van Herkeuring afgeven)	

OPMERKING, AARD VAN DE AFWIJKING, MAATREGELEN, ADVIES:
x Lekdichtheid gecontroleerd bij heersende dampdruk, geen afwijkingen.
x Controle van opstelling conform schema 210 Si-2449 dd 2-11-2010, Accoord.
x KVI uitgevoerd, en gereed/afgerond, gereed voor afgifte verklaring.

Bijlage toegevoegd:	Nee	INSPECTIE GEREED:	JA
---------------------	-----	-------------------	----

x Op basis van bovenstaand, positief eindoordeel (A of AM) kan deze Rapportage Inspecties Gebruiksfase tevens worden opgevat als:	Datum: 02-05-2011 Plaats: Moerdijk Handtekening surveyor: Naam: Wensveen, E.C. Lloyd's Register
Volgende periodieke herkeuring uiterlijk in: 12/2017	Aantekening gemaakt op het Aantekenblad JA

Lloyd's Register, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's Register Group'. The Lloyd's Register Group assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register Group entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Form-B1-410(2010-08)