

15-11-02 wateradvies ruimtelijke onderbouwing 'Onsteinseweg 15 Vorden.txt

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 2 november 2015 8:52

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]); Vergunningen

Onderwerp: RE: verzoek om wateradvies 15-10-28 ruimtelijke onderbouwing

[REDACTED]

Geachte heer [REDACTED],

N.a..v. onderstaande mail, ontvangt u de volgende reactie.

Evenals de plaatsing van het hekwerk, valt het plaatsen van het poortwachtershuis binnen de strook van 5 meter uit de insteek van de watergang, de zgn. beschermingszone. Voor het hekwerk is op 9-12-2014 de watervergunning nr. 28051 verleend. Voor het poortwachtershuis moet dan, want ik ga er van uit dat deze binnen een strook van 5 meter uit de aanwezige watergang wordt gebouwd, een watervergunning worden verleend. De vergunningprocedure voor het huis hoeft de verlening van een omgevingsvergunning niet in de weg te staan. Het gaat hier om een ander spoor.

De tekst onder de watertoetstabel op blz. 26, in de waterparagraaf behorende tot de toelichting op de omgevingsvergunning zou dan als volgt aangepast moeten worden.

“Ten noorden van de locatie aan de Onsteinseweg waar het sierhekwerk en het poortwachtershuis wordt geplaatst ligt een A-watergang. Hier langs ligt tot 5 meter uit de insteek een beschermingszone. Het sierhekwerk en het poortwachtershuis worden binnen de beschermingszone gebouwd en daarom is een watervergunning vereist. Voor het sierhekwerk is op 9-12-2014 de watervergunning nr. 28051 verleend. Voor het plaatsen van het poortwachtershuis zal een uitbreiding van de watervergunning nr. 28051 worden aangevraagd”.

Mocht u nog behoefte hebben aan een nadere toelichting, kunt u me bellen of mailen.

Bedankt dat wij in de gelegenheid zijn gesteld, te kunnen reageren op dit plan.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Medewerker watersysteem

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]