

Bijlage: 5

In het plangebied zijn 67 bodemonderzoeken (inclusief historische onderzoeken) in het verleden uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn in onderstaande tabel weergegeven

Locatie	omschrijving	rap	status	vervolg
Kniplaan 2	woning met tuin	1	onderzocht in 1998, grond is licht verontreinigd	geen
Kniplaan	weiland, in 2004 opgehoogd	1	onderzocht in 1988, grond is licht verontreinigd	geen
Huyssitterweg	rijweg met parkeerplaatsen	1	onderzocht in 2017, grond is licht verontreinigd	asbestonderzoek
Huyssitterweg 02	woning met voormalige kassen	5	grond is licht verontreinigd en olie met kleine omvang nabij een tank	geen
Huyssitterweg 03 en 5	woningen	1	onderzocht in 1993, grond geschikt voor de bouw van woningen	geen
Huyssitterweg 05-5b	kassen	3	grond licht verontreinigd, nabij een tank sterk verontreinigd met olie	nader onderzoek
Huijsitterweg 04	woning met kassen	2	nulsituatie in 1998, matig olie nabij een tank en sterk zink in de bodem	nader onderzoek
Huyssitterweg 06	woning met kassen	2	nulsituatie in 1998, onbruikbaar rapport	nader onderzoek
Huyssitterweg 08	woning met kassen	2	nulsituatie in 1999, onbruikbaar rapport	nader onderzoek
Huyssitterweg 10	tuinbouwbedrijf	1	HBB-punt aanwezig	historisch onderzoek
Huyssitterweg 12	woning met kassen	2	nulsituatie in 1998, in de bodem geen bijzonderheden	geen
Huyssitterweg 14-16	voormalige kassen	6	Nikkel in het grondwater met een omvang van ca. 8000 m3	geen
Huyssitterweg 17-19	woning met kassen	2	nulsituatie in 1998, locatie is niet volledig onderzocht	nader onderzoek
Huyssitterweg 19a en 21	kassen	1	onderzocht in 2006, grond plaatselijk sterk verontreinigd met nikkel	nader onderzoek
Meerburgerlaan 2a	voormalig. baggerdepot	2	onderzocht in 2008, grond is licht verontreinigd	geen
Meerburgerlaan 2a	bedrijfsterrein	2	onderzocht in 1996, grond is licht verontreinigd	geen
Kniplaan	weiland	1	onderzocht in 1988, grond was licht verontreinigd	geen
Tuinbouwweg 01	woning met kas	3	bodem plaatselijk verhoogd met olie en EOX, geschikt voor huidig gebruik	geen
Tuinbouwweg 02	woning met kas	2	olieverontreiniging nabij de voormalige tanks	sanering
Tuinbouwweg 03	woning met kassen	4	bodem bevat plaatselijk olie en plaatselijk sterk verontreinigd met asbest	nader onderzoek
Tuinbouwweg 04	kas	1	bodem over het algemeen licht verontreinigd	geen
Tuinbouwweg 05	woning	1	bodem slechts maximaal verontreinigd	geen
Tuinbouwweg 05	voormalige kassen	6	olieverontreiniging is afdoende gesaneerd in 2010	geen
Tuinbouwweg 06	kas	3	olieverontreiniging nabij voormalige tank	nader onderzoek
Tuinbouwweg 07	voormalige kassen	1	nog eindsituatieonderzoek i.v.m. bedrijfsbeëindiging	eind onderzoek
Tuinbouwweg 08	woning met kassen	2	puinlaag met sterk verhoogde gehalten aan PAK	nader onderzoek
Tuinbouwweg 10	woning met kassen	2	olieverontreiniging nabij de voormalige tank	nader onderzoek
Tuinbouwweg 14	woning met kassen	3	sterk arseen in de grond, onderzoeken zijn onvolledig uitgevoerd	nader onderzoek
Tuinbouwweg 16-16a	woning met kassen	1	bodem verdacht, geen bodemonderzoeksrapport bij de gem aanwezig	opvragen rapporten
Tuinbouwweg 18	woning	0	voormalig ketelhuis, bodem is verdacht	verkennend onderzoek
Veilingweg 12-16	woning met kassen	2	bodemonderzoek uitgevoerd in 1996, grond is slechts licht verontreinigd	geen
Veilingweg 13	kwekerij	1	grond is licht verontreinigd	geen
		67		