

Bodem

Het geleverde bodem onderzoek is te oud. Er dient een geactualiseerd verkennend bodemonderzoek conform de NEN5740 te komen. Hieruit moet ook duidelijk worden wat de initiatiefnemer precies van plan is met de bodem. Denk hierbij aan de volgende vragen: wat gaat er in pandig gebeuren?; wat voor soort vloer ligt er nu?; en wordt er gegraven voor aanleg/wijziging kabels en leidingen?

Bedrijven en milieuzonering

Ons advies van 21 maart 2023 is voldoende overgenomen in de ruimtelijke onderbouwing.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED]
telefoonnummer [REDACTED] of e-mailadres [REDACTED]@dcmr.nl.

Hoogachtend,
namens de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

[REDACTED]
teammanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving

DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening