

Huidige situatie:

Onderstaande luchtfoto geeft de huidige situatie weer.



Op deze foto is niet te zien dat we in de afgelopen periode al diverse groenstukken hebben toegevoegd. Deze zijn wel ingetekend en gemarkeerd op het getekende toekomstige plan.

In de hoek linksboven was op deze foto net het bosplantsoen geplant. Dit bosplantsoen bestaat uit diverse bosjes en struiken die ervoor zorgen dat het erf enigszins beschut komt te liggen voor de uitgestrekte landbouwpercelen die om het perceel heen liggen.

Na het maken van deze luchtfoto is ook in de hoek rechtsboven een zelfde soort bosplantsoen geplant. Tevens hebben we aan de rechterzijde een aantal loofbomen geplant. Dit zijn 2 maal de esdoorn, 2 maal een es, 1 maal een eik, 2 maal een els en 2 maal een iep. We hebben gekozen voor deze bomen na advies van een kwekerij. Deze bomen kunnen goed leven in onze bodemsoort en zijn ook bestand tegen de wind die hier vaak volop waait.

Aan de rechterzijde, maar dan meer naar het onderste deel van het perceel hebben we diverse fruitbomen geplant. Denk hierbij aan handperen, stoofperen en appels. Tevens staan hier diverse bessenbossen zoals bramen, jostabessen en frambozen.

Nieuw situatie

Zoals zichtbaar staan er een aantal bestaande bomen op het perceel, dit zijn echter maar een beperkt aantal en deze staan niet in de buurt van het gebouw. Tussen het door onszelf recent aangelegde bosplantsoen aan de rand van het perceel en de loods zal ook voldoende afstand blijven.

Al het regenwater kan worden afgevoerd naar de bestaande waterweg, dit gaat via aangelegde buizen en putten.

De verharding zoals in het zwart gestreept aangegeven deel op de tekening weergeeft is zoals het er nu al is. Er is voldoende ruimte om te parkeren op de aangegeven plekken. Naast de voertuigen van het personeel zal het erf verder niet als opslag gebruikt worden.

