ARKEL »
Vlietskade 1509
4241 WH Arkel

NEER »
Steeg 27
6086 EJ Neer

NUENEN »
Collse Heide 48
5674 VN Nuenen

PRINSENBEEK »
Groenstraat 27
4841 BA Prinsenbeek

RIJKEVOORT »
Veldweg 11
5447 BH Rijkevoort

T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl
I. www.tritium.nl

Van Krimpen b.v.
T.a.v. de heer M. Wilschut
Molenstraat 42
4758 AB STANDDAARBUITEN

Per e-mail : **Evita@welmersburg.nl**

Vestiging, datum	:	Nuenen, 19 oktober 2021
Ons Kenmerk	:	2109/102/IK-memo
Behandeld door	:	Ilse Kamps
Telefoonnummer	:	06 51 82 82 75
Gecontroleerd door	:	Lisa Bouwmans
Betreft	:	**memo: resultaten boomholtecheck Molenstraat 42 te Standdaarbuiten**

Geachte heer Wilschut,

Hierbij ontvangt u deze memo omtrent de resultaten van de boomholtecheck op de locatie Molenstraat 42 te Standdaarbuiten. Naar aanleiding van de uitgevoerde quickscan flora en fauna door Tritium Advies (2009/043/JOW-01, versie 0, d.d. 21 januari 2021) zijn er holtes in de ter plaatse aanwezige wilgenbomen aangetroffen. In verband met de kap van deze bomen dienen de boomholtes te worden gecontroleerd op de geschiktheid als vleermuisverblijfplaats. Het veldbezoek is uitgevoerd op 28 september 2021 in de middag. Er was sprake van zonnig weer met windkracht 3 Bft en een temperatuur van circa 17 graden Celsius. Tijdens het onderzoek zijn de holtes van de aanwezige bomen nader onderzocht op geschiktheid als vaste verblijf- en voortplantingsplaatsen voor boombewonende vleermuizen. De onderzochte bomen zijn rood omcirkeld in onderstaande figuur 1.



Figuur 1: locaties van bomen met holtes die geschikt (groene stip) of ongeschikt (rode stip) zijn als vleermuisverblijfplaats op de locatie Molenstraat 42 te Standdaarbuiten (rood omcirkeld).

In geen van de bomen aan de zuidoostelijke grens zijn tijdens de quickscan flora en fauna boomholtes of -scheuren aangetroffen waardoor de aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen in de betreffende bomen kan worden uitgesloten. In de bomen aan de zuidwestelijke grens zijn wel (spechten) holtes aanwezig. Drie van de elf wilgenbomen zijn geschikt bevonden als vleermuisverblijfplaats, het betreft boomnummers 2, 6 en 11. De holtes zijn geschikt bevonden omdat de ruimte naar boven doorloopt en wegens de vrije invliegroute. In de overige acht van de elf bomen zijn de holtes ongeschikt bevonden omdat de holte ondiep is, er geen vrije uitvliegroute is of omdat de vorm van de holte ongeschikt is.

De holten kunnen mogelijk dienen als zomer- of paarverblijf voor vleermuizen tijdens het voor- en het najaar (bron: Zoogdiervereniging & Probos – rapport 2012.10 – 26 maart 2012). Er zijn geen sporen van vleermuizen, zoals uitwerpselen of haren aangetroffen. Echter kan hierdoor niet worden uitgesloten dat de holtes niet als verblijfplaats door vleermuizen worden gebruikt. Om een overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen is het voor deze bomen noodzakelijk om voorafgaand aan de kap aanvullend onderzoek uit te voeren om de aanwezigheid van beschermde boombewonende vleermuissoorten vast te stellen of uit te sluiten.



Figuur 2 en 3: Foto's van de aangetroffen holten die mogelijk geschikt zijn als vleermuizenverblijfplaats.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Tritium Advies B.V.

I. Kamps MSc
Projectleider ecologie