



BRANDWEER



GHOR



MKA

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
t.a.v. de heer R. Sakkee
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Hoofdkantoor

Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag

Correspondentieadres

Veiligheidsregio Haaglanden
Cluster Risicobeheersing
Postbus 52155
2505 CD Den Haag

088 886 9500

adviseringev@vrh.nl

Datum 29 mei 2018
Ons kenmerk 2018042321600

Uw kenmerk -

Onderwerp Advies VRH externe veiligheid omgevingsvergunning Grotiusplaats I en II

Locatie Den Haag

Geacht College,

U heeft de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) op 23 april 2018 verzocht om advies uit te brengen over het gewijzigde rapport externe veiligheid¹. In het rapport is een extra bijlage toegevoegd met de locatie van de aansluitpunten van de droge blusleidingen en de opstelplaatsen voor de hulpdiensten. In deze brief treft u het advies aan.

De VRH heeft op 6 maart j.l. advies gegeven op de omgevingsvergunning. Hierin zijn de volgende maatregelen geadviseerd:

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| A. | QRA onderdeel van de vergunning. | |
| B. | Onderbouwing bescherming overkluizing Utrechtsebaan. | |
| C. | Bouwkundige maatregelen aan gevel | (effectbeperking) |
| D. | Afschakelbare ventilatie | (verhogen zelfredzaamheid) |
| E. | Vorbereiding interne organisatie | (verhogen zelfredzaamheid) |
| F. | Risicocommunicatie | (verhogen zelfredzaamheid) |
| G. | Bluswatervoorziening | |

In de nieuwe kwantitatieve risicoanalyse zijn, m.u.v. de maatregel G de bovenstaande maatregelen niet opgenomen.

Geadviseerd om de maatregelen A t/m F op te nemen in de kwantitatieve risicoanalyse of in de vergunning.

De in de bijlage aangegeven aansluitpunten voor de droge blusleidingen en de opstelplaatsen zijn voor de VRH akkoord.

Ik verwacht dat dit advies voldoende informatie bevat om maatregelen te kunnen treffen en de verantwoording te kunnen aanvullen. Naast het aspect externe veiligheid is voor de objecten ook het aspect brandveiligheid van belang. Hiervoor kunnen aanvullende maatregelen benodigd zijn.

¹ Woningbouwplan Grotiusplaats te Den Haag, externe veiligheid, Peutz, rapportnummer HA 5274-1-RA-007 d.d. 11 april 2018

Tot slot

Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de heer S.J.T. Lepelaar (06 – 10 28 62 59). Voor vragen over de brandveiligheid kunt u contact opnemen met risicobeheersing@vrh.nl. Voor nadere informatie over de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen kunt u contact opnemen met de heer P.J. van Oosten (peter.van.oosten@vrh.nl of 06 – 20 50 37 70).

Met vriendelijke groet,



Teamhoofd Risicomanagement,
Mw. ir. I.L. (Inez) Rijnhart