

Van

Datum: 21 september 2017 09:46:28 CEST

Aan:

Onderwerp: Antw.: Verleggen gasleiding Gen. de Bonskazerne n.g.e

Goedemorgen,

We hebben een check gedaan voor de locatie gasleiding Generaal de Bonskazerne.

In de geraadpleegde bronnen hebben we aanwijzingen aangetroffen dat er in het gebied oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden tijdens *Market Garden* tussen Amerikaanse parachutisten en Duitse troepen. Op de geraadpleegde luchtfoto's van twee dagen later is hiervan echter niets te zien. Hetzelfde geldt voor een Amerikaans bombardement van dezelfde datum op stellingen bij de (voormalige) Generaal Bonskazerne en op de brug. Bij de kazerne zien we hier echter niets van terug: hier zijn geen bommen gevallen. Door de EODD zijn een aantal ruimingën uitgevoerd op het kazerneterrein: vermoedelijk zijn dit gedumpte granaten, die bij graafwerkzaamheden naar boven zijn gekomen.

In een reeds uitgevoerd vooronderzoek uit 2016 voor de N324 Grave-Oss, dat is uitgevoerd door AVG, wordt naar aanleiding van deze gebeurtenissen een verdacht gebied afgebakend. De reden hiervoor zijn de gevechten die ter plaatse hebben plaatsgevonden. Het gebied is situationeel afgebakend en is verdacht op het aantreffen van geschutmunitie, handgranaten, geweergrenaten, kleinkalibermunitie, raketten en granaatwerpers, tot een maximale diepte van 3,5 meter minus maaiveld.

Op basis van de door ons geraadpleegde gegevens zien wij geen aanleiding om een verdacht gebied af te bakenen. Er hebben gevechten plaatsgevonden op de locatie tijdens *Market Garden*, maar er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat hierdoor CE in de bodem zijn achtergebleven: op de luchtfoto van 2 dagen na de gevechten zijn hiervan geen sporen waargenomen en in de andere bronnen zijn geen verwijzingen naar locaties waar munitie is gedumpt of achtergelaten of anderszins in de bodem is achtergebleven.

Net als voor de Milieustraat in Haps geldt dat het onderzoek nog in volle gang is, met name met betrekking tot de luchtfoto's. Daar er wel gevechten hebben plaatsgevonden in/bij het gebied, adviseren we om te werken met een protocol 'spontaan aantreffen CE'. De voorgenomen werkzaamheden kunnen dan plaatsvinden zonder dat er vervolgstappen noodzakelijk zijn in de explosievenopsporing. Indien één CE wordt aangetroffen tijdens de werkzaamheden kan dit worden beschouwd als een toevalsvondst. Indien er twee of meer CE worden aangetroffen is het noodzakelijk om vervolgstappen te ondernemen: er is dan een indicatie dat er CE zijn achtergebleven. Welke OCE-maatregelen er getroffen moeten worden is afhankelijk van de soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van CE, en van de voorgenomen werkzaamheden.

Het is vooralsnog niet noodzakelijk om maatregelen te nemen: de werkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder vervolgstappen in de explosievenopsporing.

Mocht je vragen hebben, dan beantwoorden we ze graag.

Groeten,

Bombs Away B.V.