

# BRANDWEER

Gemeente Oisterwijk  
College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 10101  
5060 GA Oisterwijk

**Afdeling Risicobeheersing**

Tramensingel 71  
Breda  
Postbus 3208  
5003 DE Tilburg  
Telefoon (076) 5296600  
Fax (076) 5202409

|                 |                  |                |                                                                                     |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum           | 04 januari 2013  | Behandeld door | Ing. H. Killaars                                                                    |
| Onze referentie |                  | Telefoon       | 076 529 6778                                                                        |
| Uw referentie   |                  | E-mail         | Harry.killaars@brandweermwb.nl                                                      |
| Uw brief van    | 27 november 2012 | Onderwerp      | Advies externe veiligheid ruimtelijke<br>onderbouwing Oude Haareneweg<br>Oisterwijk |

Geacht college,

Een groot deel van uw gemeente is gelegen in het invloedsgebied van de spoorlijn Tilburg-'s Hertogenbosch. De Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen verplicht u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit dat u in dit invloedsgebied neemt. Verder dient u het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iedere keer in de gelegenheid te stellen om te adviseren inzake de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid.

## Inleiding

De ruimtelijke ontwikkeling van dit besluit is gering van omvang en klein van karakter. Daarnaast zal er nagenoeg geen grotere personendichtheid door de ruimtelijke ontwikkeling ontstaan en zal het groepsrisico niet significant wijzigen.

## Mogelijke maatregelen

Ter verbetering van de veiligheid adviseren wij u de volgende standaard maatregelen te (laten) treffen:

1. Bij gebruik van mechanische ventilatie in nieuwe bouwwerken: een afsluitbare mechanische ventilatie toe te passen.  
Bij het vrijkomen van toxische stoffen zullen deze door de mechanische ventilatie de gebouwen ingezogen worden. In het algemeen is een mechanische ventilatie niet (makkelijk) uit te zetten. Om binnen afgeschermd te zijn van toxische stoffen moet de ventilatie of centraal of met een noodknop uit te zetten zijn.
2. Extra aandacht te besteden aan de detaillering van gevels, ramen en kozijnen zodat deze goed luchtdicht zijn uitgevoerd, zodat natuurlijke ventilatie als gevolg van tocht niet kan plaatsvinden. Dit vraagt om strikte controle van de detaillering bij de omgevingsvergunning, deelzaak bouwen en controle hierop tijdens de uitvoering.
3. Actief communiceren met de burgers in het invloedsgebied over de risico's en de mogelijk te nemen maatregelen. Werknemers en bewoners moeten op de hoogte zijn van wat men moet doen in geval van een ongeval. Dit vraagt om een actief beleid op het gebied van risicocommunicatie.



# BRANDWEER

4. De inrichtinghouders te stimuleren in hun ontruimingsplan aandacht te besteden aan externe incidenten. De BHV organisatie moet niet alleen voorbereid zijn op interne incidenten, maar moet ook weten hoe te handelen, wanneer er extern een incident plaatsvindt; in dit geval een wolk met toxische verbrandingsproducten

## Mogelijkheden voor de rampenbestrijding

Voor een goede bestrijdbaarheid is het noodzakelijk dat de volgende onderdelen in orde zijn:

- **Opkomsttijd**  
Door het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is in het Dekkings- en spreidingsplan 2011-2014 zijn de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze opkomsttijden weergegeven:

| Acht minuten                                    | Twaalf minuten             |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| woonfunctie voor 2003                           | woonfunctie na 2003        |
| celfunctie                                      | kantoorfunctie             |
| gezondheidszorgfunctie                          | winkelfunctie              |
| logiesfunctie                                   | onderwijsfunctie overige   |
| onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar     | industriefunctie           |
| bijeenkomstfunctie bestemd voor kinderdagopvang | sportfunctie               |
|                                                 | bijeenkomstfunctie overige |
|                                                 | overige gebruiksfunctie    |

De opkomsttijd naar de Oude Haarenseweg voldoet overdag en 's nachts aan de gestelde normen.

- **Waarschuwing- en alarmeringsinstallatie**  
Binnen het plangebied is er voldoende dekking van de WAS-installatie.
- **Bluswatervoorziening**  
Om een brand in het plangebied te kunnen bestrijden is het noodzakelijk dat er voldoende primair en secundair bluswater aanwezig is, de primaire bluswatervoorziening is voldoende.
- **Bereikbaarheid**  
De planlocatie is bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten.

## Zelfredzaamheid

In de verantwoording moet u aangeven hoe het is gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen in het plangebied. In onderstaande tabel is de zelfredzaamheid van aanwezigen voor een aantal standaard functies beoordeeld. Bij de beoordeling zijn de volgende aspecten mee genomen:

- **Fysieke gesteldheid bewoners of aanwezigen:** kunnen de personen zich tijdig voortbewegen en zelfstandig in veiligheid brengen? Ja, de bewoners en aanwezigen zijn in staat zelfstandig te vluchten.
- **Zelfstandigheid bewoners of aanwezigen:** kunnen de personen zelfstandig een gevaarinschatting maken en zich zelfstandig in veiligheid brengen? Neen, dit dient altijd door middel van een WAS of NL-alert plaats te vinden.
- **Alarmeringsmogelijkheden bewoners of aanwezigen:** kunnen de personen tijdig worden gealarmeerd? Ja, in het algemeen is dit voldoende gelet op de afstand tot het spoor.
- **Vluchtmogelijkheden gebouw & omgeving:** heeft het gebouw voldoende vluchtmogelijkheden? Is het gebouw geschikt om te schuilen? En zijn er voldoende mogelijkheden om het gebied te ontvluchten? Gebouwen dienen te voldoen aan de basis

# BRANDWEER



brandveiligheidseisen, brandcompartimenten en rookvrije vluchtroutes. De omgeving biedt voldoende uitwijkmogelijkheden.

- Mogelijkheden tot gevaarinschatting van scenario: laat het ongeval zich tijdig aankondigen? En is de dreiging duidelijk herkenbaar? Neen, scenario's op het spoor kondigen zich niet aan.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer H. Killaars.

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen wij graag van uw zijde een afschrift van het genomen besluit.

Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,  
Namens deze,

G.J.P. Verhoeven  
Commandant Concern Brandweertaken

i.a.a.

- Commandant cluster Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht