

Bodemrisico - / beheersplan (BRCL)

Nr.	Bedrijfsonderdeel	Activiteit	Inert (I) lekken (L) Uitlogen (U)	Bodemrisicovolle installatie onderdelen + wijze van bodembeschermende voorzieningen	Controlefrequentie	Wijze van inspectie	Deskundigheid	Benodigde middelen	rapportage	Te nemen acties	Wijze van preventief onderhoud
1	stalling	Stalling voertuigen en machines Stalling vrachtwagens		Vloeistofkerende vloer	- 1x per jaar	- De Regt	n.v.t.	Visueel	6213.13	Zie registratie 6213.13; afhankelijk van constatering	-deugdelijk onderhoud materieel - instructies personeel gebruik apparatuur - in stalling kerende vloer - gebruik van absorptiekorrels
2	opslag	Groenafval (grof)	Inert	-vloeistofkerende vloer -afdekking (mogelijk)	- 1x per jaar	- De Regt	n.v.t.	Visueel	6213.13	Zie registratie 6213.13; afhankelijk van constatering	-schoonhouden terrein - regelmatig afvoer - voorkomen van inregenen
3	opslag	A-hout en B-hout (ongeshredderd)	Inert	- vloeistofkerende vloer - verplicht in containers -afdekking (mogelijk)	- 1x per jaar	- De Regt	n.v.t.	Visueel	6213.13	Zie registratie 6213.13; afhankelijk van constatering	-schoonhouden terrein - regelmatig afvoer - voorkomen van inregenen
4	opslag	Schoon puin (bestrating, duikers etc.)	Inert	- vloeistofkerende vloer	- 1x per jaar	- De Regt	n.v.t.	Visueel	6213.13	Zie registratie 6213.13; afhankelijk van constatering	-schoonhouden terrein - regelmatig afvoer - voorkomen van inregenen
5	opslag	Grond -inname / acceptatie conform BRL 9335	Inert	-vloeistofkerende vloer - inname op vloeistofdichte vloer -keuren van grond/partij	-conform vereisten BRL 9935	- De Regt / erkend bureau AP04	AP04 (t.a.v. opslag)	Visueel	6213.13	Zie registratie 6213.13; afhankelijk van constatering	-schoonhouden terrein - regelmatig afvoer - voorkomen van inregenen
6	opslag	Bouwstoffen overeenkomstig Artikel 1 Bbk (o.a. menggranulaat)	Inert	-vloeistofkerende vloer -verdichte ondergrond -afdekking (mogelijk)	- 1x per jaar	- De Regt	n.v.t.	Visueel	6213.13	Zie registratie 6213.13; afhankelijk van constatering	-schoonhouden terrein - regelmatig afvoer - voorkomen van inregenen
7	Wasplaats	-wasplaats	Uitlogen en lekken	-vloeistofdichte vloer -olie- en slibafscheider	- 1x per jaar (zelf) - 1x per 6 jaar (derden)	-De Regt - AS6700 (geaccrediteerde instelling / bedrijf)	n.v.t. -AS6700	- visueel - Beoordeling conform norm	-6213.13 -Zie norm	- Zie registratie 6213.13; - Zie norm AS6700	- schoonhouden -regelmatig afvoer slib / olie uit OBAS
8	Tankplaats Opslag diesel (tank) + ad blue	-tankplaats -opslag brandstof -Ad Blue (geen brandstof/wel bodembedreigend)	Uitlogen en lekken	-vloeistofdichte vloer -KIWA tank, bovengronds / dubbelwandig - olie- en slibafscheider	- 1x per jaar (zelf) - 1x per 6 jaar (derden)	-De Regt - AS6700 (geaccrediteerde instelling / bedrijf) -Kiwa erkend bedrijf (ivm tank)	n.v.t. -AS6700 -PGS30 + BRL K903	- visueel - Beoordeling conform norm	-6213.13 -Zie norm	- Zie registratie 6213.13; - Zie norm AS6700	- schoonhouden tankplaats -regelmatig afvoer slib / olie uit OBAS -gebruiksregels personeel - gebruik van absorptiekorrels
9	Werkplaats / opslag	opslag oliën / smeermiddelen	Uitlogen en lekken	-vloeistofdichte vloer -lekbakken	- 1x per 6 jaar (derden) - 1x per jaar (zelf)	-De Regt - AS6700 (geaccrediteerde instelling / bedrijf)	n.v.t. -AS6700	- visueel - Beoordeling conform norm	-6213.13 -Zie norm	- Zie registratie 6213.13; - Zie norm AS6700	- schoonhouden werkplaats -regelmatig afvoer 'bedrijfsafval / afgewerkte olie e.d. -gebruiksregels personeel - incidentenmanagement

Opmerkingen:

- Keuringsrapport Voorzieningen (6213.13) maken onderdeel uit van dit Bodembeheersplan;
- Voor wettelijk uit te voeren controles op grond van de PGS30 en AS6700 (CUR/PBV44) worden daartoe erkende bedrijven ingehuurd.

De Regt					
KEURINGSRAPPORT VLOEISTOFDICHTTE en VLOEISTOFKERENDE VOORZIENINGEN					
Status: 6213.13					
Datum:					
Voorziening: ☐ Vloeistofdichte vloer ☐ Vloeistofkerende vloer ☐ Vloeistofdichte lekbak			Controle uitgevoerd door: (naam)		
Nr.	Controlepunt	Datum controle		Paraaf:	
		Resultaat		Herstelmaatregel	
		Ja	Nee	Actie	Gereed
VLOER/ VERHARDING					
1. Oppervlak					
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen (vlekken)?				
	Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?				
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?				
1.3	Is het oppervlak gescheurd?				
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?				
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?				
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?				
2. Afdichtingen					
2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/ verharding/ wand?				
2.2	Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale bouwdelen?				
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?				
2.4	Zijn de afdichtingen losgelaten?				
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?				
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?				
3. Afwatering					
3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?				
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen (uitgezonderd aflopen naar de bedrijfsriolering)?				
BEDRIJFSRIOLERING					
4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?				
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/ blijft water in de kolken en / of lijnafwateringen staan?				
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?				
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter goed?				
LEKBAK					
5.1	Zijn mechanische beschadigingen zichtbaar?				
5.2	Zijn de afdichtingen beschadigd of losgelaten?				
5.3					
ALGEMENE INDRUK					
6.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?				
6.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?				
BIJZONDERHEDEN					