



Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25

<http://www.sigma-bm.nl>

E-mail: info@sigma-bm.nl



Studio SKA
t.a.v. dhr. J. Kuipers
Smidshornerweg 9
9822 AP Niekerk

Ons kenmerk : 12-M6085-01
Uw kenmerk : -
Betreft : herbemonstering en heranalyse grondwater Smidshornerweg nr. 10-B te Niekerk

Emmen, 26 juli 2012

Geachte heer Kuipers,

Hierbij ontvangt u in briefvorm de onderzoeksgegevens van de uitgevoerde herbemonstering en heranalyse grondwater op de locatie Smidshornerweg nr. 10-B te Niekerk.

In april 2012 is door Sigma Bouw & Milieu op de locatie Smidshornerweg nr. 10-B te Niekerk een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd (ref. 12-M6085).

Op basis van dit voorgaande bodemonderzoek is o.a. geconcludeerd dat het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie (peilbuis 1) o.a. een sterk verhoogd gehalte koper (zware metalen) en een matig verhoogd gehalte zink (zware metalen) bevat.

De overschrijding van de interventiewaarde voor koper (zware metalen) en de overschrijding van de tussenwaarde voor zink (zware metalen) in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 hebben aanleiding gegeven tot het instellen van een herbemonstering en heranalyse.

Veldwerkzaamheden

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit het VBK-protocol 2002.

Het grondwater is op 19 juli 2012 opnieuw bemonsterd.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde veldwerker/monsternemer van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonserkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ (<http://www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen>).

monstername grondwater

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, voor monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2002.

Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EGV) bepaald.

Analytisch onderzoek

Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.

monstercode	boring	diepte (m-mv)	analyses
Pb 1	1	1.3-2.3 m-mv	koper/zink + AS3000

Het chemisch onderzoek is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van SGS BV. Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000.

Veldmetingen grondwater

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 1 weergegeven.

tabel 1 zintuiglijke waarnemingen grondwater

Peilbuis	filtertraject m-mv	grondwaterstand m-mv	voorpompen liter	pH	geleidingsvermogen mS/cm
1	1.3-2.3	0.71	6	6.68	690

Analyseresultaten

Om de kwaliteit van het grondwater en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarden behorende tot de in tabel 1 van "de Circulaire Bodemsanering 2009", (Staatscourant 67, 08 april 2009).

De resultaten van de chemische analyses van het grondwater, gerelateerd aan toetsingswaarden, zijn weergegeven in onderstaande tabel 2.

tabel 2 gemeten gehaltenes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Monsternummer	1					
peilbuis	1					
Filterdiepte (m-mv)	1.3-2.3	toetsingswaarden				
Grondwaterstand (m-mv)	0.71	S	T	I		Rap.grens
Metalen (µg/l)						
koper (Cu)	<5	≤	15	45	75	5
zink (Zn)	<30	≤	65	432,5	800	30

Toelichting bij de tabel:

Legenda:
<u>Individuele beoordeling van analyseparameter vlg. Circulaire bodemsanering</u>
≤ : meetwaarde gelijk of kleiner dan streefwaarde (resp. rapportagegrens)
x : meetwaarde groter dan streefwaarde (resp. rapportagegrens) = lichte verhoging
xx : meetwaarde groter dan tussenwaarde = matige verhoging
xxx : meetwaarde groter dan interventiewaarde = sterke verhoging
@ : geen interventiewaarde vastgesteld
: gehalte is geschat
* : gehalte groter dan rapportagegrens

Interpretatie onderzoeksgegevens

peilbuis 1 (1.3-2.3 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat na herbemonstering en heranalyse op 19-07-2012 geen verhoogd gehalte koper en zink (zware metalen) t.o.v. de steefwaarde.

Het in eerste instantie, tijdens het verkennend milieukundig bodemonderzoek, sterk verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) (240 µg/l) en matig verhoogd gemeten gehalte zink (zware metalen) (790 µg/l) in het grondwater t.p.v. peilbuis 1) zijn na herbemonstering en heranalyse niet opnieuw gemeten.

conclusies

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat na herbemonstering en heranalyse op 19-07-2012 geen verhoogd gehalte koper en zink (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

Het in eerste instantie, tijdens het verkennend milieukundig bodemonderzoek, sterk verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) (240 µg/l) en matig verhoogd gemeten gehalte zink (zware metalen) (790 µg/l) in het grondwater t.p.v. peilbuis 1) zijn na herbemonstering en heranalyse niet opnieuw gemeten.

Naar verwachting zijn de in eerste instantie sterk en matig verhoogd gemeten gehalten koper resp. zink (zware metalen) in het grondwater veroorzaakt door een onvoldoende hersteld evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde van de grondwaterbemonstering

De na herbemonstering en heranalyse is in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 gemeten gehalten koper en zink (zware metalen) geven geen aanleiding tot het instellen van nader onderzoek.

kwaliteitsborging:

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2000.

Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema's.

De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek is het protocol 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.

Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

Voor nader informatie of vragen met betrekking tot dit onderzoek kunt u contact opnemen met ondergetekende. Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

met vriendelijke groet,

Sigma Bouw & Milieu

ing. A.D.M. van Wuykhuyse
projectleider Bodem

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.D.M. van Wuykhuyse', is written over the typed name and extends upwards and to the right.

BIJLAGE 1 ANALYSECERTIFICATEN

Aflever/bezoek adres
Spoorstraat 12
Postbus 78
4430 AB 's-Gravenpolder
Nederland
Tel (0113)-319 200
Fax (0113)-319 299

Sigma Bouw en Milieu

Phileas Foggestraat 153
7825 AW Emmen
Nederland

's-Gravenpolder, 24/07/2012

ANALYSE RAPPORT 201207001167

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Smidshornerweg 10-B te Niekerk

Referentie : 12-M6085
E-Lims order nr : SE103076

Monsteromschrijvingen : 1 : Pb 1: (130.0-230.0)

(Grondwater)

Monstercode : 1
Monstername datum : 19/07/2012
Ontvangst datum laboratorium : 20/07/2012

Parameter Eenheid Methode

Analyse conform AS3000

x

ZWARE METALEN

Q Koper $\mu\text{g/l}$ [conform NEN 6966/C1] < 5.0

Q Zink $\mu\text{g/l}$ [conform NEN 6966/C1] < 30



Marc Van Ryckeghem
Laboratorium manager

Het analyserapport kan alleen gebruikt worden binnen de specifieke context van de opdracht en is alleen geldig voor de geanalyseerde monsters. Rapporten dienen steeds in hun geheel en in de context ervan te worden voorgelegd en/of te worden vermeld. SGS Nederland B.V., kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of verandering van de resultaten, gedurende of na elektronische versturing of versturing per fax. Alleen het originele getekende rapport is bindend. Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar.

Testen gemarkeerd met een "Q" zijn uitgevoerd onder RvA accreditatie (L092).

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140 en 3150.

In bijlage 1 is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters.

Indien er in het analyserapport resultaten met een * gemarkeerd zijn treft u een toelichting aan in bijlage 2.

De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn in de bijlage van dit rapport weergegeven.

(pagina: 1, laatste pagina)





BIJLAGE 1

's-Gravenpolder, 24/07/2012

ANALYSE RAPPORT 201207001167

Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu
Omschrijving : Smidshornerweg 10-B te Niekerk

Referentie : 12-M6085
E-Lims order nr : SE103076

Houdbaarheids- & conserveringsopmerkingen

Alle monsters zijn correct geconserveerd en binnen de houdbaarheidstermijnen bij het laboratorium aangeleverd.

(pagina: 1, laatste pagina)

