

DOSSIER NR. 17265

Uw gegevens

Voorletters en Achternaam	
Bedrijfsnaam	n.vt.
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Telefoonnummer	
E-mailadres	
Adres onderzoekslocatie	Vrijewilpad
Postcode en plaats onderzoekslocatie	9164 KP BUREN AMELAND

Historische informatie locatie

Is er sprake van een gedempte sloot?	☐ ja	☒ nee
Is er sprake van een puinverharding?	☐ ja	☒ nee
Is er op de locatie puin aanwezig of is er sprake van zintuiglijk waarneembare puinbimenging?	☐ ja	☒ nee
Is de locatie verdacht ten aanzien van bodemverontreiniging vanwege activiteiten uit het verleden?	☐ ja	☒ nee
Is er op de locatie een bodemonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt, of is op andere wijze bekend, dat er een verontreiniging aanwezig is?	☐ ja	☒ nee
Staat de locatie bekend als een ernstig geval van bodemverontreiniging (Wbb-Locatie)?	☐ ja	☒ nee
Is er sprake van een (bedrijfs)locatie met bodembedreigende activiteiten?	☐ ja	☒ nee
Liggen of hebben op het terrein tanks (ondergronds en/of bovengronds) gelegen?	☐ ja	☒ nee

Als alle bovenstaande vragen met nee beantwoord zijn is er sprake van een homogene zone volgens de bodemkwaliteitskaart.

Als één of meerdere vragen met ja beantwoord zijn, is er sprake van een verdachte locatie ten aanzien van bodemverontreiniging. Een uitgebreider historisch onderzoek of een (chemisch) bodemonderzoek kan meer uitsluitsel geven.

Ondertekening

Datum:

09/01/2018

Handtekening: