

Bijlage 2

**Akoestisch Rapport geluidsisolatie zaal  
dorpshuis Bontebok**



## Rapport geluidsisolatie zaal dorpshuis Bontebok

Auteur : J. Dreijer  
Datum : 20 april 2015  
Ons kenmerk : JD/2015/FUMO0004141/0823  
Status : Gecontroleerd  
Versie : 01

In opdracht van:  
Gemeente Heerenveen  
Postbus 15.000  
8440 GA Heerenveen  
Contactpersoon: B.J. Koehoorn

Uitgevoerd door:  
FUMO  
Postbus 3347  
8901 DH Leeuwarden

Bezoekadres:  
J.W. de Visserwei 10, Grou

Tel: 0566-750300  
E-mail: [info@fumo.nl](mailto:info@fumo.nl)  
Website: [www.fumo.nl](http://www.fumo.nl)

Contactpersoon: J. Dreijer  
E-mail: [j.dreijer@fumo.nl](mailto:j.dreijer@fumo.nl)  
Tel: 0566-750447

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Situatie en uitgangspunten .....</b>	<b>4</b>
2.1	Ligging .....	4
2.2	Toegepaste reken- en meetmethode en uitgangspunten .....	5
2.3	3D- weergave model .....	6
<b>3</b>	<b>Meetresultaten .....</b>	<b>7</b>
3.1	Vergelijk meting/berekening .....	7
3.2	Maximaal binnenniveau bij voldoen aan normstelling .....	7
3.3	Toetsing/mogelijke maatregelen .....	8
<b>4</b>	<b>Mogelijke maatregelen .....</b>	<b>9</b>
4.1	Beoordelingspunten 3 en 4 (nieuwe woning Eerste Compagnonsweg 13) .....	9
4.2	Beoordelingspunt 5 (bestaande woning Eerste Compagnonsweg 11) .....	10
<b>5</b>	<b>Conclusie .....</b>	<b>11</b>

## Bijlagen

1. Plattegrond / foto's gevels / resultaten geluidmeting 08-04-2015
2. Ligging meetpunten / berekeningsresultaten op meetpunten model 90 dB(A) verificatie / immissiebepaling bronsterkte geveldelen
3. Berekeningsresultaten maximaal mogelijk binnenniveau
4. Ligging beoordelingspunten / berekeningsresultaten model 90 dB(A) ontkoppeld
5. Invoergegevens overdrachtsmodellen
6. Gebruikte meetapparatuur



Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing

## 1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Heerenveen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling naar de omgeving van het dorpshuis in Bontebok aan de Eerste Compagnonsweg 11a. Directe aanleiding voor het onderzoek is de wijziging van de bestemming van de voormalige school in een woonbestemming. Deze voormalige school is nu nog verbonden met het dorpshuis. Juist vanwege deze korte afstand zal bij wijziging in een woning het dorpshuis worden beperkt in de aard van de activiteiten, met name dan in het geval van activiteiten waarbij muziek ten gehore wordt gebracht.

Niet alleen aan de oostzijde van het dorpshuis is dan sprake van een beperking, ook aan de westzijde van het dorpshuis is een woning gelegen, die een beperking kan veroorzaken. Op deze locatie was sprake van een agrarische bestemming. De gemeente heeft de bestemming voor deze locatie ook gewijzigd in een woonbestemming.

Om de geluidsuitstraling van de inrichting te kunnen beoordelen, hebben geluidsmetingen plaatsgevonden op 8 april 2015. Bij deze metingen is de geluidsoverdracht vanuit de inrichting naar een tweetal meetpunten buiten gemeten. Het betreft de meetpunten ter hoogte van de maatgevende gevels van de eerder genoemde objecten. Tevens is de isolatiewaarde van de maatgevende geveldelen bepaald om aan te geven welke mogelijke maatregelen zouden kunnen worden genomen. De overdrachtsreductie is gemeten met behulp van substitutiebronnen. De metingen hebben plaatsgevonden tussen 15.30 en 19.30 uur.

Voor de inrichting is het activiteitenbesluit (wet Milieubeheer) van toepassing. Conform de voorschriften in dit besluit zijn er geen geluidsnormen gesteld voor het ten gehore brengen van onversterkte muziek.

## 2 Situatie en uitgangspunten

### 2.1 Ligging

De inrichting is gesitueerd aan de Eerste Compagnonsweg 11a te Bontebok. Het dorpshuis bestaat uit een hal, een zaal met podium en achter het dorpshuis een bering. Deze bering is via een gang met en buitendeur verbonden de school (Eerste Compagnonsweg 13). Aan de westzijde van het dorpshuis ligt de bestaande woning Eerste Compagnonsweg 11.

In de zaal worden zo nu en dan activiteiten gehouden. Twee avonden per jaar vindt er een toneelvoorstelling plaats die tot ca. 02.00 duurt. Één keer per jaar is er een disco met DJ welke tot ca. 24.00 uur duurt. Elke eerste vrijdag van de maand is er een café-avond welke eveneens tot 24.00 uur duurt. Daarbij worden diverse spellen gedaan (biljarten/sjoelen/darten etc.) waarbij de radio op de achtergrond aanwezig is. Ook is er één keer per jaar een spokentocht waarbij na de tocht in het dorpshuis nog even wordt nagezet en de radio ook aan is. Verder wordt in het dorpshuis een aantal avonden in het jaar vergaderd. Hierbij wordt geen muziek gebruikt.

### 2.2 Normstelling geluidsuitstraling naar buiten

Het dorpshuis dient in het kader van het Activiteitenbesluit afdeling 2.8 geluidhinder artikel 2.17 voor wat betreft de installaties, toestellen, werkzaamheden, activiteiten en laad- en losactiviteiten te voldoen aan de waarden uit tabel 2.17a

Tabel 2.17a

	07:00-19:00 uur	19:00-23:00 uur	23:00-07:00 uur
L <sub>Ar,LT</sub> op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L <sub>Ar,LT</sub> in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L <sub>Amax</sub> op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L <sub>Amax</sub> in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Conform artikel 2.18 wordt bij muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast en op grond van artikel 1.1. Bovendien moet volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HRMI1999) op het gemeten geluidsniveau een strafcorrectie van 10 dB(A) voor muziekgeluid worden toegepast. Dat betekent dat er al sprake is van een overschrijding van de geluidsnormstelling zodra de muziek hoorbaar is voor de gevel van de toekomstige woning.

De voormalige school is nu nog door middel van een gang met overkapping verbonden met het dorpshuis. Hierdoor is de nieuwe woning een aanpandige woning, waarvoor veel strengere waarden gelden. Indien er een fysieke scheiding wordt gemaakt, hetgeen overigens ook door de gemeente wordt voorgesteld en praktisch ook voor de hand ligt, kan worden getoetst aan de waarden behorende op de gevel van gevoelige gebouwen (woning).

In dat geval wordt voor de toetsing van de geluidsniveaus uitgegaan van een streefwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Inclusief de strafcorrectie voor muziekgeluid van 10 dB(A) betekent dit dat in de avondperiode een werkelijk gemeten equivalent geluidsniveau van 35 dB(A) en in de nachtperiode een niveau van 30 dB(A) nog acceptabel is.

## 2.2 Toegepaste reken- en meetmethode en uitgangspunten

De toegepaste meet- en rekenmethode is in principe de methode welke wordt omschreven als "methode II-1 en II-7" uit de Handleiding Meten en rekenen industrielawaai. Hierbij is als volgt te werk gegaan.

In de ruimte is een ruisbron (substitutiebron) geplaatst. Vervolgens is het door de ruisbron veroorzaakte gemiddelde geluidsniveau in de ruimte en ter plaatse van maatgevende geveldelen gemeten. Daarna is het equivalente geluidsniveau op een tweetal maatgevende meetpunten aan de west en oostzijde van het dorpshuis vastgesteld. Tevens is aan de buitenzijde van de betreffende geveldelen gemeten ter bepaling van de isolatiwaarde van die geveldelen (conform methode II-7).

De meethoogte op de meetpunten buiten bedraagt voor het meetpunt ter hoogte van de gevel van de woning no 11 westelijk van het dorpshuis 5 meter ten opzichte van het maaiveld. Voor het meetpunt oostelijk van het dorpshuis is gemeten op een hoogte van 2m van het maaiveld. De ligging van de meetpunten is weergegeven in figuur 1.

Bij de metingen is niet alleen het totale geluidsniveau gemeten, maar ook het spectrum van het geluid in de verschillende octaafbanden. Aldus kan per octaafband door zowel binnen als buiten te meten de overdrachtsreductie vanuit de ruimte naar de omgeving worden bepaald.

Voor de meting is geconstateerd dat in de hal van het dorpshuis de binnenwanden en de vloer waren verwijderd. De tussenwand tussen de zaal en de hal met daarin deuren was nog wel aanwezig. De reden voor het verwijderen van de binnenwanden en de vloer was gelegen aan het feit dat er nieuwe toiletten en een keuken in de hal zullen worden gemaakt.

In de zaal was de wandbekleding verwijderd met het doel om ook in de zaal e.e.a. opnieuw te verven en op te knappen. De binnenbeplating van de wand was nog wel aanwezig en intact gelaten. Wel waren als gevolg van de verwijderde wandbekleding de voormalige kachelafvoeropeningen weer zichtbaar. Deze waren overigens aan de buitenzijde afgewerkt achter de buitenbekleding.

De nooddeur in de zaal kon niet goed worden afgesloten. Bovenlangs was vanuit de binnenzijde een duidelijke kier aanwezig waarbij de buitenlucht kon worden waargenomen. Ook bleek bij de nooddeur aan onderzijde geen onderdorpel aanwezig te zijn.

Bij de dakpunt aan de oostzijde van het dorpshuis bleek een deel van de schrootjesbekleding los te zitten.

Tijdens de metingen zijn alle ramen en deuren gesloten gehouden. Bij de metingen van de verschillende geveldelen werden hier en daar geluidlekken geconstateerd. Bij de metingen van de nooddeur, de onderzijde van de oostelijke dakpunt en ter plaatse van de dakranden werden hogere niveaus geconstateerd. Ook viel op dat het geluidsniveau bij de openingen van de ventilatoren vrij hoog was.

Voor de bepaling van de totale overdrachtsreductie van het muziekgeluid, is het van belang het geluidsspectrum van de muziek en de hoogte van het binnenniveau te kennen. Gezien de aard van de activiteiten van het dorpshuis is daarbij uitgegaan van het spectrum voor popmuziek en is een binnenniveau van 90 dB(A) aangehouden.


Met behulp van deze gegevens is een overdrachtsmodel opgesteld conform methode II-7. Hiertoe zijn tevens de oppervlakten van de geveldelen zoals ramen, wanden, nooddeur, ventilatoren en dakvlakken bepaald. De maten van de zaal zijn ook opgenomen ten behoeve van het rekenmodel. De genoemde geveldelen zijn als gevolg van het gekozen binnenniveau van 90 dB(A) omgerekend naar (bestaande) bronvermogens op basis van het opgewekte binnenniveau door de kunstbron conform het rekenvoorschrift. In het rekenmodel is uitgegaan van het feit dat de school fysiek nog is

gekoppeld aan het dorpshuis. Omdat in het rekenmodel geen afdak kan worden gemodelleerd is als gevolg daarvan één dakbron niet gemodelleerd.

De rekenresultaten van het overdrachtsmodel met deze bronvermogens worden vergeleken met de meetwaarden tijdens de geluidsuitstraling met de kunstbron op de gekozen meetpunten 1 en 2. De ligging van de meetpunten is weergegeven in bijlage 2.

Om een vergelijk te kunnen maken tussen de meting en het overdrachtsmodel, worden de berekeningsresultaten als gevolg van het overdrachtsmodel verhoogd met het verschil tussen het werkelijk gemeten binnenniveau en het aangehouden binnenniveau van 90 dB(A).

### 2.3 3D- weergave model



In een tweede overdrachtsmodel is de woning fysiek losgekoppeld van het dorpshuis door het gebouwobject tussen de school en het dorpshuis uit het model te verwijderen. Om vervolgens te kunnen toetsen zijn er nieuwe beoordelingspunten op de maatgevende gevels van de twee betrokken woningen gelegd. In dit overdrachtsmodel zijn overigens dezelfde bronniveaus aangehouden. Als gevolg van het ontkoppelen en ontbreken van het afdak als nieuwe situatie is in dit tweede overdrachtsmodel die dakbron wel gemodelleerd.

De bij de metingen gebruikte meetapparatuur is weergegeven in bijlage 6.

### 3 Meetresultaten

#### 3.1 Vergelijk meting/berekening

De resultaten van de werkelijk geluidmetingen zijn vermeld in bijlage 1 van dit rapport. In bijlage 2 zijn de bepaalde bronsterken van de afzonderlijke geveldelen vermeld om te gebruiken in het overdrachtsmodel. Tevens zijn bijlage 2 de berekeningsresultaten van het overdrachtsmodel opgenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het rekenmodel is uitgegaan van een binnenniveau van 90 dB(A) terwijl het werkelijk gemeten binnenniveau in de zaal gemiddeld 105 dB(A) bedraagt. Door in het overdrachtsmodel de berekeningsresultaten op de meetpunten te verhogen met het verschil tussen de beide binnenniveaus, kan de meting worden vergeleken met de berekening. De ligging van de meet- en toetsingspunten zijn weergegeven in figuren 1 en 2. In onderstaande tabel 1 zijn de resultaten kort weergegeven

Tabel 1: Berekende en gemeten geluidsniveau bij meting met kunstbronnen en opgesteld rekenmodel.

meetpunten	berekend met overdrachtsmodel	gemeten op 8 april 2015	verschil
1	69 dB(A)	66 dB(A)	-3
2	59 dB(A)	59 dB(A)	0

Op meetpunt 1 is de berekende waarde 3 dB(A) hoger dan de gemeten waarde. De reden daarvoor kan worden toegeschreven aan het feit dat in het rekenmodel de aanwezigheid en de afscherming van de overkapping niet kan worden gemodelleerd. In werkelijkheid heeft de overkapping in meetpunt 1 een afschermende werking voor een deel van de zaal van het dorpshuis. In de nieuwe situatie zal er overigens sprake zijn van een fysieke ontkoppeling, waardoor het afdak en de afschermende werking er niet meer is.

Uit de tabel 1 blijkt dat er in meetpunt 2 geen verschil is tussen het model en de werkelijke meting. Gezien bovenstaande is het verschil verklaarbaar en acceptabel en is het model voldoende betrouwbaar.

#### 3.2 Maximaal binnenniveau bij voldoen aan normstelling

Uitgezonderd op de dagen, dan wel dagdelen dat ontheffing is verleend van de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit, zal indien er activiteiten met muziek plaatsvinden in het dorpshuis aan de normstelling moeten worden voldaan. Om dan te kunnen voldoen aan de normstelling van bijvoorbeeld 40 dB(A) op de gevel van nabijgelegen woningen in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur), is op basis van de resultaten van de geluidmeting naar de omgeving berekend wat het maximale geluidsniveau binnen in de zaal van het dorpshuis zou mogen zijn. Daarbij is uitgegaan van de strafcorrectie van het muziekgeluid van 10 dB(A) en het spectrum voor popmuziek. In onderstaande tabel 2 zijn in het geval van beide meetpunten de maximaal mogelijke binnenniveaus van activiteiten met muziek in de zaal weergegeven (uitgebreide berekeningsresultaten in bijlage 3).

Tabel 2: maximaal binnenniveau zaal nachtperiode bij voldoen aan normstelling 40 dB(A)

meetpunten	maximaal binnenniveau zaal
1	66 dB(A)
2	75 dB(A)

Uit de tabel blijkt dat meetpunt 1 (voormalige school) het meest maatgevende meetpunt is. Het maximaal berekende binnenniveau van 66 dB(A) kan worden vergeleken met de hoogte van bijvoorbeeld muziek als achtergrondniveau.

### 3.3 Toetsing/mogelijke maatregelen

Met behulp van het tweede overdrachtsmodel waarbij is uitgegaan van de nieuwe situatie (ontkoppelde woning) en een aangehouden binnenniveau van 90 dB(A) is getracht mogelijke maatregelen inzichtelijk te maken om zo mogelijk te kunnen voldoen aan de normstelling. In dit rekenmodel zijn nieuwe beoordelingspunten op de gevels van de maatgevende woningen ingevoerd. In onderstaande tabel 3 zijn de berekeningsresultaten daarvan weergegeven (uitgebreide berekeningsresultaten (exclusief muziektoeslag) in bijlage 4).

Tabel 3: Berekeningsresultaten meetpunten

beoordelingspunten	Beoordelingsniveau (incl. muziektoeslag) berekend met overdrachtsmodel
3 westgevel no 13	64
4 westgevel no 13	60
5 oostgevel no 11	53

Uit tabel 3 blijkt dat op de beoordelingspunten op de gevels van de maatgevende woningen het niveau veel hoger (respectievelijk 24, 20 en 13 dB(A)) is dan de normwaarde voor bijvoorbeeld de nachtperiode van 40 dB(A).

## 4 Mogelijke maatregelen

Op basis van de resultaten uit tabel 3 moet worden geconcludeerd dat indien aan de normstelling in de nachtperiode zou moeten worden voldaan, er nogal wat aan de geluidwering van het dorpshuis moet worden verbeterd. Wanneer gekeken wordt naar het beoordelingspunt 3 (Eerste Compagnonsweg 13), zou bij een maximaal binnenniveau van 90 dB(A) de geluidwering van de constructie in zijn geheel minimaal 24 dB(A) moeten worden verbeterd. Daarbij gaat het dan met name om de constructies en materialen op het dak en de oostelijke gevel van de zaal. In geval van het beoordelingspunt 5 (Eerste Compagnonsweg 11) dient de geluidwering dan te worden verbeterd met minimaal 13 dB(A). In dat geval gaat het dan om het dak en de westelijke kant van de zaal van het dorpshuis. In beide gevallen zullen er forse aanpassingen nodig zijn.

Of de bestaande ramen, wanden, ventilatoren en het dak zoveel extra kunnen worden geïsoleerd valt te bezien.

Op basis van de gemeten isolatiewaarden van de diverse geveldelen is per beoordelingspunt een inschatting gemaakt welke maatregelen mogelijk genomen zouden kunnen worden. Of hiermee dan zou kunnen worden voldaan aan de normstelling, zullen nieuwe, aanvullende metingen moeten uitwijzen.

### 4.1 Beoordelingspunten 3 en 4 (nieuwe woning Eerste Compagnonsweg 13)

Bij deze beoordelingspunten zijn met name de oostgevel en het dak van de zaal van belang. Uit de geluidmeting en de berekeningen komt naar voren dat naast de ventilator de houten wand met een afdekking van schroten ter hoogte van het afdak op basis van het wandoppervlak het meeste geluid doorlaat. Daarna volgt de dakconstructies (waaronder dakranden en dakpunten) en de puien waarin het glas en sandwichpanelen zijn aangebracht. Ook de entreepui draagt bij aan het negatieve resultaat. De reden daarvoor is dat vanwege het ontbreken van de vloer in de hal, extra geluid vanonder de vloerzaal in de hal komt.

Om een 24 dB(A) hogere geluidwering te bewerkstelligen moet de geluidwering als totaal fors worden verbeterd. Elke constructie levert daarbij een eigen bijdrage aan het totaal.

De huidige houten wand heeft een gemeten isolatiewaarde van ca. 28 dB(A). Zoals al genoemd zal de geluidsisolatie van de constructie met minimaal 24 dB(A) moeten toenemen. In het geval van de wand zal het aanbrengen van meer massa door middel van het aanbrengen van een stenen buitenmuur de geluidsisolatie doen toenemen. Nog beter is het vervangen van de wand door een spouwmuur. In dat geval zal de isolatie toenemen tot ca. 52 dB(A).

De ventilator zit voor de beide beoordelingspunten op een verkeerde plaats. Een betere plaats zou het dak zijn, of aan de westzijde van het gebouw. Deze laatste optie is echter niet relevant vanwege de aanwezigheid van de andere maatgevende woning. Door de afzuiging op het dak te plaatsen en tevens geluiddempend uit te voeren wordt het gunstiger. Indien de luchtafvoer via het dak plaatsvindt, zal ergens anders een luchttoevoer moeten komen. Deze toevoer zou dan het beste aan de zuid of noordzijde van het gebouw te realiseren zijn.

Vanwege de geringe dikte van het kunststofprofiel van het kozijn, kan dikker dubbelglas en panelen in de puien niet tot een sterke verbetering van de geluidsisolatie leiden. Op basis van de gemeten geluidsisolatie (ca. 26 dB(A)) zou een ca. 24 dB(A) hogere geluidwering nodig zijn om mogelijk aan de normstelling te kunnen voldoen. Een merkbare verbetering zou het toepassen van voorzetbeglazing zijn. Omdat echter in de puien ook te openen delen zijn aangebracht, zouden die openingen dan niet meer gebruikt kunnen worden. Ook dient er aandacht te worden gegeven aan de naaddichting. Bij voorkeur dienen naden en kieren te worden afgekit.

In geval van de oostgevel zou ook gedacht kunnen worden om de puien in zijn geheel te vervangen door een spouwmuur. Ook omdat voor de huidige wand met houten buitenbekleding daarvoor het

advies wordt gegeven. Wel zal voor de oostgevel in de zaal dan sprake zijn van een dichte gevel zonder daglichttoetreding.

De entreepui draagt ook bij aan het negatieve resultaat. Mogelijk zal nadat de vloer weer is aangebracht en de hal opnieuw is ingedeeld en ingericht, de geluidafstraling van de entreepui minder worden. Hoeveel dat zal zijn is moeilijk in te schatten. Wel moet worden opgemerkt dat de deuren in de bestaande tussenwand tussen de hal en de zaal zullen moeten worden voorzien van een goede kieldichting. Blijkt de entreepui na de verbouwing nog te veel geluid door te laten, dan zal in dat geval de wand tussen de hal en de zaal extra geïsoleerd moeten worden.

Ook het dak en met name de dakpunten hebben invloed op het resultaat bij de beoordelingspunten. Het dak bestaat deels uit een platdakgedeelte en deels uit schuine dakvlakken met aan weerszijden een betimmering met schrootjes (dakpunten). De schuine dakvlakken bestaan uit dakhout met metalen dakpanafdekking en zijn puur voor de vorm op het dak geplaatst. Het plafond binnenin de zaal is vlak. Het is niet duidelijk of het platte dak en de dakvlakken geïsoleerd zijn. Wel blijkt uit de geluidmetingen per geveldeel dat er veel verschil is in de isolatie van het platte en schuine dak in vergelijking met de betimmeringen hiervan in de oost en westgevels. Globaal is de isolatie van de dakpunten ca. 11dB(A) minder. De reden daarvoor kan worden gezocht in de naden en kieren in het plafond en de hier en daar slechte kwaliteit van de buitenbetimmering. Ook de geluidsisolatie van deze dakpunten zal fors verbeterd moeten worden. Of het aanbrengen van nieuwe buitenbetimmering met isolatiemateriaal dan voldoen zal zijn is ook afhankelijk van de isolatie van het plafond. Het geluid dat door het plafond in de ruimten van de dakpunten komt, komt uiteindelijke weer via de betimmering van de dakpunten en ook via de schuine dakvlakken naar buiten. Indien het plafond wordt geïsoleerd, bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van isolatiemateriaal van voldoende dikte en dichtheid (bijvoorbeeld steenwol) met daaronder bij voorkeur een verend plafond met voldoende massa, zal de geluidsisolatie toenemen, waardoor mogelijk de dakpunten minder geïsoleerd hoeven te worden. Ook hierbij dient ruim aandacht te worden geschonken aan de afdichting van naden en kieren.

#### 4.2 Beoordelingspunt 5 (bestaande woning Eerste Compagnonsweg 11)

Bij dit beoordelingspunt is met name de westgevel en het dak van de zaal van belang. Op basis van de berekeningen is een extra geluidsisolatie van minimaal 13 dB(A) nodig om te kunnen voldoen aan de normstelling in de nachtperiode. Bij de geluidmetingen valt op dat niet alleen de nooddeur en de ventilator een bijdrage leveren aan het slechte resultaat op het beoordelingspunt, maar ook de relatieve lage geluidsisolatie van de wanden en de glaspuien.

De slechte constructie en uitvoering van de nooddeur dient drastisch te worden verbeterd. De huidige geluidsisolatie bedraagt slecht ca. 20 dB(A). Indien de deur wordt vervangen door een zware massieve deur dik 65 mm en rondom de deur een dubbele kieldichting van rubberen profielen, kan een geluidsisolatie van ca. 40 dB(A) worden behaald.

De ventilator zit ook voor dit beoordelingspunt op een verkeerde plaats. Een betere plaats zou ook in dat geval op het dak zijn en de afvoer eveneens geluidgedempt uit te voeren. Zoals al eerder bij de andere beoordelingspunten is genoemd zal de luchttoevoer bij voorkeur aan de zuid- of noordgevel moeten worden gerealiseerd.

Ook in de westgevel zijn ramen in kunststofprofielen aangebracht. Op basis van de geluidmetingen blijkt de geluidsisolatie daarvan ca. 28 dB(A) te zijn. Ondanks de constructieve beperking van dikker dubbelglas in de profielen, speelt ook de geluidsisolatie van het kunststofprofiel zelf een rol. Gezien de minimaal gewenste geluidsisolatie zal ook voor deze puien gekozen moeten worden voor voorzetbeglazing.

Voor dit beoordelingspunt is ook het dak van belang. Omdat de twee andere beoordelingspunten voor het dak maatgevend zijn, zal indien de verbetering van het dak (plafond) en andere bij die beoordelingspunten genoemde aanpassingen worden uitgevoerd, het dak ook voldoende isolerend zijn voor het beoordelingspunt 5.

De bestaande houtskeletbouwwand in de westgevel zal ook aanvullend geïsoleerd moeten worden. De huidige geluidsisolatie bedraagt globaal ca. 29 dB(A). Om een minimaal 13 dB(A) hogere geluidwering te behalen, zal ook in dat geval het aanbrengen van meer massa betere resultaten opleveren. In dat geval zou kunnen worden gedacht aan de constructie met een halfsteens buitenmuur en aan de binnenzijde een houten wand met isolatiemateriaal.

## 5 Conclusie

Op basis van de geluidmetingen op 8 april 2015 is de bestaande geluidsisolatie van het dorpshuis erg laag en zijn er enkele tekortkomingen wat de uitvoering en achterstallig onderhoud van de constructies betreft.

Indien de activiteiten van het dorpshuis vallen binnen de dagen, dan wel dagdelen dat ontheffing is verleend van de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit en geen normen gesteld worden, zullen er geen geluidsisolerende maatregelen behoeven te worden genomen.

Indien er echter activiteiten plaatsvinden met muziek buiten die ontheffing, dan zullen er forse maatregelen genomen moeten worden. Daarbij zullen ook keuzes moeten worden gemaakt.

Ook zou gekozen kunnen worden om naast de ontheffingen geen andere activiteiten met muziek toe te staan na 23.00 uur. De normstelling wordt in dat geval 5 dB(A) verruimd. Ook in dat geval zullen er zeer zeker verbeteringen in de geluidwering moeten worden aangebracht.

Bovendien zou kunnen worden overwogen om het beoordelingspunt 3 niet meer mee te nemen. In de huidige situatie betreft het een blinde muur. Indien wettelijk wordt geregeld dat in de muur geen te openen delen zullen/mogen worden aangebracht zou alleen beoordelingspunt 4 overblijven. In dit punt geldt dan een iets lagere berekende waarde voor de normstelling, waardoor ook dan iets minder geïsoleerd zou hoeven te worden.




Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing

**BIJLAGEN**











westgevel



westgevel



westgevel



Oostgevel



oostgevel




oostgevel



oostgevel

## Meting binnen zaal bron 1/2


150408 002



150408 002	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	16,32
16 Hz	17,43
20 Hz	27,21
25 Hz	36,88
31,5 Hz	44,12
40 Hz	51,94
50 Hz	58,56
63 Hz	63,82
80 Hz	68,85
100 Hz	68,47
125 Hz	77,03
160 Hz	77,73
200 Hz	82,38
250 Hz	85,58
315 Hz	88,51
400 Hz	92,4
500 Hz	93,83
630 Hz	96,75
800 Hz	96,46
1 kHz	97,79
1,25 kHz	96,22
1,6 kHz	96,31
2 kHz	96,19
2,5 kHz	93,59
3,15 kHz	90,46
4 kHz	88,18
5 kHz	78,22
6,3 kHz	71,53
8 kHz	64,38
10 kHz	54,46
12,5 kHz	42,62
16 kHz	33,06
20 kHz	24,36
A	105,74
Z	105,74

Meting buiten zijgevel woning no 11 bron 1/2  
150408 012


**Cursor values**  
LAeq: 59,2 dB



150408 012		
Frequency	LAeq	
12,5 Hz	-15,39	
16 Hz	-10,28	0,74
20 Hz	0,27	
25 Hz	13,22	
31,5 Hz	15,89	27,00
40 Hz	26,45	
50 Hz	30,66	
63 Hz	31,52	37,48
80 Hz	34,79	
100 Hz	34,28	
125 Hz	39,33	
160 Hz	48,54	
200 Hz	47,21	
250 Hz	46,9	
315 Hz	44,98	
400 Hz	46,42	
500 Hz	47,1	52,70
630 Hz	49,59	
800 Hz	48,47	
1 kHz	51,33	
1,25 kHz	48,41	
1,6 kHz	46,78	
2 kHz	46,81	
2,5 kHz	43,88	
3,15 kHz	40,15	
4 kHz	40,13	43,25
5 kHz	26,94	
6,3 kHz	18,65	
8 kHz	11,89	19,78
10 kHz	8,06	
12,5 kHz	4,2	
16 kHz	0,86	
20 kHz	-1,99	
A	59,15	59,16

## Meting binnen zaal bron 3/4

150408 024




**Cursor values**

LAeq: 105,3 dB

150408 024	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	15,91
16 Hz	17,23
20 Hz	27,39
25 Hz	36,08
31,5 Hz	42,44
40 Hz	50,37
50 Hz	56,82
63 Hz	65,28
80 Hz	69,78
100 Hz	70,12
125 Hz	74,8
160 Hz	77,49
200 Hz	81,13
250 Hz	84,5
315 Hz	87,98
400 Hz	91,54
500 Hz	93,76
630 Hz	96,23
800 Hz	96,08
1 kHz	97,11
1,25 kHz	95,52
1,6 kHz	95,94
2 kHz	96,11
2,5 kHz	93,9
3,15 kHz	90,01
4 kHz	88,06
5 kHz	78,43
6,3 kHz	71,72
8 kHz	64,83
10 kHz	55,04
12,5 kHz	42,97
16 kHz	32,63
20 kHz	23,52
A	105,33
Z	105,33

Meting buiten t.h.v. zijgevel school bron 3/4

150408 030




150408 030	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-15,69
16 Hz	-9,65
20 Hz	0,65
25 Hz	16,57
31,5 Hz	24,85
40 Hz	31,77
50 Hz	36,28
63 Hz	40,97
80 Hz	46,44
100 Hz	48,24
125 Hz	48,59
160 Hz	51,45
200 Hz	52,14
250 Hz	54,15
315 Hz	52,95
400 Hz	54,45
500 Hz	54,62
630 Hz	57,4
800 Hz	57,77
1 kHz	56,37
1,25 kHz	53,2
1,6 kHz	52,66
2 kHz	52,16
2,5 kHz	50,43
3,15 kHz	48,7
4 kHz	46,26
5 kHz	35,3
6,3 kHz	27,79
8 kHz	19,99
10 kHz	12,08
12,5 kHz	5,13
16 kHz	1,15
20 kHz	-1,92
A	65,92
Z	65,91

**Cursor values**

LAeq: 65,9 dB

# Meting binnen nooddeur bron 1/2


150408 005



150408 005	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	16,43
16 Hz	17,14
20 Hz	27,94
25 Hz	39
31,5 Hz	48,91
40 Hz	58,68
50 Hz	60,57
63 Hz	71,76
80 Hz	76,79
100 Hz	75,83
125 Hz	78,23
160 Hz	76,46
200 Hz	79,17
250 Hz	84,29
315 Hz	85,66
400 Hz	90,07
500 Hz	90,51
630 Hz	93,86
800 Hz	94,35
1 kHz	95,53
1,25 kHz	94,08
1,6 kHz	94,9
2 kHz	95,48
2,5 kHz	92,8
3,15 kHz	88,58
4 kHz	86,56
5 kHz	76,31
6,3 kHz	69,79
8 kHz	61,86
10 kHz	52,13
12,5 kHz	39,02
16 kHz	28,46
20 kHz	20,31
A	103,82
Z	103,82

## Meting buiten nooddeur bron 1/2

150408 014




**Cursor values**

LAeq: 81,2 dB

150408 014	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-10,93
16 Hz	-1,33
20 Hz	9,37
25 Hz	26,08
31,5 Hz	34,49
40 Hz	41,35
50 Hz	43,36
63 Hz	50,45
80 Hz	57,44
100 Hz	55,67
125 Hz	57,73
160 Hz	57,35
200 Hz	57,1
250 Hz	60,24
315 Hz	60,31
400 Hz	65,54
500 Hz	67,02
630 Hz	72,28
800 Hz	73,11
1 kHz	73,09
1,25 kHz	71,65
1,6 kHz	71,84
2 kHz	72,35
2,5 kHz	69,87
3,15 kHz	64,36
4 kHz	61,34
5 kHz	49,21
6,3 kHz	43,04
8 kHz	34,74
10 kHz	25,26
12,5 kHz	14,53
16 kHz	6,29
20 kHz	-0,07
A	81,22
Z	81,21

# Meting binnen plafond zaal bron 1/2


150408 011



150408 011	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	16,41
16 Hz	17
20 Hz	27,65
25 Hz	36,64
31,5 Hz	43
40 Hz	51,06
50 Hz	59,2
63 Hz	69,77
80 Hz	76,7
100 Hz	75,6
125 Hz	77,62
160 Hz	79,59
200 Hz	83,62
250 Hz	86,84
315 Hz	87,97
400 Hz	91,79
500 Hz	93,48
630 Hz	96,58
800 Hz	96,07
1 kHz	98,06
1,25 kHz	96,51
1,6 kHz	96,63
2 kHz	96,79
2,5 kHz	94,5
3,15 kHz	91,52
4 kHz	89,52
5 kHz	79,93
6,3 kHz	74,12
8 kHz	67,92
10 kHz	58,69
12,5 kHz	46,74
16 kHz	35,62
20 kHz	25,59
A	105,96
Z	106,0

# Meting buiten dakpunt 1 oostgevel bron 3/4

150408 036




150408 036	
Frequency	L <sub>Aeq</sub>
12,5 Hz	-19,13
16 Hz	-8,48
20 Hz	8,41
25 Hz	23,19
31,5 Hz	27,57
40 Hz	30,96
50 Hz	43,17
63 Hz	42,46
80 Hz	55,14
100 Hz	52,47
125 Hz	54,43
160 Hz	58,82
200 Hz	56,67
250 Hz	58,49
315 Hz	59,83
400 Hz	61,07
500 Hz	60,57
630 Hz	63,26
800 Hz	62,45
1 kHz	62,23
1,25 kHz	58,24
1,6 kHz	55,75
2 kHz	54,58
2,5 kHz	53,74
3,15 kHz	50,98
4 kHz	46,43
5 kHz	37,76
6,3 kHz	27,24
8 kHz	19,51
10 kHz	14,3
12,5 kHz	9,77
16 kHz	5,11
20 kHz	-0,52
A	71,3
Z	71,28

**Cursor values**

L<sub>Aeq</sub>: 71,3 dB

# Meting buiten dakpunt 1 westgevel bron 1/2

150408 019




**Cursor values**

LAeq: 69,7 dB

150408 019	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-12,18
16 Hz	-2,1
20 Hz	5,38
25 Hz	19,61
31,5 Hz	30,09
40 Hz	30,07
50 Hz	39,88
63 Hz	46,68
80 Hz	55,01
100 Hz	50,01
125 Hz	51,44
160 Hz	56,73
200 Hz	56,41
250 Hz	58,62
315 Hz	57,19
400 Hz	59,57
500 Hz	58,43
630 Hz	60,43
800 Hz	58,9
1 kHz	60,79
1,25 kHz	58,19
1,6 kHz	56,45
2 kHz	55,41
2,5 kHz	52,57
3,15 kHz	50,03
4 kHz	45,81
5 kHz	33,08
6,3 kHz	25,25
8 kHz	18,5
10 kHz	11,91
12,5 kHz	6,59
16 kHz	1,59
20 kHz	-1,86
A	69,66
	69,65

# Meting buiten dakpunt 2 westgevel bron 1/2


150408 020



150408 020	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-16,07
16 Hz	-5,26
20 Hz	7,6
25 Hz	21,33
31,5 Hz	29,9
40 Hz	34,54
50 Hz	35,78
63 Hz	47,75
80 Hz	55,58
100 Hz	51,29
125 Hz	52,04
160 Hz	53,65
200 Hz	55,6
250 Hz	55,19
315 Hz	55,22
400 Hz	58,84
500 Hz	58,93
630 Hz	62,63
800 Hz	62,96
1 kHz	62,8
1,25 kHz	60,25
1,6 kHz	58,84
2 kHz	59,27
2,5 kHz	56,75
3,15 kHz	51,04
4 kHz	47,25
5 kHz	35,72
6,3 kHz	28,2
8 kHz	19,79
10 kHz	11,93
12,5 kHz	6,41
16 kHz	2,16
20 kHz	-1,47
A	71,01
Z	70,99

# Meting buiten platdak bron 1/2


150408 023



150408 023	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-10,19
16 Hz	-5,66
20 Hz	8,2
25 Hz	15,86
31,5 Hz	21,68
40 Hz	28,4
50 Hz	35,85
63 Hz	44,27
80 Hz	49,67
100 Hz	47,88
125 Hz	52,73
160 Hz	57,76
200 Hz	57,5
250 Hz	50,65
315 Hz	50,38
400 Hz	53,4
500 Hz	51,61
630 Hz	51,07
800 Hz	46,05
1 kHz	45,62
1,25 kHz	40,4
1,6 kHz	37,66
2 kHz	36,62
2,5 kHz	35
3,15 kHz	33,34
4 kHz	29,78
5 kHz	27,69
6,3 kHz	28,36
8 kHz	24,85
10 kHz	21,92
12,5 kHz	17,75
16 kHz	12,36
20 kHz	3,99
A	63,78
Z	63,72

# Meting buiten schuin dak A bron 1/2

150408 021




150408 021	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-12,15
16 Hz	-4,68
20 Hz	7,2
25 Hz	17,62
31,5 Hz	24,96
40 Hz	26,49
50 Hz	35,67
63 Hz	43,36
80 Hz	46,77
100 Hz	45,84
125 Hz	49,76
160 Hz	53,02
200 Hz	52,94
250 Hz	47,16
315 Hz	48,57
400 Hz	51,58
500 Hz	49,95
630 Hz	48,88
800 Hz	43,77
1 kHz	43,96
1,25 kHz	40,47
1,6 kHz	37,97
2 kHz	37,29
2,5 kHz	35,95
3,15 kHz	36,08
4 kHz	36,52
5 kHz	34,25
6,3 kHz	31,96
8 kHz	29,65
10 kHz	23,67
12,5 kHz	19,42
16 kHz	13,99
20 kHz	5,6
A	60,57
Z	60,56

# Meting binnen ramen podium westgevel bron 1/2

150408 008

**Cursor values**

LAeq: 99,5 dB




150408 008	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	15,78
16 Hz	17
20 Hz	26,36
25 Hz	31,48
31,5 Hz	42,52
40 Hz	49,27
50 Hz	57,07
63 Hz	61,58
80 Hz	70,62
100 Hz	69,63
125 Hz	72,27
160 Hz	75,53
200 Hz	77,92
250 Hz	79,93
315 Hz	81,66
400 Hz	84,95
500 Hz	87,33
630 Hz	90,56
800 Hz	91,21
1 kHz	90,91
1,25 kHz	89,64
1,6 kHz	90,14
2 kHz	90,27
2,5 kHz	87,99
3,15 kHz	83,25
4 kHz	82,01
5 kHz	72,25
6,3 kHz	66,81
8 kHz	59,25
10 kHz	52,54
12,5 kHz	36,83
16 kHz	23,45
20 kHz	17,54
A	99,53
Z	102,00

# Meting buiten ramen podium westgevel bron 1/2

150408 017

**Cursor values**


LAeq: 72,1 dB



150408 017	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-12,67
16 Hz	-3,09
20 Hz	6,82
25 Hz	20,19
31,5 Hz	31,19
40 Hz	37,04
50 Hz	39,62
63 Hz	45,78
80 Hz	55,3
100 Hz	53,63
125 Hz	53,02
160 Hz	55,15
200 Hz	57,86
250 Hz	60,01
315 Hz	56,67
400 Hz	60,51
500 Hz	60,07
630 Hz	62,78
800 Hz	62,11
1 kHz	62,15
1,25 kHz	60,97
1,6 kHz	61,35
2 kHz	62,35
2,5 kHz	60,02
3,15 kHz	53,94
4 kHz	49,3
5 kHz	37,34
6,3 kHz	30,35
8 kHz	21,69
10 kHz	16,9
12,5 kHz	11,6
16 kHz	4,91
20 kHz	0,21
A	72,1
Z	72,10

# Meting binnen tussenwand zaal/hal bron 3/4

150408 029




**Cursor values**

LAeq: 105,2 dB

150408 029	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	16,29
16 Hz	17,64
20 Hz	28,57
25 Hz	35,97
31,5 Hz	42,41
40 Hz	51,63
50 Hz	60,11
63 Hz	68,44
80 Hz	74,55
100 Hz	74,11
125 Hz	77,25
160 Hz	79,99
200 Hz	83,98
250 Hz	83,99
315 Hz	89,53
400 Hz	92,4
500 Hz	93,44
630 Hz	95,65
800 Hz	95,42
1 kHz	97,69
1,25 kHz	96,24
1,6 kHz	95,65
2 kHz	94,77
2,5 kHz	92,73
3,15 kHz	89,51
4 kHz	86,97
5 kHz	77,79
6,3 kHz	70,71
8 kHz	65,13
10 kHz	54,52
12,5 kHz	42,69
16 kHz	33,86
20 kHz	25,2
A	105,17
Z	105,16

# Meting buiten entreepui oostgevel bron 3/4

150408 035




150408 035	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-18,55
16 Hz	-8,73
20 Hz	5,19
25 Hz	12,02
31,5 Hz	21,17
40 Hz	26,63
50 Hz	35,83
63 Hz	43,09
80 Hz	49,75
100 Hz	50,4
125 Hz	52,81
160 Hz	52,73
200 Hz	54,17
250 Hz	55,5
315 Hz	55,66
400 Hz	56,83
500 Hz	57,1
630 Hz	59,33
800 Hz	57,83
1 kHz	55,91
1,25 kHz	52,38
1,6 kHz	50,08
2 kHz	49,12
2,5 kHz	49,59
3,15 kHz	47,38
4 kHz	43,94
5 kHz	33,65
6,3 kHz	27,04
8 kHz	21,04
10 kHz	15,2
12,5 kHz	8,66
16 kHz	2,88
20 kHz	-0,72
A	66,98
Z	66,96

**Cursor values**

LAeq: 67,0 dB

## Meting binnen ventilator A bron 1/2

150408 006



**Cursor values**

LAeq: 105,8 dB


150408 006	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	16,6
16 Hz	17,44
20 Hz	29,95
25 Hz	40,23
31,5 Hz	43,72
40 Hz	53,12
50 Hz	59,11
63 Hz	67,47
80 Hz	77,83
100 Hz	77,38
125 Hz	76,09
160 Hz	80,3
200 Hz	80,06
250 Hz	82,83
315 Hz	88,93
400 Hz	91,68
500 Hz	91,59
630 Hz	95,02
800 Hz	94,94
1 kHz	98,62
1,25 kHz	96,98
1,6 kHz	96,9
2 kHz	95,42
2,5 kHz	94,52
3,15 kHz	93,89
4 kHz	89,75
5 kHz	80,26
6,3 kHz	73,59
8 kHz	67,29
10 kHz	58,3
12,5 kHz	45,99
16 kHz	34,74
20 kHz	23,7
A	105,75
Z	105,75

## Meting buiten ventilator A bron 1/2

150408 015

**Cursor values**


LAeq: 84,7 dB



150408 015		
Frequency	LAeq	
12,5 Hz	-17,09	
16 Hz	-7,25	8,30
20 Hz	8,16	
25 Hz	15,89	
31,5 Hz	24,58	33,81
40 Hz	33,18	
50 Hz	39,62	
63 Hz	48,03	58,72
80 Hz	58,27	
100 Hz	58,49	
125 Hz	58,43	66,57
160 Hz	64,96	
200 Hz	67,39	
250 Hz	66,94	73,19
315 Hz	70,18	
400 Hz	74,23	
500 Hz	73,74	79,16
630 Hz	75,08	
800 Hz	72,24	
1 kHz	78,5	81,25
1,25 kHz	76,6	
1,6 kHz	73,28	
2 kHz	71,21	76,27
2,5 kHz	68,98	
3,15 kHz	67,25	
4 kHz	64,25	69,10
5 kHz	51,8	
6,3 kHz	42,53	
8 kHz	35,51	43,40
10 kHz	26,25	
12,5 kHz	16,75	
16 kHz	8,15	17,42
20 kHz	1,32	
A	84,66	84,66

# Meting binnen ventilator B bron 3/4


150408 025



150408 025	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	15
16 Hz	16,68
20 Hz	28,23
25 Hz	36,51
31,5 Hz	43,68
40 Hz	52,66
50 Hz	61,08
63 Hz	67,06
80 Hz	74,68
100 Hz	75,8
125 Hz	76,23
160 Hz	77,57
200 Hz	78,28
250 Hz	81,79
315 Hz	86,43
400 Hz	89,22
500 Hz	91,49
630 Hz	94,63
800 Hz	95
1 kHz	96,13
1,25 kHz	94,98
1,6 kHz	96,25
2 kHz	96,04
2,5 kHz	93,66
3,15 kHz	89,83
4 kHz	87,62
5 kHz	77,72
6,3 kHz	71,12
8 kHz	63,71
10 kHz	53,42
12,5 kHz	41,41
16 kHz	31,01
20 kHz	22,58
A	104,56
Z	104,56

# Meting buiten ventilator B bron 3/4

150408 031




**Cursor values**

LAeq: 80,6 dB

150408 031	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-14,03
16 Hz	-5
20 Hz	11,04
25 Hz	29,01
31,5 Hz	30,29
40 Hz	41,45
50 Hz	44,91
63 Hz	54,78
80 Hz	60,65
100 Hz	59,07
125 Hz	59,1
160 Hz	59,47
200 Hz	60,88
250 Hz	65,74
315 Hz	70,17
400 Hz	71,44
500 Hz	68,36
630 Hz	70,96
800 Hz	71,75
1 kHz	71,18
1,25 kHz	68,3
1,6 kHz	69,76
2 kHz	69,78
2,5 kHz	66,95
3,15 kHz	62,73
4 kHz	59,88
5 kHz	50,18
6,3 kHz	43,04
8 kHz	35,71
10 kHz	26,69
12,5 kHz	17,06
16 kHz	8,81
20 kHz	1,63
A	80,6
Z	80,58

# Meting binnen wand zaal schrootjes buiten oostgevel bron 3/4

150408 028




**Cursor values**

LAeq: 104,7 dB

Frequency	LAeq
12,5 Hz	16,45
16 Hz	17,24
20 Hz	27,44
25 Hz	37,61
31,5 Hz	45,35
40 Hz	53,47
50 Hz	58,77
63 Hz	69,2
80 Hz	74,58
100 Hz	73,68
125 Hz	75,85
160 Hz	76,79
200 Hz	80,04
250 Hz	83,82
315 Hz	86,96
400 Hz	89,8
500 Hz	92,97
630 Hz	95,14
800 Hz	95,69
1 kHz	96,23
1,25 kHz	94,78
1,6 kHz	95,54
2 kHz	95,92
2,5 kHz	93,54
3,15 kHz	89,2
4 kHz	87,63
5 kHz	77,79
6,3 kHz	71,01
8 kHz	63,68
10 kHz	53,64
12,5 kHz	41,26
16 kHz	30,41
20 kHz	21,67
A	104,68
Z	104,67

# Meting buiten wand schrootjes oostgevel bron 3/4


150408 034



150408 034	
Frequency	L <sub>Aeq</sub>
12,5 Hz	-10,07
16 Hz	-3,13
20 Hz	8,19
25 Hz	28,66
31,5 Hz	33,61
40 Hz	38,58
50 Hz	44,27
63 Hz	53,18
80 Hz	58,66
100 Hz	55,54
125 Hz	57,95
160 Hz	57,2
200 Hz	58,59
250 Hz	60,81
315 Hz	61,82
400 Hz	63,93
500 Hz	63,55
630 Hz	65,37
800 Hz	65,18
1 kHz	63,95
1,25 kHz	60,21
1,6 kHz	59,47
2 kHz	59,47
2,5 kHz	56,6
3,15 kHz	53,01
4 kHz	50,71
5 kHz	38,66
6,3 kHz	31,54
8 kHz	24,66
10 kHz	18,99
12,5 kHz	14,12
16 kHz	8,73
20 kHz	1,85
A	73,72
Z	73,71

# Meting binnen ramen zaal oostgevel bron 3/4


150408 026



150408 026	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	16,54
16 Hz	17,85
20 Hz	29,22
25 Hz	39,84
31,5 Hz	44,46
40 Hz	52,27
50 Hz	61,03
63 Hz	67,62
80 Hz	76,63
100 Hz	75,56
125 Hz	77,78
160 Hz	79,94
200 Hz	79,78
250 Hz	84,5
315 Hz	86,81
400 Hz	89,84
500 Hz	91,42
630 Hz	94,66
800 Hz	95,07
1 kHz	97,04
1,25 kHz	95,79
1,6 kHz	95,55
2 kHz	95,28
2,5 kHz	93,44
3,15 kHz	90,26
4 kHz	87,55
5 kHz	78,1
6,3 kHz	71,02
8 kHz	64,11
10 kHz	53,77
12,5 kHz	41,82
16 kHz	31,5
20 kHz	22,43
A	104,68
Z	104,67

# Meting buiten ramen zaal oostgevel bron 3/4

150408 032



**Cursor values**

LAeq: 75,5 dB


150408 032	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-16,69
16 Hz	-4,28
20 Hz	9,9
25 Hz	23,93
31,5 Hz	27,02
40 Hz	34,51
50 Hz	44,17
63 Hz	46,85
80 Hz	56,53
100 Hz	54,69
125 Hz	57,12
160 Hz	59,36
200 Hz	60,02
250 Hz	61,42
315 Hz	62,9
400 Hz	64,14
500 Hz	64,61
630 Hz	67,77
800 Hz	67,91
1 kHz	67,22
1,25 kHz	63,72
1,6 kHz	60,64
2 kHz	58,68
2,5 kHz	57,97
3,15 kHz	57,08
4 kHz	53,65
5 kHz	40,99
6,3 kHz	32,32
8 kHz	26,12
10 kHz	21,17
12,5 kHz	10,47
16 kHz	5,25
20 kHz	-0,26
A	75,47
Z	75,45

# Meting binnen wanden zaal westgevel bron 1/2

150408 010

**Cursor values**


LAeq: 105,3 dB



150408 010		
Frequency	LAeq	
12,5 Hz	16,57	
16 Hz	17,64	28,82
20 Hz	28,19	
25 Hz	39,92	
31,5 Hz	45,76	54,45
40 Hz	53,64	
50 Hz	61,25	
63 Hz	68,69	76,27
80 Hz	75,27	
100 Hz	72,85	
125 Hz	77,27	
160 Hz	77,84	
200 Hz	80,47	
250 Hz	84,12	89,27
315 Hz	86,78	
400 Hz	91,3	
500 Hz	92,69	98,64
630 Hz	96,13	
800 Hz	96,02	
1 kHz	97,58	101,36
1,25 kHz	95,95	
1,6 kHz	96,02	
2 kHz	95,91	100,06
2,5 kHz	93,52	
3,15 kHz	90,69	
4 kHz	88,52	92,92
5 kHz	78,88	
6,3 kHz	72,88	
8 kHz	66,59	73,89
10 kHz	57,2	
12,5 kHz	44,86	
16 kHz	33,24	45,17
20 kHz	22,62	
A	105,33	105,33

Meting buiten wanden zaal (trespa) westgevel bron 1/2  
150408 018

**Cursor values**  
LAeq: 73,6 dB




150408 018	
Frequency	LAeq
12,5 Hz	-13,21
16 Hz	-3,36
20 Hz	8,81
25 Hz	23,45
31,5 Hz	31,96
40 Hz	36,98
50 Hz	42,56
63 Hz	49,13
80 Hz	55,36
100 Hz	53,99
125 Hz	52,87
160 Hz	55,11
200 Hz	57,32
250 Hz	57,86
315 Hz	57,36
400 Hz	60,55
500 Hz	60,7
630 Hz	63,86
800 Hz	63,9
1 kHz	64,79
1,25 kHz	63,28
1,6 kHz	63,86
2 kHz	64,86
2,5 kHz	61,55
3,15 kHz	55,23
4 kHz	51,34
5 kHz	39,56
6,3 kHz	33,26
8 kHz	23,57
10 kHz	14,48
12,5 kHz	6,67
16 kHz	2,28
20 kHz	-1,47
A	73,56
Z	73,55



**Bijlage 2**  
Ligging meetpunten / berekeningsresultaten op meetpunten model 90 dB(A) verificatie /  
immissiebepaling bronsterkte geveldelen





## BEREKENINGSRESULTATEN OVERDRACHTSMODEL 90 dB(A) verificatie INCLUSIEF GROEPSREDUCTIE 15 dB(A) (verschil 105-90 dB(A))

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: directe hinder vanuit zaal verificatiemodel  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	01_A	zuidgevel school 2 m wnh	2,00	69	69	69	79
	02_A	meetpunt woning no 11 5 m wnh	5,00	59	59	59	69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.61

20-4-2015 11:58:31



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:  
bromir/omschijving:

buiten  
meting 024/036 dakpunt 1 oost zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		71,3	79,8	90,2	99,0	101,1	100,2	92,3			105,3	
2 Ontvangsniveau		55,6	60,8	63,3	66,6	66,1	59,5	52,4			71,3	
3 verschil >Lp		15,6	19,0	26,9	32,5	34,9	40,7	39,9			44,3	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		12,6	16,0	23,9	29,5	31,9	37,7	36,9			41,3	
6 Housemuziekniveau: 95,00 dB(A)		13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0			95,0 dB(A)	
7 HM-spectr (Tennekes)		82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 6,40 m <sup>2</sup> dB(A)		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
10 correctie diffusiteit	3,00											
11 geluidvermogen niveau house		74,4	76,1	68,2	63,6	61,1	53,4	53,2			79,0 dB(A)	
6 Popmuziekniveau: 90,00 dB(A)												
7 PM-spectr (Tennekes)		27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 6,40 m <sup>2</sup> dB(A)		8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1				
10 correctie diffusiteit	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau pop		55,4	65,1	62,2	59,6	58,1	51,4	48,2			68,4 dB(A)	



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromir/omschijving:  
meting 01/019 dakpunt 1 west zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau			77,6	82,7	91,3	99,2	101,7	100,9	93,8			106,0
2 Ontvangsniveau			55,7	58,5	62,3	64,3	64,2	59,9	51,5			69,6
3 verschil >Lp			21,8	24,2	29,0	34,9	37,5	41,0	42,3			46,0
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		18,8	21,2	26,0	31,9	34,5	38,0	39,3				43,0
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)										
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0		8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0				95,0 dB(A)
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0		87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	6,40	m <sup>2</sup>	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1				
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau house			68,2	70,9	66,1	61,2	58,5	53,1	50,7			74,0 dB(A)
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)										
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0		14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0		76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	6,40	m <sup>2</sup>	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1				
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau pop			49,2	59,9	60,1	57,2	55,5	51,1	45,7			64,9 dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015  
Project: dorpshuis Bonitebok  
Zendverrek:  
Ontvangstruimte:  
buiten  
meting 005/014 nooddeur

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		78,1	81,7	88,6	96,6	99,5	99,3	90,9			103,8	
2 Ontvangsniveau		58,4	61,8	64,2	74,1	77,4	76,2	66,2			81,2	
3 verschil >Lp		19,7	20,0	24,3	22,5	22,0	23,1	24,6			31,1	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
5 Luchtgeluidisolatie Ri		16,7	17,0	21,3	19,5	19,0	20,1	21,6			28,1	
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)										
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0				95,0	dB(A)
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0					
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	1,90	m <sup>2</sup>	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8					
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
11 geluidvermogen niveau house		65,1	69,8	65,4	68,3	68,8	65,7	63,1			75,6	dB(A)
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)										
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0					
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0					
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	1,90	m <sup>2</sup>	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8					
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
11 geluidvermogen niveau pop		46,1	58,8	59,4	64,3	65,8	63,7	58,1			70,5	dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:  
bromir/omschijving:

meting 01/023 plat dak F zaal  
zaal  
buiten

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		77,6	82,7	91,3	99,2	101,7	100,9	93,8			106,0	
2 Ontvangsniveau		50,9	59,3	59,0	56,9	49,4	41,3	35,7			63,7	
3 verschil >Lp		26,7	23,4	32,3	42,3	52,3	59,5	58,1			62,4	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
5 Luchtgeluidisolatie Ri		23,7	20,4	29,3	39,3	49,3	56,5	55,1			59,4	
6 Housemuziekniveau: 95,00 dB(A)		13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0			95,0 dB(A)	
7 HM-spectr (Tennekes)		82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 8,43 m <sup>2</sup> dB(A) 3,00		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
10 correctie diffusiteit												
11 geluidvermogen niveau house		64,6	72,9	64,0	55,0	45,0	35,7	36,1			74,0 dB(A)	
6 Popmuziekniveau: 90,00 dB(A)												
7 PM-spectr (Tennekes)		27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 8,43 m <sup>2</sup> dB(A) 3,00		9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3				
10 correctie diffusiteit		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau pop		45,6	61,9	58,0	51,0	42,0	33,7	31,1			63,7 dB(A)	



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromnr/omschijving:  
meting 029/035 entreepu oostgevel

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		75,6	82,5	91,5	98,8	101,3	99,3	91,6			105,2	
2 Ontvangsniveau		50,7	56,9	59,9	62,7	60,7	54,4	49,1			67,0	
3 verschil >Lp		24,9	25,6	31,5	36,1	40,6	44,9	42,5			48,2	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
5 Luchtgeluidisolatie Ri		21,9	22,6	28,5	33,1	37,6	41,9	39,5			45,2	
6 Housemuziekniveau: 95,00 dB(A)		13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0			95,0 dB(A)	
7 HM-spectr (Tennekes)		82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 9,23 m <sup>2</sup> dB(A)		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
10 correctie diffusiteit	3,00											
11 geluidvermogen niveau house		66,8	71,0	65,1	61,5	57,0	50,7	52,2			73,6 dB(A)	
6 Popmuziekniveau: 90,00 dB(A)		27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
7 PM-spectr (Tennekes)		63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0			90,4 dB(A)	
8 Gecorrigeerd muziekniveau		9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 9,23 m <sup>2</sup> dB(A)		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
10 correctie diffusiteit	3,00											
11 geluidvermogen niveau pop		47,8	60,0	59,1	57,5	54,0	48,7	47,2			64,5 dB(A)	



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromir/omschijving:  
meting 026/032 ramen oostgevel zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau			77,2	82,9	89,3	97,2	100,8	99,6	92,3			104,7
2 Ontvangsniveau			57,2	62,2	66,4	70,6	71,4	64,0	58,8			75,5
3 verschil >Lp			20,1	20,7	23,0	26,6	29,4	35,6	33,5			38,8
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		17,1	17,7	20,0	23,6	26,4	32,6	32,6	30,5			35,8
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)										
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0		8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0		87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				95,0 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi	2,00	m <sup>2</sup>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
11 geluidvermogen niveau house			65,0	69,4	67,1	64,4	61,6	53,4	54,5			73,3 dB(A)
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)										
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0		14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0		76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				90,4 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi	2,00	m <sup>2</sup>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
11 geluidvermogen niveau pop			46,0	58,4	61,1	60,4	58,6	51,4	49,5			66,1 dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromir/omschijving:  
meting 026/032 ramen oostgevel zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau			77,2	82,9	89,3	97,2	100,8	99,6	92,3			104,7
2 Ontvangsniveau			57,2	62,2	66,4	70,6	71,4	64,0	58,8			75,5
3 verschil >Lp			20,1	20,7	23,0	26,6	29,4	35,6	33,5			38,8
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		17,1	17,7	20,0	23,6	26,4	32,6	32,6	30,5			35,8
6 Housemuziekniveau: 95,00 dB(A)		13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0				95,0 dB(A)
7 HM-spectr (Tennekes)	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 2,93 m <sup>2</sup> dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
10 correctie diffusiteit	3,00											
11 geluidvermogen niveau house		66,6	71,0	68,7	66,0	63,3	55,1	56,2				75,0 dB(A)
6 Popmuziekniveau: 90,00 dB(A)												
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0					
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0					
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 2,93 m <sup>2</sup> dB(A)	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7					
10 correctie diffusiteit	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
11 geluidvermogen niveau pop		47,6	60,0	62,7	62,0	60,3	53,1	51,2				67,7 dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromir/omschijving:  
meting 026/032 ramen oostgevel zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau			77,2	82,9	89,3	97,2	100,8	99,6	92,3			104,7
2 Ontvangsniveau			57,2	62,2	66,4	70,6	71,4	64,0	58,8			75,5
3 verschil >Lp			20,1	20,7	23,0	26,6	29,4	35,6	33,5			38,8
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		17,1	17,7	20,0	23,6	26,4	32,6	32,6	30,5			35,8
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)										
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0		8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	9,0	10,0			
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0		87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	86,0	85,0			95,0 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	3,18	m <sup>2</sup>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
11 geluidvermogen niveau house			67,0	71,4	69,1	66,4	63,6	55,4	56,5			75,3 dB(A)
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)										
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0		14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	6,0	10,0			
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0		76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	84,0	80,0			90,4 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	3,18	m <sup>2</sup>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
11 geluidvermogen niveau pop			48,0	60,4	63,1	62,4	60,6	53,4	51,5			68,1 dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromri/omschijving:  
meting 026/032 ramen oostgevel zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau			77,2	82,9	89,3	97,2	100,8	99,6	92,3			104,7
2 Ontvangsniveau			57,2	62,2	66,4	70,6	71,4	64,0	58,8			75,5
3 verschil >Lp			20,1	20,7	23,0	26,6	29,4	35,6	33,5			38,8
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		17,1	17,7	20,0	23,6	26,4	32,6	32,6	30,5			35,8
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)										
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0		8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	9,0	10,0			
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0		87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	86,0	85,0			95,0 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	6,30	m <sup>2</sup>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
11 geluidvermogen niveau house			69,9	74,3	72,0	69,4	66,6	58,4	59,5			78,3 dB(A)
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)										
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0		14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	6,0	10,0			
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0		76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	84,0	80,0			90,4 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	6,30	m <sup>2</sup>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
11 geluidvermogen niveau pop			50,9	63,3	66,0	65,4	63,6	56,4	54,5			71,1 dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorpshuis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:  
bromnr/omschijving:  
buiten  
meting 008/017 ramen westgevel podium

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.
1 Zendniveau		71,3	77,9	84,9	93,0	95,4	94,4	85,9			99,5
2 Ontvangsniveau		55,9	58,8	63,2	66,1	66,5	66,1	55,3			72,1
3 verschil >Lp		15,4	19,1	21,7	26,9	28,9	28,2	30,6			35,2
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
5 Luchtgeluidisolatie Ri		12,4	16,1	18,7	23,9	25,9	25,2	27,6			32,2
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)									
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				95,0 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	2,00	m <sup>2</sup>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
11 geluidvermogen niveau house		69,6	70,9	68,3	64,1	62,1	60,8	57,4			75,3 dB(A)
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)									
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				90,4 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	2,00	m <sup>2</sup>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
11 geluidvermogen niveau pop		50,6	59,9	62,3	60,1	59,1	58,8	52,4			67,5 dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromnr/omschijving:  
buiten  
meting 007/016 ramen westgevel zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		79,4	82,1	90,3	97,5	100,8	100,2	93,2			105,0	
2 Ontvangsniveau		57,0	60,1	66,1	68,2	69,5	66,1	58,3			74,1	
3 verschil >Lp		22,4	22,1	24,3	29,3	31,4	34,2	34,9			39,3	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
5 Luchtgeluidisolatie Ri		19,4	19,1	21,3	26,3	28,4	31,2	31,9			36,3	
6 Housemuziekniveau: 95,00 dB(A)		13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0			95,0 dB(A)	
7 HM-spectr (Tennekes)		82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi 2,00 m <sup>2</sup> dB(A)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
10 correctie diffusiteit												
11 geluidvermogen niveau house		62,6	68,0	65,7	61,7	59,7	54,8	53,1			71,7 dB(A)	
6 Popmuziekniveau: 90,00 dB(A)												
7 PM-spectr (Tennekes)		27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi 2,00 m <sup>2</sup> dB(A)		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
10 correctie diffusiteit		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
11 geluidvermogen niveau pop		43,6	57,0	59,7	57,7	56,7	52,8	48,1			64,4 dB(A)	



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorpshuis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:  
bromr/omschijving:

zaal  
buiten  
meting 01/0222 schuin dak B zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.
1 Zendniveau		77,6	82,7	91,3	99,2	101,7	100,9	93,8			106,0
2 Ontvangsniveau		48,3	56,0	55,2	54,4	49,3	43,3	38,8			60,8
3 verschil >Lp		29,2	26,6	36,0	44,8	52,4	57,5	55,0			60,4
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
5 Luchtgeluidisolatie Ri		26,2	23,6	33,0	41,8	49,4	54,5	52,0			57,4
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)									
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				95,0 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	6,40	m <sup>2</sup>	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1			
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
11 geluidvermogen niveau house		60,8	68,4	59,0	51,3	43,7	36,5	38,0			69,6 dB(A)
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)									
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				90,4 dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	6,40	m <sup>2</sup>	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1			
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
11 geluidvermogen niveau pop		41,8	57,4	53,0	47,3	40,7	34,5	33,0			59,2 dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromfiel/omschijving: buiten

meting 01/021 schuin dak A zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		77,6	82,7	91,3	99,2	101,7	100,9	93,8			106,0	
2 Ontvangsniveau		48,6	55,2	55,1	55,1	47,8	41,9	40,5			60,5	
3 verschil =>Lp		28,9	27,4	36,2	44,1	54,0	58,9	53,3			61,1	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
5 Luchtgeluidisolatie Ri		25,9	24,4	33,2	41,1	51,0	55,9	50,3			58,1	
6 Housemuziekniveau: 95,00 dB(A)		13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0			95,0 dB(A)	
7 HM-spectr (Tennekes)		82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi 12,73 m <sup>2</sup>	3,00 dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
10 correctie diffusiteit												
11 geluidvermogen niveau house		64,1	70,6	61,8	54,9	45,1	38,1	42,7			72,0 dB(A)	
6 Popmuziekniveau: 90,00 dB(A)												
7 PM-spectr (Tennekes)		27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi 12,73 m <sup>2</sup>	3,00 dB(A)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
10 correctie diffusiteit		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau pop		45,1	59,6	55,8	50,9	42,1	36,1	37,7			61,7 dB(A)	



Fryske Utfieringstsinst Milieu en Omjouwing

## Utmisserielevante bronsterke

Datum meeting: woensdag 8 april 2015

dormshuis Bonteboek

Zoologische Verhandlungen, 1921, No. 120.

Uhtvangstrumte: bulten

meting 006/015 ventilator A  
bronnr/omschrijving:

## Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

Oktavaalbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		78,3	83,1	90,3	97,8	101,9	100,5	95,4			105,7
2 Ontvangsniveau		58,7	66,6	73,2	79,2	81,2	76,3	69,1			84,7
3 verschil <>Lp		19,5	16,5	17,1	18,7	20,6	24,2	26,3			30,3
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
5 Luchtgeluidsisolatie Ri		16,5	13,5	14,1	15,7	17,6	21,2	23,3			27,3
6 <b>Housemuziekniveau:</b>	<b>95,00</b>	<b>dB(A)</b>									
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
9 Oppervlakte wand Si /10logSi	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6				
10 correctieve diffusiteit	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau house		52,9	60,9	60,3	59,7	57,8	52,2	49,1			
6 <b>Popmuziekniveau:</b>	<b>90,00</b>	<b>dB(A)</b>									
7 HM-spectr (Tennekes)	27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				
9 Oppervlakte wand Si /10logSi	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6				
10 correctieve diffusiteit	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau pop		33,9	49,9	54,3	55,7	54,8	50,2	44,1			



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromir/omschijving:  
meting 025/031 ventilator B

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		75,5	81,4	88,2	97,1	100,2	100,2	92,0				104,6
2 Ontvangsniveau		61,7	64,0	71,9	75,2	75,4	73,8	64,7				80,6
3 verschil >Lp		13,8	17,4	16,3	21,9	24,8	26,4	27,3				31,9
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		10,8	14,4	13,3	18,9	21,8	23,4	24,3				28,9
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)										
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	9,0	10,0				95,0 dB(A)
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	86,0	85,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	0,11	m <sup>2</sup>	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6				
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau house		58,6	60,0	61,1	56,5	53,7	50,0	48,1				65,9 dB(A)
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)										
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	84,0	80,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si	0,11	m <sup>2</sup>	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6				
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau pop		39,6	49,0	55,1	52,5	50,7	48,0	43,1				59,0 dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangerstruimte:  
bromir/omschijving:  
meting 028/034 wand(schrootjes) oostgevel zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		75,8	80,4	89,2	97,9	100,4	99,9	91,7			104,7	
2 Ontvangsniveau		59,9	61,8	65,4	69,1	68,3	63,5	55,1			73,7	
3 verschil >Lp		15,9	18,6	23,9	28,8	32,0	36,4	36,6			40,7	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		12,9	15,6	20,9	25,8	29,0	33,4	33,6			37,7	
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)										
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0					
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				95,0	dB(A)
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1					
10 correctie diffusiteit	3,00	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
11 geluidvermogen niveau house		79,2	81,4	76,2	72,3	69,0	62,7	61,5				
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)										
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0					
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0					
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1					
10 correctie diffusiteit	3,00	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
11 geluidvermogen niveau pop		60,2	70,4	70,2	68,3	66,0	60,7	56,5			75,4	dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromir/omschijving:  
meting 010/018 wand westgevel zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		76,3	81,3	89,3	98,6	101,4	100,1	92,9			105,3	
2 Ontvangsniveau		56,5	58,9	62,3	66,8	68,8	68,4	56,8			73,6	
3 verschil >Lp		19,8	22,4	27,0	31,9	32,5	31,7	36,1			39,9	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		16,8	19,4	24,0	28,9	29,5	28,7	33,1			36,9	
6 Housemuziekniveau: 95,00 dB(A)		13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0			95,0 dB(A)	
7 HM-spectr (Tennekes)		82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 2,56 m <sup>2</sup> dB(A)		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
10 correctie diffusiteit	3,00											
11 geluidvermogen niveau house		66,3	68,7	64,1	60,2	59,5	58,4	53,0			72,3 dB(A)	
6 Popmuziekniveau: 90,00 dB(A)												
7 PM-spectr (Tennekes)		27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10log Si 2,56 m <sup>2</sup> dB(A)		4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1				
10 correctie diffusiteit	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau pop		47,3	57,7	58,1	56,2	56,5	56,4	48,0			64,2 dB(A)	



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorps huis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromir/omschijving:  
meting 010/018 wand westgevel zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		76,3	81,3	89,3	98,6	101,4	100,1	92,9			105,3	
2 Ontvangsniveau		56,5	58,9	62,3	66,8	68,8	68,4	56,8			73,6	
3 verschil >Lp		19,8	22,4	27,0	31,9	32,5	31,7	36,1			39,9	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		16,8	19,4	24,0	28,9	29,5	28,7	33,1			36,9	
6 Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)										
7 HM-spectr (Tennekes)	13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	9,0	10,0			95,0	dB(A)
8 Gecorrigeerd muziekniveau	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	86,0	85,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi	2,63	m <sup>2</sup>	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2				
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau house		66,4	68,8	64,2	60,3	59,6	58,5	53,1			72,4	dB(A)
6 Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)										
7 PM-spectr (Tennekes)	27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	6,0	10,0			90,4	dB(A)
8 Gecorrigeerd muziekniveau	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	84,0	80,0				
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi	2,63	m <sup>2</sup>	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2				
10 correctie diffusiteit	3,00	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau pop		47,4	57,8	58,2	56,3	56,6	56,5	48,1			64,4	dB(A)



Fryske Uffieringstsjinst Milieu en Omjouwing

### Immissierelevante bronsterkte

Datum meting: woensdag 8 april 2015

Project: dorpshuis Bonitebok

Zendverrek:

Ontvangstruimte:

bromir/omschijving:  
meting 010/018 wand westgevel zaal

### Bepaling immissierelevante bronsterkte volgens HRM1999

	Okttaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz.	
1 Zendniveau		76,3	81,3	89,3	98,6	101,4	100,1	92,9			105,3	
2 Ontvangsniveau		56,5	58,9	62,3	66,8	68,8	68,4	56,8			73,6	
3 verschil >Lp		19,8	22,4	27,0	31,9	32,5	31,7	36,1			39,9	
4 Nabijheidsveldcorrectie	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
5 Luchtgeluidisolatie Ri		16,8	19,4	24,0	28,9	29,5	28,7	33,1			36,9	
6 Housemuziekniveau: 95,00 dB(A)		13,0	8,0	8,0	7,0	7,0	9,0	10,0			95,0 dB(A)	
7 HM-spectr (Tennekes)		82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1				
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi 5,13 m <sup>2</sup> dB(A)		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
10 correctie diffusiteit	3,00											
11 geluidvermogen niveau house		69,3	71,7	67,1	63,2	62,6	61,4	56,0			75,3 dB(A)	
6 Popmuziekniveau: 90,00 dB(A)												
7 PM-spectr (Tennekes)		27,0	14,0	9,0	6,0	5,0	6,0	10,0				
8 Gecorrigeerd muziekniveau		63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0			90,4 dB(A)	
9 Oppervlakte wand Si / 10logSi 5,13 m <sup>2</sup> dB(A)		7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1				
10 correctie diffusiteit	3,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
11 geluidvermogen niveau pop		50,3	60,7	61,1	59,2	59,6	59,4	51,0			67,3 dB(A)	







**Beoordeling Activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning**

Bepaling maximale Leq-binnenwaarde tgv house/pop standaard spectrum in dB(A) en dB(C) en dB(Z)

Project: dorpshuis Bontebok  
 Zendvertrek: zaal Ontvangstpunt: thv zijgevel school  
 Datum meting: 8-4-2015

**Bepaling tussenschakeldemping tussen zendvertrek en ontvangstpunt**

Oktaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz.	-----
Binnenniveau		71,3	79,8	90,2	99,0	101,1	100,2	92,3		105,3
Ontvangsniveau		47,8	54,4	57,9	60,5	60,9	56,6	50,8		65,9
Stoorlawaai		-999,0	-999,0	-999,0	-999,0	-999,0	-999,0	-999,0		
Ontvangsniveau		47,8	54,4	57,9	60,5	60,9	56,6	50,8		65,9
T.S.Demping		23,4	25,4	32,2	38,5	40,1	43,6	41,6		

**Bepaling maximale LAeq binnenwaarde in dB(A) en dB(C) en dB(Z) in de nachtperiode**

Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oktaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz.	-----
HM-spectr (Tennekes)	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0			95,0 dB(A)
T.S.Demping	23,4	25,4	32,2	38,5	40,1	43,6	41,6			
Ontvangerniveau	58,6	61,6	54,8	49,5	47,9	42,4	43,4			64,2 dB(A)

Totaal niveau	64,2 dB(A)	BIJ ONTVANGER T.G.V. MUZIEK
Correctie hoorbare muziek	10,0 dB	
gevelreflectie	0,0 dB	
nagalmcorrectie	0,0 dB	

Beoordelingsniveau	74,2 dB(A)	-----
Vergunningsnorm	40,0 dB(A)	nachtperiode

Overschrijding norm	34,2 dB(A)	-----
---------------------	------------	-------

max.binnenniveau house:	60,8 dB(A)	nachtperiode
-------------------------	------------	--------------

Housespectrum in dB(A)	22,8	47,8	52,8	52,8	53,8	53,8	51,8	50,8	60,7	dB(A)
Housespectrum in dB(C)	59,2	73,2	68,7	61,4	57,0	53,8	50,4	49,0	74,9	dB(C)
Housespectrum in dB(Z)	62,2	74,0	68,9	61,4	57,0	53,8	53,0	51,8	75,6	dB(Z)

Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oktaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz.	-----
PM-spectr (Tennekes)	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0			90,4 dB(A)
T.S.Demping	23,4	25,4	32,2	38,5	40,1	43,6	41,6			
Ontvangerniveau	39,6	50,6	48,8	45,5	44,9	40,4	38,4			54,5 dB(A)

Totaal niveau	54,5 dB(A)	BIJ ONTVANGER T.G.V. MUZIEK
Correctie muziek	10,0 dB	
gevelreflectie	0,0 dB	
nagalmcorrectie	0,0 dB	

Beoordelingsniveau	64,5 dB(A)	-----
Vergunningsnorm	40,0 dB(A)	nachtperiode

Overschrijding norm	24,5 dB(A)	-----
---------------------	------------	-------

max.binnenniveau pop:	65,5 dB(A)	nachtperiode
-----------------------	------------	--------------

Popspectrum in dB(A)	38,1	51,1	56,1	59,1	60,1	59,1	55,1	65,4	dB(A)
Popspectrum in dB(C)	63,5	67,0	64,7	62,3	60,1	57,7	53,3	71,4	dB(C)
Popspectrum in dB(Z)	64,3	67,2	64,7	62,3	60,1	60,3	56,1	71,8	dB(Z)

**Beoordeling Activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning**

Bepaling maximale Leq-binnenwaarde tgv house/pop standaard spectrum in dB(A) en dB(C) en dB(Z)

Project: dorpshuis Bontebok  
Zendvertrek: zaal Ontvangspunt: zijgevel woning 1e Compagnonsweg 11  
Datum meting: 8-4-2015

**Bepaling tussenschakeldemping tussen zendvertrek en ontvangstpunt**

Oktaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz.	
Binnenniveau		70,3	80,7	90,9	99,5	101,7	100,3	92,6		105,7
Ontvangsniveau		37,5	49,2	51,2	52,7	54,4	50,8	43,3		59,2
Stoorlawaai		-999,0	-999,0	-999,0	-999,0	-999,0	-999,0	-999,0		
Ontvangsniveau		37,5	49,2	51,2	52,7	54,4	50,8	43,3		59,2
T.S.Demping		32,9	31,5	39,7	46,8	47,3	49,5	49,4		

**Bepaling maximale LAeq binnenwaarde in dB(A) en dB(C) en dB(Z) in de nachtperiode**

Housemuziekniveau:	95,00	dB(A)								
Oktaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz.	
HM-spectr (Tennekes)	82,0	87,0	87,0	88,0	88,0	86,0	85,0			95,0 dB(A)
T.S.Demping	32,9	31,5	39,7	46,8	47,3	49,5	49,4			
Ontvangerniveau	49,1	55,5	47,3	41,2	40,7	36,5	35,6			57,2 dB(A)

Totaal niveau	57,2 dB(A)	BIJ ONTVANGER T.G.V. MUZIEK
Correctie hoorbare muziek	10,0 dB	
gevelreflectie	3,0 dB	
nagalmcorrectie	0,0 dB	

Beoordelingsniveau	64,2 dB(A)	
Vergunningsnorm	40,0 dB(A)	nachtperiode

Overschrijding norm	24,2 dB(A)	
---------------------	------------	--

max.binnenniveau house:	70,8 dB(A)	nachtperiode
-------------------------	------------	--------------

Housespectrum in dB(A)	32,8	57,8	62,8	62,8	63,8	63,8	61,8	60,8	70,8	dB(A)
Housespectrum in dB(C)	69,2	83,2	78,7	71,4	67,0	63,8	60,4	59,0	85,0	dB(C)
Housespectrum in dB(Z)	72,2	84,0	78,9	71,4	67,0	63,8	63,0	61,8	85,7	dB(Z)

Popmuziekniveau:	90,00	dB(A)								
Oktaafbanden	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz.	
PM-spectr (Tennekes)	63,0	76,0	81,0	84,0	85,0	84,0	80,0			90,4 dB(A)
T.S.Demping	32,9	31,5	39,7	46,8	47,3	49,5	49,4			
Ontvangerniveau	30,1	44,5	41,3	37,2	37,7	34,5	30,6			47,6 dB(A)

Totaal niveau	47,6 dB(A)	BIJ ONTVANGER T.G.V. MUZIEK
Correctie muziek	10,0 dB	
gevelreflectie	3,0 dB	
nagalmcorrectie	0,0 dB	

Beoordelingsniveau	54,6 dB(A)	
Vergunningsnorm	40,0 dB(A)	nachtperiode

Overschrijding norm	14,6 dB(A)	
---------------------	------------	--

max.binnenniveau pop:	75,4 dB(A)	nachtperiode
-----------------------	------------	--------------


Popspectrum in dB(A)	48,0	61,0	66,0	69,0	70,0	69,0	65,0	75,3	dB(A)
Popspectrum in dB(C)	73,4	76,9	74,6	72,2	70,0	67,6	63,2	81,3	dB(C)
Popspectrum in dB(Z)	74,2	77,1	74,6	72,2	70,0	70,2	66,0	81,7	dB(Z)





LIGGING BEOORDELINGSPUNten

FUMO



## BEREKENINGSRESULTATEN OVERDRACHTSMODEL 90 dB(A) ontkoppeld

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: directe hinder vanuit zaal 90 dB(A) ontkoppeld  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	westgevel nieuwe woning	2,00	54	54	54	64
04_A	zuidgevel nieuwe woning	2,00	50	50	50	60
05_A	oostgevel no 11	5,00	43	43	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.61

20-4-2015 13:01:43





LIGGING PUNTBRONNEN MODEL VERIFICATIE

FUMO



## INVOERGEVENS MODEL VERIFICATIE GROEPSREDUCTIE

---

Rapport: Groepsreducties

Model: directe hinder vanuit zaal verificatiemodel

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
zaal	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00

## INVOERGEVENS MODEL VERIFICATIE PUNTBRONNEN

Model: directe hinder vanuit zaal verificatiemodel  
 Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriewaai - II

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefL.	GeenDemping	GeenProces	Iw 31	Iw 63	Iw 125
01	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	50,60	59,90
02	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
03	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
04	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
05	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
06	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
07	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
08	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
09	ventilator A westgevel	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	33,90	49,90
10	schuin dakvlak 6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	41,80	57,40
10	schuin dakvlak 6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	41,80	57,40
11	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
11	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
12	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
12	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
13	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
13	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
14	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
14	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
15	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
15	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
16	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
16	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
17	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
17	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
18	entreepui 9,23m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	47,80	60,00
19	pui A oostgevel 3,18m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	48,00	60,40
20	ramen oostgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	46,00	58,40
21	pui B oostgevel 6,30m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	50,90	63,30
22	pui C oostgevel 2,93m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	47,60	60,00
23	ventilator B oostgevel	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	39,60	49,00
24	wand oostgevel 20,25m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	60,20	70,40
25	wand westgevel 2,63m2	1,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	47,40	57,80
26	nooddeur westgevel 1,91m2	1,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	46,10	58,80
27	wand westgevel 5,13m2	1,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	50,30	60,70
28	wand westgevel 5,13m2	1,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	50,30	60,70
29	wand westgevel 5,13m2	1,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	50,30	60,70
30	dakpunt 2 westgevel 6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	49,80	58,60
31	dakpunt 1 westgevel 6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	49,20	59,90

## INVOERGEVENS MODEL VERIFICATIE PUNTBRONNEN

Model: directe hinder vanuit zaal verificatiemodel  
 Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

		Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Red 31	Lwr 63	Lwr 125
01		62,30	60,10	59,10	58,-80	52,40	--	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-60	59,-30
02		59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
03		59,70	57,70	56,-80	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
04		59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
05		59,70	57,70	56,-70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
06		59,70	57,70	55,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
07		59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
08		59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
09		54,30	55,70	54,-80	50,20	44,10	--	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	33,90	49,-90
10		53,00	47,30	40,70	34,50	33,00	--	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	41,80	57,40
10		53,00	47,30	40,70	34,-50	33,00	--	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	41,80	57,40
11		55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
11		55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
12		55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
12		55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
13		55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
13		55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
14		55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
15		58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
15		58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
16		58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
16		58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
17		58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
17		58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
18		59,10	57,50	54,00	48,70	47,20	--	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,80	60,00
19		63,10	62,40	60,60	53,-40	51,50	--	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	48,00	60,40
20		61,10	60,40	58,60	51,40	49,50	--	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,00	58,40
21		66,00	65,40	63,60	56,-40	54,50	--	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-90	63,30
22		62,70	62,00	60,30	53,10	51,20	--	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,60	60,00
23		55,10	52,50	50,70	48,00	43,10	--	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,60	49,00
24		70,20	68,30	66,00	60,70	56,50	--	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,-20	70,40
25		58,20	56,30	56,60	56,-50	48,10	--	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,40	57,80
26		59,40	64,30	65,80	63,-70	58,10	--	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,-10	58,-80
27		61,10	59,20	59,60	59,40	51,00	--	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-30	60,-70
28		61,10	59,20	59,60	59,40	51,00	--	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-30	60,-70
29		61,10	59,20	59,60	59,40	51,00	--	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-30	60,-70
30		58,10	56,20	56,50	56,40	48,00	--	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,-30	57,70
31		57,90	58,20	58,30	54,40	46,90	--	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	49,-80	58,-60
32		60,10	57,20	55,50	51,10	45,70	--	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	49,-20	59,-90

## INVOERGEVENS MODEL VERIFICATIE PUNTBRONNEN

Model : directe hinder vanuit zaal verificatiemodel  
 Groep : (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1000	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	62,30	60,10	59,10	58,-80	52,40	--	67,45
02	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
03	59,70	56,70	55,70	52,-80	48,10	--	64,42
04	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
05	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
06	59,70	57,70	55,70	52,-80	48,10	--	64,42
07	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
08	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
09	54,30	55,70	54,80	50,20	44,10	--	60,69
10	53,00	47,30	40,70	34,50	33,00	--	59,21
10	53,00	47,30	40,70	34,-50	33,00	--	59,21
11	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
11	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
12	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
12	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
13	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
13	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
14	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
14	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
15	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
15	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
16	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
16	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
17	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
17	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
18	59,10	57,50	54,00	48,70	47,20	--	64,49
19	63,10	62,40	60,60	53,-40	51,50	--	68,09
20	61,10	60,40	58,60	51,-40	49,50	--	66,09
21	66,00	65,40	63,60	56,-40	54,50	--	71,04
22	62,70	62,00	60,30	53,10	51,20	--	67,72
23	55,10	52,50	50,70	48,00	43,10	--	58,98
24	70,20	68,30	66,00	60,-10	56,50	--	75,42
25	58,20	56,30	56,60	56,-50	48,10	--	64,33
26	59,40	64,30	65,80	63,-70	58,10	--	70,47
27	61,10	59,20	59,60	59,-40	51,00	--	67,25
28	61,10	59,20	59,60	59,-40	51,00	--	67,25
29	61,10	59,20	59,60	59,-40	51,00	--	67,25
30	58,10	56,20	56,50	56,-40	48,00	--	64,23
31	57,90	58,20	58,30	54,-40	46,90	--	64,91
32	60,10	57,20	55,50	51,10	45,70	--	64,95

## INVOERGEVENS MODEL VERIFICATIE PUNTBRONNEN

Model:	directe hinder vanuit zaal verificatiemodel														
Groep:	(hoofdgroep)														
	Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL														
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefL.	GeenDemping	GeenProces	Iw 31	Iw 63	Iw 125
33	dakpunt 1 oostgevel	6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	55,40	65,10

## INVOERGEGEVENS MODEL VERIFICATIE PUNTBRONNEN

---

Model: directe hinder vanuit zaal verificatiemodel  
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Red 16k	Red 31	Red 63	Red 125
33	62,20	59,60	58,10	51,40	48,20	--	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,40	65,10	

## INVOERGEGEVENS MODEL VERIFICATIE PUNTBRONNEN

---

Model: directe hinder vanuit zaal verificatiemodel

Groep:  
(hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
33	62,20	59,60	58,10	51,40	48,20	--	68,45

## INVOERGEVENS MODEL VERIFICATIE GEBOUWEN

Model: directe hinder vanuit zaal verificatiemodel  
 Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hdef.	Maaiveld	Hoogte	Opp.
01	eerste compagnonsweg 11	197971,07	553115,74	Eigen waarde	0,00	7,00	102,44
02	eerste compagnonsweg 11	197975,27	553142,97	Eigen waarde	0,00	8,00	487,28
03	eerste compagnonsweg 11a (dorpshuis)	197994,65	553127,58	Eigen waarde	0,00	3,30	187,28
04	eerste compagnonsweg 13 school	198000,71	553116,90	Eigen waarde	0,00	5,00	338,64
05	eerste compagnonsweg 15	198012,40	553102,56	Eigen waarde	0,00	6,00	87,17
06	eerste compagnonsweg 15	198042,40	553102,61	Eigen waarde	0,00	6,00	44,76
07	eerste compagnonsweg 17	198045,60	553092,05	Eigen waarde	0,00	6,00	100,35
08	eerste compagnonsweg 19	198065,83	553104,08	Eigen waarde	0,00	6,00	109,16
09	eerste compagnonsweg 21	198077,35	553095,00	Eigen waarde	0,00	5,50	59,78
10	eerste compagnonsweg 30/32	198098,39	553027,48	Eigen waarde	0,00	7,00	133,47
11	eerste compagnonsweg 28	198068,97	553044,91	Eigen waarde	0,00	7,00	81,29
12	eerste compagnonsweg 24/26	198061,32	553042,73	Eigen waarde	0,00	7,00	94,50
13	eerste compagnonsweg 20/22	198040,17	553040,10	Eigen waarde	0,00	7,00	94,98
14	eerste compagnonsweg 18	198026,45	553038,20	Eigen waarde	0,00	5,00	131,38
15	eerste compagnonsweg 16a/b	197967,38	553051,81	Eigen waarde	0,00	6,00	150,48
16	eerste compagnonsweg 16	197944,10	553073,22	Eigen waarde	0,00	5,00	110,03
17	eerste compagnonsweg 16 berging dorpshuis	197962,77	553073,67	Eigen waarde	0,00	4,50	36,34
18	aanbouwschool	197987,79	553127,68	Eigen waarde	0,00	3,30	32,31
19	puntjak 370	197995,36	553131,69	Eigen waarde	0,00	3,30	56,34
30	puntjak 220	197986,66	553106,50	Eigen waarde	0,00	4,05	27,60
31	puntjak 220	197986,67	553107,19	Eigen waarde	0,00	4,80	16,68
32	puntjak 70	197986,68	553107,92	Eigen waarde	0,00	5,55	5,25
33	puntjak 370	197986,81	553113,54	Eigen waarde	0,00	4,05	27,60
34	puntjak 220	197986,81	553114,22	Eigen waarde	0,00	4,80	16,68
35	puntjak 70	197986,82	553114,95	Eigen waarde	0,00	5,55	5,25
36	puntjak 370	197986,90	553120,55	Eigen waarde	0,00	4,05	27,60
37	puntjak 220	197986,90	553121,24	Eigen waarde	0,00	4,80	16,68
38	puntjak 70	197986,91	553121,97	Eigen waarde	0,00	5,55	5,25
39	puntjak 370	197995,30	553127,86	Eigen waarde	0,00	4,05	27,20
40	puntjak 220	197995,31	553128,54	Eigen waarde	0,00	4,80	16,47
41	puntjak 70	197995,31	553129,27	Eigen waarde	0,00	5,55	5,21

## INVOERGEVENS MODEL VERIFICATIE MEETPUNTEN

Model: directe hinder vanuit zaal verificatiemodel


Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekempunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Maiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
01	zuidgevel school 2 m wnh	198001,03	553115,86	Relatief	0,00	2,00	--	--	--	Ja
02	meetpunt woning no 11 5 m wnh	197972,10	553109,87	Relatief	0,00	5,00	--	--	--	Ja

LIGGING PUNTBRONNEN MODEL ONTKOPPELD

FUMO



## INVOERGEVENS MODEL ONTKOPPELD PUNTBRONNEN

Model: directe hinder vanuit zaal 90 dB(A) ontkoppeld  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

	Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefL.	GeenDemping	GeenProces	Iw 31	Iw 63	Iw 125
01	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	50,60	59,90
02	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
03	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
04	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
05	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
06	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
07	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
08	ramen westgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	43,60	57,00
09	ventilator A westgevel	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	33,90	49,90
10	schuin dakvlak 6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	41,80	57,40
10	schuin dakvlak 6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	41,80	57,40
11	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
11	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
12	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
12	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
13	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
13	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
14	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
14	schuin dakvlak 12,73m2	4,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,10	59,60
15	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
16	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
16	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
17	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
17	plat dakvlak 8,43m2	3,40	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	45,60	61,90
18	entreepui 9,23m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	47,80	60,00
19	pui A oostgevel 3,18m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	48,00	60,40
20	ramen oostgevel 2m2	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	46,00	58,40
21	pui B oostgevel 6,30m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	50,90	63,30
22	pui C oostgevel 2,93m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	47,60	60,00
23	ventilator B oostgevel	2,70	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	39,60	49,00
24	wand oostgevel 20,25m2	1,50	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	60,20	70,40
25	wand westgevel 2,63m2	1,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	47,40	57,80
26	nooddeur westgevel 1,91m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	46,10	58,80
27	wand westgevel 5,13m2	1,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	50,30	60,70
28	wand westgevel 5,13m2	1,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	50,30	60,70
29	wand westgevel 5,13m2	1,20	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	47,30	57,70
30	dakpunt 2 westgevel 6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	49,80	58,60
31	dakpunt 1 westgevel 6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,-00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	49,20	59,90

## INVOERGEVENS MODEL ONTKOPPELD PUNTBRONNEN

Model: directe hinder vanuit zaal 90 dB(A) ontkoppeld  
 Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

	Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Red 31	Lwr 63	Lwr 125
01	62,30	60,10	59,10	58,-80	52,40	--	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-60	59,-90
02	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
03	59,70	57,70	56,-80	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
04	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
05	59,70	57,70	56,-70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
06	59,70	57,70	55,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
07	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
08	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	43,-60	57,00
09	54,30	55,70	54,-80	50,20	44,10	--	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	33,90	49,-90
10	53,00	47,30	40,70	34,50	33,00	--	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	41,80	57,40
10	53,00	47,30	40,70	34,-50	33,00	--	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	41,80	57,40
11	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
11	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
12	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
12	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
13	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
13	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
14	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,10	59,60
15	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
15	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
16	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
16	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
17	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
17	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,60	61,90
18	59,10	57,50	54,00	48,70	47,20	--	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,80	60,00
19	63,10	62,40	60,60	53,-40	51,50	--	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	48,00	60,40
20	61,10	60,40	58,60	51,40	49,50	--	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,00	58,40
21	66,00	65,40	63,60	56,-40	54,50	--	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-90	63,30
22	62,70	62,00	60,30	53,10	51,20	--	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,60	60,00
23	55,10	52,50	50,70	48,00	43,10	--	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,60	49,00
24	70,20	68,30	66,00	60,-70	56,50	--	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,-20	70,40
25	58,20	56,30	55,60	56,-50	48,10	--	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,40	57,80
26	59,40	64,30	65,80	63,-70	58,10	--	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,-10	58,-80
27	61,10	59,20	59,60	59,-40	51,00	--	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-30	60,-70
28	61,10	59,20	59,60	59,-40	51,00	--	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-30	60,-70
29	61,10	59,20	59,60	59,-40	51,00	--	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50,-30	60,-70
30	58,10	56,20	56,50	56,-40	48,00	--	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,-30	57,70
31	57,90	58,20	58,30	54,-40	46,90	--	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	49,-80	58,-60
32	60,10	57,20	55,50	51,10	45,70	--	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	49,-20	59,-90

## INVOERGEVENS MODEL ONTKOPPELD PUNTBRONNEN

Model : directe hinder vanuit zaal 90 dB(A) ontkoppeld  
 Groep : (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	62,30	60,10	59,10	58,-80	52,40	--	67,45
02	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
03	59,70	56,70	52,-80	48,10	--	--	64,42
04	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
05	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
06	59,70	57,70	55,70	52,-80	48,10	--	64,42
07	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
08	59,70	57,70	56,70	52,-80	48,10	--	64,42
09	54,30	55,70	54,80	50,20	44,10	--	60,69
10	53,00	47,30	40,70	34,50	33,00	--	59,21
10	53,00	47,30	40,70	34,-50	33,00	--	59,21
11	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
11	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
12	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
12	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
13	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
13	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
14	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
14	55,80	50,90	42,10	36,10	37,70	--	61,68
15	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
15	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
16	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
16	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
17	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
17	58,00	51,00	42,00	33,70	31,10	--	63,73
18	59,10	57,50	54,00	48,70	47,20	--	64,49
19	63,10	62,40	60,60	53,-40	51,50	--	68,09
20	61,10	60,40	58,60	51,-40	49,50	--	66,09
21	66,00	65,40	63,60	56,-40	54,50	--	71,04
22	62,70	62,00	60,30	53,10	51,20	--	67,72
23	55,10	52,50	50,70	48,00	43,10	--	58,98
24	70,20	68,30	66,00	60,-70	56,50	--	75,42
25	58,20	56,30	56,60	56,-50	48,10	--	64,33
26	59,40	64,30	65,80	63,-70	58,10	--	70,47
27	61,10	59,20	59,60	59,-40	51,00	--	67,25
28	61,10	59,20	59,60	59,-40	51,00	--	67,25
29	61,10	59,20	59,60	59,-40	51,00	--	67,25
30	58,10	56,20	56,50	56,-40	48,00	--	64,23
31	57,90	58,20	58,30	54,-40	46,90	--	64,91
32	60,10	57,20	55,50	51,10	45,70	--	64,95

## INVOERGEVENS MODEL ONTKOPPELD PUNTBRONNEN

Model:	directe hinder vanuit zaal 90 dB(A) ontkoppeld														
Groep:	(hoofdgroep)														
	Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL														
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefL.	GeenDemping	GeenProces	Iw 31	Iw 63	Iw 125
33	dakpunt 1 oostgevel 6,4m2	3,80	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	55,40	65,10
34	dakpunt oostgevel 6 ,4m2	3 ,80	0 ,00	Normale puntbron	0 ,00	360 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	Ja	Nee	Nee	--	55 ,40	65 ,10

## INVOERGEVENS MODEL ONTKOPPELD PUNTBRONNEN

Model: directe hinder vanuit zaal 90 dB(A) ontkoppeld  
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Red 31	lwr 63	lwr 125
33	62,20	59,60	59,10	51,40	48,20	--	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,40	65,10
34	62,20	59,60	58,10	51,40	48,20	--	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,40	65,10

## INVOERGEGEVENEN MODEL ONTKOPPELD PUNTBRONNEN

---

Model: directe hinder vanuit zaal 90 dB(A) ontkoppeld  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
33	62,20	59,60	58,10	51,40	48,20	--	68,45
34	62,20	59,60	58,10	51,40	48,20	--	68,45

## INVOERGEVENS MODEL ONTKOPPELD GEBOUWEN

Model: directe hinder vanuit zaal 90 dB(A) ontkoppeld  
 Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hdef.	Maaiveld	Hoogte	Opp.
01	eerste compagnonsweg 11	197971,07	553115,74	Eigen waarde	0,00	7,00	102,44
02	eerste compagnonsweg 11	197975,27	553142,97	Eigen waarde	0,00	8,00	487,28
03	eerste compagnonsweg 11a (dorpshuis)	197994,65	553127,58	Eigen waarde	0,00	3,30	187,28
04	eerste compagnonsweg 13 school	198000,71	553116,90	Eigen waarde	0,00	5,00	338,64
05	eerste compagnonsweg 15	198012,40	553102,56	Eigen waarde	0,00	6,00	87,17
06	eerste compagnonsweg 15	198042,40	553102,61	Eigen waarde	0,00	6,00	44,76
07	eerste compagnonsweg 17	198045,60	553092,05	Eigen waarde	0,00	6,00	100,35
08	eerste compagnonsweg 19	198065,83	553104,08	Eigen waarde	0,00	6,00	109,16
09	eerste compagnonsweg 21	198077,35	553095,00	Eigen waarde	0,00	5,50	59,78
10	eerste compagnonsweg 30/32	198098,39	553027,48	Eigen waarde	0,00	7,00	133,47
11	eerste compagnonsweg 28	198068,97	553044,91	Eigen waarde	0,00	7,00	81,29
12	eerste compagnonsweg 24/26	198061,32	553042,73	Eigen waarde	0,00	7,00	94,50
13	eerste compagnonsweg 20/22	198040,17	553040,10	Eigen waarde	0,00	7,00	94,98
14	eerste compagnonsweg 18	198026,45	553038,20	Eigen waarde	0,00	5,00	131,38
15	eerste compagnonsweg 16a/b	197967,38	553051,81	Eigen waarde	0,00	6,00	150,48
16	eerste compagnonsweg 16	197944,10	553073,22	Eigen waarde	0,00	5,00	110,03
17	eerste compagnonsweg 16	197962,77	553073,67	Eigen waarde	0,00	4,50	36,34
18	berging dorpshuis	197987,79	553127,68	Eigen waarde	0,00	3,30	32,31
30	punt dak 370	197986,66	553106,50	Eigen waarde	0,00	4,05	27,60
31	punt dak 220	197986,67	553107,19	Eigen waarde	0,00	4,80	16,68
32	punt dak 70	197986,68	553107,92	Eigen waarde	0,00	5,55	5,25
33	punt dak 370	197986,81	553113,54	Eigen waarde	0,00	4,05	27,60
34	punt dak 220	197986,81	553114,22	Eigen waarde	0,00	4,80	16,68
35	punt dak 70	197986,82	553114,95	Eigen waarde	0,00	5,55	5,25
36	punt dak 370	197986,90	553120,55	Eigen waarde	0,00	4,05	27,60
37	punt dak 220	197986,90	553121,24	Eigen waarde	0,00	4,80	16,68
38	punt dak 70	197986,91	553121,97	Eigen waarde	0,00	5,55	5,25
39	punt dak 370	197995,30	553127,86	Eigen waarde	0,00	4,05	27,20
40	punt dak 220	197995,31	553128,54	Eigen waarde	0,00	4,80	16,47
41	punt dak 70	197995,31	553129,27	Eigen waarde	0,00	5,55	5,21

## INVOERGEVENS MODEL ONTKOPPELD BEOORDELINGSPUNTEN

Model: directe hinder vanuit zaal 90 dB(A) ontkoppeld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekempunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Maiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
03	westgevel nieuwe woning	19800,68	553119,78	Relatief	0,00	2,00	--	--	--	Ja
05	oostgevel no 11	197970,63	553110,02	Relatief	0,00	5,00	--	--	--	Ja
04	zuidgevel nieuwe woning	198002,25	553116,77	Relatief	0,00	2,00	--	--	--	Ja







## Gebruikte apparatuur

Omschrijving	Type	serienr.	certificaatnr.	datum certificatie	Certificatie voor	IEC 651/804
Geluidsmeter	B&K 2250 BZ7222	2764969	CDK1500089	6-1-2015	5-1-2017	type 1
Microfoon	B&K 4189	2754733	CDK1500089	6-1-2015	5-1-2017	
Voorversterker	B&K ZC 0032	16183	CDK1500089	6-1-2015	5-1-2017	
Ijkbron bij 2250	B&K 4231	3000180	CDK1500030	5-1-2015	4-1-2017	type 1
Ruisbron B&K	4224	1615299				
Ruisbron B&K	4224	1042267				
Ruisbron Decabel	10FTM Noise Boomer	10142				

