




Figuur A: Hogeveen, Bebouwde Kom: situatietekening van Locatie 1 Stationsstraat en Locatie 2 Brinkstraat met de boorlocaties. Met een rode lijn zijn de begrenzingen van de onderzoekslocaties aangegeven. De genummerde punten geven de uitgevoerde boringen weer (RD-coördinaten Locatie 1 Stationsstraat NO – 228,649/527,795; ZO – 228,647/527,740; ZW – 228,569/527,742; NW – 228,558/527,774; Locatie 2 Brinkstraat NO – 228,712/527,666; ZO – 228,713/527,606; ZW – 228,642/527,619; NW – 228,640/527,666).



Figuur B: Hoogeveen, Bebouwde Kom: situatietekening van Locatie 3 Park Dwingeland met de boorlocaties. Met een rode lijn is de begrenzing van de onderzoekslocatie aangegeven. De genummerde punten geven de uitgevoerde boringen weer (RD-coördinaten NO – 228,949/526,918; ZO – 228,925/526,700; ZW – 228,736/526,684; NW – 228,736/526,894).




Figuur C: Hogeveen, Bebouwde Kom: situatietekening van Locatie 4 Kaapplein met de boorlocaties. Met een rode lijn is de begrenzing van de onderzoekslocatie aangegeven. De genummerde punten geven de uitgevoerde boringen weer (RD-coördinaten NO – 228,931/526,683; ZO – 228,925/526,511; ZW – 228,817/526,530; NW – 228,810/526,677).




Figuur D: Hoogeveen, Bebouwde Kom: situatietekening van Locatie 5 Beukema-plein en Locatie 6 Alteveer met de boorlocaties. Met een rode lijn zijn de begrenzingen van de onderzoekslocaties aangegeven. De genummerde punten geven de uitgevoerde boringen weer (RD-coördinaten Locatie 5 Beukema-plein NO – 228,891/526,371; ZO – 228,890/526,247; ZW – 228,767/526,248; NW – 228,770/526,371; Locatie 6 Alteveer NO – 228,652/526,627; ZO – 228,649/526,155; ZW – 228,595/526,155; NW – 228,596/526,234).



Figuur E: Hoogeveen, Bebouwde Kom: situatietekening van Locatie 7 Schutstraat en Locatie 8 Reviusplein met de boorlocaties. Met een rode lijn zijn de begrenzingen van de onderzoekslocaties aangegeven. De genummerde punten geven de uitgevoerde boringen weer (RD-coördinaten Locatie 7 Schutstraat NO – 228,425/526,395; ZO – 228,428/526,337; ZW – 228,379/526,332; NW - 228,376/526,387; 8 Reviusplein NO – 228,383/526,510; ZO – 228,418/526,457; ZW – 228,365/526,456; NW - 228,349/526,510).



Figuur F: Hoogeveen, Bebouwde Kom: situatietekening van Locatie 9 Hoofdstraat Noord met de boorlocaties. Met een rode lijn is de begrenzing van de onderzoekslocatie aangegeven. De genummerde punten geven de uitgevoerde boringen weer (RD-coördinaten NO – 228,660/527,418; ZO – 228,663/527,244; ZW – 228,636/527,244; NW – 228,627/527,421).



Figuur G: Hoogeveen, Bebouwde Kom: situatietekening van Locatie 10 Van Echtenplein met de boorlocaties. Met een rode lijn is de begrenzing van de onderzoekslocatie aangegeven. De genummerde punten geven de uitgevoerde boringen weer (RD-coördinaten NO – 228,832/527,054; ZO – 228,818/526,935; ZW – 228,738/526,941; NW – 228,796/527,055).