

Restauratieplan



Karakteristieke schuur Lutje Esweg 9

Foto's bestaande situatie






















Oostgevel




Westgevel






Zuidgevel




Noordgevel






Schuur
Plattegrond bestand
Lutje Esweg 9 Enschede






Doorsnede A-A



Doorsnede B-B






Oostgevel




Westgevel








Zuidgevel



Noordgevel







Verdieping schuurwoning nieuw
 Lutje Esweg 9 Enschede

BURO ANNO 1998
 Restauratie & Ontwerp



