

Reggehave
Almloseweg 15
7448 RM Haarle

Verkennend bodemonderzoek



- = Onderzoekslocatie
- = Asbestverdachte druppelzones
- = Boring tot 0.5 meter diepte
- = Inspectiegat 30x30x50 cm
- = Boring tot 1.0 meter diepte
- = Boring tot 1.5/2.0 meter diepte
- = Peilbuis



Kruse Milieu BV
Huyersseweg 33 0546 - 639663
7678 SC Geesteren www.krusegroep.nl

Veldwerker: JH/RV/NP/BD	Tekenaar: JK
Projectcode : 21033316	Schaal : 1:500 (A3-formaat)
Datum : Juli 2021	