



Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
www.sigma-bm.nl
email info@sigma-bm.nl

Onderwerp:	verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Projectnummer:	21-M10154
Opdrachtgever:	Roobeek Advies
Datum:	01 maart 2022

onderwerp	verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
datum	01 maart 2022
projectnummer	21-M10154
in opdracht van	Roobeek Advies Nautilusstraat 7b 7821 AG Emmen
uitgevoerd door	Sigma Bouw & Milieu Phileas Foggstraat 153 7825 AW Emmen tel: (0591) 659128 fax:(0591) 659325

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische onderzoeken



Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen"



Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2018"

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002)

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
1.1	Algemeen.....	3
1.2	Aanleiding van het bodemonderzoek	3
1.3	Doel van het onderzoek.....	3
1.4	Referentiekader van het onderzoek	4
1.5	Opbouw van het rapport	4
2	VOORONDERZOEK	5
2.1	Hypothese en onderzoeksstrategie	14
3	VELDONDERZOEK	15
3.1	Uitvoering van het veldonderzoek	15
3.2	Resultaten van het veldonderzoek	16
4	CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK	18
4.1	Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek	18
4.2	Toetsingscriteria	19
4.3	Analyseresultaten en interpretatie	20
4.3.1	Milieuhygiënische kwaliteit grond	20
4.3.2	Milieuhygiënische kwaliteit grondwater	24
5	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	27
6	LITERTUURLIJST	32
7	COLOFON.....	33

Bijlagen

1. Topografisch overzicht
 - 1A. Historisch topografisch overzicht
2. Onderzoeklocatie met boorplan (1:1.000)
3. Beschrijvingen inspectiegaten/boringen/foto's
4. Analysecertificaten
5. Onafhankelijkheidsverklaring

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van Roobeek Advies is in november / december 2021 door Sigma Bouw & Milieu een verkennd milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een deel van het perceel sectie D nr. 2258 gelegen aan de Zuidwesterringweg naast nr. 10 te Nagele (gemeente Noordoostpolder).

De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.

In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van deze hypothese uitgevoerd.

De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.

kwaliteitsborging:

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

Het verkennd milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema's.

De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.

Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennd milieukundig bodemonderzoek vormt de geplande nieuwbouw en uitbreiding t.b.v. een bestaand bedrijf op de onderzoekslocatie.

1.3 Doel van het onderzoek

Het verkennd bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.

1.4 Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennd bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).

1.5 Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:

- vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
- veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
- chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
- conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).

2 VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting.

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).

In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 1.

tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek

Onderzoeksaspecten		Aanleiding tot vooronderzoek						
		A	B	C	D	E	F	G
1. Locatiegegevens	Eigendomssituatie	0	0					
	Hoogteligging					✓		
2. Bodemopbouw en geohydrologie	Bodemopbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Antropogene lagen in de bodem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Geohydrologie	✓	✓					
3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit	Geval van ernstige bodemverontreiniging?	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Kwaliteit o.b.v. BKK	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓
	O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4. Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval		✓	0	✓	✓	✓		✓
	Voormalig							
	Huidig	✓	✓		✓	✓	✓	
	Toekomstig		✓		0			
5. Terreinverkenning	Asbestverdacht?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd								
0 Optioneel								

aanleiding vooronderzoek

Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van de geplande nieuwbouw en uitbreiding op de onderzoekslocatie.

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform paragraaf 6.2.1 "opstellen hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek" uit de NEN-5725 (2017).

geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek

Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;
- informatie van de gemeente Noordoostpolder (via email d.d. 14-10-2021)
- informatie uit voorgaande bodemonderzoeken;
- Omgevingsrapportage Flevoland;
- Bodemloket.nl;
- Topotijdreis.nl;
- Kadaster/BAG Viewer;
- grondwaterkaart van Nederland;
- AHN.nl;
- Dinoloket.nl;
- handelsbestand van de Kamer van Koophandel;
- terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.

Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.

locatiegegevens

In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven.

tabel 2: overzicht basisinformatie

Adres	Zuidwesterringweg, perceel sectie D nr. 2258 (ged.) naast nr. 10
Plaats	Nagele
Gemeente	Noordoostpolder
Topografisch overzicht	Zie bijlage 1
Coördinaten	X = 176,739 Y= 518,906
Kadastrale aanduiding	Gemeente Noordoostpolder, perceel sectie D nr. 2258 (ged.)
Eigendomssituatie	Niet nagegaan.
Oppervlakte onderzoekslocatie (plangebied)	Ca. 37.210 m ²
Algemene omschrijving	De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het perceel sectie D nr. 2258 (ged.) gelegen aan de Zuidwesterringweg naast nr. 10 te Nagele. Op het adres Zuidwesterringweg nr. 10 is sinds 2002 een bedrijf in biologische landbouwproducten gevestigd. Van 1958 tot 2000 bedreef het bedrijf gangbare landbouw. De bestaande bebouwing op nr. 10 zal blijven bestaan c.q. worden uitgebreid. De onderhavige onderzoekslocatie betreft een deel van het landbouwperceel ten noorden van het bestaande erf (plangebied, zie figuur 1). Hier zullen o.a. nieuwe (bedrijfs)woningen en een kantoor worden gerealiseerd. De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en als akker in gebruik. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel zoals opgenomen in bijlage 2. Tussen de percelen D 2258 en 2214 en tussen perceel D 2258 en het fietspad loopt een sloot/greppel. De slootbodem/waterbodem en de het slib in de sloten is in dit onderzoek <u>niet</u> onderzocht.

	 <i>figuur 1: globale ligging onderzochte terreindeel (plangebied)</i>
Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG)	Het onderzochte terreindeel (plangebied) is onbebouwd. Op het naastgelegen erf Zuidwesterringweg nr. 10 bevinden zich een woning en bijgebouw uit 1957 en twee bijgebouwen uit resp. 1991 en 2012.
Terreinverharding	De onderzoekslocatie is onverhard.
Ondergrondse infrastructuur	Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden.
Archeologische waarden	De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding "lage trefkans".
Geplande herinrichting	Uitbreiding van een bestaand bedrijf in biologische landbouwproducten.
bijzonderheden: -	

afbakening onderzoekslocatie


Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte deel van de locatie zoals weergegeven in bijlage 2.

bodemgebruik op basis van topografische kaarten

In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.

tabel 3: beschrijving bodemgebruik

Omschrijving	Gebruik	Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties
Onderzoekslocatie		
Historisch (op basis van topografische kaarten, Topotijdreis)	Vanaf 1962 is op de topografische kaarten voor het eerst bebouwing te herkennen op het erf van de Zuidwesterringweg nr. 10. Het onderzochte terreindeel (plangebied) ten noorden van het erf is voor zover bekend niet eerder bebouwd geweest.	Geen.
Huidig	De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het perceel sectie D nr. 2258 (ged.) gelegen aan de Zuidwesterringweg naast nr. 10 te Nagele. Op het adres Zuidwesterringweg nr. 10 is sinds 2002 een bedrijf in biologische landbouwproducten gevestigd. Van 1958 tot 2000 bedreef het bedrijf gangbare landbouw. De bestaande bebouwing op nr. 10 zal blijven bestaan c.q. worden uitgebreid. De onderhavige onderzoekslocatie betreft een deel van het landbouwperceel ten noorden van het bestaande erf (plangebied, zie figuur 1). Hier zullen o.a. nieuwe (bedrijfs)woningen en een kantoor worden gerealiseerd. De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en als akker in gebruik.	Geen.
Toekomstig	De opdrachtgever is voornemens om de bestaande bebouwing uit te breiden / nieuwbouw toe te passen (zie figuur 2).	Geen.



figuur 2: geplande nieuwe situatie t.p.v. het plangebied

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel zoals opgenomen in bijlage 2.


Directe omgeving (<25 m)		
Historisch (op basis van topografische kaarten, Topotijdreis)	Op basis van de topografische kaarten vanaf 1954 is in de omgeving van de locatie reeds enige bebouwing te herkennen. De bebouwing is in de loop der jaren verder uitgebreid/gewijzigd.	Geen.
Huidig en toekomstig	In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich voornamelijk woningen/boerderijen en agrarische grond. Noord- en oostzijde: naastgelegen agrarische percelen; Zuidzijde: aangrenzende Zuidwesterringweg 10; Westzijde: erf van Zuidwesterringweg 9 en naastgelegen agrarische percelen.	Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten

In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten op basis van de beschikbare informatie.

tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten

Gebruik	De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het perceel sectie D nr. 2258 (ged.) gelegen aan de Zuidwesterringweg naast nr. 10 te Nagele. Op het adres Zuidwesterringweg nr. 10 is sinds 2002 een bedrijf in biologische landbouwproducten gevestigd. Van 1958 tot 2000 bedreef het bedrijf gangbare landbouw. De bestaande bebouwing op nr. 10 zal blijven bestaan c.q. worden uitgebreid. De onderhavige onderzoekslocatie betreft een deel van het landbouwperceel ten noorden van het bestaande erf (plangebied, zie figuur 1). Hier zullen o.a. nieuwe (bedrijfs)woningen en een kantoor worden gerealiseerd. De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en als akker in gebruik. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel zoals opgenomen in bijlage 2. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, in het verleden niet eerder bebouwd geweest. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie alleen in gebruik geweest als agrarisch perceel/grasland. Tussen de percelen D 2258 en 2214 en tussen perceel D 2258 en het fietspad loopt een sloot/greppel. De slootbodem/waterbodem en de het slib in de sloten is in dit onderzoek <u>niet</u> onderzocht. Op het naastgelegen erf van Zuidwesterringweg 10 is als langere tijd een agrarisch bedrijf gevestigd. Afgelopen jaren is het bedrijf door verschuiving van werkzaamheden echter niet meer aan te merken als een volwaardig agrarisch bedrijf. Het bedrijf legt zich voornamelijk toe op de handel in agrarische producten. De plannen voorzien voornamelijk in de ontwikkeling waarbij de bestemming wijzigt naar een bestemming Agrarische verwerkingsbedrijf. Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.
Bouwvergunning	De onderzoekslocatie is onbebouwd. T.b.v. de bestaande bebouwing op het naastgelegen erf zijn bouwvergunningen verleend.

Milieuvergunning	T.b.v. de onderzoekslocatie zijn geen milieuvergunningen verleend. T.b.v. het bedrijf aan de Zuidwesterringweg nr. 10 zijn de volgende (milieu)vergunningen geregistreerd: ■ 26-03-1996: melding van het van toepassing worden van het Besluit Akkerbouwbedrijven Milieubeheer op een reeds opgericht akkerbouw- of tuinbouwbedrijf (ref. nr. M96-100); ■ 09-05-2006: vergunning voor het installeren van bovengrondse propaanreservoirs (ref. nr. 2006/7709). ■ 29-07-2011: melding goedgekeurd voor het bouwen van een loods voor opslag van landbouwproducten bij een bestaande inrichting, ref. nr. M0840-11096.
Handelsregister	De locatie Zuidwesterringweg 10 wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als volgt vermeld: ▪ Poppe Landbouw: dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw en teelt van voedergewassen; ▪ BioQrops BV: groothandel in akkerbouwproducten; ▪ Gereformeerde Schoolvereniging Urk: basisschool (uitgeschreven).
Aanwezigheid brandstoftanks	Op het perceel Zuidwesterringweg nr. 10 waren in het verleden twee bovengrondse tanks aanwezig. Het ging hierbij om een bovengrondse dieselolietank (inhoud 2.000 liter) en een bovengrondse gasolietank (inhoud 3.000 liter). De tanks lagen vlak tegen de grens van het onderzochte gebied (plangebied, zie figuur 3).  figuur 3: ligging (voormalige) tanks op het erf van nr. 10 Er is verder geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen informatie.

Aanwezigheid asbest	De onderzoekslocatie is onbebouwd. Op het naastgelegen erf aan de Zuidwesterringweg nr. 10 bevinden zich diverse gebouwen. Het meest westelijk gelegen gebouw bevat waarschijnlijk een dak dat verdacht is voor asbest (zie figuur 4).  FIG. 4 <i>figuur 4: Asbestdakenkaart Flevoland</i> Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. het plangebied. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend.
Ophogingen/dempingen/stortingen	Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v. de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel). Tussen de percelen D 2258 en 2214 en tussen perceel D 2258 en het fietspad loopt een sloot/greppel. De slootbodem/waterbodem en de het slib in de sloten is in dit onderzoek niet onderzocht. Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie.
Niet gesprongen explosieven	Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van 'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de gemeente.

PFAS-verdachtheid	Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als gevolg van puntbronnen. De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de onderzoekslocatie t.g.v. puntbronnen wordt gering geacht. De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen en de waterbodem zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als gevolg van atmosferische depositie. Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie diffuus onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX. Hoewel PFAS diffuus verspreid in de bodem in Nederland voorkomt, en op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet wordt aangetroffen, is op basis van het vooronderzoek geen informatie verkregen over de eventuele aanwezigheid van PFAS en GenX op de locatie. Ter plaatse zijn geen bronlocaties bekend. Bij evt. toekomstig grondverzet wordt geadviseerd alsnog onderzoek naar deze parameters uit te voeren.
Calamiteiten	Voor zover bekend is er geen informatie over evt. calamiteiten die hebben plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt.
Verdachte activiteiten < 25 m	Op het naastgelegen perceel Zuidwesterringweg nr. 10 staan de volgende mogelijk bodembedreigende activiteiten geregistreerd: ▪ bestrijdingsmiddelenopslagplaats (1988-onbekend); ▪ dieselpompinstallatie (1988-onbekend); ▪ bovengrondse dieseltank (1974-onbekend). Op het adres Zuidwesterringweg nr. 9 ▪ bestrijdingsmiddelenopslagplaats (1982-onbekend); ▪ bovengrondse dieseltank (1982-onbekend). In de directe omgeving van de locatie bevinden zich enkele woningen, boerderijen en agrarische grond. Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

voorgaande bodemonderzoeken

In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de bodemkwaliteitskaart weergegeven.

tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart

	voorgaande bodemonderzoeken
Onderzoekslocatie	► Niet bekend.
Omgeving <25 m	► Niet bekend.
Vermoeden van (een geval van ernstige) bodemverontreiniging op de locatie of een deel daarvan	► Niet bekend.
informatie bodemkwaliteitskaart	► De locatie bevindt zich in de zone buitengebied.

bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding

De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl).

De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 2-5 m-NAP.

In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven.

tabel 6: geohydrologische opbouw

diepte m-mv	beschrijving	formatie
0-5	complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen en een weinig grof zand	Holocene afzettingen, complexe eenheid
5-8	zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind	Boxtel
8-13	zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen	Kreftenheye

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit onderzoek niet vastgesteld.

Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.

(financieel-) juridische situatie

In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.

tabel 7: financieel/juridische aspecten

kadastrale gegevens	Gemeente Noordoostpolder, perceel sectie D nr. 2258 (ged.)
opdrachtgever/ belanghebbende rechtspersonen	Niet nagegaan.

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens geen nadere financieel juridische informatie verzameld.

Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig bodemonderzoek.

2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als "verdacht" of "onverdacht" wordt aangemerkt.

Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie (het beoogde plangebied) in het verleden niet eerder bebouwd is geweest. De onderzoekslocatie is in het verleden, voor zover bekend, alleen in gebruik geweest als agrarische grond.

De opdrachtgever is voornemens om de bestaande bebouwing uit te breiden / nieuwbouw toe te passen (zie figuur 2).

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel zoals opgenomen in bijlage 2.

Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie (t.p.v. het onderzoeksgebied).

Er is geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen), (voormalige) bodembedreigende activiteiten of evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten t.p.v. de onderzoekslocatie (t.p.v. het onderzoeksgebied).

De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor grootschalige onverdachte locaties (ONV-GR-NL) (literatuur 1).

Bij het plaatsen van een van de peilbuizen is rekening gehouden met de posities van vm. brandstoftanks die gelegen waren op het erf aan de Zuidwesterringweg 10.

Tussen de percelen D 2258 en 2214 en tussen perceel D 2258 en het fietspad loopt een sloot/greppel. De slootbodems (waterbodems) vallen buiten de scope van dit verkennd bodemonderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd. In dit onderzoek is t.p.v. de bestaande sloten geen waterbodemonderzoek volgens NEN-5720 en protocol 2003 uitgevoerd.

In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.

tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie

(deel)locatie	mogelijke verontreiniging		onderzoeksstrategie
	grond	grondwater	
NEN-5740+A1			
onderzoeksgebied (plangebied) (ca. 37.210 m ²)	-	-	ONV-GR-NL

Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn van een bodemverontreiniging met asbest.

Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is.

Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond uitgevoerd.

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2.

Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of is begraven.

Alleen een verkennd onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.

Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet chemisch-analytisch zijn onderzocht.

3 VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de protocollen 2001 en 2002.

In tabel 9 zijn de uitvoeringsaspecten opgenomen.

tabel 9: uitvoeringsaspecten

onderdeel:	uitgevoerd door:	datum:	bijzonderheden:
uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van grondmonsters (protocol 2001)	dhr. A.D.M. van Wuykhuyse (erkend en geregistreerd) dhr. H. van Kuik (erkend en geregistreerd)	25-11-2021	geen bijzonderheden t.a.v. de uitvoering
nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)	dhr. H. van Kuik (erkend en geregistreerd)	23-12-2021	geen bijzonderheden t.a.v. de uitvoering
locatie-inspectie	dhr. A.D.M. van Wuykhuyse (erkend en geregistreerd) dhr. H. van Kuik (erkend en geregistreerd)	25-11-2021	geen bijzonderheden

Bedrijfs- en persoonserkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ (<https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu>). Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 10.

tabel 10: veldwerkprogramma

Onderdeel	Aantal	Diepte (m-mv)	Nummers
Onderzoekslocatie (ca. 37.210 m ²)			
Boringen	21	ca.0.5	10 t/m 30
	4	ca.2.0	6 t/m 9
Peilbuis	5	max. 4.1	1 t/m 5

De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind. Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau. Boven het peilfilter bevindt zich een blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zweklei). De zweklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. De peilbuizen zijn geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.

monstername grond

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende bodemlaag bemonsterd.

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.

monstername grondwater

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen zijn de peilbuizen, na plaatsing en voor monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.

Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11). Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EGV) bepaald.

3.2 Resultaten van het veldonderzoek

bodemopbouw

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.

In tabel 11 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.

tabel 11: lokale bodemopbouw

bodemlaag m-mv	hoofdbestanddeel	toevoeging	kleur
0.0-0.5	klei	sterk siltig	bruin/grijs
0.5-0.9	klei	sterk siltig	bruin/grijs
0.9-1.8	klei	zwak siltig, sterk humeus	donkerbruin
1.8-2.8	veen	matig	donkerbruin
2.8-3.8	klei	zwak siltig	grijs
3.8-4.1	zand	zwak siltig, matig fijn	grijs

veldmetingen grondwater

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 12.

tabel 12: veldwaarnemingen grondwater

Peilbuis	filtertraject m-mv	grondwaterstand m-mv	voorpompen liter	pH	EGV geleidingsvermogen $\mu\text{S/cm}$	troebelheid (NTU)
1	2.8-3.8	1.62	5	6.7	1.270	8
2	3.1-4.1	1.74	5	7.3	1.410	17
3	3.1-4.1	1.73	5	6.6	990	23
4	3.1-4.1	1.67	5	6.8	1.290	14
5	3.1-4.1	1.82	5	6.9	1.170	6

In de genomen grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥ 10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuizen slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarden voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen

zintuiglijke waarnemingen

grond

Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3. Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde monstermateriaal geen bodemvreemde afwijkingen waargenomen welke zouden kunnen duiden op een vorm van bodemverontreiniging.

grondwater

Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.

asbest

Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal. Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2 (monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek onderzocht.

4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd

Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van Omegam.

Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 "laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek", waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het ministerie van I&W.

De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 "conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters".

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

grond

Teneinde in het kader van het verkennd bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.

grondwater

Uit de geplaatste peilbuizen zijn grondwatermonsters genomen en geanalyseerd.

In onderstaande tabel 13 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonster, de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.

tabel 13: analyseschema

Monster-code	boringnummer(s)	diepte (m-mv)	zintuiglijke waarnemingen	analysepakket
grond				
MM1	1+2+6+10 t/m 16	0.0-0.5	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM2	3+7+8+17 t/m 23	0.0-0.5	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM3	4+5+9+24 t/m 27+29+30	0.0-0.5	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM4	1+2+3+6+8	0.6-2.0	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM5	4+5+7+9	0.9-1.9	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM6	2+3+4+5+7+8+9	0.5-1.1	-	NEN-grond(*)+AS3000
grondwater				
1 (peilbuis)	1	2.8-3.8	-	NEN-grondwater(**)
2 (peilbuis)	2	3.1-4.1	-	NEN-grondwater(**)
3 (peilbuis)	3	3.1-4.1	-	NEN-grondwater(**)
4 (peilbuis)	4	3.1-4.1	-	NEN-grondwater(**)
5 (peilbuis)	5	3.1-4.1	-	NEN-grondwater(**)

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:⁽¹⁾

* NEN-grond	=	Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC's, droge stof, organische stof en lutum;
**NEN-water	=	Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen	=	barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten	=	Benzeen (B), Toluene (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N) Styreen (S) (BTEXNS);
PCB	=	Polychloorbifenylen;
PAK	=	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH	=	Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform	=	Tribroommethaan

4.2 Toetsingscriteria

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;

- 1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling Bodemkwaliteit”
- 2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,

De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van de overheid voor grond, grondwater en waterbodembodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. BoToVa gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is.

In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem” (humus=10% en lutum=25%).

Generiek toetsingskader

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering.

Achtergrondwaarde (AW-2000):

De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd op het onderzoek 'Achtergrondwaarden 2000'. Hierin zijn gehalten vastgesteld van een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.

De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.

Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5:

De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde $(S+I)/2$, hierna te noemen 'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.

De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde omstandigheden risico's voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende een indicatiewaarde voor nader onderzoek.

Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde ($>0,5$) dient aanvullend/nader bodemonderzoek in overweging genomen te worden.

Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

Interventiewaarde:

De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.

Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan 25 m³ grond of 100 m³ grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering. De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico's).

De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek RIVM).

Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.

4.3 Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de onderzoeksresultaten besproken.

In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen.

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond

boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)

In tabel 14 en 15 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarde.

tabel 14: gemeten gehalten (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Project OPID 88890908#21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele																
Certificaten 1279213																
Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb																
Toetsversie BoToVa 3-1-2000 Toetsdatum: 21 februari 2022 08:54																
Parameters		Toetsing			Monster 6966815				Monster 6966816				Monster 6966817			
					MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 06: 0-40, 10: 0-40, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 0-40, 16: 0-40, 17: 0-40, 18: 0-40, 19: 0-40, 20: 0-40, 21: 0-40, 22: 0-40, 23: 0-40, 24: 0-40, 25: 0-40, 26: 0-40, 27: 0-40, 28: 0-40, 29: 0-40, 30: 0-40, 31: 0-40, 32: 0-40, 33: 0-40, 34: 0-40, 35: 0-40, 36: 0-40, 37: 0-40, 38: 0-40, 39: 0-40, 40: 0-40, 41: 0-40, 42: 0-40, 43: 0-40, 44: 0-40, 45: 0-40, 46: 0-40, 47: 0-40, 48: 0-40, 49: 0-40, 50: 0-40, 51: 0-40, 52: 0-40, 53: 0-40, 54: 0-40, 55: 0-40, 56: 0-40, 57: 0-40, 58: 0-40, 59: 0-40, 60: 0-40, 61: 0-40, 62: 0-40, 63: 0-40, 64: 0-40, 65: 0-40, 66: 0-40, 67: 0-40, 68: 0-40, 69: 0-40, 70: 0-40, 71: 0-40, 72: 0-40, 73: 0-40, 74: 0-40, 75: 0-40, 76: 0-40, 77: 0-40, 78: 0-40, 79: 0-40, 80: 0-40, 81: 0-40, 82: 0-40, 83: 0-40, 84: 0-40, 85: 0-40, 86: 0-40, 87: 0-40, 88: 0-40, 89: 0-40, 90: 0-40, 91: 0-40, 92: 0-40, 93: 0-40, 94: 0-40, 95: 0-40, 96: 0-40, 97: 0-40, 98: 0-40, 99: 0-40, 100: 0-40, 101: 0-40, 102: 0-40, 103: 0-40, 104: 0-40, 105: 0-40, 106: 0-40, 107: 0-40, 108: 0-40, 109: 0-40, 110: 0-40, 111: 0-40, 112: 0-40, 113: 0-40, 114: 0-40, 115: 0-40, 116: 0-40, 117: 0-40, 118: 0-40, 119: 0-40, 120: 0-40, 121: 0-40, 122: 0-40, 123: 0-40, 124: 0-40, 125: 0-40, 126: 0-40, 127: 0-40, 128: 0-40, 129: 0-40, 130: 0-40, 131: 0-40, 132: 0-40, 133: 0-40, 134: 0-40, 135: 0-40, 136: 0-40, 137: 0-40, 138: 0-40, 139: 0-40, 140: 0-40, 141: 0-40, 142: 0-40, 143: 0-40, 144: 0-40, 145: 0-40, 146: 0-40, 147: 0-40, 148: 0-40, 149: 0-40, 150: 0-40, 151: 0-40, 152: 0-40, 153: 0-40, 154: 0-40, 155: 0-40, 156: 0-40, 157: 0-40, 158: 0-40, 159: 0-40, 160: 0-40, 161: 0-40, 162: 0-40, 163: 0-40, 164: 0-40, 165: 0-40, 166: 0-40, 167: 0-40, 168: 0-40, 169: 0-40, 170: 0-40, 171: 0-40, 172: 0-40, 173: 0-40, 174: 0-40, 175: 0-40, 176: 0-40, 177: 0-40, 178: 0-40, 179: 0-40, 180: 0-40, 181: 0-40, 182: 0-40, 183: 0-40, 184: 0-40, 185: 0-40, 186: 0-40, 187: 0-40, 188: 0-40, 189: 0-40, 190: 0-40, 191: 0-40, 192: 0-40, 193: 0-40, 194: 0-40, 195: 0-40, 196: 0-40, 197: 0-40, 198: 0-40, 199: 0-40, 200: 0-40, 201: 0-40, 202: 0-40, 203: 0-40, 204: 0-40, 205: 0-40, 206: 0-40, 207: 0-40, 208: 0-40, 209: 0-40, 210: 0-40, 211: 0-40, 212: 0-40, 213: 0-40, 214: 0-40, 215: 0-40, 216: 0-40, 217: 0-40, 218: 0-40, 219: 0-40, 220: 0-40, 221: 0-40, 222: 0-40, 223: 0-40, 224: 0-40, 225: 0-40, 226: 0-40, 227: 0-40, 228: 0-40, 229: 0-40, 230: 0-40, 231: 0-40, 232: 0-40, 233: 0-40, 234: 0-40, 235: 0-40, 236: 0-40, 237: 0-40, 238: 0-40, 239: 0-40, 240: 0-40, 241: 0-40, 242: 0-40, 243: 0-40, 244: 0-40, 245: 0-40, 246: 0-40, 247: 0-40, 248: 0-40, 249: 0-40, 250: 0-40, 251: 0-40, 252: 0-40, 253: 0-40, 254: 0-40, 255: 0-40, 256: 0-40, 257: 0-40, 258: 0-40, 259: 0-40, 260: 0-40, 261: 0-40, 262: 0-40, 263: 0-40, 264: 0-40, 265: 0-40, 266: 0-40, 267: 0-40, 268: 0-40, 269: 0-40, 270: 0-40, 271: 0-40, 272: 0-40, 273: 0-40, 274: 0-40, 275: 0-40, 276: 0-40, 277: 0-40, 278: 0-40, 279: 0-40, 280: 0-40, 281: 0-40, 282: 0-40, 283: 0-40, 284: 0-40, 285: 0-40, 286: 0-40, 287: 0-40, 288: 0-40, 289: 0-40, 290: 0-40, 291: 0-40, 292: 0-40, 293: 0-40, 294: 0-40, 295: 0-40, 296: 0-40, 297: 0-40, 298: 0-40, 299: 0-40, 300: 0-40, 301: 0-40, 302: 0-40, 303: 0-40, 304: 0-40, 305: 0-40, 306: 0-40, 307: 0-40, 308: 0-40, 309: 0-40, 310: 0-40, 311: 0-40, 312: 0-40, 313: 0-40, 314: 0-40, 315: 0-40, 316: 0-40, 317: 0-40, 318: 0-40, 319: 0-40, 320: 0-40, 321: 0-40, 322: 0-40, 323: 0-40, 324: 0-40, 325: 0-40, 326: 0-40, 327: 0-40, 328: 0-40, 329: 0-40, 330: 0-40, 331: 0-40, 332: 0-40, 333: 0-40, 334: 0-40, 335: 0-40, 336: 0-40, 337: 0-40, 338: 0-40, 339: 0-40, 340: 0-40, 341: 0-40, 342: 0-40, 343: 0-40, 344: 0-40, 345: 0-40, 346: 0-40, 347: 0-40, 348: 0-40, 349: 0-40, 350: 0-40, 351: 0-40, 352: 0-40, 353: 0-40, 354: 0-40, 355: 0-40, 356: 0-40, 357: 0-40, 358: 0-40, 359: 0-40, 360: 0-40, 361: 0-40, 362: 0-40, 363: 0-40, 364: 0-40, 365: 0-40, 366: 0-40, 367: 0-40, 368: 0-40, 369: 0-40, 370: 0-40, 371: 0-40, 372: 0-40, 373: 0-40, 374: 0-40, 375: 0-40, 376: 0-40, 377: 0-40, 378: 0-40, 379: 0-40, 380: 0-40, 381: 0-40, 382: 0-40, 383: 0-40, 384: 0-40, 385: 0-40, 386: 0-40, 387: 0-40, 388: 0-40, 389: 0-40, 390: 0-40, 391: 0-40, 392: 0-40, 393: 0-40, 394: 0-40, 395: 0-40, 396: 0-40, 397: 0-40, 398: 0-40, 399: 0-40, 400: 0-40, 401: 0-40, 402: 0-40, 403: 0-40, 404: 0-40, 405: 0-40, 406: 0-40, 407: 0-40, 408: 0-40, 409: 0-40, 410: 0-40, 411: 0-40, 412: 0-40, 413: 0-40, 414: 0-40, 415: 0-40, 416: 0-40, 417: 0-40, 418: 0-40, 419: 0-40, 420: 0-40, 421: 0-40, 422: 0-40, 423: 0-40, 424: 0-40, 425: 0-40, 426: 0-40, 427: 0-40, 428: 0-40, 429: 0-40, 430: 0-40, 431: 0-40, 432: 0-40, 433: 0-40, 434: 0-40, 435: 0-40, 436: 0-40, 437: 0-40, 438: 0-40, 439: 0-40, 440: 0-40, 441: 0-40, 442: 0-40, 443: 0-40, 444: 0-40, 445: 0-40, 446: 0-40, 447: 0-40, 448: 0-40, 449: 0-40, 450: 0-40, 451: 0-40, 452: 0-40, 453: 0-40, 454: 0-40, 455: 0-40, 456: 0-40, 457: 0-40, 458: 0-40, 459: 0-40, 460: 0-40, 461: 0-40, 462: 0-40, 463: 0-40, 464: 0-40, 465: 0-40, 466: 0-40, 467: 0-40, 468: 0-40, 469: 0-40, 470: 0-40, 471: 0-40, 472: 0-40, 473: 0-40, 474: 0-40, 475: 0-40, 476: 0-40, 477: 0-40, 478: 0-40, 479: 0-40, 480: 0-40, 481: 0-40, 482: 0-40, 483: 0-40, 484: 0-40, 485: 0-40, 486: 0-40, 487: 0-40, 488: 0-40, 489: 0-40, 490: 0-40, 491: 0-40, 492: 0-40, 493: 0-40, 494: 0-40, 495: 0-40, 496: 0-40, 497: 0-40, 498: 0-40, 499: 0-40, 500: 0-40, 501: 0-40, 502: 0-40, 503: 0-40, 504: 0-40, 505: 0-40, 506: 0-40, 507: 0-40, 508: 0-40, 509: 0-40, 510: 0-40, 511: 0-40, 512: 0-40, 513: 0-40, 514: 0-40, 515: 0-40, 516: 0-40, 517: 0-40, 518: 0-40, 519: 0-40, 520: 0-40, 521: 0-40, 522: 0-40, 523: 0-40, 524: 0-40, 525: 0-40, 526: 0-40, 527: 0-40, 528: 0-40, 529: 0-40, 530: 0-40, 531: 0-40, 532: 0-40, 533: 0-40, 534: 0-40, 535: 0-40, 536: 0-40, 537: 0-40, 538: 0-40, 539: 0-40, 540: 0-40, 541: 0-40, 542: 0-40, 543: 0-40, 544: 0-40, 545: 0-40, 546: 0-40, 547: 0-40, 548: 0-40, 549: 0-40, 550: 0-40, 551: 0-40, 552: 0-40, 553: 0-40, 554: 0-40, 555: 0-40, 556: 0-40, 557: 0-40, 558: 0-40, 559: 0-40, 560: 0-40, 561: 0-40, 562: 0-40, 563: 0-40, 564: 0-40, 565: 0-40, 566: 0-40, 567: 0-40, 568: 0-40, 569: 0-40, 570: 0-40, 571: 0-40, 572: 0-40, 573: 0-40, 574: 0-40, 575: 0-40, 576: 0-40, 577: 0-40, 578: 0-40, 579: 0-40, 580: 0-40, 581: 0-40, 582: 0-40, 583: 0-40, 584: 0-40, 585: 0-40, 586: 0-40, 587: 0-40, 588: 0-40, 589: 0-40, 590: 0-40, 591: 0-40, 592: 0-40, 593: 0-40, 594: 0-40, 595: 0-40, 596: 0-40, 597: 0-40, 598: 0-40, 599: 0-40, 600: 0-40, 601: 0-40, 602: 0-40, 603: 0-40, 604: 0-40, 605: 0-40, 606: 0-40, 607: 0-40, 608: 0-40, 609: 0-40, 610: 0-40, 611: 0-40, 612: 0-40, 613: 0-40, 614: 0-40, 615: 0-40, 616: 0-40, 617: 0-40, 618: 0-40, 619: 0-40, 620: 0-40, 621: 0-40, 622: 0-40, 623: 0-40, 624: 0-40, 625: 0-40, 626: 0-40, 627: 0-40, 628: 0-40, 629: 0-40, 630: 0-40, 631: 0-40, 632: 0-40, 633: 0-40, 634: 0-40, 635: 0-40, 636: 0-40, 637: 0-40, 638: 0-40, 639: 0-40, 640: 0-40, 641: 0-40, 642: 0-40, 643: 0-40, 644: 0-40, 645: 0-40, 646: 0-40, 647: 0-40, 648: 0-40, 649: 0-40, 650: 0-40, 651: 0-40, 652: 0-40, 653: 0-40, 654: 0-40, 655: 0-40, 656: 0-40, 657: 0-40, 658: 0-40, 659: 0-40, 660: 0-40, 661: 0-40, 662: 0-40, 663: 0-40, 664: 0-40, 665: 0-40, 666: 0-40, 667: 0-40, 668: 0-40, 669: 0-40, 670: 0-40, 671: 0-40, 672: 0-40, 673: 0-40, 674: 0-40, 675: 0-40, 676: 0-40, 677: 0-40, 678: 0-40, 679: 0-40, 680: 0-40, 681: 0-40, 682: 0-40, 683: 0-40, 684: 0-40, 685: 0-40, 686: 0-40, 687: 0-40, 688: 0-40, 689: 0-40, 690: 0-40, 691: 0-40, 692: 0-40, 693: 0-40, 694: 0-40, 695: 0-40, 696: 0-40, 697: 0-40, 698: 0-40, 699: 0-40, 700: 0-40, 701: 0-40, 702: 0-40, 703: 0-40, 704: 0-40, 705: 0-40, 706: 0-40, 707: 0-40, 708: 0-40, 709: 0-40, 710: 0-40, 711: 0-40, 712: 0-40, 713: 0-40, 714: 0-40, 715: 0-40, 716: 0-40, 717: 0-40, 718: 0-40, 719: 0-40, 720: 0-40, 721: 0-40, 722: 0-40, 723: 0-40, 724: 0-40, 725: 0-40, 726: 0-40, 727: 0-40, 728: 0-40, 729: 0-40, 730: 0-40, 731: 0-40, 732: 0-40, 733: 0-40, 734: 0-40, 735: 0-40, 736: 0-40, 737: 0-40, 738: 0-40, 739: 0-40, 740: 0-40, 741: 0-40, 742: 0-40, 743: 0-40, 744: 0-40, 745: 0-40, 746: 0-40, 747: 0-40, 748: 0-40, 749: 0-40, 750: 0-40, 751: 0-40, 752: 0-40, 753: 0-40, 754: 0-40, 755: 0-40, 756: 0-40, 757: 0-40, 758: 0-40, 759: 0-40, 760: 0-40, 761: 0-40, 762: 0-40, 763: 0-40, 764: 0-40, 765: 0-40, 766: 0-40, 767: 0-40, 768: 0-40, 769: 0-40, 770: 0-40, 771: 0-40, 772: 0-40, 773: 0-40, 774: 0-40, 775: 0-40, 776: 0-40, 777: 0-40, 778: 0-40, 779: 0-40, 780: 0-40, 781: 0-40, 782: 0-40, 783: 0-40, 784: 0-40, 785: 0-40, 786: 0-40, 787: 0-40, 788: 0-40, 789: 0-40, 790: 0-40, 791: 0-40, 792: 0-40, 793: 0-40, 794: 0-40, 795: 0-40, 796: 0-40, 797: 0-40, 798: 0-40, 799: 0-40, 800: 0-40, 801: 0-40, 802: 0-40, 803: 0-40, 804: 0-40, 805: 0-40, 806: 0-40, 807: 0-40, 808: 0-40, 809: 0-40, 810: 0-40, 811: 0-40, 812: 0-40, 813: 0-40, 814: 0-40, 815: 0-40, 816: 0-40, 817: 0-40, 818: 0-40, 819: 0-40, 820: 0-40, 821: 0-40, 822: 0-40, 823: 0-40, 824: 0-40, 825: 0-40, 826: 0-40, 827: 0-40, 828: 0-40, 829: 0-40, 830: 0-40, 831: 0-40, 832: 0-40, 833: 0-40, 834: 0-40, 835: 0-40, 836: 0-40, 837: 0-40, 838: 0-40, 839: 0-40, 840: 0-40, 841: 0-40, 842: 0-40, 843: 0-40, 844: 0-40, 845: 0-40, 846: 0-40, 847: 0-40, 848: 0-40, 849: 0-40, 850: 0-40, 851: 0-40, 852: 0-40, 853: 0-40, 854: 0-40, 855: 0-40, 856: 0-40, 857: 0-40, 858: 0-40, 859: 0-40, 860: 0-40, 861: 0-40, 862: 0-40, 863: 0-40, 864: 0-40, 865: 0-40, 866: 0-40, 867: 0-40, 868: 0-40, 869: 0-40, 870: 0-40, 871: 0-40, 872: 0-40, 873: 0-40, 874: 0-40, 875: 0-40, 876: 0-40, 877: 0-40, 878: 0-40, 879: 0-40, 880: 0-40, 881: 0-40, 882: 0-40, 883: 0-40, 884: 0-40, 885: 0-40, 886: 0-40, 887: 0-40, 888: 0-40, 889: 0-40, 890: 0-40, 891: 0-40, 892: 0-40, 893: 0-40, 894: 0-40, 895: 0-40, 896: 0-40, 897: 0-40, 898: 0-40, 899: 0-40, 900: 0-40, 901: 0-40, 902: 0-40, 903: 0-40, 904: 0-40, 905: 0-40, 906: 0-40, 907: 0-40, 908: 0-40, 909: 0-40, 910: 0-40, 911: 0-40, 912: 0-40, 913: 0-40, 914: 0-40, 915: 0-40, 916: 0-40, 917: 0-40, 918: 0-40, 919: 0-40, 920: 0-40, 921: 0-40, 922: 0-40, 923: 0-40, 924: 0-40, 925: 0-40, 926: 0-40, 927: 0-40, 928: 0-40, 929: 0-40, 930: 0-40, 931: 0-40, 932: 0-40, 933: 0-40, 934: 0-40, 935: 0-40, 936: 0-40, 937: 0-40, 938: 0-40, 939: 0-40, 940: 0-40, 941: 0-40, 942: 0-40, 943: 0-40, 944: 0-40, 945: 0-40, 946: 0-40, 947: 0-40, 948: 0-40, 949: 0-40, 950: 0-40, 951: 0-40, 952: 0-40, 953: 0-40, 954: 0-40, 955: 0-40, 956: 0-40, 957: 0-40, 958: 0-40, 959: 0-40, 960: 0-40, 961: 0-40, 962: 0-40, 963: 0-40, 964: 0-40, 965: 0-40, 966: 0-40, 967: 0-40, 968: 0-40, 969: 0-40, 970: 0-40, 971: 0-40, 972: 0-40, 973: 0-40, 974: 0-40, 975: 0-40, 976: 0-40, 977: 0-40, 978: 0-40, 979: 0-40, 980: 0-40, 981: 0-40, 982: 0-40, 983: 0-40, 984: 0-40, 985: 0-40, 986: 0-40, 987: 0-40, 988: 0-40, 989: 0-40, 990: 0-40, 991: 0-40, 992: 0-40, 993: 0-40, 994: 0-40, 995: 0-40, 996: 0-40, 997: 0-40, 998: 0-40, 999: 0-40, 1000: 0-40, 1001: 0-40, 1002: 0-40, 1003: 0-40, 1004: 0-40, 1005: 0-40, 1006: 0-40, 1007: 0-40, 1008: 0-40, 1009: 0-40, 1010: 0-40, 1011: 0-40, 1012: 0-40, 1013: 0-40, 1014: 0-40, 1015: 0-40, 1016: 0-40, 1017: 0-40, 1018: 0-40, 1019: 0-40, 1020: 0-40, 1021: 0-40, 1022: 0-40, 1023: 0-40, 1024: 0-40, 1025: 0-40, 1026: 0-40, 1027: 0-40, 1028: 0-40, 1029: 0-40, 1030: 0-40, 1031: 0-40, 1032: 0-40, 1033: 0-40, 1034: 0-40, 1035: 0-40, 1036: 0-40, 1037: 0-40, 1038: 0-40, 1039: 0-40, 1040: 0-40, 1041: 0-40, 1042: 0-40, 1043: 0-40, 1044: 0-40, 1045: 0-40, 1046: 0-40, 1047: 0-40, 1048: 0-40, 1049: 0-40, 1050: 0-40, 1051: 0-40, 1052: 0-40, 1053: 0-40, 1054: 0-40, 1055: 0-40, 1056: 0-40, 1057: 0-40, 1058: 0-40, 1059: 0-40, 1060: 0-40, 1061: 0-40, 1062: 0-40, 1063: 0-40, 1064:											

tabel 15: gemeten gehalten (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Parameters		Toetsing			Monster 6966818				Monster 6966819				Monster 6966820			
					MM4, 01: 100-150, 01: 150-180, 02: 110-150, 02: 150-180				MM5, 04: 90-140, 04: 140-190, 05: 90-140, 05: 140-190				MM6, 02: 60-110, 03: 50-100, 04: 50-90, 05: 50-90, 07: 50-90			
					Max. Bodemindex 0,108				Max. Bodemindex 0				Max. Bodemindex 0,046			
					Toetsoordeel Voldoet aan Achtergrondw				Toetsoordeel Voldoet aan Achtergrondw				Toetsoordeel Voldoet aan Achtergrondw			
Analyse	Eenheid	AW	T	I	Ana.Res.	Std.Res.	T.Oordeel	B.Index	Ana.Res.	Std.Res.	T.Oordeel	B.Index	Ana.Res.	Std.Res.	T.Oordeel	B.Index
Lutum/Humus																
Organische stof	% (m/m ds)				25	10		0	7,7	10		0	7,1	10		0
Lutum	% (m/m ds)				12,4	25		0	12,2	25		0	6,7	25		0
Droogrest																
droge stof	%				34,2	34,2	@	0	58	58	@	0	64,2	64,2	@	0
Metalen ICP-AES																
barium (Ba)	mg/kg ds	190	555	920	83	140	@	0	46	78	@	0	44	110	@	0
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,6	6,8	13	0,21	0,16	-	0	<0.2	<0.17	-	0	<0.2	<0.18	-	0
kobalt (Co)	mg/kg ds	15	102,5	190	7,8	13	-	0	4,7	7,8	-	0	5,4	13	-	0
koper (Cu)	mg/kg ds	40	115	190	13	12	-	0	7	9,4	-	0	8,8	14	-	0
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,15	18,075	36	0,07	0,07	-	0	<0.05	<0.04	-	0	<0.05	<0.05	-	0
lood (Pb)	mg/kg ds	50	290	530	18	18	-	0	<10	<9	-	0	13	17	-	0
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	1,5	95,75	190	<1.5	<1.0	-	0	<1.5	<1.0	-	0	<1.5	<1.0	-	0
nikkel (Ni)	mg/kg ds	35	67,5	100	27	42	1.2 AW(IND)	0,108	15	24	-	0	18	38	1.1 AW(WO)	0,046
zink (Zn)	mg/kg ds	140	430	720	48	54	-	0	30	43	-	0	37	64	-	0
Minerale olie																
minerale olie (florisil clean)	mg/kg ds	190	2595	5000	180	72	-	0	110	140	-	0	36	51	-	0
Polycyclische koolwaterstoffen																
naftaleen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
fenantreen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
anthraceen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
fluoranteen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
benzo(a)jantraceen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
chryseen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
benzo(a)pyreen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds				<0.05	<0.014		0	<0.05	<0.035		0	<0.05	<0.035		0
Sommaties																
som PAK (10)	mg/kg ds	1,5	20,75	40	0,35	<0.14	-	0	0,35	<0.35	-	0	0,35	<0.35	-	0
Polychloorbifenylen																
PCB - 28	mg/kg ds				<0.001	<0.00028		0	<0.001	<0.00091		0	<0.001	<0.00099		0
PCB - 52	mg/kg ds				<0.001	<0.00028		0	<0.001	<0.00091		0	<0.001	<0.00099		0
PCB - 101	mg/kg ds				<0.001	<0.00028		0	<0.001	<0.00091		0	<0.001	<0.00099		0
PCB - 118	mg/kg ds				<0.001	<0.00028		0	<0.001	<0.00091		0	<0.001	<0.00099		0
PCB - 138	mg/kg ds				<0.001	<0.00028		0	<0.001	<0.00091		0	<0.001	<0.00099		0
PCB - 153	mg/kg ds				<0.001	<0.00028		0	<0.001	<0.00091		0	<0.001	<0.00099		0
PCB - 180	mg/kg ds				<0.001	<0.00028		0	<0.001	<0.00091		0	<0.001	<0.00099		0
Sommaties																
som PCBs (7)	mg/kg ds	0,02	0,51	1	0,005	<0.0020	-	0	0,005	<0.0064	-	0	0,005	<0.0069	-	0
Legenda																
@	Geen toetsoordeel mogelijk															
x AW(IND)	x maal Achtergrondwaarde (Industrie)															
x AW(WO)	x maal Achtergrondwaarde (Wonen)															
-	< Achtergrondwaarde															
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa															

interpretatie onderzoeksresultaten grond

In tabel 16 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte mengmonsters.

tabel 16: samenvatting toetsresultaten per mengmonster

Meng-monster	Boringen	Diepte	Zintuiglijk	>AW	>T	>I	Indicatieve toetsing Bbk*
MM1	1+2+6+10 t/m 16	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM2	3+7+8+17 t/m 23	0.0-0.5	-	kwik	-	-	Wonen*
MM3	4+5+9+24 t/m 27+ 29+30	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM4	1+2+3+6+8	0.6-2.0	-	nikkel	-	-	Industrie*
MM5	4+5+7+9	0.9-1.9	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM6	2+3+4+5+7+8+9	0.5-1.1	-	nikkel	-	-	Wonen*

>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex $\leq 0,5$)

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex $> 0,5$)

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex > 1)

Bbk besluit bodemkwaliteit

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)

Bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Bovengrondmengmonster MM2 bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.

Bovengrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Het licht verhoogd aangetoonde gehalte kwik (zware metalen) in bovengrondmengmonster MM2 is op basis van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren aan bodemvreemde afwijkingen.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv)

Ondergrondmengmonsters MM4 en MM6 bevatten een verhoogd gehalte nikkel (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.

Ondergrondmengmonster MM5 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

De licht verhoogd aangetoonde gehalten nikkel (zware metalen) in de ondergrondmengmonsters MM4 en MM6 zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren aan bodemvreemde afwijkingen.

In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen in de grond gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.

Zware metalen, zoals cadmium, koper, kobalt, kwik, lood, nikkel en zink, bezitten een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties. Tot de bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de bodem met zware metalen kunnen veroorzaken worden onder andere gerekend galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en metaalbewerkende industrie. In dit geval kan de aanwezigheid van zware metalen mogelijk een relatie hebben met het gebruik van dierlijke mest.

Opmerking:

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).

Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.

4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater

In tabel 17 en 18 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarde.

tabel 17: gemeten gehalten (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Project OPID 92699409#21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele																	
Certificaten 1291737																	
Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb																	
Toetsversie BoToVa 2-1-2000 Toetsdatum: 21 februari 2022 08:56																	
Parameters		Toetsing				Monster 7003801				Monster 7003802				Monster 7003803			
						Pb1, 01-Pb1: 280-380				Pb2, 02-Pb2: 310-410				Pb3, 03-Pb3: 310-410			
						Max. Bodemindex 0,47				Max. Bodemindex 0,313				Max. Bodemindex 0,191			
						Toetsoordeel Overschrijding Streefwaarde				Toetsoordeel Overschrijding Streefwaarde				Toetsoordeel Overschrijding Streefwaarde			
Analyse	Eenheid	S	T	I	Ana.Res.	Std.Res.	T.Oordeel	B.Index	Ana.Res.	Std.Res.	T.Oordeel	B.Index	Ana.Res.	Std.Res.	T.Oordeel	B.Index	
Metalen ICP-MS (opgelost)																	
barium (Ba)	µg/l	50	337,5	625	320		6.4 S	0,47	230		4.6 S	0,313	160		3.2 S	0,191	
cadmium (Cd)	µg/l	0,4	3,2	6	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
kobalt (Co)	µg/l	20	60	100	17		-	0	3,4		-	0	3,1		-	0	
koper (Cu)	µg/l	15	45	75	2,4		-	0	<2		-	0	<2		-	0	
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	0,05	0,175	0,3	<0.05		-	0	<0.05		-	0	<0.05		-	0	
lood (Pb)	µg/l	15	45	75	<2		-	0	<2		-	0	<2		-	0	
molybdeen (Mo)	µg/l	5	152,5	300	<2		-	0	<2		-	0	<2		-	0	
nikkel (Ni)	µg/l	15	45	75	13		-	0	3,4		-	0	<3		-	0	
zink (Zn)	µg/l	65	432,5	800	32		-	0	27		-	0	<10		-	0	
Minerale olie																	
minerale olie (florisil clean)	µg/l	50	325	600	<50		-	0	<50		-	0	<50		-	0	
Vluchtige aromaten																	
benzeen	µg/l	0,2	15,1	30	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
ethylbenzeen	µg/l	4	77	150	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
naftaleen	µg/l	0,01	35,005	70	<0.02		-	0	<0.02		-	0	<0.02		-	0	
o-xyleen	µg/l				<0.1		-	0	<0.1		-	0	<0.1		-	0	
styreen	µg/l	6	153	300	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
tolueen	µg/l	7	503,5	1000	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
xyleen (som m+p)	µg/l				<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
Sommaties aromaten																	
som xylenen	µg/l	0,2	35,1	70	0,2		-	0	0,2		-	0	0,2		-	0	
Vluchtige chlooralifaten																	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	0,01	150,005	300	<0.1		-	0	<0.1		-	0	<0.1		-	0	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	0,01	65,005	130	<0.1		-	0	<0.1		-	0	<0.1		-	0	
1,1-dichloorethaan	µg/l	7	453,5	900	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
1,1-dichlooretheen	µg/l	0,01	5,005	10	<0.1		-	0,006	<0.1		-	0,006	<0.1		-	0,006	
1,1-dichloorpropaan	µg/l				<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
1,2-dichloorethaan	µg/l	7	203,5	400	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
1,2-dichloorpropaan	µg/l				<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
1,3-dichloorpropaan	µg/l				<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l				<0.1		-	0	<0.1		-	0	<0.1		-	0	
dichloormethaan	µg/l	0,01	500,005	1000	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
monochlooretheen (vinyl)	µg/l	0,01	2,505	5	<0.2		-	0,026	<0.2		-	0,026	<0.2		-	0,026	
tetrachlooretheen	µg/l	0,01	20,005	40	<0.1		-	0,002	<0.1		-	0,002	<0.1		-	0,002	
tetrachloormethaan	µg/l	0,01	5,005	10	<0.1		-	0,006	<0.1		-	0,006	<0.1		-	0,006	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l				<0.1		-	0	<0.1		-	0	<0.1		-	0	
trichlooretheen	µg/l	24	262	500	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
trichloormethaan	µg/l	6	203	400	<0.2		-	0	<0.2		-	0	<0.2		-	0	
Sommaties																	
som C+T dichlooretheen	µg/l	0,01	10,005	20	0,1		-	0,007	0,1		-	0,007	0,1		-	0,007	
som dichloorpropanen	µg/l	0,8	40,4	80	0,4		-	0	0,4		-	0	0,4		-	0	
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers																	
tribroommethaan (bromof)	µg/l			630	<0.2		@	0	<0.2		@	0	<0.2		@	0	

Parameters		Toetsing			Monster 7003804				Monster 7003805			
					Pb4, 04-Pb4: 310-410				Pb5, 05-Pb5: 310-410			
					Max. Bodemindex		0,313		Max. Bodemindex		0,4	
					Toetsoordeel		Overschrijding Streefwaarde		Toetsoordeel		Overschrijding Streefwaarde	
Analyse	Eenheid	S	T	I	Ana.Res.	Std.Res.	T.Oordeel	B.Index	Ana.Res.	Std.Res.	T.Oordeel	B.Index
Metalen ICP-MS (opgelost)												
barium (Ba)	µg/l	50	337,5	625	230		4.6 S	0,313	280		5.6 S	0,4
cadmium (Cd)	µg/l	0,4	3,2	6	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
kobalt (Co)	µg/l	20	60	100	< 2		-	0	< 2		-	0
koper (Cu)	µg/l	15	45	75	< 2		-	0	< 2		-	0
kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	0,05	0,175	0,3	< 0.05		-	0	< 0.05		-	0
lood (Pb)	µg/l	15	45	75	< 2		-	0	< 2		-	0
molybdeen (Mo)	µg/l	5	152,5	300	< 2		-	0	< 2		-	0
nikkel (Ni)	µg/l	15	45	75	< 3		-	0	< 3		-	0
zink (Zn)	µg/l	65	432,5	800	< 10		-	0	< 10		-	0
Minerale olie												
minerale olie (florisil clean)	µg/l	50	325	600	< 50		-	0	< 50		-	0
Vluchtige aromaten												
benzeen	µg/l	0,2	15,1	30	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
ethylbenzeen	µg/l	4	77	150	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
naftaleen	µg/l	0,01	35,005	70	< 0.02		-	0	< 0.02		-	0
o-xyleen	µg/l				< 0.1			0	< 0.1			0
styreen	µg/l	6	153	300	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
tolueen	µg/l	7	503,5	1000	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
xyleen (som m+p)	µg/l				< 0.2			0	< 0.2			0
Sommaties aromaten												
som xylenen	µg/l	0,2	35,1	70	0,2		-	0	0,2		-	0
Vluchtige chlooralifaten												
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	0,01	150,005	300	< 0.1		-	0	< 0.1		-	0
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	0,01	65,005	130	< 0.1		-	0	< 0.1		-	0
1,1-dichloorethaan	µg/l	7	453,5	900	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
1,1-dichlooretheen	µg/l	0,01	5,005	10	< 0.1		-	0,006	< 0.1		-	0,006
1,1-dichloorpropaan	µg/l				< 0.2			0	< 0.2			0
1,2-dichloorethaan	µg/l	7	203,5	400	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
1,2-dichloorpropaan	µg/l				< 0.2			0	< 0.2			0
1,3-dichloorpropaan	µg/l				< 0.2			0	< 0.2			0
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l				< 0.1			0	< 0.1			0
dichloormethaan	µg/l	0,01	500,005	1000	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
monochlooretheen (vinylcl	µg/l	0,01	2,505	5	< 0.2		-	0,026	< 0.2		-	0,026
tetrachlooretheen	µg/l	0,01	20,005	40	< 0.1		-	0,002	< 0.1		-	0,002
tetrachloormethaan	µg/l	0,01	5,005	10	< 0.1		-	0,006	< 0.1		-	0,006
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l				< 0.1			0	< 0.1			0
trichlooretheen	µg/l	24	262	500	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
trichloormethaan	µg/l	6	203	400	< 0.2		-	0	< 0.2		-	0
Sommaties												
som C+T dichlooretheen	µg/l	0,01	10,005	20	0,1		-	0,007	0,1		-	0,007
som dichloorpropanen	µg/l	0,8	40,4	80	0,4		-	0	0,4		-	0
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers												
tribroommethaan (bromof	µg/l			630	< 0.2		@	0	< 0.2		@	0
Legenda												
@ Geen toet												

interpretatie resultaten grondwater

In tabel 19 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte grondwatermonster.

tabel 19: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster

Grondwatermonster	Diepte filter	Zintuiglijk	>S	>T	>I
1 (peilbuis)	2.8-3.8	-	barium	-	-
2 (peilbuis)	3.1-4.1	-	barium	-	-
3 (peilbuis)	3.1-4.1	-	barium	-	-
4 (peilbuis)	3.1-4.1	-	barium	-	-
5 (peilbuis)	3.1-4.1	-	barium	-	-

Legenda

>S	overschrijding streefwaarde (bodemindex $\leq 0,5$)
>T	overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex $> 0,5$)
>I	overschrijding interventiewaarde (bodemindex > 1)

peilbuis 1 (2.8-3.8 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

peilbuis 2 (3.1-4.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

peilbuis 3 (3.1-4.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

peilbuis 4 (3.1-4.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

peilbuis 5 (3.1-4.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehalten zware metalen in het freatisch grondwater kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehalten op tal van onverdachte locaties in Nederland regelmatig voorkomen. De gehalten worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehalten zware metalen kunnen o.a. worden veroorzaakt door wisselende milieumomstandigheden in de bodem alsmede door diverse bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden.

Opmerking:

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropan en som xylenen.

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennd milieukundig bodemonderzoek worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

zintuiglijke waarnemingen

Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde afwijkingen of asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming).

Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 20.

tabel 20: samenvatting toetsingsresultaten

Meng-monster	Boringen	Diepte	Zintuiglijk	>AW of >S	>T	>I	Indicatieve toetsing Bbk*
grond							
MM1	1+2+6+10 t/m 16	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM2	3+7+8+17 t/m 23	0.0-0.5	-	kwik	-	-	Wonen*
MM3	4+5+9+24 t/m 27+29+30	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM4	1+2+3+6+8	0.6-2.0	-	nikkel	-	-	Industrie*
MM5	4+5+7+9	0.9-1.9	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM6	2+3+4+5+7+8+9	0.5-1.1	-	nikkel	-	-	Wonen*
Grondwater							
Pb1	1	2.8-3.8	-	barium	-	-	n.v.t.
Pb2	2	3.1-4.1	-	barium	-	-	n.v.t.
Pb3	3	3.1-4.1	-	barium	-	-	n.v.t.
Pb4	4	3.1-4.1	-	barium	-	-	n.v.t.
Pb5	5	3.1-4.1	-	barium	-	-	n.v.t.

Legenda

>AW / >S	overschrijding achtergrondwaarde of streefwaarde (bodemindex $\leq 0,5$)
>T	overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex $> 0,5$)
>I	overschrijding interventiewaarde (bodemindex > 1)
Bbk	besluit bodemkwaliteit

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

grond

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)

Bovengrondmengmonster MM1 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Bovengrondmengmonster MM2 bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde ($> 0,5$) worden in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

Bovengrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv)

Ondergrondmengmonsters MM4 en MM6 bevatten een verhoogd gehalte nikkel (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) worden in deze gevallen niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

Ondergrondmengmonster MM5 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

grondwater

peilbuis 1 (2.8-3.8 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) worden in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

peilbuis 2 (3.1-4.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) worden in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

peilbuis 3 (3.1-4.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) worden in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

peilbuis 4 (3.1-4.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) worden in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

peilbuis 5 (3.1-4.1 m-mv)

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) worden in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

toetsing hypothese

Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt.

In tabel 21 is de hypothese en de noodzaak tot vervolgonderzoek beoordeeld aan de hand van de onderzoeksresultaten.

tabel 21: toetsing hypothese

Locatie	Hypothese	Correct?	Verkennend onderzoek met nieuwe hypothese?	Nader onderzoek?
Zuidwesterringweg naast nr. 10 te Nagele	onverdacht	nee, verhoogde gehalten aangetoond	nee, onderzoeksinspanning voldoende	nee, er zijn geen matig tot sterk verhoogde gehalten in de bodem gemeten.

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet vrij is van bodemverontreiniging.

De grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevatten plaatselijk enkele stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De licht verhoogd gemeten gehalten overschrijden de tussenwaarde/bodemindex-waarde (>0.5) niet en geven daardoor naar onze mening geen directe aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.

Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek in grond of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN 5897+C2 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.

Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin.

Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2.

Aanbevelingen

1•)

Tussen de percelen D 2258 en 2214 en tussen perceel D 2258 en het fietspad loopt een sloot/greppel. De slootbodems (waterbodems) en sliedlagen t.p.v. de sloten vallen buiten de scope van dit verkennd bodemonderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd. In het kader van dit onderzoek is geen waterbodemonderzoek volgens NEN-5720 en protocol 2003 uitgevoerd.

Geadviseerd wordt om met het bevoegd af te stemmen of waterbodemonderzoek t.p.v. de sloten (bv. voordat deze worden gedempt) al dan niet noodzakelijk is.

2•)

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model.

Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties.

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennd bodemonderzoek naar hergebruik van grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier uitsluitel over geven.

Op 8 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van grond.

In dit verkennd bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.

Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond “achtergrondwaarde”.

Wanneer grond binnen het plangebied wordt ontgraven dient voorkomen te worden dat grond met een verschillende/afwijkende milieuhygiënische kwaliteit met elkaar wordt vermengd.

Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.

Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van het perceel sectie D nr. 2258 (ged.) gelegen aan de Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2.

Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de milieuhygiënische bodemkwaliteit van bekende verdachte terreindelen buiten het plangebied, de milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.

Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.

T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen/ontdekt.

Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen

Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd.

Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.

6 LITERTUURLIJST


1. Bodemonderzoeksstrategie bij verkennd bodemonderzoek volgens de Nederlandse norm, NEN 5740+A1 (NNI, april 2016).
2. Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie).
3. Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie), grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002 (vigerende versie).
4. De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKB-protocollen 2001 en 2002 (vigerende versie).
5. Regeling Bodemkwaliteit" (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of www.rwsleefomgeving.nl)
6. Circulaire Bodemsanering (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of www.rwsleefomgeving.nl)
7. Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
8. Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
9. Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1989.
10. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennd en nader bodemonderzoek, NEN 5725, (oktober 2017).
11. Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011).
12. NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond; uitgifte december 2017.

7 COLOFON


opdrachtgever : Roobeek Advies
project : Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
omvang rapport : 33 blz.
datum : 01 maart 2022
projectleider : ing. A.D.M. van Wuykhuyse

Auteur	Paraaf	Gecontroleerd door	Paraaf	Datum	Status
Ing. A.D.M. van Wuykhuyse		H. Kroon		01 maart 2022	definitief

BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT



2021



Adviesgroepen:

- ☐ Bouw
- ☐ Milieu

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25

<http://www.sigma-bm.nl>

email: info@sigma-bm.nl

BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT (HISTORISCH)



Adviesgroepen:

- ☐ Bouw
- ☐ Milieu

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25

<http://www.sigma-bm.nl>


email: info@sigma-bm.nl



1965



1955



1890



Adviesgroepen:

- ☐ Bouw
- ☐ Milieu

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25

<http://www.sigma-bm.nl>

email: info@sigma-bm.nl

BIJLAGE 2 ONDERZOEKSLOCATIE

POB0 01262G0000

NOP000 02258G0000

NOP000 02114G0000

gras/braak

grind, split ed.

klinkers

tegels

asfalt

beton

♂ = combinatie boring/peilbuis

× = boring tot 0.5 m -mv.

✱ = boring tot 1.0 m -mv.

⊗ = boring tot 2.0 m -mv.

□ = asbestinspectiegat

Zuidwesterringweg

Phileas Faggstraat 153 Vakgebieden
7825 AW EMMEN
tel. (0591) 65 91 28
fax (0591) 65 93 25

<http://www.sigma-bm.nl>

Zuidwesterringweg percelen sectie D nr. 2258 (ged.) te Nagele

opdrachtgever:Roobeek Advies


onderdeel: Bijlage

datum: 04-03-2021

schaal: 1:1.000

werknr.:21-M10154


bladnr.:1



bodemprofielen **BILAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**
 projectcode **21-M10154**
 getekend conform **NEN 5104**






bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**
 projectcode **21-M10154**
 getekend conform **NEN 5104**






bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**
 projectcode **21-M10154**
 getekend conform **NEN 5104**







bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**
 projectcode **21-M10154**
 getekend conform **NEN 5104**







bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**
 projectcode **21-M10154**
 getekend conform **NEN 5104**









bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**

projectcode **21-M10154**

getekend conform **NEN 5104**










bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**
projectcode **21-M10154**
getekend conform **NEN 5104**










bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**

projectcode **21-M10154**

getekend conform **NEN 5104**










bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**

projectcode **21-M10154**

getekend conform **NEN 5104**








bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**

onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**

projectcode **21-M10154**

getekend conform **NEN 5104**





bodemprofielen **BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN**


onderzoek **Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele**

projectcode **21-M10154**

getekend conform **NEN 5104**



PEILBUIS




BORING




links= cm-maaiveld

rechts= cm + NAP

OLIE OP WATER REACTIE



GEUR INTENSITEIT




GRONDSOORTEN




GRIND, grindig (G,g)




ZAND, zandig (Z,z)




LEEM, siltig (L,s)



KLEI, kleilig (K,k)



VEEN, humeus (V,h)



slib

MATE VAN BIJMENGING



zwak - (0-5%)



matig - (5-15%)



sterk - (15-50%)



uiterst - (> 50%)

VERHARDINGEN



asfalt, beton, klinkers, tegels
stelconplaat, ondoordringbare laag


GRADATIE ZAND

uf = uiterst fijn (63-105 um)
zf = zeer fijn (105-150 um)
mf = matig fijn (150-210 um)
mg = matig grof (210-300 um)
zg = zeer grof (300-420 um)
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG



bodemvreemde bestanddelen aanwezig



water

GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water



onderzoek



onderzoek



onderzoek

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Ons kenmerk : Project 1279213
Validatieref. : 1279213 certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: MYUU-GIMR-SRKH-RIJM
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 2 december 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1279213
 Uw project omschrijving : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
 Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties

6966815 = MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 06: 0-40, 10: 0-40, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 0-40, 16: 0-40

6966816 = MM2, 03: 0-50, 07: 0-40, 08: 0-40, 17: 0-40, 18: 0-40, 19: 0-40, 20: 0-40, 21: 0-40, 22: 0-40, 23: 0-40

6966817 = MM3, 04: 0-50, 05: 0-50, 09: 0-40, 24: 0-40, 25: 0-40, 26: 0-40, 27: 0-40, 29: 0-40, 30: 0-40

Opgegeven bemonsteringsdatum :	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021
Ontvangstdatum opdracht :	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021
Startdatum :	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021
Monstercode :	6966815	6966816	6966817
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	83,7	79,1	79,7
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	3,0	2,4	3,0
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	14,0	13,6	11,3

Anorganische parameters - metalen

S barium (Ba)	mg/kg ds	48	59	41
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,38	0,37	0,31
S kobalt (Co)	mg/kg ds	5,7	5,7	5,9
S koper (Cu)	mg/kg ds	15	13	13
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,12	0,14	0,10
S lood (Pb)	mg/kg ds	31	31	26
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	17	17	18
S zink (Zn)	mg/kg ds	93	86	77

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 35	< 35
-------------------------------------	----------	------	------	------

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	0,065	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,38	0,35	0,35

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: MYUU-GIMR-SRKH-RIJM

Ref.: 1279213_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1279213
 Uw project omschrijving : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
 Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties

6966818 = MM4, 01: 100-150, 01: 150-180, 02: 110-150, 02: 150-200, 03: 150-190, 06: 60-100, 06: 150-200, 08: 100-150

6966819 = MM5, 04: 90-140, 04: 140-190, 05: 90-140, 05: 140-190, 07: 100-150, 09: 100-150

6966820 = MM6, 02: 60-110, 03: 50-100, 04: 50-90, 05: 50-90, 07: 50-90, 08: 50-90, 09: 50-90

Opgegeven bemonsteringsdatum	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021
Ontvangstdatum opdracht	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021
Startdatum	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021
Monstercode	6966818	6966819	6966820
Uw Matrix	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S AS3000 (steekmonster)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S gewicht artefact g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	34,2	58,0
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	25,0	7,7
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	12,4	12,2

Anorganische parameters - metalen

S barium (Ba)	mg/kg ds	83	46
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,21	< 0,20
S kobalt (Co)	mg/kg ds	7,8	4,7
S koper (Cu)	mg/kg ds	13	7,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,07	< 0,05
S lood (Pb)	mg/kg ds	18	< 10
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	27	15
S zink (Zn)	mg/kg ds	48	30

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	180	110

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,35	0,35

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: MYUU-GIMR-SRKH-RIJM

Ref.: 1279213_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	1279213
Uw project omschrijving	:	21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Opdrachtgever	:	Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe₂O₃)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.


Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6966818
Uw project omschrijving : OPID 88890908#21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Uw referentie : MM4, 01: 100-150, 01: 150-180, 02: 110-150, 02: 150-200, 03: 150-190, 06: 60-100, 06: 150-200, 08: 100-150
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM



OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	<1 %
2) fractie C19 - C29	18 %
3) fractie C29 - C35	77 %
4) fractie C35 -< C40	5 %

minerale olie gehalte: 180 mg/kg ds

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6966819
Uw project : OPID 88890908#21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
omschrijving
Uw referentie : MM5, 04: 90-140, 04: 140-190, 05: 90-140, 05: 140-190, 07: 100-150, 09: 100-150
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM



OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	<1 %
2) fractie C19 - C29	25 %
3) fractie C29 - C35	71 %
4) fractie C35 -< C40	3 %

minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.


De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6966820
Uw project omschrijving : OPID 88890908#21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Uw referentie : MM6, 02: 60-110, 03: 50-100, 04: 50-90, 05: 50-90, 07: 50-90, 08: 50-90, 09: 50-90
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM



OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	<1 %
2) fractie C19 - C29	13 %
3) fractie C29 - C35	86 %
4) fractie C35 -< C40	<1 %

minerale olie gehalte: 36 mg/kg ds

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1279213
Uw project omschrijving : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
6966815	MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 06: 0-40, 10: 0-40, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 0-40, 16: 0-40	01	0.00-0.50	3965724AA
		02	0.00-0.50	3965467AA
		06	0.00-0.40	3965692AA
		10	0.00-0.40	3965728AA
		11	0.00-0.40	3965730AA
		12	0.00-0.40	3965718AA
		13	0.00-0.40	3965723AA
		14	0.00-0.40	3965726AA
		15	0.00-0.40	3965719AA
		16	0.00-0.40	3965712AA
6966816	MM2, 03: 0-50, 07: 0-40, 08: 0-40, 17: 0-40, 18: 0-40, 19: 0-40, 20: 0-40, 21: 0-40, 22: 0-40, 23: 0-40	03	0.00-0.50	3965601AA
		07	0.00-0.40	3965466AA
		08	0.00-0.40	3965426AA
		17	0.00-0.40	3965686AA
		18	0.00-0.40	3965722AA
		19	0.00-0.40	3965707AA
		20	0.00-0.40	3965460AA
		21	0.00-0.40	3965446AA
		22	0.00-0.40	3965463AA
		23	0.00-0.40	3965430AA
6966817	MM3, 04: 0-50, 05: 0-50, 09: 0-40, 24: 0-40, 25: 0-40, 26: 0-40, 27: 0-40, 29: 0-40, 30: 0-40	04	0.00-0.50	3965603AA
		05	0.00-0.50	3965612AA
		09	0.00-0.40	3965599AA
		24	0.00-0.40	3965607AA
		25	0.00-0.40	3965588AA
		26	0.00-0.40	3965702AA
		27	0.00-0.40	3965680AA
		29	0.00-0.40	3965706AA
		30	0.00-0.40	3965674AA
6966818	MM4, 01: 100-150, 01: 150-180, 02: 110-150, 02: 150-200, 03: 150-190, 06: 60-100, 06: 150-200, 08: 100-150	01	1.00-1.50	3965721AA
		01	1.50-1.80	3965729AA
		02	1.10-1.50	3965469AA
		02	1.50-2.00	3965447AA
		03	1.50-1.90	3965606AA
		06	0.60-1.00	3965725AA
		06	1.50-2.00	3965656AA
		08	1.00-1.50	3965459AA
6966819	MM5, 04: 90-140, 04: 140-190, 05: 90-140, 05: 140-190, 07: 100-150, 09: 100-150	04	0.90-1.40	3965589AA
		04	1.40-1.90	3965614AA
		05	0.90-1.40	3965608AA
		05	1.40-1.90	3965593AA
		07	1.00-1.50	3965465AA
		09	1.00-1.50	3965592AA
6966820	MM6, 02: 60-110, 03: 50-100, 04: 50-90, 05: 50-90, 07: 50-90, 08: 50-90, 09: 50-90	02	0.60-1.10	3965453AA
		03	0.50-1.00	3965600AA
		04	0.50-0.90	3965596AA
		05	0.50-0.90	3965597AA
		07	0.50-0.90	3965457AA
		08	0.50-0.90	3965454AA
		09	0.50-0.90	3965595AA

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	1279213
Uw project omschrijving	:	21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Opdrachtgever	:	Sigma Bouw en Milieu

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1279213
Uw project omschrijving : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	: Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)	: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	: Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs	: Conform AS3010 prestatieblad 8

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Ons kenmerk : Project 1291737
Validatieref. : 1291737_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: KNML-WHFJ-LPSK-KYRH
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 december 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1291737
 Uw project omschrijving : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
 Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties

7003801 = Pb1, 01-Pb1: 280-380

7003802 = Pb2, 02-Pb2: 310-410

7003803 = Pb3, 03-Pb3: 310-410

Opgegeven bemonsteringsdatum	23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
Ontvangstdatum opdracht	23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
Startdatum	23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
Monstercode	7003801	7003802	7003803
Uw Matrix	Grondwater	Grondwater	Grondwater

Anorganische parameters - metalen

Metalen ICP-MS (opgelost):

	µg/l	320	230	160
S barium (Ba)	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S cadmium (Cd)	µg/l	17	3,4	3,1
S kobalt (Co)	µg/l	2,4	< 2	< 2
S koper (Cu)	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 2	< 2	< 2
S lood (Pb)	µg/l	< 2	< 2	< 2
S molybdeen (Mo)	µg/l	13	3,4	< 3
S nikkel (Ni)	µg/l	32	27	< 10
S zink (Zn)	µg/l			

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	< 50	< 50
-------------------------------------	------	------	------	------

Organische parameters - aromatisch

Vluchtige aromaten:

S	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
benzeen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
ethylbenzeen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02
naftaleen	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
o-xyleen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
styreen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
tolueen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
xyleen (som m+p)	µg/l	0,2	0,2	0,2
som xylenen	µg/l			

Organische parameters - gehalogeneerd

Vluchtige chlooralifaten:

S	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
1,3-dichlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
dichloormethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
monochlooretheen (vinylchloride)	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
tetrachlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
tetrachloormethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
trichlooretheen	µg/l	0,1	0,1	0,1
trichloormethaan	µg/l	0,4	0,4	0,4
som C+T dichlooretheen	µg/l			
som dichloorpropanen	µg/l			

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:

S tribroommethaan (bromoform)	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
-------------------------------	------	-------	-------	-------

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: KNML-WHFJ-LPSK-KYRH

Ref.: 1291737_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1291737
 Uw project omschrijving : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
 Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties

7003804 = Pb4, 04-Pb4: 310-410

7003805 = Pb5, 05-Pb5: 310-410

Opgegeven bemonsteringsdatum :	23/12/2021	23/12/2021
Ontvangstdatum opdracht :	23/12/2021	23/12/2021
Startdatum :	23/12/2021	23/12/2021
Monstercode :	7003804	7003805
Uw Matrix :	Grondwater	Grondwater

Anorganische parameters - metalen

Metalen ICP-MS (opgelost):

S barium (Ba)	µg/l	230	280
S cadmium (Cd)	µg/l	< 0,2	< 0,2
S kobalt (Co)	µg/l	< 2	< 2
S koper (Cu)	µg/l	< 2	< 2
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0,05	< 0,05
S lood (Pb)	µg/l	< 2	< 2
S molybdeen (Mo)	µg/l	< 2	< 2
S nikkel (Ni)	µg/l	< 3	< 3
S zink (Zn)	µg/l	< 10	< 10

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	< 50
-------------------------------------	------	------	------

Organische parameters - aromatisch

Vluchtige aromaten:

S benzeen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S ethylbenzeen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S naftaleen	µg/l	< 0,02	< 0,02
S o-xyleen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S styreen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S toluen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S xyleen (som m+p)	µg/l	< 0,2	< 0,2
S som xylenen	µg/l	0,2	0,2

Organische parameters - gehalogeneerd

Vluchtige chlooralifaten:

S 1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1
S 1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S 1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S 1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S 1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S 1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S 1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S dichloormethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride)	µg/l	< 0,2	< 0,2
S tetrachlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S tetrachloormethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S trichlooretheen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S trichloormethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S som C+T dichlooretheen	µg/l	0,1	0,1
S som dichloorpropanen	µg/l	0,4	0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:

S tribroommethaan (bromoform)	µg/l	< 0,2	< 0,2
-------------------------------	------	-------	-------

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: KNML-WHFJ-LPSK-KYRH

Ref.: 1291737_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	1291737
Uw project omschrijving	:	21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Opdrachtgever	:	Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1291737
Uw project omschrijving : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
7003801	Pb1, 01-Pb1: 280-380	Pb1	2.80-3.80	0412073YA
		Pb1	2.80-3.80	0801033238
7003802	Pb2, 02-Pb2: 310-410	Pb2	3.10-4.10	0412067YA
		Pb2	3.10-4.10	0801033289
7003803	Pb3, 03-Pb3: 310-410	Pb3	3.10-4.10	0412068YA
		Pb3	3.10-4.10	0801033274
7003804	Pb4, 04-Pb4: 310-410	Pb4	3.10-4.10	0412062YA
		Pb4	3.10-4.10	0801033316
7003805	Pb5, 05-Pb5: 310-410	Pb5	3.10-4.10	0412055YA
		Pb5	3.10-4.10	0801033321

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1291737
Uw project omschrijving : 21-M10154-Zuidwesterringweg naast 10 te Nagele
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTXXN)	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten	: Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride)	: Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen	: Conform AS3130 prestatieblad 1

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:

“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”

“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”

Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB 2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar (zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers


Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers

H. van Kuik

A.D.M. van Wuykhuyse

H. van Kuik

.....

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line, positioned over a dotted line.

Datum: 25-11-2021