

Achtergrondbelasting geur

Datum :

Naam aanvrager

Mts. Van leeuwen

Adres

Hennisdijk 9A

Postcode en plaats

4116 RK Buren

Adres bedrijfslocatie

Hennisdijk 9A

Postcode en plaats

4116 RK Buren

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

Tel: 0318-675400

fax: 0318-675409

E-mail: info@agra-matic.nl

Adviseur: MJ

Resultaten achtergrondconcentratie

ID	Adres	Soort object	X-coor	Y-coor	NORM_OU voorgond	Beoogd
10	Hennisdijk 9	Buitengebied	149385	436281	10	6,17
11	Hennisdijk 6	Buitengebied	149734	436063	10	1,79
12	Buitenluststr11 Asch	Kern	149792	437926	2	0,76
13	Achterstraat 14 Asch	Kern	149665	437972	2	0,77
14	Bastion 8 buren	Kern	150705	436349	2	0,59
15	Bastion 3 Buren	Kern	150698	436313	2	0,61
16	Ringmuur 10	Kern	150757	436199	2	0,56
17	Zoekgb woningen Asch	Zoekgebieden	149720	437923	4	0,80
18	Hennisdijk 8 ***	Buitengebied	148946	436670	n.v.t.	7,27
19	Nieuwe Steeg 2 ***	Buitengebied	148804	436314	n.v.t.	6,57
20	Groenestraat 2 ***	Buitengebied	149647	436880	n.v.t.	2,08

*** Betreft een (voormalig) veehouderijbedrijf

Toetsing leefklimaat **

ID	Adres	X-coor	Y-coor	NORM_OU voorgond	Voorgrondbelasting g beoogde situatie	Achtergrondbelasting beoogde situatie	Leefklimaat beoogde situatie
10	Hennisdijk 9	149385	436281	10	6,1	6,17	Matig
11	Hennisdijk 6	149734	436063	10	1,8	1,79	Goed
12	Buitenluststr11 Asch	149792	437926	2	0,7	0,76	Goed
13	Achterstraat 14 Asch	149665	437972	2	0,7	0,77	Goed
14	Bastion 8 buren	150705	436349	2	0,6	0,59	Goed
15	Bastion 3 Buren	150698	436313	2	0,6	0,61	Goed
16	Ringmuur 10	150757	436199	2	0,6	0,56	Goed
17	Zoekgb woningen Asch	149720	437923	4	0,8	0,80	Goed
18	Hennisdijk 8 ***	148946	436670	n.v.t.	n.v.t.	7,27	Matig
19	Nieuwe Steeg 2 ***	148804	436314	n.v.t.	n.v.t.	6,57	Redelijk goed
20	Groenestraat 2 ***	149647	436880	n.v.t.	n.v.t.	2,08	Goed

** Indien de voorgrondbelasting de helft of meer van de achtergrondbelasting bedraagt, is de voorgrondbelasting leidend voor de bepaling van het leefklimaat

*** Betreft een (voormalig) veehouderijbedrijf

Niet-concentratie gebied			
Voorgrondbelasting (Ou/m3)	Achtergrondbelasting (Ou/m3)	Geurgehinderden %	Leefklimaat
	<2	<5	Zeer goed
<2	2-4	5-10	Goed
2-4	4-7	10-15	Redelijk goed
4-6	7-12	15-20	Matig
6-7	12-16	20-25	Tamelijk slecht
7-9	16-20	25-30	Slecht
9-12	20-26	30-35	Zeer slecht
>12	>26	>35	Extreem slecht