

# Vink

Verkennend bodemonderzoek aan de  
Oranjestraat 12, Dorpsstraat 86-86a, Julianalaan  
tussen 19 en 25 en Klomperweg achter 28 te  
Lunteren.

Opdrachtgever : Gemeente Ede  
Contactpersoon : De heer M. van der Zande  
Datum : 10 december 2004  
Projectnummer : M04-297

**MILIEUTECHNISCH  
ADVIESBURO B.V.**

Gringle / Dringel - Welle  
by UG (A) 3:11 . - kälter

6741 CW012001/A }  
6741 AT 212301/A } LIBU46P +  
6741 BE 000 001/A } 12-11-05  
A.W.

Verkennend bodemonderzoek aan de  
Oranjestraat 12, Dorpsstraat 86-86a, Julianalaan  
tussen 19 en 25 en Klomperweg achter 28 te  
Lunteren.

Opdrachtgever : Gemeente Ede  
Contactpersoon : De heer M. van der Zande  
Datum : 10 december 2004  
Projectnummer : M04-297

Colofon

Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v.  
Valkseweg 62  
3771 RG Barneveld  
tel. 0342 - 406 406  
fax 0342 - 406 459  
e-mail [milieu@vink.nl](mailto:milieu@vink.nl)

**Titel** : Verkennend bodemonderzoek aan de Oranjestraat 12, Dorpsstraat 86-86a,  
Julianastraat tussen 19 en 25 en Klomperweg achter 28 te Lunteren.  
**Projectnummer** : M04-297  
**Werknummer** : M4.337

Auteur :  
D. van de Streek

1

Barneveld, 10 december 2004

Autorisatie:  
Ing. F.E.A. Eijackers

Baarnveld 10 december 2004

Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v.



## INHOUDSOPGAVE

<b>ALGEMENE GEGEVENS .....</b>	<b>i</b>
<b>1 INLEIDING.....</b>	<b>2</b>
<b>2 VOORONDERZOEK .....</b>	<b>2</b>
2.1 Oranjestraat 12 en Dorpsstraat 86-86a.....	2
2.2 Julianalaan tussen 19 en 25 .....	3
2.3 Klomperweg achter 28 .....	4
2.4 Hypothese .....	5
<b>3 OPZET EN UITVOERING VAN HET VERKENNEND ONDERZOEK.....</b>	<b>6</b>
3.1 Onderzoeksstrategie .....	6
3.2 Veldwerkprogramma .....	6
3.3 Laboratoriumonderzoek .....	7
<b>4 INTERPRETATIE EN TOETSING ONDERZOEKSRESULTATEN.....</b>	<b>8</b>
4.1 Toetsingskader .....	8
4.2 Oranjestraat 12 en Dorpsstraat 86-86a.....	8
4.3 Julianalaan tussen 19 en 25 .....	10
4.4 Klomperweg achter 28 .....	12
<b>5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN .....</b>	<b>14</b>
5.1 Conclusie.....	14
5.2 Aanbevelingen.....	16

### BIJLAGEN:

TOETSINGSTOEPLICHTING .....	A1 - A2
ANALYSERESULTATEN .....	B1 - B10
BEMONSTERINGSMETHODIEK .....	C1 - C2
PROFIELBESCHRIJVING .....	D1 - D9
ONDERZOEKSLOCATIE .....	E1
TEKENING Oranjestraat 12 en Dorpsstraat 86-86a .....	01
TEKENING Julianalaan tussen 19 en 25 .....	02
TEKENING Klomperweg achter 28 .....	03

Verkennend bodemonderzoek aan de Oranjestraat 12, Dorpsstraat 86-86a, Julianalaan tussen 19 en 25  
en Klomperweg achter 28 te Lunteren. [M04-297]

## ALGEMENE GEGEVENS

### Project

Opdrachtgever	Gemeente Ede
Activiteitennummer / projectcode	(onbekend)
Projectnummer	M04-297
Werknummer	M4.337

Locatie	A	B	C
Locatiernaam	-	-	-
Straat	Oranjestraat 12 en Dorpsstraat 86-86a	Julianalaan tussen 19 en 25	Klomperweg achter 28
Postcode	-	-	-
Plaats	Lunteren	Lunteren	Lunteren
Kadastrale gegevens (gemeente, sectie, nummer(s))	Lunteren, K, 5103 ged., 5447 en 5448	Lunteren, K, 5206	Lunteren, K, 5428 ged. en 6377
Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	circa 3.700	1.286	circa 1.000
Maaiveldhoogte t.o.v. NAP (m)	16	14	14
Grondwaterstand (m -mv)	2,9	1,4	1,4
Historisch gebruik	Wonen, autorijsschool	Onderwijsdoeleinden	(Moes)tuin
Huidig gebruik	Wonen	Braakliggend	Tuin
Toekomstig gebruik	Wonen	Wonen	Wonen
Gebruik omgeving	Wonen en detailhandel (centrumdoeleinden)	Wonen en detailhandel (centrumdoeleinden)	Wonen

### Onderzoek

Soort onderzoek	verkennend bodemonderzoek	verkennend bodemonderzoek	verkennend bodemonderzoek
Aanleiding onderzoek	Wijziging bestemming	Wijziging bestemming	Wijziging bestemming
Datum opdracht	10 november 2004	10 november 2004	10 november 2004
Datum veldwerk	17 november 2004	17 november 2004	30 november 2004
Datum rapportage	10 december 2004	10 december 2004	10 december 2004
Maximale verontreinigingsgraad	Bovengrond, ondergrond en grondwater licht verontreinigd	Ondergrond licht verontreinigd	Bovengrond en grondwater licht verontreinigd
Opmerkingen	-	-	-
Zintuiglijke waarnemingen	Geen	Boringen B1, B5 en B8 (0,0-0,5 m-mv) in lichte mate puinhoudend of sporen van puin. Brokken kolengruis bij boring 7 (0,2-0,3 m-mv).	Boringen C6 (0,0 - 0,5 m- mv) en C7 (0,5 - 0,7 m- mv) licht puinhoudend.

### Analytisch geconstateerd

Bovengrond	koper, lood, zink, PAK (10 VROM), minerale olie >S	-	zink, PAK (10 VROM) >S
Ondergrond	minerale olie >S	zink, PAK (10 VROM) >S	-
Grondwater	zink >S	-	cadmium, chroom, nikkel, zink >S

## 1 INLEIDING

Door de gemeente Ede is op 10 november 2004 aan Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. opdracht verleend tot het instellen van een verkennend bodemonderzoek op 3 locaties aan de Oranjestraat 12, Dorpsstraat 86-86a, Julianalaan tussen 19 en 25 en Klomperweg achter 28 te Lunteren. De locaties zijn kadastral bekend als gemeente Lunteren, sectie K, nummers 5103 ged., 5428 ged., 5447, 5448, 5206 en 6377. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar bijlage E1.

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de wijziging van de bestemming van de locaties in het kader van een totale actualisatie van het bestemmingsplan Lunteren Centrum 2004.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is na te gaan of de bodem verontreinigende stoffen bevat. Dit in zodanige concentraties, dat er belemmeringen kunnen ontstaan bij het gebruik van de bodem of dat er een potentiële bedreiging is voor de volksgezondheid en/of het milieu.

De NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, oktober 1999) dient als basis voor het uit te voeren verkennend bodemonderzoek. Uitvoering van vooronderzoek conform de NVN 5725 (Bodem - Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, oktober 1999) maakt onderdeel uit van het onderzoek.

In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Dit verkennend bodemonderzoek is niet gericht op de kwaliteitsbepaling van eventueel af te voeren grond en vormt geen erkend bewijsmiddel in het kader van het Bouwstoffenbesluit.

Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2000. Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden en is tevens een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. Toekomstige activiteiten mogen geen negatieve invloed uitoefenen op de bodemkwaliteit.

## 2 VOORONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt per onderzoekslocatie ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en historische locatiegegevens, het toekomstige locatiegebruik en de bodemopbouw en geohydrologische situatie. Op basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats.

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen. Dit vooronderzoek is conform NVN 5725 uitgevoerd op 'Basisniveau'. Voor de historische gegevens wordt gebruik gemaakt van de gegevens die zijn aangeleverd door de gemeente Ede, aangevuld met informatie van de eigenaar/gebruiker van het perceel. Terreingegevens zijn aangevuld door middel van een locatie-inspectie, gericht op verontreinigende objecten of activiteiten. Het geohydrologisch profiel ter plaatse is ontleend aan de TNO Grondwaterkaart Amersfoort-oost, 32oost, kaartblad 32E. De kadastrale gegevens zijn afkomstig van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem.

### 2.1 Oranjestraat 12 en Dorpsstraat 86-86a

#### Actuele situatie

De onderzoekslocatie aan de Oranjestraat 12 en de Dorpsstraat 86-86a te Lunteren heeft een oppervlakte van circa 3.700 m<sup>2</sup>. Het betreft de kadastrale percelen bekend als gemeente Lunteren, sectie K, nummer 5103 ged., 5447 en 5448. De locatiecoördinaten zijn X = 170,982 en Y = 455,317. De percelen hebben geen aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming. Dit betekent dat de percelen geen deel uitmaken van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarop door gedeputeerde staten is beschikt.

De Oranjestraat 12 betreft een woning met achterliggende tuin, waarin enkele schuurtjes staan. De Dorpsstraat 86-86a betreft een aantal woonhuizen met bijgebouwen en achterliggende tuinen. Er zijn tevens 5 aaneengesloten garageboxen aanwezig aan de Wibrinkstraat (zie tekening 01).

De omgeving van de locatie bestaat aan de oostzijde uit woningen. Aan de overige zijden bevindt zich het winkelcentrum van Lunteren.

Op 17 november 2004 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de inspectie zijn geen bodembedreigende omstandigheden of activiteiten waargenomen op de onderzoekslocatie.

#### Historisch gebruik

Uit historisch onderzoek blijkt dat van 1955 tot 1989 op de Dorpsstraat 86-86a een autorischool ingeschreven heeft gestaan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast blijkt dat van 1895 tot 1934 op het perceel Dorpsstraat 88 een smederij ingeschreven heeft gestaan bij de Kamer van Koophandel. Dit adres bestaat echter niet meer. Volgens het bestand Landsdekkend beeld 2005 blijkt op het perceel tevens mogelijk een schildersbedrijf gevestigd is geweest in de periode 1926 tot 1943. Op luchtfoto's van 1947 en 1971 zijn geen aanwijzingen te vinden die erop duiden dat het perceel met huisnummer 88 op het te onderzoeken terrein betrekking heeft. Waarschijnlijker is dat de bedrijfsactiviteiten op nummer 88 betrekking hadden op het huidige pleintje aan het Nieuwe Erf. Dit beeld is bevestigd door

omwonenden. Uit oude vergunningen is geen informatie verkregen dat het terrein gebruikt is voor bedrijfsmatige activiteiten.

### Toekomstig gebruik

Voor zover bekend blijven het huidige gebruik van de locatie (wonen) en de directe omgeving (wonen en centrumdoeleinden) ongewijzigd. De bestemming wordt gewijzigd met het oog op realisatie van planontwikkeling die binnen de huidige voorschriften niet mogelijk is. Daarnaast speelt de actualisatie van het bestemmingsplan.

### Geohydrologische situatie

De onderzoekslocatie ligt globaal op 16 meter +NAP. Het eerste, tweede en derde watervoerend pakket vallen samen en reiken tot aan het maaiveld. De locatie bevindt zich op de grens van een gestuwd gebied. De bodem ter plaatse is opgebouwd uit zanden, die tot op een diepte van circa 17 mm overwegend middel fijn tot en met uiterst fijn zijn. Daaronder bevindt zich veelal matig fijn tot en met matig grof zand. De dikte van het watervoerende pakket is globaal 125 meter. De transmissiviteit van het watervoerende pakket ter hoogte van het freatisch vlak is onbekend. Het freatisch grondwater bevindt zich globaal op 13 meter +NAP.

In het algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggelegen gestuwd gebieden naar de as van de Gelderse Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dat traject voeding door infiltrerende neerslag plaatsvindt. De algemene grondwaterstroming is hierbij van het oosten naar het westen gericht. De locatie bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied.

## 2.2 Julianalaan tussen 19 en 25

### Actuele situatie

De onderzoekslocatie Julianalaan tussen 19 en 25 te Lunteren heeft een oppervlakte van 1.286 m<sup>2</sup> en is kadastral bekend als gemeente Lunteren, sectie K, nummer 5206. De locatiecoördinaten zijn X = 170,864 en Y = 455,227. Het perceel heeft geen aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming. Dit betekent dat het perceel geen deel uitmaakt van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarop door gedeputeerde staten is beschikt.

De locatie ligt braak in een omgeving die ten westen van de locatie gebruikt wordt voor woondoeleinden en ten oosten voor centrumdoeleinden.

Op 17 november 2004 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de inspectie zijn geen bodembedreigende omstandigheden of activiteiten waargenomen op de onderzoekslocatie.

### Historisch gebruik

Op deze locatie was in het verleden een lagere school gevestigd. Deze school is in 1995 gesloopt. Sinds die tijd ligt het terrein braak. Verdere gegevens van de locatie zijn niet bekend. In 1993 is het perceel ten oosten van deze locatie onderzocht. In de bovengrond is PAK (10 VROM) in een gehalte boven het criterium voor nader bodemonderzoek aangetroffen. Dit terrein is in gebruik als parkeerplaats.

### Toekomstig gebruik

Het huidige gebruik van de locatie (onderwijsdoeleinden) zal gewijzigd gaan worden ten behoeve van wonen. Het voornemen bestaat een appartementencomplex te realiseren. Voor zover bekend blijven het huidige gebruik van de directe omgeving ongewijzigd.

### Geohydrologische situatie

De onderzoekslocatie ligt globaal op 14 meter +NAP, even ten oosten van het grensgebied waarin het eerste watervoerende pakket als afzonderlijke eenheid overgaat in een gebied waar dit pakket niet als afzonderlijke eenheid aanwezig is. Dit watervoerende pakket reikt tot aan het maaiveld en behoort tot de formatie van Twente. Deze formatie is opgebouwd uit zanden, welke overwegend matig grof tot matig fijn zijn. Het freatisch grondwater bevindt zich globaal op 12 meter +NAP.

De algemene grondwaterstroming is westelijk gericht. De locatie bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied.

### 2.3 Klomperweg achter 28

#### Actuele situatie

De onderzoekslocatie aan de Klomperweg achter 28 te Lunteren, met een oppervlakte van circa 1.000 m<sup>2</sup>, betreft de kadastrale percelen bekend als gemeente Lunteren, sectie K, nummers 5428 ged. en 6377. De locatiecoördinaten zijn X = 170,794 en Y = 455,099. De percelen hebben geen aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming. Dit betekent dat de percelen geen deel uitmaken van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarop door gedeputeerde staten is beschikt.

De locatie betreft tuin zonder bebouwing of verharding. De directe omgeving heeft een woonfunctie.

Op 30 november 2004 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de inspectie zijn geen bodembedreigende omstandigheden of activiteiten waargenomen op de onderzoekslocatie.

#### Historisch gebruik

Er zijn geen historische gegevens bekend, die duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging op het te onderzoeken terrein. De locatie is voor zover bekend in gebruik geweest als (moes)tuin en daarvoor weiland.

#### Toekomstig gebruik

Het huidige gebruik van de locatie (tuin) zal gewijzigd gaan worden ten behoeve van wonen. Het voornemen bestaat een aantal woningen van het type 2 of meer onder 1 kap te realiseren. Voor zover bekend blijven het huidige gebruik van de directe omgeving ongewijzigd.

#### Geohydrologische situatie

De onderzoekslocatie ligt globaal op 14 meter +NAP, even ten oosten van het grensgebied waarin het eerste watervoerende pakket als afzonderlijke eenheid overgaat in een gebied waar dit pakket niet als afzonderlijke eenheid aanwezig is. Dit watervoerende pakket reikt tot aan het maaiveld en behoort tot de formatie van Twente. Deze formatie is opgebouwd uit zanden, welke overwegend matig grof tot matig fijn zijn. Het freatisch grondwater bevindt zich globaal op 12 meter +NAP.

De algemene grondwaterstroming is westelijk gericht. De locatie bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied.

#### 2.4 Hypothese

Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen, dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de 3 onderzoekslocaties niet of nauwelijks is aangetast. De hypothese luidt 'onverdachte locatie'.

### **3 OPZET EN UITVOERING VAN HET VERKENNEND ONDERZOEK**

In het navolgende wordt de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek.

#### **3.1 Onderzoeksstrategie**

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek) als richtlijn gehanteerd.

De hypothese voor de 3 onderzoekslocaties luidt 'onverdachte locatie'. Het onderzoek is uitgevoerd volgens onderzoeksstrategie ONV uit bijlage B.1 van de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie).

Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich gericht op de aanwezigheid van een groep 'kansrijke' verontreinigende stoffen.

#### **3.2 Veldwerkprogramma**

De boringen en bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 5741, De NEN 5104, de NEN 5742 t/m 5745, de NEN 5766 en de NEN-EN-ISO 5667-3.

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verdachte geuren en kleuren. Monsterneming heeft plaatsgevonden van bodemtrajecten met een lengte van maximaal 0,5 meter. Peilbuizen zijn bemonsterd na een voor zandige gronden te hanteren minimale rusttijd van één week.

#### **Oranjestraat 12 en Dorpsstraat 86-86a**

Het veldwerk is uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. op 17 november 2004.

Systematisch verdeeld over de locatie zijn in totaal 13 boringen verricht tot een diepte van 0,5 m-mv. Van de boringen in de bovenlaag zijn 3 boringen doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv. Er is 1 peilbuis geplaatst voor de bemonstering van het ondiepe grondwater.

#### **Julianalaan tussen 19 en 25**

Het veldwerk is uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. op 17 november 2004.

Systematisch verdeeld over de locatie zijn in totaal 8 boringen verricht tot een diepte van 0,5 m-mv. Van de boringen in de bovenlaag zijn 2 boringen doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv. Er is 1 peilbuis geplaatst voor de bemonstering van het ondiepe grondwater.

#### **Klomperweg achter 28**

Het veldwerk is uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. op 30 november 2004.

Systematisch verdeeld over de locatie zijn in totaal 8 boringen verricht tot een diepte van 0,5 m-mv.  
Van de boringen in de bovenlaag zijn 2 boringen doorgedreven tot een diepte van 2,0 m-mv. Er is 1 peilbuis  
geplaatst voor de bemonstering van het ondiepe grondwater.

### 3.3 Laboratoriumonderzoek

De monsters zijn, afhankelijk van de te analyseren parameters, geconserveerd en vervolgens voor analyse aangeboden aan het STERLAB geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Hoogvliet. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.

Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses

Nr. <sup>1</sup>	Omschrijving	Matrix	Boring(en)/peilbuis	Diepte (m-mv)	Analyse(s)
ORANJESTRAAT 12 EN DORPSSTRAAT 86-86A					
1	Bovengrond	grond	A1 t/m A10	0,0 - 0,5	NEN-pakket grond, org. stof, lutum
2	Bovengrond	grond	A11 t/m A13	0,0 - 0,5	NEN-pakket grond
3	Ondergrond	grond	A1, A4 & A11	0,5 - 2,0	NEN-pakket grond, org. stof, lutum
8	Grondwater	grondwater	Pb100	3,3 - 4,3	NEN-pakket grondwater
JULIANASTRAAT TUSSEN 19 EN 25					
4	Bovengrond	grond	B1 t/m B8	0,0 - 0,5	NEN-pakket grond, org. stof, lutum
5	Ondergrond	grond	B1 & B4	0,5 - 2,0	NEN-pakket grond, org. stof, lutum
9	Grondwater	grondwater	Pb101	1,9 - 2,9	NEN-pakket grondwater
KLOMPERWEG ACHTER 28					
6	Bovengrond	grond	C1 t/m C8	0,0 - 0,5	NEN-pakket grond, org. stof, lutum
7	Ondergrond	grond	C2 & C7	0,5 - 2,0	NEN-pakket grond, org. stof, lutum
10	Grondwater	grondwater	Pb102	1,9 - 2,9	NEN-pakket grondwater

<sup>1</sup> Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.

<sup>2</sup> NEN-pakket grond:

- (Zware) metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink)
- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's, de 10 genoemd in de leidraad bodembescherming)
- Extraheerbare Organochalogenverbindingen (EOX)
- Minerale olie

<sup>3</sup> NEN-pakket grondwater:

- Zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (E.C.)
- Zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink)
- Vluchige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen)
- Vluchige chloorkoolwaterstoffen (1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, trichloormethaan (chloroform), 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform), trichlooretheen (tri), tetrachloormethaan (tetra), tetrachlooretheen (peri), 1,2-dichloorpropaan)
- Chloorbenzenen (monochloorbenzeen, dichloorbenzeen)
- Minerale olie

## 4 INTERPRETATIE EN TOETSING ONDERZOEKSRESULTATEN

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de analyseresultaten van de grond en het grondwater.

### 4.1 Toetsingskader

Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van streef- en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de streefwaarde is in beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

De streef- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing.

Voor de berekening van de toetsingswaarden van de grond zijn van representatieve mengmonsters het gehalte organische stof en lutum bepaald. Bij een organische stofgehalte van minder dan 2,0 % wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2 % toegepast.

Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage B.

### 4.2 Oranjestraat 12 en Dorpsstraat 86-86a

#### Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage D 'profielbeschrijving'. In tabel 2 is een schematische weergave van de bodemopbouw van de onderzoekslocatie opgenomen.

Tabel 2: Schematische weergave van de bodemopbouw

Bodemtraject (m-mv)	Hoofdmengsel	Bijmengsel(s)	Kleur
0,0 - 1,0	Zand, zeer fijn	zwak tot matig humeus, matig siltig	donkerbruin
1,0 - 2,0	Zand, zeer fijn	matig siltig	witgeel
2,0 - 4,3	Zand, matig fijn	matig siltig	grijs

Tijdens de monsterneming van het grondwater bedroeg de grondwaterstand 2,9 m-mv. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke verontreiniging.

### **Analyseresultaten grond en grondwater**

De analyseresultaten en toetsing van de grond en het grondwater zijn opgenomen in tabel 3. Het grondwater had tijdens de monsterneming een zuurgraad van 5,6 en een elektrische geleidbaarheid van 640 µS/cm.

Tabel 3: Analyseresultaten grond en grondwater; Oranjestraat 12 en Dorpsstraat 86-86a

Monsternr. <sup>1</sup>	1	2	3	8
Monstercodering	A1 t/m A10	A11 t/m A13	A1, A4 & A11	Pb100
Diepte/traject (m-mv)	0,0 - 0,5	0,0 - 0,5	0,5 - 2,0	3,3 - 4,3
Eenheid	mg/kgds	mg/kgds	mg/kgds	µg/l
<b>Zware metalen</b>				
arsseen	-	-	-	-
cadmium	-	-	-	-
chroom	-	-	-	-
koper	-	27 *	-	-
kwik	-	-	-	-
lood	-	110 *	-	-
nikkel	-	-	-	-
zink	-	95 *	-	78 *
<b>Vluchtige aromaten</b>				
benzeen	-	-	-	-
tolueen	-	-	-	-
ethylbenzeen	-	-	-	-
xyleneen	-	-	-	-
naftaleen	-	-	-	-
<b>Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>				
PAK (10 VROM)	4,7 *	9,2 *	-	-
EOX	-	-	-	-
<b>Vluchtige chloorkoolwaterstoffen</b>				
1,2-dichloorethaan	-	-	-	-
cis 1,2-dichlooretheen	-	-	-	-
tetrachlooretheen	-	-	-	-
tetrachloroformethaan	-	-	-	-
1,1,1-trichloorethaan	-	-	-	-
1,1,2-trichloorethaan	-	-	-	-
trichlooretheen	-	-	-	-
chloroform	-	-	-	-
<b>Chloorbenzenen</b>				
monochloorbenzeen	-	-	-	-
dichloorbenzenen	-	-	-	-
<b>Minerale olie</b>				
totaal olie C10-C40	50 *	45 *	25 *	-

<sup>1</sup> Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.

- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet

\* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek

\*\* : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde

\*\*\* : overschrijding van de interventiewaarde

Uit de analyseresultaten blijkt dat monsternummer 1 (bodemtraject 0,0 - 0,5 m-mv van de Dorpsstraat 86-86a) PAK (10 VROM) en minerale olie bevat in gehalten boven de streefwaarden. In de bovengrond

van de Oranjestraat 12 (monsternummer 2) worden ook PAK (10 VROM) en minerale olie in gehalten boven de streefwaarden aangetoond, maar tevens is hier sprake van overschrijding van de streefwaarden voor de aangetoonde gehalten koper, lood en zink. Uit de olie GC chromatogrammen (zie bijlage B) kan opgemaakt worden dat de respons aan minerale olie voornamelijk wordt veroorzaakt door humus. Geen van de overige geanalyseerde parameters is in de bovengrond aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het mengmonster van de ondergrond (bodemtraject 0,5 - 2,0 m-mv) is minerale olie aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde. Het olietypen is onduidelijk. Van de overige geanalyseerde parameters is er geen aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis Pb100 is zink aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

#### 4.3 Julianalaan tussen 19 en 25

##### Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage D 'profielbeschrijving'. In tabel 4 is een schematische weergave van de bodemopbouw van de onderzoekslocatie opgenomen.

Tabel 4: Schematische weergave van de bodemopbouw

Bodemtraject (m-mv)	Hoofdmengsel	Bijmengsel(s)	Kleur
0,0 - 1,0	Zand, matig fijn	zwak siltig, zwak humeus	bruin
1,0 - 2,9	Zand, matig fijn	matig siltig	grijs

Tijdens de monsterneming van het grondwater bedroeg de grondwaterstand 1,4 m-mv.

Ter plaatse van de boringen B1, B5 en B8 is de bovengrond in lichte mate puinhoudend of worden in de bovengrond sporen van puin waargenomen. Deze waarnemingen hebben niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie.

In het bodemtraject 0,2-0,3 m-mv ter plaatse van boring B7 zijn brokken kolen waargenomen. Deze zijn niet geanalyseerd, omdat het geen bodem betreft en daarmee buiten het kader van dit onderzoek valt. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke verontreiniging.

##### Analyseresultaten grond en grondwater

De analyseresultaten en toetsing van de grond en het grondwater zijn opgenomen in tabel 5 op de volgende pagina. Het grondwater had tijdens de monsterneming een zuurgraad van 6,8 en een elektrische geleidbaarheid van 500  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

Tabel 5: Analyseresultaten grond en grondwater; Julianalaan tussen 19 en 25

Monsternr. <sup>1</sup>	4	5	9
Monstercodering	B1 t/m B8	B1 & B4	Pb101
Diepte/traject (m-mv)	0,0 - 0,5	0,5 - 2,0	1,9 - 2,9
Eenheid	mg/kgds	mg/kgds	µg/l
<b>Zware metalen</b>			
arsen	-	-	-
cadmium	-	-	-
chrom	-	-	-
koper	-	-	-
kwik	-	-	-
lood	-	-	-
nikkel	-	-	-
zink	-	56 *	-
<b>Vluchtige aromaten</b>			
benzeen	-	-	-
tolueen	-	-	-
ethylbenzeen	-	-	-
xyleneen	-	-	-
naftaleen	-	-	-
<b>Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>			
PAK (10 VROM)	-	4,9 *	-
<b>EOX</b>	-	-	-
<b>Vluchtige chloorkoolwaterstoffen</b>			
1,2-dichloorethaan	-	-	-
cis 1,2-dichlooretheen	-	-	-
tetrachlooretheen	-	-	-
tetrachloormethaan	-	-	-
1,1,1-trichloorethaan	-	-	-
1,1,2-trichloorethaan	-	-	-
trichlooretheen	-	-	-
chloroform	-	-	-
<b>Chloorbenzenen</b>			
monochloorbenzeen	-	-	-
dichloorbenzenen	-	-	-
<b>Minerale olie</b>			
totaal olie C10-C40	-	-	-

<sup>1</sup> Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.

- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet

\* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek

\*\* : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde

\*\*\* : overschrijding van de interventiewaarde

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond (bodemtraject 0,0 - 0,5 m-mv) geen van de geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het mengmonster van de ondergrond (bodemtraject 0,5 - 2,0 m-mv) zijn zink en PAK (10 VROM) aangetoond in gehalten boven de streefwaarden. Van de overige geanalyseerde parameters is er geen aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis Pb101 is geen van de geanalyseerde parameters aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

#### 4.4 Klomperweg achter 28

##### Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage D 'profielbeschrijving'. In tabel 6 is een schematische weergave van de bodemopbouw van de onderzoekslocatie opgenomen.

Tabel 6: Schematische weergave van de bodemopbouw

Bodemtraject (m-mv)	Hoofdmengsel	Bijmengsel(s)	Kleur
0,0 - 1,0	Zand, matig fijn	zwak tot matig humeus, zwak siltig	donkerbruin
1,0 - 2,9	Zand, matig fijn	matig siltig	grijs

Tijdens de monsterneming van het grondwater bedroeg de grondwaterstand 1,4 m-mv.

Ter plaatse van de boringen C6 (0,0 - 0,5 m-mv) en C7 (0,5 - 0,7 m-mv) is de bodem licht puinhoudend. Deze waarnemingen hebben niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke verontreiniging.

##### Analyseresultaten grond en grondwater

De analyseresultaten en toetsing van de grond en het grondwater zijn opgenomen in tabel 7. Het grondwater had tijdens de monsterneming een zuurgraad van 5,8 en een elektrische geleidbaarheid van 980 µS/cm.

Tabel 7: Analyseresultaten grond en grondwater; Klomperweg achter 28

Monsternr. <sup>1</sup>	6	7	10
Monstercodering	C1 t/m C8	C2 & C7	Pb102
Diepte/traject (m-mv)	0,0 - 0,5	0,5 - 2,0	1,9 - 2,9
Eenheid	mg/kgds	mg/kgds	µg/l
<b>Zware metalen</b>			
arsen	-	-	-
cadmium	-	-	1,2 *
chrom	-	-	3,0 *
koper	-	-	-
kwik	-	-	-
lood	-	-	-
nikkel	-	-	38 *
zink	62 *	-	140 *

<sup>1</sup> Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.

- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet

\* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek

\*\* : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde

\*\*\* : overschrijding van de interventiewaarde

Vervolg tabel 7: Analyseresultaten grond en grondwater; Klomperweg achter 28

Monsternr. <sup>1</sup>	6	7	10
Monstercodering	C1 t/m C8	C2 & C7	Pb102
Diepte/traject (m-mv)	0,0 - 0,5	0,5 - 2,0	1,9 - 2,9
Eenheid	mg/kgds	mg/kgds	µg/l
<b>Vluchtige aromaten</b>			
benzeen	-	-	-
tolueen	-	-	-
ethylbenzeen	-	-	-
xylenen	-	-	-
naftaleen	-	-	-
<b>Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>			
PAK (10 VROM)	1,6 *	-	-
EOX	-	-	-
<b>Vluchtige chloorkoolwaterstoffen</b>			
1,2-dichloorethaan	-	-	-
cis 1,2-dichlooretheen	-	-	-
tetrachlooretheen	-	-	-
tetrachlormethaan	-	-	-
1,1,1-trichloorethaan	-	-	-
1,1,2-trichloorethaan	-	-	-
trichlooretheen	-	-	-
chloroform	-	-	-
<b>Chloorbenzenen</b>			
monochloorbenzeen	-	-	-
dichloorbenzenen	-	-	-
<b>Minerale olie</b>			
totaal olie C10-C40	-	-	-

<sup>1</sup> Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.

- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet

\* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek

\*\* : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde

\*\*\* : overschrijding van de interventiewaarde

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond (bodemtraject 0,0 - 0,5 m-mv) zink en PAK (10 VROM) bevat in gehalten boven de streefwaarden. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het mengmonster van de ondergrond (bodemtraject 0,5 - 2,0 m-mv) is geen van de geanalyseerde parameters aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis Pb102 zijn cadmium, chroom, nikkel en zink aangetoond in gehalten boven de streefwaarden. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

## 5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

In het navolgende worden de conclusie en aanbevelingen van het verkennend bodemonderzoek op de onderzoekslocaties aan de Oranjestraat 12, Dorpsstraat 86-86a, Julianalaan tussen 19 en 25 en Klomperweg achter 28 te Lunteren weergegeven. De locaties zijn kadastral bekend als gemeente Lunteren, sectie K, nummers 5103 ged., 5428 ged., 5447, 5448, 5206 en 6377.

### 5.1 Conclusie

#### Oranjestraat 12 en Dorpsstraat 86-86a

Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem van de onderzoekslocatie niet of nauwelijks verontreinigd is en derhalve de hypothese 'onverdachte locatie' geldt.

De bodem bestaat uit matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand met een humeuze toplaag. Tijdens de monsterneming van het grondwater bedroeg de grondwaterstand 2,9 m-mv.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke verontreiniging.

In de bovengrond (bodemtraject 0,0 - 0,5 m-mv) van de Dorpsstraat 86-86a zijn PAK (10 VROM) en minerale olie aangetoond in gehalten boven de streefwaarden. In de bovengrond van de Oranjestraat 12 worden ook PAK (10 VROM) en minerale olie in gehalten boven de streefwaarden aangetoond, maar tevens is hier sprake van overschrijding van de streefwaarden voor de aangetoonde gehalten koper, lood en zink. Uit de olie GC chromatogrammen kan opgemaakt worden dat de respons aan minerale olie voornamelijk wordt veroorzaakt door humus. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het mengmonster van de ondergrond (bodemtraject 0,5 - 2,0 m-mv) is minerale olie aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde. Het olietyp is onduidelijk. Van de overige geanalyseerde parameters is er geen aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis Pb100 is zink aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' verworpen moet worden vanwege de aangetoonde lichte verontreinigingen. Aanvullend of nader onderzoek wordt echter niet noodzakelijk geacht op basis van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit is afdoende bekend en de aangetoonde verhogingen overschrijden het criterium voor nader onderzoek niet.

#### Julianalaan tussen 19 en 25

Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem van de onderzoekslocatie niet of nauwelijks verontreinigd is en derhalve de hypothese 'onverdachte locatie' geldt.

De bodem bestaat uit zwak tot matig siltig, matig fijn zand met een humeuze toplaag. Tijdens de monsterneming van het grondwater bedroeg de grondwaterstand 1,4 m-mv.  
Ter plaatse van de boringen B1, B5 en B8 is de bovengrond in lichte mate puinhoudend of worden in de bovengrond sporen van puin waargenomen. In het bodemtraject 0,2-0,3 m-mv ter plaatse van boring B7 zijn brokken kolen waargenomen. Deze zijn niet geanalyseerd, omdat het geen bodem betreft en daarmee buiten het kader van dit onderzoek valt. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke verontreiniging.

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond (bodemtraject 0,0 - 0,5 m-mv) geen van de geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het mengmonster van de ondergrond (bodemtraject 0,5 - 2,0 m-mv) zijn zink en PAK (10 VROM) aangetoond in gehalten boven de streefwaarden. Van de overige geanalyseerde parameters is er geen aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis Pb101 is geen van de geanalyseerde parameters aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' verworpen moet worden vanwege de aangetoonde lichte verontreinigingen. Aanvullend of nader onderzoek wordt echter niet noodzakelijk geacht op basis van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit is afdoende bekend en de aangetoonde verhogingen overschrijden het criterium voor nader onderzoek niet.

#### **Klomperweg achter 28**

Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem van de onderzoekslocatie niet of nauwelijks verontreinigd is en derhalve de hypothese 'onverdachte locatie' geldt.

De bodem bestaat uit zwak tot matig siltig, matig fijn zand met een humeuze toplaag. Tijdens de monsterneming van het grondwater bedroeg de grondwaterstand 1,4 m-mv.

Ter plaatse van de boringen C6 (0,0 - 0,5 m-mv) en C7 (0,5 - 0,7 m-mv) is de bodem licht puinhoudend. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke verontreiniging.

In de bovengrond (bodemtraject 0,0 - 0,5 m-mv) zijn zink en PAK (10 VROM) aangetoond in gehalten boven de streefwaarden. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het mengmonster van de ondergrond (bodemtraject 0,5 - 2,0 m-mv) is geen van de geanalyseerde parameters aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis Pb102 zijn cadmium, chroom, nikkel en zink aangetoond in gehalten boven de streefwaarden. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' verworpen moet worden vanwege de aangetoonde lichte verontreinigingen. Aanvullend of nader onderzoek wordt echter niet noodzakelijk geacht op basis van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit is afdoende bekend en de aangetoonde verhogingen overschrijden het criterium voor nader onderzoek niet.

## 5.2 Aanbevelingen

De milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocaties vormt op basis van de resultaten van dit onderzoek geen belemmering voor (een wijziging van) de bestemming ten behoeve van wonen.

De bodemkwaliteit speelt een rol bij grondverzet, bijvoorbeeld in het kader van bouwactiviteiten. Voor de grond geldt dat dit mag worden hergebruikt op het perceel en binnen de bodemkwaliteitszone waarin de locatie gelegen is op de vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Voor hergebruik buiten deze zone kunnen samenstellingseisen gelden met betrekking tot verschillende mogelijkheden voor hergebruik conform het Bouwstoffenbesluit.

Opgemerkt wordt dat op de Julianalaan tussen 19 en 25 ter plaatse van boring B7 brokken kolen zijn waargenomen in het bodemtraject 0,2-0,3 m-mv. Aanbevolen wordt deze brokken niet te mengen met de bodem, maar bij grondwerk separaat te ontgraven en af te voeren naar een afvalverwerker. Voor alle locaties geldt dat vanwege de ligging in het oude centrum van Lunteren de kans bestaat dat bijvoorbeeld (in geringe mate) begraven afval aanwezig is. Ook hier dient adequaat mee omgegaan te worden (separaat ontgraven en afvoeren), zodat voorkomen wordt dat een (aanzienlijk volume) bodem vermengd raakt met afval.

*Uml*

**BLJLAGEN**

## TOETSLINGSTOEPLICHTING

De analysesresultaten worden getoelst aan de in de toetsingstabel (Bijlage B) aanwezige waarden. De toetsingstabellen zijn ontleend aan de Circulaire Street en interventiewaarden bodemsanering van 24 februari 2000 (Stcr. 2000, nr. 39). Deze toetsingwaarden zijn opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb). Deze waarden, de streef- en interventiewaarde en het criterium voor nader onderzoek, zijn normaliter en hebben de volgende betekenis:

### Streefwaarde

De achtergrondconcentratie voor Nederlandse bodems of de detectielimiet van de toegepaste analysesmethode. De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging. De streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van het organische stof- en lultum gehalte, zodat bodemtypen correctie kan worden toegepast.

### Criterium voor nader onderzoek

In het kader van de Wat bodembescherming wordt een nader onderzoek op korte termijn wenselijk geacht als er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of meer stoffen het criterium voor nader onderzoek overschrijdt, wordt aangemerkt dat in principe sprake kan zijn van een dergelijk gevaar. Of dit inderdaad het geval is, dient te worden vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens kan, afhankelijk van de situatie, ook bij gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek gewenst zijn.

### Interventiewaarde

De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is er sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en gelden voor land- en waterbodem.

Tabel: Analyseresultaten grond (toetsing streef- en interventiewaarden)

Voor de interventiewaarden geldt dat ze zowel humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder geldt dat ze gedimensioneerd zijn. Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient de gemiddelde aantastoffen concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarden.

De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof en lutumgehalte, hetgeen is vastgelegd in zogenoemde bodemtypocorrectieformules.

In een geval van ernstige bodemverontreiniging geconsolideerd is dient op korte termijn een saneringsonderzoek uitgevoerd te worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder groot, maar in bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen.

De analyseresultaten zijn in de toetsingstable (bijlage B) vergeleken met de bovengenoemde toetsingswaarden en samengevat in overschrijdingstabellen. In deze tabellen is de volgende codering gehanteerd:

- : niet op betreffende parameter onderzocht.
- blanco : geen overschrijding van de streefwaarde en/of detectielimiet.
- \* : lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde maar niet het criterium voor nadere onderzoek (indicatie voor een lichte verontreiniging)
- \*\* : matige verhoging, overschrijding van het criterium voor nadere onderzoek maar niet van de interventiewaarde (indicatie voor een matige verontreiniging)
- \*\*\* : sterke verhoging, overschrijding van de interventiewaarde (indicatie voor een sterke verontreiniging)

	Monsternummer	Bodemtype Eenhed	droge stof (gew.-%) min. delen <2mm (%vdDS)	organische stof (%vdDS)	mg/kgds	1 mg/kgds	2 mg/kgds	3 mg/kgds	II mg/kgds	III mg/kgds	4 mg/kgds
<b>metalen</b>											
arslein											
cadmium											
chrom											
koper											
kwik											
lood											
nikkel											
zink											
<b>polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>											
naftaleen											
anthracean											
fluorantreen											
benzo(a)anthracean											
chrysene											
benzo(a)pyreen											
benzo(g,h)peryleneen											
benzo(k)fluorantreen											
Indeno(1,2,3-cd)pyreen											
Pak-totaal (10 van VRQM)											
<b>EOX</b>											
minerale olie											
fractie C10-C12											
fractie C12-C22											
fractie C22-C30											
fractie C30-C40											
totaal olie C10-C40											
1: A1 t/m A10 (0,0 - 0,5 m-mv)											
2: A11 t/m A13 (0,0 - 0,5 m-mv)											
3: A1, A4 & A11 (0,5 - 2,0 m-mv)											
4: B1 t/m B6 & B8 (0,0 - 0,5 m-mv) & B7 (0,3 - 0,5 m-mv)											

■ : niet geselecteerd  
 blanco : geen overschrijding van de streefwaarde, en/of de detectielimiet  
 + : lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde maar niet van het criterium voor nadere onderzoek  
 \*\* : matige verhoging, overschrijding van het criterium voor nadere onderzoek maar niet van de interventiewaarde  
 \*\*\* : sterke verhoging, overschrijding van de interventiewaarde (indicatie voor een sterke verontreiniging)

Tabel Analyseresultaten grond (toetsing streef- en interventiewaarden)

Monsternummer	Bodemtype	Eenhed	5 mg/kgds	IV mg/kgds	6 V mg/kgds	7 VI mg/kgds	8 grondwater µg/l	9 grondwater µg/l	10 grondwater µg/l
droge stof (gew. %)			88,0 <0,5	88,0 3,1	88,2 0,5	88,2 <1			<5 5,2
organische stof (%vDVS)							<0,4 <1	<0,4 <1	1,2 * 3,0 *
min. deel >2um (%vDVS)			1,1	1,1			<5 <5	<5 <5	15
<b>metalen</b>							<0,05 <10	<0,05 <10	<0,05 <10
arsseen			<4	<4	<4		<10 <10	<10 <10	
cadmium			<0,4	<0,4	<0,4				
chrom			<15	<15	<15				
koper			<5	12	<5				
kwik			<0,05	0,07	<0,05				
lood			<13	36	<13				
nikkel			<3	4,1	<3				
zink			56 *	62 *	<20				
<b>polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>									
naphthaalene			0,11 <0,02	0,04 <0,02	0,02 <0,02		<0,2 <0,2	<0,2 <0,2	<0,2 <0,2
anthracene			0,24 0,13	0,13 <0,02	0,02 <0,02				
ferantreen			1,4	0,38	<0,02				
fluorantreen			1,4	0,38	<0,02				
benzo(a)anthracene			0,47	0,19	<0,02				
chrysene			0,44	0,21	<0,02				
benzo(b)fluoreen			0,34	0,20	<0,02				
benzo(g,h)beryleen			0,19	0,16	<0,02				
benzo(k)fluorantreen			0,20	0,13	<0,02				
indeno(1,2,3-cd)pyreeneen			0,21	0,16	<0,02				
Pak-totaal (10 van VRQM)			4,9 *	1,6 *	<0,2				
<b>EOX</b>			<0,1	<0,1	<0,1				
<b>mineraal olie</b>									
fractie C10-C12			<5	<5	<5				
fractie C12-C22			<5	<5	<5				
fractie C22-C30			<5	<5	<5				
fractie C30-C40			<20	<20	<20				
totaal olie C10-C40									
5: B1 & B4 (0,5 - 2,0 m-mv)									
6: C1 tm C8 (0,0 - 0,5 m-mv)									
7: C2 & C7 (0,5 - 2,0 m-mv)									
blanco									
...:									

blanco : niet geanalyseerd

... : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet.

: lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor hoger onderzoek.

: sterke verhoging, overschrijding van het criterium voor hoger onderzoek, maar niet van de interventiewaarde

6: Pb100 (3,3 - 4,3 m-mv)  
9: Pb101 (1,9 - 2,9 m-mv)  
10: Pb102 (1,9 - 2,9 m-mv)

blanco : niet geanalyseerd

... : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet.

: lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor hoger onderzoek.

: matige verhoging, overschrijding van het criterium voor hoger onderzoek, maar niet van de interventiewaarde

: sterke verhoging, overschrijding van de streefwaarde

Tabel: Berekende streef- en interventiewaarden grond (mg/kgds)

Toetsingwaarden <sup>1)</sup> Bodemtype <sup>2)</sup>	S	$\frac{1}{4}(S+I)$	I
<b>metalen</b>			
arslein	17	25	33
cadmium	0,50	4,0	7,4
chrom	55	132	209
koper	18	58	98
kwik	0,21	3,7	7,1
lood	56	202	348
nikkel	13	44	75
zink	62	192	321
<b>polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>			
Pak-totaal (10 van VRDM)	1,0	40	
EOX	0,30		
<b>minrale olie</b>			
totaal olie C10-C40			13
			657
			1300
<b>1)</b>			
S	streefwaarde	$\frac{1}{4}(S+I)$	
$\frac{1}{4}(S+I)$	criterium voor nadere onderzoek, gemiddelde van streef- en interventiewaarde		
I	interventiewaarde		
<b>2)</b>			
De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. De genoemde toetsingwaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype:			
I: humus ≈ 2,5 %; humus = 3,3 %			
II: humus = 1,6 %; humus = 2,6 %			

- <sup>1)</sup> Toetsingwaarden  
<sup>2)</sup> De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. De genoemde toetsingwaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype:  
 I: humus ≈ 2,5 %; humus = 3,3 %  
 II: humus = 1,6 %; humus = 2,6 %

**BIJLAGE B6**  
**Opdrachtgever : Gemeente Ede**  
**Project : Verkennend bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 86-88a, Oranjestraat 12,**  
**Juliannastraat tussen 19 en 25 en Klompenweg achter 28 te Lunteren [M04-297]**

Tabel: Berekende streef- en interventiewaarden grond (mg/kgds)

Toetsingswaarden <sup>1)</sup> Bodemtype <sup>2)</sup>	S	$\frac{1}{4}(S+I)$	I
<b>mineraal</b>			
arslein	16	23	31
cadmium	0,44	3,5	6,6
chrom	54	130	205
koper	17	52	88
kwik	0,21	3,5	6,9
lood	53	191	329
nikkel	12	42	72
zink	57	176	294
<b>polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>			
Pak-totaal (10 van VRDM)	1,0	40	
EOX	0,30		
<b>mineraal olie</b>			
totaal olie C10-C40	10	505	1000
<b>mineraal olie</b>			
totaal olie C10-C40	10	505	1000

<sup>1)</sup> S streefwaarde  
 $\frac{1}{4}(S+I)$  criterium voor nader onderzoek, gemiddelde van streef- en interventiewaarde  
<sup>2)</sup> interventiewaarde

2) De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. De gemiddelde toetsingswaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype:  
 II: lutum = 2 %, humus = 0,8 %  
 IV: lutum = 1,1 %, humus = 0,5 %

**BIJLAGE B7**  
**Opdrachtgever : Gemeente Ede**  
**Project : Verkennend bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 86-88a, Oranjestraat 12,**  
**Juliannastraat tussen 19 en 25 en Klompenweg achter 28 te Lunteren [M04-297]**

Tabel: Berekende streef- en interventiewaarden grond (mg/kgds)

Toetsingswaarden <sup>1)</sup> Bodemtype <sup>2)</sup>	S	$\frac{1}{4}(S+I)$	I
<b>metalen</b>			
arslein	16	23	31
cadmium	0,44	3,5	6,6
chrom	54	130	205
koper	17	52	88
kwik	0,21	3,5	6,9
lood	53	191	329
nikkel	12	42	72
zink	57	176	294
<b>polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>			
Pak-totaal (10 van VRDM)	1,0	40	
EOX	0,30		
<b>mineraal olie</b>			
totaal olie C10-C40	10	505	1000

<sup>1)</sup> S streefwaarde  
 $\frac{1}{4}(S+I)$  criterium voor nader onderzoek, gemiddelde van streef- en interventiewaarde  
<sup>2)</sup> interventiewaarde

2) De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. De gemiddelde toetsingswaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype:  
 II: lutum = 2 %, humus = 0,8 %  
 IV: lutum = 1,1 %, humus = 0,5 %

**BIJLAGE B8**  
**Opdrachtgever** : Gemeente Ede  
**Project** : Verkennend bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 86-86a, Oranjestraat 12,  
 Julianalaan tussen 19 en 25 en Klomperweg achter 28 te Lunteren [M04-297]

Tabel: Berekende streef- en interventiewaarden grond (mg/kg ds)

Toetsingswaarden <sup>1)</sup> Bodemtype <sup>2)</sup>	S	$\frac{1}{4}(S+I)$ V	
<b>metalen</b>			
arsreen	17	24	32
cadmium	0,48	3,9	7,2
chrom	52	125	198
koper	18	55	92
kwik	0,21	3,6	6,9
lood	54	196	338
nikkel	11	39	67
zink	58	178	298
<b>polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>			
Pak-totaal (10 van VROM)	1,0	21	40
EOX	0,30		
<b>mineraal olie</b>			
totaal olie C10-C40	16	783	1550

<sup>1)</sup> streefwaarde

<sup>2)</sup> criterium voor nadar onderzoek, gemiddelde van streef- en interventiewaarde  
 interventiewaarde

<sup>2)</sup> De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. De genoemde toetsingswaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype:  
 V; lutum = 1,1 %; humus = 3,1 %

**BIJLAGE B9**  
**Opdrachtgever** : Gemeente Ede  
**Project** : Verkennend bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 86-86a, Oranjestraat 12,  
 Julianalaan tussen 19 en 25 en Klomperweg achter 28 te Lunteren [M04-297]

Tabel: Berekende streef- en interventiewaarden grond (mg/kg ds)

Toetsingswaarden <sup>1)</sup> Bodemtype <sup>2)</sup>	S	$\frac{1}{4}(S+I)$ V	
<b>metalen</b>			
arsreen	16	23	30
cadmium	0,43	3,4	6,4
chrom	52	125	198
koper	16	50	84
kwik	0,20	3,5	6,8
lood	52	186	321
nikkel	1,1	39	66
zink	54	165	276
<b>polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK)</b>			
Pak-totaal (10 van VROM)	1,0	21	40
EOX	0,30		
<b>mineraal olie</b>			
totaal olie C10-C40	10	506	1000

<sup>1)</sup> streefwaarde  
 $\frac{1}{4}(S+I)$  criterium voor nadar onderzoek, gemiddelde van streef- en interventiewaarde  
 interventiewaarde

<sup>2)</sup> De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. De genoemde toetsingswaarden zijn van toepassing op het volgende bodemtype:  
 V; lutum = 1 %; humus = 0,5 %

Dirk

Dirk

Opdrachtgever : Gemeente Ede  
Project : Verkennend bod

BILLAGÉ B10  
M04-2971

Alcontrol Laboratories

**Label:** Benrekende straf, en interventiewaarden aardniveau (ja/nee)

Tabel: Berekende streef- en interventiewaarden grondwater ( $\mu\text{g/l}$ )

Toetsingswaarden "n"	Bodemtype	S	$\frac{1}{4}(S+1)$	1
metalen				grondwater
arsenic		10	35	60
cadmium		0,40	3,2	6,0
chromium		1,0	16	30
koper		15	45	75
kwik		0,05	0,17	0,30
lood		15	45	75
nickel		15	45	75
zink		65	433	800
vluchtige aromaten				
benzeen		0,20	15	30
tolureen		7,0	504	1000
ethylbenzeen		4,0	77	150
xylanen		0,20	35	70
naphthaen		0,01	35	70
vluchtige chloorkoolwaterstoffen				
1,1,2,2-tetrachloorethaan		7,0	204	400
cis 1,2-dichloorethaan		0,01	10	20
cis 1,2-dichloorethaan		0,01	20	40
tetrachloorethaan		0,01	5,0	10
111-trichloorethaan		0,01	150	300
112-trichloorethaan		0,01	65	130
trichloorethaan		24	262	500
chloroform		6,0	203	400
chlorobenzenen				
monochlorobenzenen		7,0	94	180
dichlorobenzenen		3,0	27	50
mineraal olie				
totale olie C10-C40		50	325	600

$S_{\frac{1}{2}(S+1)}$  strafwaarde  
criterium voor nader onderzoek, gemiddelde van streef- en interventiewaarde  
interventiewaarde

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij  
Hoogachtend,

drs. H.G.M. Groenewegen  
Business Manager Milieu

२५

# Alcontrol Laboratories



Alcontrol B.V.  
Sternhouwerstraat 15, 3194 AG Hoogvliet  
Tel. (010) 231 47 00 - Fax: (010) 416 30 34  
www.alcontrol.nl

YINK MILTECH-ADV.BURO BV  
D. van de Streek  
Projektnummer : M4-337 Deellocatie A  
Projektnummer : M04-297  
Datum oplecht : 18-11-2004  
Startdatum : 18-11-2004

Rapportnummer : 0447451  
Rapportagedatum : 24-11-2004

VINK MILTECH-ADV.BURO BV  
D. van de Streek

Projektnummer : M4-337 Deellocatie A

Projektnummer : M04-297

Datum oplecht : 18-11-2004

Startdatum : 18-11-2004

## Analyse

	Eenhald	X01	X02	X03
droge stof	g/m²	89.1	88.6	92.4
organische stof (totaalverl % vor OS		3.3	2.6	
KORRELGROTEVERDELING	% vol OS	2.5	1.5	
totaal (Bodem)				
METALEN				
arsen	mg/kgds	<4	<4	<4
cadmium	mg/kgds	<0.4	<0.4	<0.4
chrom	mg/kgds	<15	<15	<15
koper	mg/kgds	7.9	5.5	5.5
kwik	mg/kgds	<0.05	0.10	<0.15
lood	mg/kgds	5.3	11.0	16
nikel	mg/kgds	3.0	5.8	<3
zink	mg/kgds	4.2	95	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KARBONATESTOFFEN				
naphthalreen	mg/kgds	<0.02	<0.02	<0.02
fenantreen	mg/kgds	0.47	0.59	0.16
anthraeen	mg/kgds	0.09	0.14	<0.02
fluorantreen	mg/kgds	1.2	1.7	0.18
benzo(a)antraeen	mg/kgds	0.54	1.3	0.16
benzo(a)fluorantreen	mg/kgds	0.68	1.5	0.19
chrysene	mg/kgds	0.36	0.94	0.10
benzo(a)bifluorantreen	mg/kgds	0.55	1.2	0.12
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kgds	0.43	0.90	0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	0.44	0.92	0.09
Pak-totaal (10 van VRM)	mg/kgds	4.7	9.2	1.0
EDX	mg/kgds	0.11	0.16	<0.1

## Analyse

	Eenhald	X01	X02	X03
MINERALE OLIE				
fractie C10 - C12	mg/kgds	<5	<5	<5
fractie C12 - C22	mg/kgds	10	15	10
fractie C22 - C30	mg/kgds	10	5	5
fractie C30 - C40	mg/kgds	25	15	10
totaal olie C10-C40	mg/kgds	50	45	25
	EDX			

## Analyse

	Eenhald	X01	X02	X03
Kode	Monstersoort	Monsterspecifieke		
X01	grond	A1 t/m A10 (0,0 - 0,5 m-mv)		
X02	grond	A11 t/m A13 (0,0 - 0,5 m-mv)		
X03	grond	A1, A4 & A11 (0,5 - 2,0 m-mv)		

# Alcontrol Laboratories

Alcontrol B.V.  
Sternhouwerstraat 15, 3194 AG Hoogvliet  
Tel. (010) 231 47 00 - Fax: (010) 416 30 34  
www.alcontrol.nl

Bijlage 1 van 2

Rapportnummer : 0447451

Rapportagedatum : 24-11-2004

Reportnummer : 0447651

Reportagedatum : 24-11-2004

Alcontrol B.V.  
Sternhouwerstraat 15, 3194 AG Hoogvliet  
Tel. (010) 231 47 00 - Fax: (010) 416 30 34  
www.alcontrol.nl

Bijlage 2 van 2

Reportnummer : 0447651

Reportagedatum : 24-11-2004

## Analyse

	Eenhald	X01	X02	X03
droge stof	g/m²	89.1	88.6	92.4
organische stof (totaalverl % vor OS		3.3	2.6	
KORRELGROTEVERDELING	% vol OS	2.5	1.5	
totaal (Bodem)				
METALEN				
arsen	mg/kgds	<4	<4	<4
cadmium	mg/kgds	<0.4	<0.4	<0.4
chrom	mg/kgds	<15	<15	<15
koper	mg/kgds	7.9	5.5	5.5
kwik	mg/kgds	<0.05	0.10	<0.15
lood	mg/kgds	5.3	11.0	16
nikel	mg/kgds	3.0	5.8	<3
zink	mg/kgds	4.2	95	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KARBONATESTOFFEN				
naphthalreen	mg/kgds	<0.02	<0.02	<0.02
fenantreen	mg/kgds	0.47	0.59	0.16
anthraeen	mg/kgds	0.09	0.14	<0.02
fluorantreen	mg/kgds	1.2	1.7	0.18
benzo(a)antraeen	mg/kgds	0.54	1.3	0.16
benzo(a)fluorantreen	mg/kgds	0.68	1.5	0.19
chrysene	mg/kgds	0.36	0.94	0.10
benzo(a)bifluorantreen	mg/kgds	0.55	1.2	0.12
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kgds	0.43	0.90	0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	0.44	0.92	0.09
Pak-totaal (10 van VRM)	mg/kgds	4.7	9.2	1.0
EDX	mg/kgds	0.11	0.16	<0.1

## Analyse

	Eenhald	X01	X02	X03
Kode	Monstersoort	Monsterspecifieke		
X01	grond	A1 t/m A10 (0,0 - 0,5 m-mv)		
X02	grond	A11 t/m A13 (0,0 - 0,5 m-mv)		
X03	grond	A1, A4 & A11 (0,5 - 2,0 m-mv)		

## Analyse

	Eenhald	X01	X02	X03
droge stof	g/m²	89.1	88.6	92.4
organische stof (totaalverl % vor OS		3.3	2.6	
KORRELGROTEVERDELING	% vol OS	2.5	1.5	
totaal (Bodem)				
METALEN				
arsen	mg/kgds	<4	<4	<4
cadmium	mg/kgds	<0.4	<0.4	<0.4
chrom	mg/kgds	<15	<15	<15
koper	mg/kgds	7.9	5.5	5.5
kwik	mg/kgds	<0.05	0.10	<0.15
lood	mg/kgds	5.3	11.0	16
nikel	mg/kgds	3.0	5.8	<3
zink	mg/kgds	4.2	95	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KARBONATESTOFFEN				
naphthalreen	mg/kgds	<0.02	<0.02	<0.02
fenantreen	mg/kgds	0.47	0.59	0.16
anthraeen	mg/kgds	0.09	0.14	<0.02
fluorantreen	mg/kgds	1.2	1.7	0.18
benzo(a)antraeen	mg/kgds	0.54	1.3	0.16
benzo(a)fluorantreen	mg/kgds	0.68	1.5	0.19
chrysene	mg/kgds	0.36	0.94	0.10
benzo(a)bifluorantreen	mg/kgds	0.55	1.2	0.12
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kgds	0.43	0.90	0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	0.44	0.92	0.09
Pak-totaal (10 van VRM)	mg/kgds	4.7	9.2	1.0
EDX	mg/kgds	0.11	0.16	<0.1

## Analyse

	Eenhald	X01	X02	X03
droge stof	g/m²	89.1	88.6	92.4
organische stof (totaalverl % vor OS		3.3	2.6	
KORRELGROTEVERDELING	% vol OS	2.5	1.5	
totaal (Bodem)				
METALEN				
arsen	mg/kgds	<4	<4	<4
cadmium	mg/kgds	<0.4	<0.4	<0.4
chrom	mg/kgds	<15	<15	<15
koper	mg/kgds	7.9	5.5	5.5
kwik	mg/kgds	<0.05	0.10	<0.15
lood	mg/kgds	5.3	11.0	16
nikel	mg/kgds	3.0	5.8	<3
zink	mg/kgds	4.2	95	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KARBONATESTOFFEN				
naphthalreen	mg/kgds	<0.02	<0.02	<0.02
fenantreen	mg/kgds	0.47	0.59	0.16
anthraeen	mg/kgds	0.09	0.14	<0.02
fluorantreen	mg/kgds	1.2	1.7	0.18
benzo(a)antraeen	mg/kgds	0.54	1.3	0.16
benzo(a)fluorantreen	mg/kgds	0.68	1.5	0.19
chrysene	mg/kgds	0.36	0.94	0.10
benzo(a)bifluorantreen	mg/kgds	0.55	1.2	0.12
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kgds	0.43	0.90	0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	0.44	0.92	0.09
Pak-totaal (10 van VRM)	mg/kgds	4.7	9.2	1.0
EDX	mg/kgds	0.11	0.16	<0.1

## Analyse

	Eenhald	X01	X02	X03
droge stof	g/m²	89.1	88.6	92.4
organische stof (totaalverl % vor OS		3.3	2.6	
KORRELGROTEVERDELING	% vol OS	2.5	1.5	
totaal (Bodem)				
METALEN				
arsen	mg/kgds	<4	<4	<4
cadmium	mg/kgds	<0.4	<0.4	<0.4
chrom	mg/kgds	<15	<15	<15
koper	mg/kgds	7.9	5.5	5.5
kwik	mg/kgds	<0.05	0.10	<0.15
lood	mg/kgds	5.3	11.0	16
nikel	mg/kgds	3.0	5.8	<3
zink	mg/kgds	4.2	95	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KARBONATESTOFFEN				
naphthalreen	mg/kgds	<0.02	<0.02	<0.02
fenantreen	mg/kgds	0.47	0.59	0.16
anthraeen	mg/kgds	0.09	0.14	<0.02
fluorantreen	mg/kgds	1.2	1.7	0.18
benzo(a)antraeen	mg/kgds	0.54	1.3	0.16
benzo(a)fluorantreen	mg/kgds	0.68	1.5	0.19
chrysene	mg/kgds	0.36	0.94	0.10
benzo(a)bifluorantreen	mg/kgds	0.55	1.2	0.12
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kgds	0.43	0.90	0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	0.44	0.92	0.09
Pak-totaal (10 van VRM)	mg/kgds	4.7	9.2	1.0
EDX	mg/kgds	0.11	0.16	<0.1

## Analyse

	Eenhald	X01	X02	X03
droge stof	g/m²	89.1	88.6	92.4
organische stof (totaalverl % vor OS		3.3	2.6	
KORRELGROTEVERDELING	% vol OS	2.5	1.5	
totaal (Bodem)				
METALEN				
arsen	mg/kgds	<4	<4	<4
cadmium				







## Alcontrol Laboratories



Alcontrol B.V.  
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet  
Tel. (010) 2314700 - Fax: (010) 4163044  
www.alcontrol.nl

VINK MILTECH ADV. BUREO BV  
D. van de Streek  
Postbus 99  
3770 AB Barneveld

Hoogvliet, 24-11-2004

De bijlagen betrekken op:

Projectnummer : M4-337 Deellocatie B  
Sub-projectnummer : M04-297  
Datum oplegging : 18-11-2004  
Startdatum : 18-11-2004

Geachte D. van de Streek,

Graag voor u te informeren dat ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek voor de bestelling M4-337 Deellocatie B kunnen overhandigen.

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden monstermateriaal met de bij de monstertypen beschreven beschrijving. Deze resultaten hebben betrekking op:

De projectnummer : M4-337 Deellocatie B  
Sub-projectnummer : M04-297

Alcontrol rapportnummer : 044/7370

Dit analyserapport bestaat uit een begleidende brief, 2 resultaatbijlagen en eventuele informatieve bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden, aangeleverde verpakkingen, monstertypen, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, uitgave 2004.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Services.

Alleen verantwoordiging van het hele rapport is toegestaan.

Hou geventileerd,

Vertrouwende u niet deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij  
Hou geventileerd,

drs. M.G.M. Groenewegen  
Business Manager Milieu  
voor deze:

*M.G.M. Groenewegen*

## Alcontrol Laboratories



Alcontrol B.V.  
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet  
Tel. (010) 2314700 - Fax: (010) 4163044  
www.alcontrol.nl

Bilage 1 van 2

Rapportnummer : 044/7370  
Rapportagedatum : 24-11-2004

Analyse X01 X02

droge stof % vd DS

organische stof (gloeiactief) % vd DS

KORRENGROOTTEVERPFLING % vd DS

Lutum (doem)

NETALEN mg/Kgs

arsen mg/Kgs

cadmium mg/Kgs

chrom mg/Kgs

copper mg/Kgs

nickel mg/Kgs

zink mg/Kgs

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KONJAKSTOFFEN mg/Kgs

naphthalen mg/Kgs

anthraciet mg/Kgs

antraciet mg/Kgs

fluoreen mg/Kgs

benz(a)anthraciet mg/Kgs

chrysine mg/Kgs

benzoc(a)fluoreen mg/Kgs

benzoc(a)bifluoreen mg/Kgs

benzoc(1,2,3-cd)pyreen mg/Kgs

PAK-totaal (10 van VRM)

EDX mg/Kgs

MINERALE OIL mg/Kgs

fractie C10 - C12 mg/Kgs

fractie C12 - C22 mg/Kgs

fractie C22 - C30 mg/Kgs

fractie C30 - C60 mg/Kgs

totaal olie C10-C60 mg/Kgs

X01 grond mg/Kgs

X02 grond mg/Kgs

Kode Monstertsoort Monstertypenspecificatie

X01 grond B1 t/m B6 & BB (0,0 - 0,5 m-mv) & B7 (0,3 - 0,5 m-mv)

X02 grond B1 & B4 (0,5 - 2,0 m-mv)

ALCONTROL B.V. IS GACHTLIJKHED VOLGENS IN DOOR HAN VAN ACREDITATIE GEVOLGDE STANDAARDEN VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 GACHT NR. L 028  
AL CONTROL B.V. IS GACHTLIJKHED VOLGENS IN DOOR HAN VAN ACREDITATIE GEVOLGDE STANDAARDEN VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 GACHT NR. L 028  
INZICHTLIJK HAN VAN ACREDITATIE GEVOLGDE STANDAARDEN VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 GACHT NR. L 028  
INZICHTLIJK HAN VAN ACREDITATIE GEVOLGDE STANDAARDEN VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 GACHT NR. L 028

ALCONTROL B.V. IS GACHTLIJKHED VOLGENS IN DOOR HAN VAN ACREDITATIE GEVOLGDE STANDAARDEN VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 GACHT NR. L 028  
AL CONTROL B.V. IS GACHTLIJKHED VOLGENS IN DOOR HAN VAN ACREDITATIE GEVOLGDE STANDAARDEN VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 GACHT NR. L 028  
INZICHTLIJK HAN VAN ACREDITATIE GEVOLGDE STANDAARDEN VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 GACHT NR. L 028



Alcontrol Laboratories



Altcontrol B.V.  
Steenhouwerstraat  
Tel.: (010) 231 47

LINK MILTECH. ADV. BUREAU BV  
van de Streek

Rapportnummer : 0449169  
Rondomstandaard : 02-12-2006  
Bijlage 1 van 2

VINK MILTECH.ADV.BURO BV  
D. van de Streek

Bijlage 2 van 2

Rapportnummer : 0449169  
Rapportagedatum : 03-12-2006

Projektnaam	H4.337 Deellocatie B
Projektnummer	H04-297
Bestuur adresacht	70 44 700

Appartnúmer : 0449169  
Importagéstum : 03-12-2006

Vol. 1 | www.vogel.com

ESTALEN

	UICHTIGE AROMATEN	UICHTIGE AROMATEN	UICHTIGE AROMATEN	UICHTIGE AROMATEN
anzeichen	anzeichen	anzeichen	anzeichen	anzeichen
ub/1	ub/1	ub/1	ub/1	ub/1
<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
... ...	...	...	...	...

Werten <0,5 ug/l

lernen	1	<0,5	test-aufgaben-schreiben	1	ideem
lernen	1	<0,5	grondwater	1	ideem
lernen	1	<0,2	grondwater	1	ideem
lernen	1	<0,2	grondwater	1	ideem
lernen	1	<0,2	grondwater	1	ideem

2-diethylaminoethanol >0.1

met de hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID.

1,2-trichloroethaan <0.1 ug/l

ue met een genetische analyses valt dan niet onder de RVA erkennings-  
Maatregel. Barcode Aantrekking Monstertake Verpakkings  
tarief

much longer than

active C12 - C22      410 µg/l

C12 - C22	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$	<10
C12 - C30	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$	<10
C10 - C30	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$	<10
oleo C10-C40	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$	<10

卷之三

卷之三

1 groundwater Pb101 (1,9 - 2,9 m-mv)

4

ALCONTRAL B V. GALLAGHER AND VOLKERS ET AL. (ACCELERATED LIFE TESTS OF THERMALLY STABILIZED CRYSTALLINE POLY(1,4-BUTYLENE TEREPHTHALATE))

# Alcontrol Laboratories



Alcontrol B.V.  
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet  
Tel.: (010) 231 47 00 - Fax: (010) 416 30 34  
www.alcontrol.nl

VINK MILTECH ADV. BUREU BV  
D. van de Streek  
Postbus 99  
3770 AB Barneveld

Hoogvliet, 06-12-2004

Geachte D. van de Streek,  
  
Alcontrol rapportnummer : 044918J

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u meegebrachten monteriaan niet die bij de monteringspecificatie werdgegeven beschrijving.

Deze resultaten hebben betrekking op :

Uw projectnaam : M4-337 Deel locatie C  
Uw projectnummer : M04-297

Alcontrol rapportnummer

Dit analyserapport bestaat uit een begleidende brief, 2 resultaatbijlagen en eventuele informatiebijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysesmethoden, aangeleverde verpakkingen, monteriaan datums, monteriaan contactgegevens en mogelijke geconstateerde afwijkingen.

Alle bijlagen maken onomstotelijk onderdeel uit van het rapport.

Uitgebreide informatie over de toegepaste analysesmethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids, uitgave 2004.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar eenleiding van deze resultaten, verzoeken wij u

contact op te nemen met de afdeling Customer Services.

Alleen een leiding van het hele rapport is toegestaan.

Hoogvliet,

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij  
Hoogachtend,

drs. M.C.N. Groenewegen  
Business Manager Milieu

voor deze:

# Alcontrol Laboratories



Alcontrol B.V.  
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet  
Tel.: (010) 231 47 00 - Fax: (010) 416 30 34  
www.alcontrol.nl  
Bijlage 1 van 2

Rapportnummer : 044918J  
Rapportdatum : 06-12-2004

VINK MILTECH ADV. BUREU BV  
D. van de Streek

Postbus 99

Barneveld

Analyse	Fenheld	X01	X02
droge stof organische stof (glacielvert % vd DS)	gew.-%	86,0	86,2
	% vd DS	3,1	0,5
KORREGROOTTVERDELING			
(bodem)			
METALEN			
arsen	mg/kgds	<4	<4
cadmium	mg/kgds	<0,4	<0,4
chroom	mg/kgds	<15	<15
copper	mg/kgds	12	<5
nickel	mg/kgds	0,07	<0,05
lood	mg/kgds	36	<13
zink	mg/kgds	4,1	<3

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOLHOUTSTOFFEN			
naphthalen	mg/kgds	<0,02	<0,02
anthraciet	mg/kgds	0,13	<0,02
fluoreen	mg/kgds	0,04	<0,02
benzofluoreen	mg/kgds	0,38	<0,02
chloroene	mg/kgds	0,19	<0,02
benzotryptofluoreen	mg/kgds	0,21	<0,02
benzochrysparyleneen	mg/kgds	0,13	<0,02
Indeno[1,2,3-cd]pyreneen	mg/kgds	0,20	<0,02
Pak-totaal (10 van VRON)	mg/kgds	0,16	<0,02
EDX	mg/kgds	1,6	<0,2

MINEARALE OLIE

fractie C10 - C12

fractie C12 - C22

fractie C22 - C30

fractie C30 - C40

totaal olie C10-C40

mg/kgds

<0,1

<0,1

<5

<5

<5

<5

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

ALCONTROL & VINK MILTECH ADV. BUREAU  
ALCONTROL IS GEACREDITEERD VOLgens DE LITERAAL Kwaliteitscontrole en kwaliteitsbeveiliging  
ALCONTROL is erkend volgens de Nederlandse standaard voor de kwaliteit van de analyses  
VINK MILTECH ADV. BUREAU is erkend volgens de Nederlandse standaard voor de kwaliteit van de analyses  
Milieu en milieutechniek





## BEMONSTERINGSMETHODIEK

### Grond

De bemonstering van grond boven grondwaterniveau vindt veelal plaats met behulp van de Edelmanboor. In puinhoudende grond wordt gebruik gemaakt van een puinboor, rivierdiepboor of slagguts. Voor een snelle intensieve bemonstering van de bodemslaag wordt een guisboor ingezet. Beneden grondwaterniveau vindt bemonstering voornamelijk plaats met behulp van een zuigerboor, in samenhangende lagen (veen, klei e.d.) wordt echter gebruik gemaakt van de Edelmanboor. Een pulsboring wordt niet gebruikt voor bemonstering van grond. Een pulsering wordt wel in combinatie met maniebuizen gebruikt om (in niet samenhangende lagen) peilbuizen te kunnen plaatsen; hierbij wordt geen of zeer weinig werkwater gebruikt. Wanneer werkwater gebruikt wordt is dit water van drinkwaterkwaliteit.

Ten behoeve van de bemonstering van grond voor de analyse op vluchtlige verbindingen worden roestvaststalen steekbussen toegepast. De steekbussen worden luchtsticht afgesloten en ter analyse aangeboden.

Grondmonstername vindt plaats per bodemtraject van 0,5 meter of indien visueel duidelijk verschillende bodemtypen aanwezig zijn per bodemtypezaag (van maximaal 0,5 meter).

De Grondmonsters worden verzameld in glazen potten, afgesloten met kunststof deksels en gekooid. Binnen 24 uur na monstername komen de monsters aan op het laboratorium waar eventuele conservering plaatsvindt.

### Grondwater

Ten behoeve van het nemen van grondwatermonsters worden monsternemingsfilters gebruikt die vanvaardig zijn van een materiaal, dat het te analyseren watermonster niet beïnvloedt. Doorgaans kan gebruik gemaakt worden van PVC. Indien er sprake is van grond die visueele verontreiniging van olie-achtige componenten bevat, kan afhankelijk van de beogde levensduur van de peilbus in plaats van PVC een meer resistent materiaal worden gekozen, bijvoorbeeld HDPE. Bij het verlengen van de buizen is het gebruik van lijm uitgesloten. Het filtergedeelte van de peilbus wordt voorzien van gewassen filterkous en omstort met gewassen en gebraand filtergrind (1-2 mm). Het boorgat wordt aan markeerd gedicht met een bentoniet kleistop. Verder worden kleistoppen aangebracht om kleilagen te herstellen of hoger gelegen verontreinigingen te isoleren. De peilbuizen worden afgewerkt met een straatpol of beschermkap.

PROFIELDESCHRIJVING

B1AGE C2


Na plaatsing en voor bemonstering worden de peilbuizen afgepompt. Voordat bemonstering van een peilbus plaatsvindt wordt in zandige gronden een rustlijd van een week en in kleigronden een rustlijd van twee weken in acht genomen

De bemotering voor E.O.X., PAK, fenol(en)index), minerale olie, vloeistige componenten en zware metalen vindt plaats met behulp van een slangenvormig. Het grondwater voor de analyse op zware metalen wordt hierbij in blokken van 0,5 cm<sup>3</sup> gesneden.

De watermonsters worden opgehangen in (bruine) glazen flessen, voor sommige bepalingen worden kunststofflessen gebruikt. De monsterflessen worden afgesloten met een kunststof dop met teflonlaag.

Voor bemontstering worden de watermonsters, afhankelik van die bepalingsen, in het veld gefiltererd en geserveerde volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Binnen 24 uur na monstername komen die monsters ons voor beoordeling.







#### Legenda (conform NEN 5104)



VERANTWOORDING:

**De NEN 5742 t/m 5745** zijn uitgevoerd overeenkomstig de **NPR 5741**, de **NEN 5766** en de **NEN-EN-ISO 5667-3**.








୧୮



Projectnummer: M04-297  
Werknr.: M4.337  
Onderzoekslocatie: Diverse locaties in Lunteren

#### BIJLAGE D 4





Projectnummer: M04-297  
Werknr.: M4.337  
Onderzoekslocatie: Diverse locaties in Lunteren



Projectnummer: M04-297  
Werknr.: M4.337  
Onderzoekslocatie: Diverse locaties in Lunteren



### BIJLAGE D 6

Projectnummer: M04-297  
Werknr.: M4.337  
Onderzoekslocatie: Diverse locaties in Lunteren



### BIJLAGE D 7






Projectnummer: M04-297  
Werknr.: M4.337  
Onderzoekslocatie: Diverse locaties in Lunteren



Projectnummer: M04-297  
Werkaanmer: M4.337  
Onderzoekslocatie: Diverse locaties

BILAGE D 8

Projectnummer: M04-297  
Verkennummer: M4, 337  
Onderzoekslocatie: Diverse locaties






Dink  
Oraniestraat 12 en  
Dorpsstraat 86-86a

Klomperweg achter 28 Julianalaan tussen 19 en 25

Schaal 1 : 25.000

Bron: KlijC-Oost Atlas, Provincie Gelderland







#### Project: Verkenend bodemonderzoek

Onderzoeker:

Gemeente IJde

Locatie:

Klumperweg achter 20 te Lunteren

Verk. nr.:

Hk.317

Bor. nr.: HK6-297

Mijt:

Standaard:

1500

Foto nr.: 064-297\_03

Mijt 2:

Formaat:

A4

Datum: 09-12-2004

Mijt 3:

P.H.

Status: Definitief

Mijt 4:

Peilbuis

Veld Maatschappij Adviesburo B.V.

Tel. 0342-406400

Fax 0342-406410

E-mail: minuus@vma.nl

Fak. nr.:

03

**Legenda**

• Boring 0,0-0,5m-mv

◎ Boring 0,0-2,0m-mv

○ Peilbuis

□ Locatie C

