

Foto's te bebouwen locatie aan de Officiersweg 76 te Epe
Juni 2021



Overzicht locatie



Rooster in stootvoeg boven en onder kozijnen



Rooster in stootvoeg en rooster in ventilatiekanaal kruipruimte



Rooster achter aansluiting gootbodem en metselwerk