

Zuiderzeestraatweg 126 en 128 Stouwdam

Archeologie

De planlocatie is gelegen aan de Zuiderzeestraatweg. Deze straatweg voert door het lintdorp Oldebroek. De kern van Oldebroek bevindt zich iets naar het zuidwesten. Bij een aantal ruimtelijke ontwikkelingen is in de afgelopen jaren archeologisch onderzoek verricht (Centrumplan, Zuiderzeestraatweg 134-136 en plangebied Companjen). In al deze onderzoeken is aangetoond dat er archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. De resten bevinden zich circa tussen de 0,8 en 1 meter beneden maaiveld. Er is sprake van moerige eerdgronden die zich op de overgang van het dekzand naar het lager gelegen natte veengebied bevinden. Door diverse ontwikkelingen zijn delen van de bodem tot op zekere diepte verstoord.

Een deel van het onderhavige plangebied is bebouwd. Het betreft een Citroën-garage met benzinepomp. Bij garagebedrijven zijn vaak ondergrondse tanks aanwezig. Daarom wordt onder de garage (werkplaats) geen ongeroerd bodemprofiel verwacht. Rechts naast de garage is de showroom gelegen. Dit bouwwerk is waarschijnlijk niet diep gefundeerd en biedt kans op het aantreffen van archeologische waarden. Het is onbekend of het pand onderkelderd is.

Achter de showroom en de garage is een verharde parkeerplaats aanwezig. Ook hier kunnen archeologische waarden verwacht worden

De archeologische verwachtingskaart van de gemeente Oldebroek geeft voor de planlocatie een middelmatige verwachting aan. Dit gaat voor de meeste archeologische tijdsperioden (prehistorie tot middeleeuwen) misschien op. De middeleeuwse periode, waarin Oldebroek zich heeft ontwikkeld, zou een hogere verwachting kunnen worden toebedeeld.

Aanbevolen wordt om op het achterterrein dat momenteel toegankelijk is een zestal grondboringen te zetten. Met dit onderzoek zal aangegeven moeten worden hoe het bodemprofiel er ter plaatse uitziet en of er derhalve een kans bestaat op het aantreffen van archeologische waarden. De oppervlakte van het te onderzoeken deel bedraagt ongeveer 500 m².

De boringen worden gezet met een Edelmanboor met een diameter van 15 centimeter. De grondmonsters worden visueel op vondsten bekeken. Voor een goed te bestuderen bodemprofiel worden ook drie gutsboringen verlangd. Dit in verband met de mogelijke onduidelijkheid (door recentere verstoringen) bij het lezen van het bodemprofiel met behulp van de Edelmanboor.

Naast het onderzoeken van het bodemprofiel dient ook gekeken te worden naar de resultaten van de hierboven genoemde onderzoeken in de nabije omgeving. De vraag ligt voor of de resultaten van dit onderzoek corresponderen aan die van die drie bodemonderzoeken. Als er een verschil is, zal aangegeven moeten worden waardoor dat komt.

Afhankelijk van de resultaten van het booronderzoek op het achterterrein kan een vervolgonderzoek gewenst zijn. De locatie van de showroom dient dan ook onderzocht te worden. Mogelijk dat dat pas mogelijk is na de sloop van dit bouwwerk. Indien de bodem op het achterterrein verstoord is en er geen kans op archeologische waarden aanwezig is, wordt ook het gebied van de showroom vrijgegeven.