

OPLEVERINGSFORMULIER ASBESTVERWIJDERING

A.S.E. b.v.

Asbest Sanering Eemnes

Projectnummer	2013/11
Locatie	Eemstraat 10a te Baarn
Opdrachtgever	Dhr. M. Slob
Adres	Venhuushof 17
Postcode en plaats	3738 XH Maarlandshagen
Contactpersoon	
Directievoerder	Asbest Sanering Eemnes b.v.
Adres	Pieter Postlaan 38
Postcode en plaats	1222 LJ Hilversum
Contactpersoon	A.E. Ligter

Als/namens de opdrachtgever verklaart bovengenoemd contactpersoon door onderstaande ondertekening dat de asbestverwijderingswerkzaamheden, die door Asbest Sanering Eemnes b.v., SCA-code 07-C070121.01 zijn uitgevoerd, conform de opdracht zijn verricht.

Contactpersoon opdrachtgever

Contactpersoon directievoerder


Datum: 11-03-2013

Datum: 7-3-13

Handtekening



Handtekening



Eventuele opmerkingen:

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING (DEEL A)

Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en een luchtmeting. Het certificaat deel A is afgegeven op de werklocatie. De gedetailleerde bevindingen van de visuele inspectie en luchtmeting zijn op locatie vastgelegd door de inspecteur en zullen worden nagezonden (**deel A+B**). Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole is uitgevoerd door Flamant Laboratory BV. Op de diensten van Flamant Laboratory BV zijn de leveringsvoorwaarden conform RVOI 2001 van toepassing.

Opdrachtgever ASE
Rapportnummer NB3792
datum 05-03-2013
inspecteur De heer N.A.J. van de Broek

Projectgegevens

omschrijving object/bouwwerk woning
adres Eemstraat 10a
plaats Baarn
aanvangstijd 13:00 uur eindtijd 15:45 uur

Gesaneerde asbesthoudende toepassingen/materialen (conform werkplan/aanwijzing opdrachtgever)

nr.	onderzochte ruimte(n)	hoeveelheid (±)/materiaal	asbestsoort	HB	%(m/m)
1	keuken / wand	1 m ² plaatmateriaal	CHR	ja	2-5
2					
3					
4					
5					

CHR: chrysotiel, AMO: amosiet, CRO: crocidoliet, OVE: overige soorten asbest/ keramische wol,
n.b.: soort asbest niet bekend, HB: hechtgebonden, %(m/m): gewichtspercentage

Beperkingen en uitsluitingen

beperkingen: ruwe wand met los stucwerk op de wanden

uitsluitingen:

Resultaten (samenvatting)

visuele inspectie goedgekeurd luchtmeting goedgekeurd
aantal meetpunten 2
volledige eindcontrole ☒ ja ☐ nee:

Conclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) wel aan de eisen voldoet/voldoen zoals beschreven in art. 4.51a lid2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) wel zonder gebruik van adembescherming kan/kunnen worden betreden.

Ondertekening

paraaf

De inspecteur verklaart hierbij, zich, zonder enig voorbehoud, wel te hebben gehouden aan de geldende normen en procedures en de rapportage naar waarheid te hebben ingevuld.

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING (DEEL A)

Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en een luchtmeting. Het certificaat deel A is afgegeven op de werklocatie. De gedetailleerde bevindingen van de visuele inspectie en luchtmeting zijn op locatie vastgelegd door de inspecteur en zullen worden nagezonden (**deel A+B**). Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole is uitgevoerd door Flamant Laboratory BV. Op de diensten van Flamant Laboratory BV zijn de leveringsvoorwaarden conform RVOI 2001 van toepassing.

Opdrachtgever ASE
Rapportnummer NB3793
datum 05-03-2013
inspecteur De heer N.A.J. van de Broek

Projectgegevens

omschrijving object/bouwwerk woning
adres Eemstraat 10a
plaats Baarn
aanvangstijd 13:00 uur eindtijd 15:45 uur

Gesaneerde asbesthoudende toepassingen/materialen (conform werkplan/aanwijzing opdrachtgever)

nr.	onderzochte ruimte(n)	hoeveelheid (±)/materiaal	asbestsoort	HB	%(m/m)
1	woonkamer/ 3 wanden	28 m ² plaatmateriaal	CHR	ja	2-5
2					
3					
4					
5					

CHR: chrysotiel, AMO: amosiet, CRO: crocidoliet, OVE: overige soorten asbest/ keramische wol,
n.b.: soort asbest niet bekend, HB: hechtgebonden, %(m/m): gewichtspercentage

Beperkingen en uitsluitingen

beperkingen: ruwe wand met los stucwerk op de wanden

uitsluitingen: originele plinten zijn afgeplakt met tape langs 3 wanden

Resultaten (samenvatting)

visuele inspectie goedgekeurd luchtmeting goedgekeurd
aantal meetpunten 2
volledige eindcontrole ☐ ja ☒ nee: zie uitsluitingen.

Conclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) wel aan de eisen voldoet/voldoen zoals beschreven in art. 4.51a lid2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) wel zonder gebruik van adembescherming kan/kunnen worden betreden.

Ondertekening

paraaf

De inspecteur verklaart hierbij, zich, zonder enig voorbehoud, wel te hebben gehouden aan de geldende normen en procedures en de rapportage naar waarheid te hebben ingevuld.

**CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING
(DEEL A)**

Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en een luchtmeting. Het certificaat deel A is afgegeven op de werklocatie. De gedetailleerde bevindingen van de visuele inspectie en luchtmeting zijn op locatie vastgelegd door de inspecteur en zullen worden nagezonden (**deel A+B**). Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole is uitgevoerd door Flamant Laboratory BV. Op de diensten van Flamant Laboratory BV zijn de leveringsvoorwaarden conform RVOI 2001 van toepassing.

Opdrachtgever A.S.E
Rapportnummer BF994
datum 06-03-2013
inspecteur De heer B. Flamant

Projectgegevens

omschrijving object/bouwwerk woning
adres Eemstraat 10A
plaats Baarn
aanvangstijd 10:30 uur eindtijd 13:15 uur

Gesaneerde asbesthoudende toepassingen/materialen (conform werkplan/aanwijzing opdrachtgever)

nr.	onderzochte ruimte(n)	hoeveelheid (±)/materiaal	asbestsoort	HB	%(m/m)
1	slaapkamers op de 1e verdieping	9,5m² beplating	CHR	ja	2-5
2					
3					
4					
5					

CHR: chrysotiel, AMO: amosiet, CRO: crocidoliet, OVE: overige soorten asbest/ keramische wol,
n.b.: soort asbest niet bekend, HB: hechtgebonden, %(m/m): gewichtspercentage

Beperkingen en uitsluitingen

beperkingen: naden en kieren, gaten in de muren.

uitsluitingen: gedeeltes van de vloer afgeplakt, naat onder plint, kraan en ontluuchting afgeplakt. kozijnen zijn afgeplakt.

Resultaten (samenvatting)

visuele inspectie goedgekeurd luchtmeting goedgekeurd
aantal meetpunten 2
volledige eindcontrole ☐ ja ☒ nee: zie uitsluitingen.

Conclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) wel aan de eisen voldoet/voldoen zoals beschreven in art. 4.51a lid2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) wel zonder gebruik van adembescherming kan/kunnen worden betreden.

Ondertekening

paraaf

De inspecteur verklaart hierbij, zich, zonder enig voorbehoud, wel te hebben gehouden aan de geldende normen en procedures en de rapportage naar waarheid te hebben ingevuld.