



Algemene beschrijving object: Op het erf van de vroegere boerderij Langesteeg 6 gesitueerde voormalige schaapskooi, die in aanleg uit de 19^e eeuw zal dateren. De kooi, opgetrokken in traditioneel-ambachtelijke trant, vertoont de kenmerken van het klassieke type met driezijdig beëindigde kopgevel en een rieten kap. De schaapskooi bevindt zich ten tijde van de inventarisatie in deels ruïneuze toestand.

Bouwjaar: 19^e eeuw
Bouwtype: Schaapskooi
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Rechthoekige schaapskooi met aan de oostzijde een driezijdige beëindiging van de kopgevel, voorzien van een grote kap.

Gevelindeling: De gevels zijn gemetseld in baksteen, deels in oude handvormsteen in kruisverband, deels in halfsteens verband, met diverse herstellingen. De westelijke kop in machinale steen in staand verband. Een deel van het metselwerk is licht afgestreakt. Delen van de zijgevels eindigen met een gemetselde stroomlaag. De driezijdige kopgevel bevatte oorspronkelijk centraal een dubbele deur. Hier is thans een gemetselde muur aanwezig met houten staldeur tussen twee betonnen 6-ruits stalvensters. De westelijke kopgevel heeft centraal een houten schuifdeur, tussen betonnen 6-ruits stalvensters.

- Dakvorm/dakbedekking:** Afgewolfd zadeldak met rietdekking en bij de lange zijden brede spiegels van rode oud Hollandse pannen.
- Verbouwingen:** Dichtzetting van de oostelijke kopgevel.
- Bijzonderheden:** Inwendig is een oude houtconstructie aanwezig. De schaapskooi verkeert deels in ruïneuze toestand.
- Terreininrichting:** De schaapskooi staat vrij op het voorste (noordelijke) deel van het erf van Langesteeg 6 en is direct zichtbaar vanaf de openbare weg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voormalige schaapskooi, belangrijke herinnering aan het vroegere gemengde agrarische bedrijf, waarin het houden van schapen nog een rol van betekenis had.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een 19^e-eeuwse schaapskooi van het traditionele streekeigen type. In de gevels zijn de ouderdom en de bouwgeschiedenis afleesbaar.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De schaapskooi ligt markant vrij op het voorste deel van het erf en heeft voor de omgeving beeldbepalende waarde. Voorts ensemblewaarde in relatie tot het omliggende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** De schaapskooi is ondanks de deplorabele toestand goed herkenbaar gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Voormalige schaapskooi uit de 19^e eeuw, met latere aanpassingen en thans in deels ruïneuze staat, is desondanks als bouwtype goed herkenbaar gebleven. Veel oude elementen zijn nog aanwezig. Het gebouw is een karakteristiek element in zijn omgeving.