

Overzicht van bij de provincie Utrecht geregistreeerde bodemlocaties

Informatie afkomstig van het provinciale Bodemloket (bijgewerkt tot 11 november 2008). Voor de globale ligging van ondergenoemde locaties wordt verwezen naar de overzichtstekening van bijlage 4. De codes op de tekening corresponderen met de codes uit de onderstaande tabellen.

Omschrijving	Status beoordeling	Vervolg	UT- code 0329/	Opmerkingen
Klein Muiden 2	Potentieel ernstig	Opstellen saneringsplan	00107	
Klompweg 4-6	Ernstig, urgentie niet bepaald	Voldoende gesaneerd	00050	Zie ook UT 155/0001. Terrein is inmiddels bebouwd (Klompweg 6, 6A, 6B, 6C en 6D)
Dorpsstraat 187-182	Ernstig, urgentie niet bepaald	Voldoende gesaneerd	00084	
Dorpsstraat 170-172	Ernstig, niet urgent	Uitvoeren saneringsevaluatie	00005	
Dorpsstraat 53	Ernstig, niet urgent	Opstellen saneringsplan	00069	
Dorpsstraat 76	Potentieel urgent	Uitvoeren historisch onderzoek	00155	
Oostkanaaldijk, Rijksopslagterrein De Punt	Potentieel ernstig	Uitvoeren nader onderzoek	00093	
Korte Velterslaan 3	Ernstig urgentie niet bepaald	Voldoende onderzocht	00055	
Korte Velterslaan 7	Niet ernstig	Voldoende onderzocht	00056	
Korte Velterslaan 8	Niet ernstig	Voldoende onderzocht	00057	

Omschrijving	Status beoordeling	Vervolg	UT- code 0329/	Opmerkingen
Vreelandseweg 6	Ernstig, urgentie niet bepaald	Uitvoeren saneringsevaluatie	00047	Ligt buiten de grenzen van het bestemmingsplan Nigtevecht
Vreelandseweg 10	Potentieel ernstig	Uitvoeren nader onderzoek	00139	Ligt buiten de grenzen van het bestemmingsplan Nigtevecht

Toelichting bij het begrip "Status beoordeling"

Urgent, sanering binnen 5-10 jaar – Oordeel over de verontreinigingssituatie (van vóór 2006), op basis van nader bodemonderzoek: De locatie is ernstig verontreinigd (25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde), de milieuhygiënische urgentie (= actuele risico's voor mens, ecosysteem en verspreiding) is vastgesteld, inclusief de tijdstipcategorie 2: de sanering dient tussen de 5 en 10 jaar na het afgeven van de beschikking te starten.


Ernstig, urgentie niet bepaald – Oordeel over de verontreinigingssituatie (van vóór 2006), op basis van nader bodemonderzoek: De locatie is ernstig verontreinigd (25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde), de milieuhygiënische urgentie is (nog) niet bepaald. De milieuhygiënische urgentie wordt niet bepaald als er al maatschappelijke redenen zijn om tot sanering over te gaan en hierdoor het tijdstip van de sanering wordt bepaald ('pro forma' urgentie). In dit informatiescherm wordt de situatie beschreven voorafgaand aan een eventuele bodemsanering (indien noodzakelijk). Meer informatie over de Wet bodembescherming-locatie is op te vragen via het e-mailadres, te vinden in het vorige informatiescherm.


Ernstig, niet urgent – Oordeel over de verontreinigingssituatie (van vóór 2006), op basis van nader bodemonderzoek: De locatie is ernstig verontreinigd (25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde), maar er zijn geen actuele milieuhygiënische risico's (voor mens, ecosysteem en verspreiding).

Potentieel ernstig – Oordeel over de verontreinigingssituatie, op basis van historisch en oriënterend bodemonderzoek: De locatie is potentieel ernstig verontreinigd (mogelijk 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde).

Potentieel urgent – Oordeel over de verontreinigingssituatie (van vóór 2006), op basis van historisch en oriënterend bodemonderzoek: De locatie is potentieel ernstig (mogelijk 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde) en urgent vanwege mogelijke risico's voor de mens, het ecosysteem of verspreiding.

Niet ernstig – Oordeel over de verontreinigingssituatie, op basis van nader bodemonderzoek: De locatie is niet ernstig verontreinigd (geen 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde).





- grens bestemmingsplan
- gebied met bodemfunctie-
klasse "Wonen"

Provincie Utrecht Bodemloket

[Print kaart](#) | [Contact](#) | [Help](#)

