



**monumenteninventarisatie
provincie utrecht**



objectnr. : SOE-323
gemeente : Soest
straat : Vredenhofstraat 31
datum :

AFBEELDINGEN

FOTO 1

FOTO 2

SITUATIESCHETS/KAARTJE



monumenteninventarisatie
prov. utrecht en gem. soest

objectnr. : SOE-323
inventarisator : J.S./SvG-M
datum : 15-10-1987
negatiefnr. :

gebouw : X
structuur :
gebied :
artefact :
kwalificatie : cat. 1 X
in waardevol gebied : ja
bescherming : rijk X
onderhoud : goed X
cat. 2 :
nee X
prov. :
matig
cat. 3 :
BD/BS
gem.
slecht

IDENTIFICATIE

1. gemeente : Soest
2. plaats + postcode : Soest 3761 HA
3. straat + nr. : Vredenhofstraat 31
4. buurt/wijk : Soestdijk
5. naam : HuizeBuitenzorg
6. kad. aanduiding : K 70
7. eigendom : Koninklijk Huis
8. coördinaten :
9. oorspr. gebruik : buitenverblijf (?)
10. huidig gebruik : woonhuis
11. type : herenhuis
12. stijl : Empire

DATERING EN HISTORISCHE GEGEVENS

13. bouwdatum : XIX a
1957 wijziging zolderverdieping
14. ontwerper :
15. uitvoerder :
16. opdrachtgever :

OPMERKINGEN

Jarenlang woonhuis geweest voor de secretaris van Prinses Juliana. Oorspronkelijk voor de verbreding van de Vredenhofstraat aan de voorzijde halfronde oprijt

BESCHRIJVING


Witgepleisterd herenhuis in grote siertuin, dicht aan de weg gelegen met bijbehorend koetshuis. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, bestaat uit twee bouwlagen met zolderverdieping onder schildak, gedekt met grijze verbeterde Hollandse pannen, met twee schoorstenen op nok-einden. Aan de achterzijde uitbouw van één bouwlaag met plat dak. Symmetrische voorgevel met centraal geplaatst, half rond uitgebouwd portaal, waarin ingangspartij in concave halfronde nis met dubbele deuren voorzien van tweeruits bovenlicht. A.w.z. van de ingang 6-ruits schuifvenster. A.w.z. van het portaal eveneens 6-ruits venster. Op de verdieping boven de ingang balkon v.v. siersmeedijzeren balustrade met 6-hoekige balusters. Naar het balkon open slaande deuren met 2-ruits bovenlicht. A.w.z. 2 6-ruits schuifvensters. Op de zolderverdieping dakkapel met rondboogsnijraam en voluutwangen en geprofileerde lijst. Rechter zijgevel uitgebouwde rechthoekige houten serre met plat dak, voorzien van spiegels onder en boven de vensters, afgeschuinde stijlen en gecorniste lijst. Aan de voorzijde open portiek met brede dubbele schuifdeuren. Verder 6-ruits schuifvensters. Op zolder gekoppelde dakkapel voorzien van gekoppelde, geprofileerde serliaanse bekroning en voluutwangen. Linker zijgevel 6-ruits schuifvensters en dakkapel als aan rechterzijde. Alle vensters zijn voorzien van louver-luiken. Voorzijde v.v. horizontale geleding in de vorm van een geprofileerde lijst. Geprofileerde daklijst en dakgoot. Grijze plint. Houtwerk wit en luiken groen. Links achter het hoofdgebouw witgepleisterd voormalig koetshuis, op rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag

MOTIVERING

Witgepleisterd herenhuis uit het eerste kwart van de 19e eeuw gelegen in siertuin met bijbehorend koetshuis en ijzeren toegangshek. Van grote architectuur-historische waarde vanwege bouwtype en bouwstijl. Vanwege gaafheid van hoofdvorm (m.u.v. uitbouw aan de achterzijde), gevelindeling en detaillering. Tevens van grote historische waarde vanwege relatie met nabijgelegen Paleis Soestdijk (Koninklijk Huis).

WAARDERING

		1	2	3	4	5
situering	stedebouwkundig				X	
	onderdeel gebied/ensemble			X		
	oriëntatie/markering				X	
	silhouet/landschap				X	
architectuur	bouwtype/hoofdvorm-indeling	X				
	bouwstijl/gevel-indeling	X				
	detaillering		X			
	interieur-elementen					
historie	constructie					
	sociaal-economisch					X
	nederzetting	X				
gaaf	symbool/herinnering					X
	omgeving				X	
	hoofdvorm		X			
zeldzaam	detaillering		X			
	lokaal	X				
	regionaal/provinciaal					
	nationaal					
		1. zeer groot	2. groot	3. redelijk	4. weinig	5. geen



monumenteninventarisatie
provincie utrecht



objectnr. : Soe - 323
gemeente :
straat :
datum :

AFBEELDINGEN

FOTO 1

FOTO 2

SITUATIESCHETS/KAARTJE



monumenteninventarisatie prov. utrecht en gem. soest		objectnr. : _____ inventarisator : J.S./SvG-M. datum : 15-10-1987 negatiefnr. : _____		gebouw : ☒ X structuur : _____ gebied : _____ artefact : _____		kwalificatie : cat. 1 in waardevol gebied : ja bescherming : rijk onderhoud : goed		cat. 2 nee prov. matig		cat. 3 BD/BS gem. slecht	
IDENTIFICATIE		BESCHRIJVING - 2 -		MOTIVERING							
1. gemeente : Soest 2. plaats + postcode : Soest 3761 HA 3. straat + nr. : Vredenhofstraat 31 4. buurt/wijk : Soestdijk 5. naam : Huize Buitenzorg 6. kad. aanduiding : K 70 7. eigendom : 8. coördinaten : 9. oorspr. gebruik : 10. huidig gebruik : 11. type : 12. stijl :		met zolderverdieping onder zadeldak met de nok haaks op de weg, gedekt met grijze verbeterde Hollandse pannen, gesneden windveren met topstukje. Segmentboogvormige dubbele houten koetshuisdeuren en voormalig licht segmentboogvormig zolderluik, nu voorzien van venster. Op rechter dakvlak dakkapel. Tweevleugelig smeedijzeren toegangshek met denneappelbekroning en getordeerde spijltjes.		Tweevleugelig smeedijzeren toegangshek met denneappelbekroning en getordeerde spijltjes.							
DATERING EN HISTORISCHE GEGEVENS				WAARDERING							
13. bouwdatum :						1	2	3	4	5	
14. ontwerper :				situering	stedebouwkundig						
					onderdeel gebied/ensemble						
					oriëntatie/markering						
					silhouet/landschap						
15. uitvoerder :				architectuur	bouwtype/hoofdvorm-indeling						
16. opdrachtgever :					bouwtijl/gevel-indeling						
					detaillering						
					interieur-elementen						
				historie	constructie						
					sociaal-economisch						
					nederzetting						
				gaaf	symbool/herinnering						
					omgeving						
					hoofdvorm						
				zeldzaam	detaillering						
					lokaal						
					regionaal/provinciaal						
					nationaal						
				1. zeer groot 2. groot 3. redelijk 4. weinig 5. geen							
OPMERKINGEN											